

DM6C 系列伺服驱动器

用户手册

安全注意事项

DM6C 系列伺服驱动器 用户手册

目录	
伺服系统的选型	1
伺服系统的安装	2
伺服系统的配线	3
伺服系统使用前操作	4
基本功能的设定	5
EtherCAT 总线通讯	6
EtherCAT 总线控制模式	7
对象字典详细说明	8
伺服增益的调整	9
报警分析	10
通讯案例	11
DM6C 整机连接案例	12
附录	
手册更新日志	
	_

基本说明

- ◆ 感谢您购买了信捷 DM6C 系列伺服驱动产品。
- ◆ 本手册主要介绍 DM6C 系列伺服驱动器、MS6 系列伺服电机的产品信息。
- ◆ 在使用产品之前,请仔细阅读本手册,并在充分理解手册内容的前提下,进行接线。
- 请将本手册交付给最终用户。

本手册适合下列使用者参考

- ◆ 伺服系统设计者
- ◆ 安装及配线工作者
- ◆ 试运行及伺服调试工作者
- ◆ 维护及检查工作者

手册的获取途径

◆ 电子版手册 登陆信捷官方网站 www.xinje.com 下载。

责任申明

- ◆ 手册中的内容虽然已经过仔细的核对,但差错难免,我们不能保证完全一致。
- ◆ 我们会经常检查手册中的内容,并在后续版本中进行更正,欢迎提出宝贵意见。
- ◆ 手册中所介绍的内容,如有变动,请谅解不另行通知。

联系方式

如果您有关于本产品的使用问题,请与购买产品的代理商、办事处联系,也可以直接与信捷公司联系。

- ◆ 总机: 0510-85134136
- ◆ 热线: 400-885-0136
- ◆ 传真: 0510-85111290
- ◆ 网址: www.xinje.com
- ◆ 邮箱: xinje@xinje.com
- ◆ 地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号

WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 版权所有

未经明确的书面许可,不得复制、传翻或使用本资料及其中的内容,违者要对造成的损失承担责任。保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。

二〇二五年 四月

安全注意事项

在使用本产品之前,请务必仔细阅读这一部分的内容,并在充分了解产品的使用、安全、注意事项等内容后操作。请在非常注意安全的前提下,正确进行产品接线。

在产品使用过程中可能引发的问题基本载入了安全注意事项,并且全部以注意和危险两个等级来注明, 其他未竟事项,请遵守基本的电气操作规程。



注意

错误使用时,可能会产生危险,有可能受到中度的伤害或受轻伤的情况下,以及有可能造成财产损失的情况下。



危险

错误使用时,可能会产生危险,引发人身伤亡或者受到严重伤害,以及有可能造成严重的财产损失的情况下。



产品确认注意

1. 受损的驱动器、缺少零部件的驱动器,或者是型号不符合要求的驱动器,请勿安装。



保存及搬运注意事项

- 1. 请勿放置、保存在阳光直射、环境温度超过保管-放置温度条件、相对湿度超过保管-放置湿度条件、温差大、结露的场所。
- 2. 请勿接触腐蚀性、可燃性的气体以及粉尘较多的场所。
- 3. 请勿放置振动大或者冲击大直接传输到驱动器的场所。
- 4. 严禁搬运时只握住电机线缆。



安装注意事项

- 1. 严禁放置易燃气体附近, 否则会造成火灾。
- 2. 请务必按照安装方向要求, 防止造成驱动器故障。
- 3. 严禁将本产品暴露再有水汽、腐蚀性、可燃性气体的场合下,否则会造成触电和火灾危险。
- 4. 安装前,请务必断开电源,确认电源指示灯熄灭,防止触电。
- 5. 请勿直接触摸产品的导电部位,有可能引起误动作、故障,甚至触电危险。



接线注意事项

1. 请将 AC 电源正确连接到驱动器的专用电源端子上 L\N 或者 L1/L2/L3 或者 R/S/T。请勿将驱动器的输出端子 U、V、W 与三相电源连接。

i



接线注意事项

- 2. 请正确连接地线,接地不良可能会造成触电。请使用 2mm² 的电线对驱动器的接地端子进行接地。
- 3. 请锁紧端子的固定螺丝, 否则可能会造成火灾。
- 4. 在对驱动器进行接线操作前,请务必断开所有外部电源。
- 5. 布线请保证编码器线、动力线处于松散状态,不要绷紧,以免线缆破损。

14

操作注意事项

- 1. 驱动器运行后,请勿触摸电机的旋转部分,防止受伤。
- 2. 在试运行时,为防止意外发生,请对电机进行空轴状态下试运行,否则可能会导致人员受伤。
- 3. 连接机械后,请先设定好合适的参数再运行,否则有可能造成机械失控或故障。
- 4. 在运行中,请勿触摸散热器,有被烫伤的危险。
- 5. 带电状态下,请勿改变配线,有受伤的危险。
- 6. 请勿频繁开关电源, 若需多次开关电源、请控制在 2 分钟 1 次, 否则可能会导致驱动器充电电阻损
- 坏,由于频繁开关继电器还未释放就通电,可能会导致跳闸。



保养与检查

- 1. 电源的开启和切断操作请由专业人员进行。
- 2. 严禁使用汽油、酸性、稀释剂及碱性洗涤剂,以免外壳破损或变色。
- 3. 如更换驱动器时,请将原驱动器的参数传输到新驱动器后,再重新开始运行,否则会导致机械损坏, 甚至人员受伤。
- 4. 严禁再通电状态下改变配线, 否则会造成触电或受伤。
- 5. 严禁拆除在运行过程中,拆除伺服电机,否则会造成触电或受伤。
- 6. 严禁在运行中接触伺服驱动器和伺服电机内部,否则可能会造成触电或受伤。
- 7. 请勿在电源关闭 10 分钟內,不可接触接线端子,否则残余电压可能造成触电或受伤。



配线注意

- 1. 请不要将动力线和控制信号线从同一管道內穿过,或绑在一起。请将动力线和控制信号线相隔 30 厘米以上。
- 2. 对于信号线、编码器(PG)反馈线,请使用多股绞合线与多芯绞合整体屏蔽线。
- 3. 信号输入线最长为 3 米, PG 反馈线最长为 20 米。
- 4. 请正确、可靠地进行配线,否则会导致电机失控或故障,严重会导致人员受伤。
- 5. 严禁在电源状态不良或超指定电压变化范围的情况下使用,否则会导致机械损坏。
- 6. 请将在有静电、强电磁场、放射线辐射、附近有电源线场合采取适当的屏蔽措施。

目录

▶▶产品到货时的确认	1
1. 伺服系统的选型	2
1.1 伺服驱动器选型	2
1. 1. 1 型号命名....................................	
1. 1. 2 各部分说明	3
1. 1. 3 性能规格	4
1. 1. 4 电气规格	4
1.2 伺服电机选型	5
1. 2. 1 型号命名	5
1. 2. 2 各部分说明	6
1. 2. 3 轴向载荷、径向载荷规格	7
1.3 线缆选型	8
1.3.1 型号命名	8
1.3.2 线缆端子定义	9
2. 伺服系统的安装1	13
2.1 伺服驱动器的安装	13
2.1.1 安装场所 1	13
2. 1. 2 环境条件	
2. 1. 3 安装标准	13
2.2 伺服电机的安装	15
2. 2. 1 安装场所	15
2. 2. 2 环境条件1	15
2. 2. 3 安装注意事项	16
2.3 伺服线缆的安装1	
2. 3. 1 选配信捷线缆	
2.3.2 信捷线缆规格1	
2.4 伺服驱动器外形尺寸	
2.5 伺服电机的外形尺寸	24
3. 伺服系统的配线	31
3.1 主电路配线	31
	31
3. 1. 2 主电路端子及说明	32
3.2 端子说明	33
3. 2. 1 CNO 端子说明(I/O 端子)	33
3. 2. 2 CN1 的端子说明(EtherCAT 通讯)	33
3.2.3 CN2 的端子说明(编码器)	34

	3.	2.4 CN3 的端子说明(USB Type-C 接口)	34
	3.	2.5 CN4 的端子说明(分频输出与全闭环信号端子)	
	3.	2. 6 CN5 的端子说明(STO 信号)	
	3.	2.7 CN6 的端子说明(CAN+485 通讯+站号分配)	35
	3.	2.8 CN7 的端子说明(抱闸端子)	35
	3. 3	信号端子分类及功能	36
	3.	3.1 SI 输入信号	36
	3.	3. 2 SO 输出信号	37
	3.	3.3 编码器反馈输出信号	38
	3. 4	EtherCAT 通讯连接说明	39
	3. 5	大功率电机风扇接线	40
1	信服	服系统使用前操作	/ 11
٦.			
	4. 1	_ · ·····	
	4.	1.1 操作面板说明	
		1.2 按键操作	
	4. 2		
	4. 3	UX-XX 监控参数	
	4. 4	FX-XX 辅助功能内容	
	4. 5	故障报警处理	
	4. 6		
		6.1 输入/输出 SI、SO 相关 P 组参数设定举例	
		6.2 负数值 P 组参数设定举例	
	4. 7	更改电机代码	55
5.	基2	本功能的设定	56
	5 1	绝对值系统	56
		1.1 绝对值系统的设定	
	٠.	1.2 更换电池	
		1.3 旋转圈数上限设定值	
		1.4 绝对值编码器清除多圈	
	•	1.5 绝对值编码器零点标定	
	5. 2		
	5. 3		
		3.1 伺服 OFF 以及报警停机	
	٥.	3.2 普通模式超程时的停车方式	
	5. 4		
		全闭环输入	
		5.1 全闭环概述	
	٠.	5.2 全闭环功能接线与实现逻辑	
		5.3 全闭环开启调试	
		5.4 全闭环功能关联参数	
	•	STO 安全转矩关断	
		6. 1 STO 功能概述	
		6. 2 STO 接线示意图	
	J.	0.2 010 汉次小志国	14
	5	6.3 STO 相关条数设置	7/

5. 6. 4 STO 工作原理	75
5. 6. 5 STO 功能注意事项	75
5.7 弱磁功能	77
5. 7. 1 弱磁功能概述	77
5. 7. 2 弱磁相关参数设置	77
5.8 位置控制	78
5. 8. 1 位置模式通用	78
5.8.2 位置控制(内部位置指令)	. 102
5.9 速度控制	. 110
5. 9. 1 速度模式通用控制	. 110
5.9.2 速度控制(内部设定速度)	. 113
5. 10 转矩控制	. 115
5. 10. 1 转矩控制(内部设定)	. 115
6. EtherCAT 总线通讯	. 117
6.1 EtherCAT 技术概览	. 117
6.1.1 EtherCAT 概述	
6. 1. 2 系统构成(主站、从站构成)	
6.2 EtherCAT 通信规格	
6. 2. 1 通讯规格一览表	
6. 2. 2 EtherCAT 帧结构	
6. 2. 3 状态机 ESM	. 120
6. 2. 4 从站控制器 ESC	. 121
6. 2. 5 SII 区域(0000h~003Fh)	. 123
6. 2. 6 SDO(服务数据对象)	. 123
6. 2. 7 PDO(过程数据对象)	. 126
6. 2. 8 通信同步模式	. 127
6. 2. 9 LED 指示灯	. 128
7. EtherCAT 总线控制模式	. 129
7.1 EtherCAT 操作	. 129
7. 2 CSP 模式	. 130
7. 2. 1 相关参数	. 131
7. 2. 2 常用参数	. 135
7. 3 CSV 模式	. 136
7. 3. 1 相关参数	. 136
7. 3. 2 常用参数	. 139
7.4 CST 模式	. 140
7. 4. 1 相关参数	. 140
7. 4. 2 常用参数	. 143
7.5 HM 模式	. 144
7. 5. 1 相关参数	. 145
7. 5. 2 常用参数	. 152
7. 5. 3 回原点方式	
7.6 PP 模式	
7.6.1 - 桕兰会数	169

7. 6. 2 常用参数	. 176
7. 7 PV 模式	. 178
7. 7. 2 常用参数	
7.8 TQ 模式	
7. 8. 1 相关参数	
7.8.2 常用参数	
7.9 模式共通功能	
7.9.1 模式互切功能	
7.9.3 探针功能(位置箝位请求/解除)	
7.9.4 数字输入(60FDh)	
7. 9. 5 数字输出(60FEh)	
7.9.6 位置信息位置	
7.9.7 总线模式下的超程功能	
7. 9. 8 远程 I/0 功能	
7.9.9 级联报警功能	. 215
8. 对象字典详细说明	. 216
8.1 对象字典区域分配	216
8.2 COE 通信区域(0x1000-0x1FFF)	
8. 2. 1 对象一览	
8.2.2 设备信息	
8. 2. 3 同步管理器通讯类型(1000h)	
8. 2. 4 PDO 映射	
8. 2. 5 同步管理器 2/3(1032h、1033h)	
8.3 伺服参数区域(0x2000 [~] 0x5FFF)	
8.3.1 对象一览	
8. 3. 2 对象概述	. 230
8.4 驱动 Profile 区域(0x6000 [~] 0x6FFF)	
8. 4. 1 对象一览	
8.4.2 PDS(Power Drive Systems)规格	
8. 4. 3 控制字(6040h)	
8. 4. 4 状态字(6041h)	
8.5 控制模式设定	
8. 5. 1 支持的驱动模式(6502h)	
8. 5. 2 控制模式(6060h)	
8. 5. 3 当前控制模式(6061h)	. 239
9. 伺服增益的调整	. 241
9.1 伺服增益调整概述	. 241
9. 1. 1 概述和流程	
9. 1. 2 几种调整的区别	
9. 2 转动惯量推定	
9. 2. 1 概述	
0.2.2 注音車顶	243

	9. 2. 3	操作工具	243
	9. 2. 4	操作步骤	244
9.	3 快速	慰调整	247
	9. 3. 1	概述	247
	9. 3. 2	快速调整步骤	247
	9. 3. 3	刚性等级对应增益参数	247
	9. 3. 4	注意事项	251
9.	4 自云	力调整	252
	9. 4. 1	概述	252
	9. 4. 2	注意事项	252
	9. 4. 3	操作工具	252
	9. 4. 4	内部指令自整定操作步骤	253
	9. 4. 5	外部指令自整定操作步骤	256
	9. 4. 6	相关参数	260
9.	5 手式	力调整	262
	9. 5. 1	概述	262
	9. 5. 2	调整步骤示例	263
	9. 5. 3	调整的增益参数	263
9.	6 自這	5应调整	265
	9. 6. 1	概述	265
	9. 6. 2	注意事项	265
	9. 6. 3	操作步骤	265
	9. 6. 4	惯量模式及相关参数	265
	9. 6. 5	推荐惯量比参数	
	9. 6. 6		
	9. 6. 7	自适应有效时变为无效的参数	
9.	7 振云	カ抑制	
	9. 7. 1	概述	
	9. 7. 3	振动抑制(快速 FFT)	
	9. 7. 4	振动抑制(上位机软件)	
	9. 7. 5	振动抑制(手动设置)	
	9. 7. 6	<u> </u>	
9.		点调整应用功能	
,	9. 8. 1	模型环控制	
	9. 8. 2	转矩扰动观测	
		增益调整参数	
	9. 8. 4	増益切換	
	9. 8. 5	速度环 P-PI 模式切换	
0		益调整相关	
7.	7 塩 9. 9. 1	出现负载晃动时	
	9. 9. 2	出现振动时	
	9. 9. 2	出现噪音时	
10.	报警分	析	282
10) 1 F+	herCAT 通讯 羊联島堂报警	282

10.2 EtherCAT 通讯非关联异常报警	286
10.3 异常(报警)读取	296
10.4 异常(报警)清零	296
11. 通讯案例	298
11. 1 信捷 XG2/XDH 与信捷 DM6C 伺服 EtherCAT 通讯实例	298
11.1.1 系统配置	298
11.1.2 系统拓扑	298
11.1.3 调试步骤	299
11. 2 倍福 TWINCAT 与信捷 DM6C 伺服 EtherCAT 通讯实例	327
11. 2. 1 系统配置	327
11. 2. 2 系统拓扑	327
11. 2. 3 调试步骤	328
11.3 CODESYS 与信捷 DM6C 伺服 EtherCAT 通讯实例	341
11. 3. 1 系统配置	341
11.3.2 系统拓扑	341
11.3.3 调试步骤	342
11. 4 0MRON 与信捷 DM6C 伺服 EtherCAT 通讯实例	361
11. 4. 1 系统配置	361
11. 4. 2 系统拓扑	361
11. 4. 3 调试步骤	362
12. DM6C 整机连接案例	376
附录	377
附录 1. 驱动器参数一览表	377
附录 1. 1 驱动器逆变模块 P 组功能参数	377
附录 1. 2 驱动器逆变模块 F 组功能参数	388
附录 1. 3 驱动器逆变模块 U 组监控参数	389
附录 1. 4 驱动器整流模块 P 组功能参数	392
附录 1. 5 驱动器整流模块 U 组功能参数	395
附录 1. 6 驱动器整流模块 F 组功能参数	398
附录 2. 对象字典一览表	399
附录 2. 1 COE 通信区域(0x1000−0x1FFF)	399
附录 2. 2 伺服参数区域	402
附录 2. 3 驱动 Profile 区域(0x6000 [~] 0x6FFF)	403
附录 3. 用语集	408
手 血再並口士	400

▶▶产品到货时的确认

产品到货后,请就以下几个方面确认产品的完好性。

确认项目	备注
到货的产品是否与所定型号相符?	请根据伺服电机、伺服单元的铭牌进行确认。
伺服电机的旋转轴是否运行顺利?	能用手轻轻转动属正常。带制动器的电机则不转动。
是否有破损的地方?	请从外表整体检查是否有因运输等引起的损伤。
是否有螺丝松动的地方?	用螺丝刀检验是否有松动的地方。
电机代码是否一致?	检查驱动器U3-70和电机标签的电机代码是否一致。


受损的驱动器、缺少零部件的驱动器,或者是型号不符合要求的驱动器,请勿安装。有不妥的地方,请及时与本产品的代理商、办事处或信捷公司的销售部门联系。

1. 伺服系统的选型


1.1 伺服驱动器选型

1.1.1 型号命名

■ 整流单元



■ 逆变单元







45kW、55kW、75kW 仅有单轴逆变型号。

1.1.2 各部分说明


■ 整流单元



■ 双轴逆变单元



■ 单轴逆变单元



1.1.3 性能规格

伺服单え	_ T	DM6C系列伺服驱动器	
适用编码器		标准: 19bit/23bit 通讯编码器	
输入电源	京	DM6-4□P□-R: 三相AC380~440V, 50/60Hz	
控制方式	t	三相全波整流IPM PWM控制正弦波电流驱动方式	
	使用温度	-10∼+40 °C	
保存温度 -20~+60 ℃		-20∼+60 °C	
使用		90%RH以下(不结露)	
ボ什	耐振动	4.9m/s^2	
	不高于1000m,高于1000m时请降额使用(每高100m降额1%)		


1.1.4 电气规格

 驱动器型号	驱动器功率	连续输出电流	最大输出电流	 供电电源	冷却
他纠留至与	(kW)	(A)	(A)		方式
DM6C-40P4-M	0.4kW	2.8	9.8	整流单元供电	风冷
DM6C-40P7-M	0.75kW	4.8	16.8	整流单元供电	风冷
DM6C-43P0-M	3kW	11	29.7	整流单元供电	风冷
DM6C-45P5-M	5.5kW	20	50	整流单元供电	风冷
DM6C-47P5-M	7.5kW	25	62.5	整流单元供电	风冷
DM6C-415P0-M	15kW	37	66.6	整流单元供电	风冷
DM6C-445P0S-M	45kW	100	220	整流单元供电	风冷
DM6C-455P0S-M	55kW	126	283.5	整流单元供电	风冷
DM6C-475P0S-M	75kW	152	273.6	整流单元供电	风冷
DM6-4110P0-R	110kW	240		三相 AC380~	风冷
D1V10-4110PU-K	TIOKW	240	-	440V, 50/60Hz	<i>1</i> /4/4/

1.2 伺服电机选型

1.2.1 型号命名

■ MS6 系列电机







目前编码器种类选型只有 CN、TH 的组合选配!


1.2.2 各部分说明

■ B2/B3/B4 类型电机




■ 大功率风冷/液冷电机





1.2.3 轴向载荷、径向载荷规格




机座号	40	60	80	100	110	130	180	200	220	265
轴向载荷	54N	74N	147N	196N	147N	196N	400N	640N	686N	1120N
径向载荷	78N	245N	392N	500N	392N	686N	800N	1880N	2254N	3200N


1.3 线缆选型

1.3.1 型号命名


■ 编码器线缆型号



■ 动力线线缆型号




■ EtherCAT 通讯线线缆型号





目前通讯线线缆的长度有 0.2 米, 0.3 米, 0.5 米, 1 米, 3 米, 5 米, 10 米, 20 米。

■ CAN&RS485 通讯线线缆型号





目前通讯线线缆的长度有0.3米,2米。

1.3.2 线缆端子定义

■ 编码器线缆

(1) 伺服驱动器侧编码器线缆焊线引脚定义

		接口引脚定义						
0	序号	定义	序号	定义				
0 0	1	测温传感器-	6	GND				
0 0	2	测温传感器+	7	/				
0 0	3	485-B	8	+5V				
0	4	485-A	9	/				
	5	屏蔽层	/	/				

(2) 伺服电机侧编码器线缆焊线引脚定义

电机型号	连接器引脚	接口	引脚定义
		序号	定义
	5 Q Q 4 Q Q 7	1	5V
		2	GND
	;	3	电池+
MS6-40、60、80机座B3电机	5	4	电池-
	正出线 反出线	5	485-A
	(使用视角)	6	485-B
	(12/14/06/14/	7	屏蔽线
		序号	定义
		1	/
		2	5V
		3	GND
		4	485-A
MS6-130机座B2电机	(7 6 5 4)	5	485-B
		6	电池+
		7	电池-
		8	/
		9	/
		10	屏蔽线
		序号	定义
		1	屏蔽线
	2 1	2	/
	5 4 3 \	3	485-B
MS6-180 机座 B2 电机	$\begin{pmatrix} 0 & 9 & 0 & 7 & 0 \end{pmatrix}$	4	485-A
M30-180 化产 B2 电机		5	/
	(a) (b) (d)	6	GND
		7	电池-
		8	5V
		9	电池+
		序号	定义
		1	屏蔽线
		2	/
	2 0	3	485-B
	(5) (4) (3)	4	485-A
200、265机座电机	(10 9 8 7 6)	5	/
200、20376年刊1	l \	6	GND
		7	电池-
	(b) (d)	8	5V
		9	电池+
		14	温度-
		15	温度+

电池盒说明:

1) 上述编码器中包含电池+、电池-的引脚定义的线缆用于绝对值电机,非绝对值电机线缆无此

引脚。

2) 仅绝对值电机适配线缆外挂电池盒,该电池盒内置一颗 3.6V/2.7Ah 大容量电池,且具有断电更换电池功能,使用时间≥2年,更换电池方式参照 5.1.2 更换电池。

■ 动力线线缆

(1) 伺服驱动器侧动力线引脚定义

电机型号	连接器外观	接口引	脚定义
		颜色	定义
		红	U
		白	V
MS6系列B3电机		黑	W
	BK=	黄绿	PE
	PE PE	蓝	BK+
		棕	BK-
		颜色	定义
	П	棕	U
MS6系列130、180机座B2电		黑	V
机 机		蓝	W
17 L		黄绿	PE
		红	BK+
		黑	BK-
		颜色	定义
		红	U
MS6系列200机座B2电机	200机座电机没有插座,注意驱动器和	黄	V
	电机端的U、V、W一一对应连接	蓝	W
		黄绿	PE

(2) 电机侧动力线缆焊线引脚定义

电机型号	连接器引脚	接口引	脚定义
		序号	定义
MS6-40机座B3电机	3 pop 6 4 pop 1	1	W
		2	V
	1 000 6	3	U
	、	4	PE
	(使用视角)	5	BK+
	(区/11/2017)	6	BK-
	(序号	定义
	3 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A	1	U
		2	V
MS6-60、80机座B3电机		3	W
	正出线 反出线	4	PE
	(使用视角)	A	BK+
	\ \(\mathbb{L}/\text{14}\) \(\mathbb{L}/\text{T1}\)	В	BK-

电机型号	连接器引脚	接口引	脚定义
		序号	定义
MS6H-180机座非抱闸电机		1	PE
	(3) 2)	2	U
	4	3	V
		4	W
		序号	定义
		A	U
	(D) (A)	В	V
MS6H-180机座抱闸电机	(2) (1)	C	W
	\backslash C B $/$	D	PE
		1	BK+
		2	BK-
		序号	定义
	(D) (A)	A	W
MS6G-130机座非抱闸电机		В	V
	СВ	С	U
		D	PE
		序号	定义
		A	PE
		В	W
MS6G-130 机座抱闸电机		C	V
	\ (C) (B)	D	U
		1	BK+
		2	BK-
		颜色	定义
		红	U
200/265机座电机		绿	V
	Ш	蓝	W
		黄绿	PE
		颜色	定义
200/265机座抱闸电机	(1)	1	BK+
		2	BK-

抱闸引脚说明:

上述包含BK+、BK-的引脚定义的线缆用于带抱闸电机,非抱闸电机线缆无此引脚,为空端子。

2. 伺服系统的安装

2.1 伺服驱动器的安装

2.1.1 安装场所


- 请安装在无日晒雨淋的安装柜内;
- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性及易燃性气体环境、 可燃物等附近使用本产品;
- 请不要安装在高温、潮湿、有灰尘、有金属粉尘的环境下;
- 请安装在无振动场所。


2.1.2 环境条件

项目	描述
使用环境温度	-10~40°C
使用环境湿度	20~90%RH(不结露)
储存温度	-20~60°C
存储湿度	20~90%RH(不结露)
耐震动	不大于 4.9m/s ²
海拔高度	不高于 1000m, 高于 1000m 时请降额使用(每高 100m 降额 1%)

2.1.3 安装标准

请务必遵守下图所示的安装标准,该标准适用于将整流模块与逆变模块进行组合时的情况。逆变模块与逆变模块组合类似步骤向右扩展,注意短接盖板和滑扣盖板需安装在最后一个逆变模块上。





拧松螺钉,将连接铜条水平搭接

■ 伺服驱动器的朝向

安装时,请使伺服驱动器的正面(操作人员的实际安装面)面向操作人员,并使其垂直于墙壁。

■ 冷却

为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却,请在伺服驱动器的周围留有足够的空间。

■ 组合安装时

请在伺服驱动器的上部安装冷却用风扇。为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象, 需使控制柜内的温度保持均匀。

■ 控制柜内的环境条件

- 伺服驱动器的工作环境温度: -10~40℃。
- 湿度: 90%RH(相对湿度)以下。
- 震动: 4.9m/s²。
- 请不要使其发生冻结、结露等现象。
- 为了保证长期使用的可靠性,请在低于50℃的环境温度条件下使用。


2.2 伺服电机的安装

MS6系列伺服电机,可以采取水平方向或者垂直方向进行安装。但是,如果错误安装,或者安装 在不合适的地方,则会缩短电机的寿命,或引发意想不到的事故。请按照下述的注意事项,进行 正确安装。



注意

- 1. 在轴端部涂抹有"防锈剂",安装电机前,请用浸过"稀释剂"的布将"防锈剂"擦拭干净。
- 2. 在擦拭防锈剂时,请不要让稀释剂接触伺服电机的其它部分。




2.2.1 安装场所

- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性及易燃性气体环境、 可燃物等附近使用本产品;
- 在有磨削液,油雾、铁粉、切削等的场所请选择带油封机型;
- 远离火炉等热源的场所;
- 请勿在封闭环境中使用电机。封闭环境会导致电机高温,缩短使用寿命。

2.2.2 环境条件

若设备安装环境存在滴水风险(不含电机轴端),请核实电机主体防护等级是否符合工况要求。 当电机轴贯通部位可能接触油液飞溅时,必须选用配备油封的伺服电机;



MS6系列伺服电机是以室内使用为对象的,请在符合下述安装条件的环境下使用:

项目	描述
使用环境温度	-10℃~40℃ (不结冻)
使用环境湿度	20%~90%RH(不结露)

项目	描述			
储存温度	-20°C~60°C			
储存湿度	20%~90%RH(不结露)			
耐振动	径向: 49m/s ²			
(振动加速度)	轴向: 24.5m/s ²			
海拔高度	不高于 1000m, 高于 1000m 时请降额使用(每高 100m 降额 1%)			
冷却方式	风冷/液冷/自然冷却			
	IP54 (200 机座及以上电机)			
防护等级	IP65(100~180 机座 MS6H 系列电机)			
	IP67(80 机座及以下电机、100~180 机座非 MS6H 系列电机)			



- 作用于伺服电机上的振动强度因应用用途而异,请务必通过实际产品确认振动加速度;
- 达到以上防护等级需保证电机与适配线缆正确对插并锁紧。

2.2.3 安装注意事项

	IIIAB
项目	描述
防锈处理	◆ 安装前请擦拭干净伺服电机轴伸端的"防锈剂",然后再做相关的防锈 处理。
编码器注意	◆ 安装过程禁止撞击轴伸端, 否则会造成内部编码器碎裂。 螺钉
	◆ 在伺服电机上安装带轮时,需先确认伺服电机、带轮、垫片、螺钉等零
	部件齐全且无损坏,并备好适配工具(如扳手)等;先将带轮的轴孔对准 电机轴,平稳推进以保证同心;随后将合适规格的垫片套在电机轴上,用 于补偿误差、增加摩擦力及防松;最后将螺钉插入螺孔内,带动垫片逐渐
	锁入带轮,保证带轮固定可靠。

项目	描述				
	◆ 对于带键槽的伺服电机轴,使用轴端的螺丝孔安装。对于没有键槽的轴,				
	则采用摩擦耦合或类似方法;				
	◆ 当拆卸带轮时,采用带轮移出器防止轴承受负载的强烈冲击;				
	◆ 为确保安全,在旋转区安装保护盖或类似装置。				

2.3 伺服线缆的安装

MS6 系列伺服电机采用通讯型编码器,因不当使用及环境因素的影响,可能会导致不确定的影响,在安装选配动力线及编码器线缆时,需要注意以下事项说明。

2.3.1 选配信捷线缆

我司常规线缆材质包括普通线缆和高柔线缆。适用于 80 机座(含 80 机座)以下的电机的适配 线缆接头分航插型与安普型;适用于 80 机座以上电机的适配线缆接头为航插型。

客户自行选配线缆需对现场的使用工况做出界定。

如果是<mark>常规场合</mark>使用线缆,请严格按照信捷给出的规格选配其他厂家线缆(<u>2.3.2 信捷线缆规格</u>) 如果是**非常规场合**使用线缆,请按照实际工况以优于信捷现有规格线缆选配。


■ 常规场合中,需注意以下几点:

- 脉冲指令信号线缆请保证3米以下的配线
- 编码器线缆请保证20米以内,建议超过20米需选配特种线缆。编码器线缆线径取决于现场的编码器线缆的使用长度,线缆越长,线阻越大,电压衰减或信号畸变越厉害,很可能会造成丢脉冲或检测不到信号,所以一般情况下超过20米应选用定制特种线缆。
- 动力线线径取决于电机的电流状况,一般情况下选取线径为电机最大电流的1/10,例如电机最大电流60A,选取6mm²的线径
- 若遇到干扰问题,需注意强弱电分离,建议动力线与编码器线、信号线分离。
- 保证伺服驱动、伺服电机的正确接地。接地电阻不大于4Ω,接地深度>2米。建议采用4*40的镀角锌钢或者直径40mm的镀锌钢管;
- 若客户自己做线,线缆规格选型(可以参考<u>2.3.2信捷线缆规格</u>),做线时需保证焊接可靠性, 避免虚焊、桥连、错焊、漏焊等,可在焊接完成之后测试线缆两端导通情况。

■ 非常规场合中,需要注意如下事项:

1)拖拉、折弯线缆场合

- 请勿使电缆弯曲或承受张力。因信号用电缆的芯线直径只有0.2mm或0.3mm,容易折断,使 用时请注意。
- 需移动线缆时,请使用柔性电缆线,普通电缆线容易在长期弯折后损坏。小功率电机(80机 座以下电机)自带线缆不能用于线缆移动场合。
- 使用线缆保护链时请确保:
 - ① 电缆的弯曲半径在电缆外径的10倍以上;
 - ② 电缆保护链内的配线请勿进行固定或者捆束,只能在电缆保护链的不可动的两个线缆末端进行捆束固定;
 - ③ 勿使电缆缠绕、扭曲;
 - ④ 电缆保护链内的占空系数确保在60%以下;
 - ⑤ 外形差异太大的电缆请勿混同配线,防粗线将细线压断,如果一定要混同配线请在线缆中间设置隔板装置。



2)油污场合、潮湿场合

- 建议选配接头为航空插头的线缆,不提倡选用安普接口线缆。
- 现场已使用安普接口线缆需做相应防护(打玻璃胶/绑绝缘布等)。
- 使用特种线缆。

3) 干扰、大电流/大功率场合(如焊机设备)

- 电机正确接地。
- 大电流设备分开接地。
- 合理布线。如强弱电线缆分离。
- 将编码器线缆用金属屏蔽层屏蔽/加磁环抗干扰。


4) 低温/高温场合


● 选择符合使用条件的线缆(特种线缆)。

2.3.2 信捷线缆规格

1) 信捷线缆材质组成

线缆(编码器、动力线缆)横截面剖图,针对内剖图对线皮材质、线径、线芯材质屏蔽层材质等做出对应介绍。





2) 线径规格

	编码器线径		动力线线径		
机座号	机座号 整体线径 单独线缆 整体线径 (mm) (普通) 线径 (非抱闸/抱闸)		动力线芯 线径(mm²)	抱闸 线芯 线径	
40 机座	6 mm		普通、高柔: 5.2/5.8 mm	4*0.3 mm²	
60、80 机座	O IIIIII		普通、高柔: 6.2/6.5 mm	4*0.5 mm²	
100、110、130 机座		15m 以下: 3P*0.2 mm²	普通: 9.4/9.4mm 高柔: 9.6/9.6 mm	4*1.5 mm ²	
180 机座 3kW	6.2 mm	15m~30m: 2P*0.2	普通: 9.7/9.8 mm 高柔: 9.8/9.8 mm	4*2.0 mm ²	
180 机座 3kW 以上		mm ² + 1P*0.34	普通: 14.5/14.5 mm 高柔: 15.8/15.8 mm	3*6.0mm²+	2*0.3
200 机座 13、17kW		mm ² 30m~50m:	普通: 14.5mm 高柔: 15.5mm	1*2.5 mm ²	mm²
200 机座 21kW		2P*0.2	普通: 19.6mm	4*10.0mm²	
200 机座 27kW	7.9 mm	mm ² + 1P*0.4 mm ²	普通: 20mm	3*12.0mm ² + 1*4 mm ²	
265 机座 32kW			普通: 22mm	4*16.0mm²	
265 机座 45kW			普通: 29mm	3*30.0mm ² + 1*16 mm ²	




15m 及以上编码器线缆中的电源线(5V 和 GND)线径要加粗,防止长距离线束导致电压衰减影响编码器信号传输。


3) 线缆技术规格


线缆类型	线缆性能规格		线缆安装规格		
线纵关空	耐温	耐压	固定安装	移动安装	
普通线缆	-20°C~80°C	2000V/min		/	
高柔线缆	200C 900C 2000V/-	200011/	≥5*D	若行程≤2m 且 R≥7.5*D,则 N≥300 万次;	
向朱纹纽	-20°C~80°C	2000V/min		若行程≤2m 且 R≥10 *D, 则 N≥500 万次	
注: D表示成品线径, R表示弯曲半径, N表示耐折弯次数。					

2.4 伺服驱动器外形尺寸

■ DM6-4110P0-R 单位: mm










■ DM6C-40P4-M、DM6C-40P7-M、DM6C-43P0-M

单位: mm









■ DM6C-45P5-M、DM6C-47P5-M、DM6C-415P0-M

单位: mm



■ DM6C-445POS-M、DM6C-455POS-M、DM6C-475POS-M


单位: mm



2.5 伺服电机的外形尺寸

■ 40机座电机的安装尺寸


单位: mm



电机型号	LA	惯量等级	
电机型号	常规	带抱闸	原里守 级
MS6H-40CN30B□3-20A5-S	60.8	93.4	
MS6H-40CN30B□3-20P1-S	77.4	110	高惯量
MS6H-40TH30B□3-20A5-S	62.8	95.4	向恢里
MS6H-40TH30B□3-20P1-S	79.4	112	

■ 60机座电机的安装尺寸


单位: mm



电机型号	LA±1		惯量等级
	常规	带抱闸	
MS6H-60CN30B□3-20P2	76.4	99.15	高惯量
MS6H-60CN30B□3-20P2-S	66.7	93.5	
MS6S-60CN30B□3-20P4	98.4	121.15	- 低惯量
MS6S-60CN30B □ 3-20P4-S	88.7	115.5	
MS6S-60TH30B□3-20P4	97.4	121.2	
MS6S-60TH30B□3-20P4-S	97.4	121.2	
MS6H-60CN30B□3-20P4	98.4	121.15	高惯量
MS6H-60CN30B□3-20P4-S	80.2	106.95	
MS6H-60TH30B□3-20P4	98.4	121.15	
MS6H-60TH30B□3-20P4-S	80.2	106.95	


■ 80机座电机的安装尺寸

单位: mm




电机型号	LA±1		惯量等级
	常规	带抱闸	
MS6S-80CN30B□3-20P7	107.1	132.1	
MS6S-80CN30B □ 3-20P7-S	95	126.9	- 低惯量
MS6S-80TH30B □ 3-20P7	107.1	132.1	
MS6S-80TH30B □ 3-20P7-S	106.1	138	
MS6H-80CN30B□3-20P7	107.1	132.1	高惯量
MS6H-80CN30B□3-20P7-S	89.2	121.1	
MS6H-80TH30B□3-20P7	107.1	132.1	
MS6H-80TH30B□3-20P7-S	100.3	132.2	
MS6S-80CN30B□3-21P0	117.6	142.6	低惯量
MS6S-80TH30B □ 3-21P0	117.6	142.6	
MS6H-80CN30B□3-21P0	134	159	
MS6H-80CN30B□3-21P0-S	112.5	144.4	高惯量
MS6H-80TH30B□3-21P0	134	159	
MS6H-80TH30B□3-21P0-S	123.6	155.5	

■ 100机座电机的安装尺寸



电机型号	LA±1		惯量等级
	常规	带抱闸	
MS6L-100CN30B □ 2-□ 1P5	180	205	
MS6L-100TH30B□2-□1P5	193	218	超低惯量
MS6L-100CN30B□2-42P5	228	253	坦瓜顶里
MS6L-100TH30B□2-42P5	241	266	


■ 110机座电机的安装尺寸




电机型号	LA±1		惯量等级
	常规	带抱闸	
MS6G-110CN30B □ 2- □ 1P5	132.5	163.5	中惯量
MS6G-110TH30B □ 2- □ 1P5	149	180	宁 贝里

■ 130机座电机的安装尺寸


单位: mm



电机型号	LA:	±1	惯量等级
	常规	带抱闸	
MS6G-130CN15B□2-□0P8	133.5	162.5	
MS6G-130TH15B□2-□0P8	150	179	
MS6G-130CN25B □ 2-□1P0	119.5	148.5	
MS6G-130TH25B□2-□1P0	136	165	
MS6G-130CN20B □ 2-□1P5	133.5	162.5	中惯量
MS6G-130CN15B□2-□1P5	151.5	180.5	中 灰里
MS6G-130TH20B□2-□1P5	150	179	
MS6G-130TH15B□2-□1P5	168	197	
MS6G-130CN15E□2-□2P3	181.5	210.5	
MS6G-130TH15E□2-□2P3	198	227	




to to Till C	LA±1		惯量等级
电机型号	常规	带抱闸	原里守级
MS6G-130CN15B□2-□2P3	181.5	210.5	中惯量
MS6G-130TH15B□2-□2P3	198	227	中原里




电机型号	LA	海里学师	
	常规	带抱闸	惯量等级
MS6S-130CN30B□2-43P0	202.8	231.8	
MS6S-130TH30B□2-43P0	219.3	248.3	
MS6S-130CN30B□2-45P0	257.8	298.5	低惯量
MS6S-130TH30B□2-45P0	274.3	315	似顶里
MS6S-130CN30B□2-47P0	321.8	362.5	
MS6S-130TH30B□2-47P0	338.3	379	

■ 180机座电机的安装尺寸


单位: mm




电机型号	LA±1		海里学 机
	常规	带抱闸	惯量等级
MS6H-180CN15B □ 2-43P0	215	255	高惯量
MS6H-180CN15B □ 2-44P4	247	287	可以里




电机型号	LA±1		海里华机	
	常规	带抱闸	惯量等级	
MS6H-180CN15B□2-45P5	269	309	高惯量	
MS6H-180CN15B□2-47P5	325	365	可恢里	



电机型号	LA	惯量等级	
电机垒号	常规	带抱闸	贝里
MS6H-180CN15E□2-45P5	269	309	高惯量
MS6H-180CN15E□2-47P5	325	365	同坝里




电机型号	LA±1		海里学机
	常规	带抱闸	惯量等级
MS6G-180CN15B□2-43P0	162	206.5	
MS6G-180CN15B□2-44P4	185	229.5	中惯量
MS6G-180TH15B□2-43P0	176.5	221	中恢星
MS6G-180TH15B□2-44P4	199.5	244	




中 和刑口	LA	栅里空机	
电机型号	常规	带抱闸	惯量等级
MS6G-180CN15B□2-45P5	208	252.5	
MS6G-180CN15B□2-47P5	256	300.5	上押
MS6G-180TH15B□2-45P5	222.5	267	中惯量
MS6G-180TH15B□2-47P5	270.5	315	

■ 200机座电机的安装尺寸

单位: mm



电机型号	LA	細具空机	
	常规	带抱闸	惯量等级
MS6G-200TH17B□2-413P0-F	433	512	
MS6G-200TH17B□2-417P0-F	468	545.5	中惯量
MS6G-200TH17B□2-421P0-F	503	580.7	十
MS6G-200TH17B2-427P0-F	536.4	615.7	




中扣刑具	LA	惯量等级	
电机型号	常规	带抱闸	恢里守级
MS6G-200TH17B2-413P0-Y	361	/	
MS6G-200TH17B2-417P0-Y	396	/	中惯量
MS6G-200TH17B2-421P0-Y	431	/	中顶里
MS6G-200TH17B2-427P0-Y	166	/	

3. 伺服系统的配线


3.1 主电路配线

3.1.1 伺服驱动器端子排布


■ DM6-4110P0-R 整流单元




■ DM6C-40P4/40P7/43P0 (-S) -M 逆变模块




■ DM6C-45P5/47P5/415P0(-S)-M 逆变模块



■ DM6C-445POS/455POS/475POS-M 逆变模块



3.1.2 主电路端子及说明



■ DM6-4110P0-R


按照从左到右的顺序,主电路端子功能依次如下:

端子	功能	说明
R, S, T	主电路电源输入端子	三相交流 380~440V,50/60Hz

3.2 端子说明

3.2.1 CNO 端子说明(I/O 端子)

以下连接器的编号,均为面向逆变模块面板看时的顺序。




编号	名称		说明	编号	名称		说明
1	SI1+	轴A	SI1+(高速)	16	SO4-	轴B	SO4-
2	SI1-	轴 A	SI1-(高速)	17	SO4+	轴 B	SO4+
3	SI2+	轴 A	SI2+(高速)	18	COM	轴 B	输出端子地
4	SI2-	轴 A	SI2-(高速)	19	SO3	轴 B	SO3
5	SI3	轴 A	SI3	20	SO2	轴 B	SO2
6	SI4	轴 A	SI4	21	SO1	轴 B	SO1
7	SI5	轴 A	SI5	22	+24VI	轴 B	输入+24V
8	SI6	轴 A	SI6	23	SI6	轴 B	SI6
9	+24V	轴 A	输入+24V	24	SI5	轴 B	SI5
10	SO1	轴 A	SO1	25	SI4	轴 B	SI4
11	SO2	轴 A	SO2	26	SI3	轴 B	SI3
12	SO3	轴 A	SO3	27	SI2-	轴 B	SI2- (高速)
13	COM	轴 A	输出端子地	28	SI2+	轴B	SI2+(高速)
14	SO4+	轴 A	SO4+	29	SI1-	轴 B	SI1- (高速)
15	SO4-	轴 A	SO4-	30	SI1+	轴 B	SI1+(高速)



- 输入输出端子:分别有 4 路高速脉冲输入,8 路普通 IO 输入;输出是 6 路普通 IO 口输出和 2 路干接点输出。其中引脚 1~4、27~30 是高速脉冲,最高 10Mbd,其余是低速脉冲,速率不高于 10Kbd;
- 32kW 及以上逆变为单轴逆变,驱动器内仅含轴 A 端子有效(编号 1~15)。

3.2.2 CN1 的端子说明(EtherCAT 通讯)



编号	名称	编号	名称
1	TX A+	9	TX B+
2	TX A-	10	TX B-
3	RX A+	11	RX B+
4	-	12	-
5	-	13	1
6	RX A-	14	RX B-
7	-	15	-
8	-	16	-


3.2.3 CN2 的端子说明(编码器)

■ CN2 驱动器本体侧-编码器插座端子排列如下所示:



序号	定义	序号	定义
1	测温传感器-	6	GND
2	测温传感器+	7	
3	485-B	8	+5V
4	485-A	9	
5	屏蔽层	/	/


3.2.4 CN3 的端子说明(USB Type-C 接口)



序号	定义	序号	定义
A1	GND	B1	GND
A4	USB-VBUS	B4	USB-VBUS
A6	USB-D+	В6	USB-D+
A7	USB-D-	В7	USB-D-
A9	USB-VBUS	В9	USB-VBUS
A12	GND	B12	GND

USB Type-C 硬件接口支持双面插入,最大传输距离标准值为 15 米。默认通讯参数:波特率 115200bps;数据位 8 位;停止位 1 位;偶校验,支持热插拔。

3.2.5 CN4 的端子说明(分频输出与全闭环信号端子)



编	名称	说明	编号	名称	说明
1	QBH-A+	全闭环输入 A+	9	FPA+	编码器分频输出 A+
2	QBH-A-	全闭环输入 A-	10	FPA-	编码器分频输出 A-
3	GND	光栅尺 GND	11	FPB+	编码器分频输出 B+
4	QBH-B+	全闭环输入 B+	12	FPB-	编码器分频输出 B-
5	QBH-B-	全闭环输入 B-	13	FPZ+	编码器分频输出 Z+
6	QBH-Z+	全闭环输入 Z+	14	FPZ-	编码器分频输出 Z-
7	QBH-Z-	全闭环输入 Z-	15	5V	光栅尺供电 5V
8	GND	光栅尺 GND	/	/	空闲引脚


3.2.6 CN5 的端子说明(STO 信号)



名称	说明
2-COM	STO2-COM
2-24V	STO2-24V
1-COM	STO1-COM
1-24V	STO1-24V

外部 24V 输入, 电压范围: 21.6V~26.4V, 0.5A 以内。

3.2.7 CN6 的端子说明(CAN+485 通讯+站号分配)



编号	名称	编号	名称
1	CANH	9	CANH
2	CANL	10	CANL
3	GND	11	GND
4	485-A	12	485-A
5	485-B	13	485-B
6	485GND	14	485GND
7	OUT-TX	15	OUT-TX
8	OUT-RX	16	OUT-RX

CN6 标准 RJ45 子母端子;包含两路隔离 485 通讯;2 路隔离 CAN 通讯,2 路隔离站号分配接口。

485 通讯为低速,波特率不超过 115200,支持 32 个从站。CAN 通讯默认支持高速 CAN 总线,最大通讯波特率 1MHz; 1MHZ 理论支持最远 25 米; CAN 理论支持 64 轴。

最后一个逆变轴的 CAN 通讯出线口可插一个 JA-ET 终端电阻,保证通讯的稳定。

3.2.8 CN7 的端子说明(抱闸端子)



编号	名称	编号	名称
1	/	4	/
2	BK-	5	BK+
3	/	6	/



45kW/55kW/75kW 逆变无抱闸端子。

3.3 信号端子分类及功能


3.3.1 SI 输入信号

使用继电器或者集电极开路的晶体管电路来连接。使用继电器连接时,请选定微小电流用继电器。如果不使用微小电流用继电器,则会造成接触不良。

	分类	输入端子	功能
5	开关量输入	SI1~SI6	多功能输入信号端子

输入端子的出厂分配

端子	SI1	SI2	SI3	SI4	SI5~SI6
功能	S-ON/使能	ALM-RST/报警复位	P-OT/禁止正转	N-OT/禁止反转	未分配






- SI1、SI2 是高速 SI 输入,响应速度小于等于 2us; 支持 NPN/PNP, 支持 24VDC, 最小建议不低于 18V, 最高建议不高于 28V。
- SI3、SI4、SI5、SI6 四路低速 SI 输入,响应时间小于等于 2ms; 支持 NPN 和 PNP 接法。

3.3.2 SO 输出信号

分类	输出端子	功能
光耦输出	SO1~SO4	多功能输出端子

输出端子的出厂分配

端子	SO1	SO2	SO3~SO4
功能	COIN/定位完成	ALM/报警	未分配






- SO4 带+、-标识;
- 最大负载电压和电流: 电压: DC 30V (最大) 最大负载电流: 400W 及以下: SO1 500mA (最大)、SO2~SO4 50mA (最大) 750W 及以上: SO1~SO4 50mA (最大)
- SO1~SO3 仅支持 NPN 接法, SO4 为干接点输出, 支持 NPN 和 PNP 接法, 低速 SO 输出。

3.3.3 编码器反馈输出信号


编码器分频输出电路通过差分驱动器输出差分信号,为上位装置构成位置控制系统时提供闭环反馈信号。在上位装置侧,请使用差分或者光耦接收电路接收,最大输出电流为20mA。



3.4 EtherCAT 通讯连接说明

EtherCAT 运动控制系统的接线十分简单,得益于 EtherCAT,Ethernet 的星型拓扑结构可以被简单的线型结构所替代。以信捷 DM6C 系列伺服为例,由于 EtherCAT 无需集线器和交换机,XG2 系列 PLC 本体和 DM6C 系列伺服均自带 EtherCAT 通讯网口,因而电缆、桥架的用量大大减少,连线设计与接头校对的工作量也大大减少,便于节省安装费用。

EtherCAT 总线接线建议使用线型接法。其接线方式如下图所示:





XG2 系列 PLC 中只有 LAN2 口支持 EtherCAT 通讯。伺服驱动器的两个通讯网口遵循"下进上出"的原则,即 XG2 的 LAN2 口必须与第一台伺服的 IN 口相连,再由第一台伺服上面的 OUT 口与第二台伺服下面的 IN 口相连,依此类推。

通讯传输的过程中不可避免地会受到周围电磁环境的影响,建议用户使用工业级超五类网线, 也可在我司选购。

总线通讯连接实物接图








总线通讯遵循下进上出规则。 网线接口引脚定义见 <u>3.2.2 章节</u> CN1 的端子说明。

3.5 大功率电机风扇接线




- 上图电机风扇接线示例以信捷伺服电机 200 机座电机为介绍;
- 11kW 及以上大功率风冷电机有风扇,电机出厂内部结构需要接动力线和风扇电源线,风扇电源供电电压规格请参考电机风扇接线处标注;
- 电机出厂时风扇引出线已连接,另一端直接通过风扇出线口连接供电电源即可。

4. 伺服系统使用前操作

4.1 基本操作

4.1.1 操作面板说明



按键名称	操作说明
SEL	短按: 轴切换, 轴号显示在最左侧
ESC	短按: 状态的切换, 状态返回
nic	短按:显示数据的递增;
INC	长按:显示数据连续递增
DEC	短按:显示数据的递减;
DEC	长按:显示数据连续递减
ENTER	短按:移位;
	长按:设定和查看参数




上电后面板会进行自检操作,所有的显示数码管以及五个小数点会同时亮1秒。

4.1.2 按键操作

通过对面板操作器的基本状态进行切换,可进行运行状态的显示、参数的设定、辅助功能运行、报警状态等操作。按 ESC 键后,各状态按下图显示的顺序依次切换。

状态: bb 表示伺服系统处于空闲状态; run 表示伺服系统处于运行状态, rst 表示伺服需要重新上电(此图中面板状态显示不包括轴号)。




- ◆ 参数设定 Px-xx: 第一个 x 表示组号,后面两个 x 表示该组下的参数序号。
- ◆ 监视状态 Ux-xx: 第一个 x 表示组号,后面两个 x 表示该组下的参数序号。
- ◆ 辅助功能 Fx-xx: 第一个 x 表示组号,后面两个 x 表示该组下的参数序号。
- ◆ 报警状态 E-xxx: 前两个 x 表示报警大类,最后一个 x 表示大类下的小类。

4.2 运行显示状态说明

上电时,面板显示,根据 P8-25 参数设置。

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P8-25	面板显示 设定	0	所有	0: 正常显示,上电显示'bb'或者'run' 1: 面板上电显示 U0-00 的值,速度反 馈,单位 rpm 2: 面板上电显示 U0-07 的值,转矩反 馈,单位%	随时	断电重新上电

■ 当为速度、转矩控制模式时



位数显示内容


位数据	显示内容
P5-39	当电机的实际速度与指令速度相同时,亮灯。
同速检测(/V-CMP)	同速信号检测宽度: P5-04(单位: rpm)
P5-42	当速度控制时,转矩超过设置值时,亮灯。
转矩限制 (/CLT)	内部正转矩限制: P3-28 内部反转矩限制: P3-29
P5-40	当电机转速高于旋转检测速度时,亮灯。
旋转检测(/TGON)	旋转检测速度: P5-03(单位: rpm)
P5-31	零箝位信号开始动作时,亮灯。
零箝位(/ZCLAMP)	令相似信与开始 列下 的,
P5-43	当转矩控制时,速度超过设置值时,亮灯。
速度限制 (/VLT)	转矩控制时的正向速度限制: P3-16; 反向速度限制: P3-17。

简码显示内容

简码显示内容	显示内容		
	待机状态中		
	伺服OFF状态。(电机处于非通电状态)		
	运行中		
	伺服使能状态。(电机处于通电状态)		

简码显示内容	显示内容
	需要复位状态
	伺服需要重新上电
	禁止正转驱动状态
	P-OT ON状态。请参照 <u>5.3.2</u> 节。
	禁止反转驱动状态
	N-OT ON 状态。请参照 <u>5.3.2</u> 节。
	控制模式 2 为空

■ 当为位置控制模式时



位数显示内容


位数据	显示内容
P5-38	位置控制时,当给定位置与实际位置相同时,亮灯。
定位结束(/COIN)	定位完成宽度: P5-00(单位: 指令脉冲)
P5-36	位置控制时,当给定位置与实际位置相同时,亮灯。
接近(/NEAR)	接近信号宽度: P5-06
P5-40	当电机转速高于旋转检测速度时,亮灯。
旋转检测(/TGON)	旋转检测速度: P5-03 (单位: rpm)

简码显示内容

简码显示内容	显示内容		
	待机状态中		
	伺服OFF状态。(电机处于非通电状态)		
	运行中		
	伺服使能状态。(电机处于通电状态)		
	需要复位状态		
	伺服需要重新上电。		
	禁止正转驱动状态		
	P-OT ON状态。请参照 <u>5.3.2</u> 节。		
	禁止反转驱动状态		
	N-OT ON 状态。请参照 <u>5.3.2</u> 节。		
IJLE	控制模式 2 为空		

4.3 UX-XX 监控参数

■ U0-21 输入信号的状态




■ U0-21 输入信号 1 分配

段码	说明	段码	说明
1	/S-ON 伺服使能信号	2	/P-CON 比例动作指令
3	/P-OT 禁止正转驱动	4	/N-OT 禁止反转驱动
5	/ALM-RST 警报清除	6	/P-CL 正转侧外部转矩限制
7	/N-CL 反转侧外部转矩限制	8	/SPD-D 内部设定速度选择
9	/SPD-A 内部设定速度选择	10	/SPD-B 内部设定速度选择

注:通过通讯读取状态时,读取的二进制数从右向左依次与/S-ON,/P-CON位置对应,0代表该位置信号没有输入,1代表该位置信号有输入。例:0x0001表示/S-ON有输入,0x0201表示/S-ON和/SPD-B有输入。

■ U0-22 输入信号的状态



■ U0-22 输入信号 2 分配


段码	说明	段码	说明
11	/C-SEL 控制方式选择	12	/ZCLAMP 零箝位
13	/INHIBIT 指令脉冲禁止	14	/G-SEL 增益切换
15	/CLR 脉冲清除	16	/CHGSTP 换步
17	/I-SEL 惯量切换	18	_
19	_	20	_

注:通过通讯读取状态时,读取的二进制数从右向左依次与/C-SEL,/ZCLAMP 位置对应,0 代表该位置信号没有输入,1 代表该位置信号有输入。例: 0x0001 表示/ C-SEL 有输入,0x0009 表示/C-SEL 和/G-SEL 有输入。



"一"为保留显示用,不表示任何信号,该状态位一直为0。

■ U0-23 输出信号的状态




■ U0-23 输出信号 1 分配

段码	说明	段码	说明
1	定位完成保持(/COIN_HD)	2	定位结束(/COIN)
3	同速检测(/V-CMP)	4	旋转检测(/TGON)
5	准备就绪(/S-RDY)	6	转矩限制 (/CLT)
7	速度限制检测(/VLT)	8	制动器联锁(/BK)
9	警告 (/WARN)	10	输出接近(/NEAR)

注:通过通讯读取状态时,读取的二进制数从右向左依次与/COIN_HD,/COIN 位置对应,0 代表该位置信号没有输出,1 代表该位置信号有输出。例: 0x0001 表示/COIN_HD 有输出,0x0201 表示/COIN_HD 和/NEAR 有输出。

■ U0-24 输出信号状态



■ U0-24 输出信号分配

段码	说明	段码	说明
11	报警 (/ALM)	12	速度达到(/V-RDY)
13	自定义输出1	14	自定义输出 2
15	/Z 相	16	/MRUN
17	保留	18	保留
19	保留	20	保留

注:通过通讯读取状态时,读取的二进制数从右向左依次与/ALM、位置对应,0代表该位置信号没有输入,1代表该位置信号有输入。例:0x0011表示/ALM和/Z相有输出。

■ U0-88 电机代码读取状态

U0-88 显示状态	含义
	0001——读编码器电机参数成功,但 P0-33 = 0,使用读编码器中的电机参数。
	0011——读编码器电机参数成功, P0-33≠0, 使用驱动器中的电机参数。
	0021——读编码器电机参数成功,但参数值是 0,设置 P0-53 后使用。
	0031——读编码器电机参数成功,但损坏(CRC 校验出错), 设置 P0-53 后使用。
	0042——读编码器电机参数失败,设置 P0-53 后使用。

■ U4-18 输入信号状态

SI1	\$12	\$13	U4-18 显示
1	0	0	0x0001
0	1	0	0x0002
1	1	0	0x0003
0	0	1	0x0004

注: U4-18 显示 SI 端子的软件生效状态,即只有设置的相应端子的功能之后,该端子输入高电平才会在 U4-18 显示。例如 SI1 并没有任何功能分配,即使硬件将 SI1 置为高电平 U4-18 的第 0 位也不会显示 1。

■ U4-19 输出信号状态

S01	S02	S 03	U4-19 显示	
1	0	0	0x0001	
0	1	0	0x0002	
1	1	0	0x0003	
0	0	1	0x0004	
•••	•••			
注: U4-19 显示 SO 端子的软件生效状态,按照 bit 位显示。				

4.4 FX-XX 辅助功能内容

■ F0-XX

功能代码	说明	功能代码	说明
F0-00	清除报警	F0-08	面板外部指令自整定
F0-01	参数恢复出厂	F0-09	面板内部指令自整定
F0-02	清除位置偏差	F0-10	面板振动抑制 1
F0-04	清除历史报警记录	F0-11	面板振动抑制 2
F0-07	面板惯量辨识	F0-12	面板振动抑制(快速 FFT)

1) 清除报警(参数 F0-00)

发生故障时,自动跳出 E-XXX 的报警状态,显示报警编号,无故障时报警状态不可见。

在报警状态下,通过面板操作向 F0-00 写入 1 可对故障进行复位。

当发生报警时,首先消除报警原因,然后再清除报警。如因伺服电源 OFF 使伺服报警则不必进行报警清除。

2)参数恢复出厂值(参数 F0-01)

先将伺服 OFF, 然后进行恢复出厂操作, 操作如下:

设置 F0-01=1,按 ENTER 确认后,则参数恢复出厂已完成,不需要重新断电。

3) 清除偏差(参数 F0-02)

设置 F0-02=1, 可对偏差清除。

4) 面板惯量辨识(参数 F0-07)

惯量辨识前请使用 F1-00 点动功能确认伺服旋转方向, 惯量辨识开始时由 INC 或 DEC 决定伺服 运行初始方向!

如果自适应默认参数下伺服抖动,请先切换至自适应大惯量模式(P2-03.3=1),保证伺服基本的平稳运行后再进行惯量辨识!

服处于 bb 状态下进入参数 F0-07 显示:



详细步骤参考9.2.4。

5) 面板外部指令自整定(参数 F0-08)

详细步骤参考9.4.5。

6) 面板内部指令自整定(参数 F0-09)

详细步骤参考9.4.4。

7) 面板振动抑制(参数 F0-10、F0-11)


振动抑制模式	显示	改变的参数
模式1	vib-1	只会更改振动抑制相关参数
模式 2	Vib-2	会更改振动抑制相关参数、速度环增益

以下对操作步骤进行说明:

1、 在自整定模式下进入参数 F0-10, 面板显示 vib-1 或进入 F0-11, 面板显示 vib-2;



2、 短按 ENTER 键,面板显示 Son 并闪烁,此时需要手动开启使能;



3、 开伺服使能后,面板显示 tune 并闪烁,进入整定状态;


4、 上位装置开始发送脉冲指令运行,直到显示 done 并闪烁完成振动抑制;

5、 短按 STA/ESC 键退出。

振动抑制参数会自动写入第二和第一陷波器(只有一个振动点时会优先开第二陷波器)。相关参数详见<u>8-7-7节</u>陷波滤波器。

8) 面板振动抑制(快速 FFT) (参数 F0-12)

该功能可在伺服操作面板上通过F0-12参数进行机械特性分析,找出机械共振频率从而实现振动抑制。




■ F1-XX

功能	代码	说明	功能代码	说明
F1-	-00	点动	F1-05	软件使能

功能代码	说明	功能代码	说明
F1-01	试运行	F1-06	绝对值编码器位置清除
F1-02	电流采样校零	-	-

1) 点动操作(参数 F1-00)

进入点动模式前请先确认电机轴未连接到机械上,并且驱动器处于 bb 空闲状态!



点动操作时增益等参数会参与控制,根据运行情况可判断参数设置是否适当。


	JOG 点动速度					
P3-18	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效
	1rpm	100	0~1000	JOG 微动	伺服 OFF	即时

2) 试运行(参数 F1-01)

进入试运行模式前请先确认电机轴未连接到机械上!


当伺服驱动器连接非原配编码器线或动力线后,应先进入试运行模式以验证编码器端子或动力端 子连接正确。

试运行主要对动力线以及编码器反馈线路进行检查,确定连结是否正常。按下述操作电机可正常 实现正反转,若电机轴出现抖动或者提示报警要立即断开电源,重新检查接线情况。



3) 电流采样校零(参数 F1-02)

当伺服驱动器自更新完毕,或长时间后电机运转不平稳时,建议用户进行电流检测偏移量自动调整,在驱动器处于 bb 空闲状态下进行如下操作。



按下 STATUS/ESC 键退出此功能,要重新上电。

4) 面板使能(参数 F1-05)

参数	信号名称	设定	意义	修改	生效
		0	不使能		
DO 02	体 化措士	1	I/O 使能/S-0N	月眼 OEE	即时
P0-03	使能模式	2	软件使能(F1-05 或者通讯)	伺服 OFF	ርበ ሀጋ
		3 (默认)	总线使能(支持运动总线的型号)		

将 P0-03 设为 2 时:

F1-05 = 0: 取消使能,恢复到 bb 空闲状态。

F1-05 = 1: 强制使能, 伺服处于 RUN 运行状态。



重新上电后强制使能将失效。

用户使用普通模式下若想一上电就使能,且断电后仍生效,则 P5-20 设置为 n.0010。(P0-03=1 生效)

5) 绝对值编码器清除圈数(参数 F1-06)

先将伺服 OFF, 然后进行绝对值编码器清除圈数操作, 操作如下:

- ① 通过面板操作向 F1-06 写入 1 可对绝对值编码器圈数进行清除。
- ② 通过 Modbus Rtu 对 0x2106 十六进制地址写 1 即可清除圈数(伺服 bb 状态生效,清除后将 0x2106 写 0)。

4.5 故障报警处理

发生故障时,自动跳出报警状态,显示报警编号,无故障时报警状态不可见。在报警状态下,通过面板操作向 F0-00 写入 1 可对故障进行复位。

如因伺服电源 OFF 使伺服报警则不必进行报警清除。



当发生报警时,首先应消除报警原因,然后再解除报警。

4.6 面板按键操作

举例设置参数 P3-09 的内容由 2000 变更为 3000 时的操作步骤。


步骤	面板显示	使用的按键	具体操作
1		AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	轴间切换,轴号显示在最左侧
2		AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	无需任何操作
3		AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	按一下 STA/ESC 键进入参数设置 功能
4	P3-00	AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	按 INC 键,按一下就加 1 ,将参数 加到 3,显示 P3-00
5		AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	短按(短时间按)一下 ENTER 键, 面板的最后一个 0 会闪烁
6	P3-09	AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	按 INC 键,加到 9
7	P3-09	AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	长按(长时间按)ENTER键,进入 P3-09内部进行数值更改。
8	3000	AXIS STA/ESC INC DEC ENTER	按 INC、DEC、ENTER 键进行加减和移位,更改完之后,长时间按ENTER 确认
9		操作结束	



当设置参数超过可以设定的范围时,驱动器不会接受该设定值,并且驱动器会报 E-021(参数设置超限)。参数设置超限一般发生在上位机通过通讯向驱动器写入参数的时候。


4.6.1 输入/输出 SI、SO 相关 P 组参数设定举例

举例设置参数 P5-47 (报警输出端子设定) 的端子由 SO2 变更为 SO3 控制,常开触点变更为常闭触点的操作步骤。



4.6.2 负数值 P 组参数设定举例

举例设置参数 P4-11(内部位置模式脉冲数高位)为-15, 即第一段脉冲数为-150000 时的操作步骤。



4.7 更改电机代码

一款伺服驱动器可配套多种功率等级相近的电机,不同型号电机由电机铭牌上的电机代码区分。调试伺服系统前、请必须先确认电机代码 U3-70 是否和电机铭牌标签一致。如不一致请联系代理商或技术支持。



5. 基本功能的设定

5.1 绝对值系统

5.1.1 绝对值系统的设定

为了保存绝对值编码器的位置数据,需要安装电池单元。

将电池安装在带电池单元的编码器电缆的电池单元上(内配)。

不使用带电池单元的编码器电缆时,请将 P0-79 设为 1,即将多圈绝对值编码器用作增量型编码器。

参数	信号名称	设定	意义	设定范围
		0	正常使用绝对值编码器,使用电池记忆位置	
P0-79	绝对式编码器	1 (默认)	作为增量式编码器使用,不再记忆多圈位置	0~2
P0-79	设定	2	作为绝对值编码器使用,但是忽略多圈溢出报警,	0~2
		2	启用记录圈数溢出次数,掉电记忆	



当更换多圈电机之后,发生 E-222 报警,会自动清除多圈圈数溢出次数,否则会出现严重的位置偏差,造成危险。

5.1.2 更换电池

更换电池时,请在保持驱动器与电机连接完好且控制电源接通状态下进行更换电池,如在驱动器 与电机的控制电源为关闭状态下更换电池,会丢失保存有编码器内的数据。




绝对值编码器电池盒型号(本电池无法充电)

- 普通线缆所配电池盒: CP-B-BATT
- 坦克链线专用电池盒: CPT-B-BATT


电池的更换步骤

使用带电池单元的编码器电缆时


- I、 只接通伺服单元的控制电源;
- 2、 打开电池单元的盒盖;



3、 取出旧电池,安装新电池;



4、 合上电池单元的盒盖;



- $m{5}$ 、 更换电池后,为解除"编码器电池警报(E-222)"显示,请清除报警(F0-00=1);
- 6、 再次接通伺服单元的电源;
- 7、 确认错误显示消失,伺服单元可正常动作。

5.1.3 旋转圈数上限设定值

旋转圈数上限值可用于转台等回旋体的位置控制。例如,假设有一种机器,其转台仅作单向运动,如下图所示。



由于只能朝一个方向旋转,因此经过一定时间后,其旋转圈数总会超过绝对值编码器所能计数的 上限值。

伺服电机系列	分辨率 (单圏数据)	旋转圈数串行数据 的输出范围	超限时的操作
CN	19	-32768~32767	高于正转方向上限值(+32767*2 ¹⁹)时: 旋转量串行数据=32767*2 ¹⁹ 低于反转方向下限值(-32768*2 ¹⁹)时: 旋转量串行数据=-32768*2 ¹⁹
ТН	23	-32/08~32/0/	高于正转方向上限值(+32767*2 ²³)时: 旋转量串行数据=32767*2 ²³ 低于反转方向下限值(-32768*2 ²³)时: 旋转量串行数据=-32767*2 ²³

5.1.4 绝对值编码器清除多圈

编码器清除圈数需要在伺服 bb 状态完成,清除圈数可通过伺服面板清除和 Modbus-RTU 通讯清除。F1-06 写入1,多圈绝对值当前圈数 U0-91 将被置零,绝对值编码器当前位置反馈 U0-57~U0-60、U0-94~97 中的多圈圈数也会被清除,保留单圈以内的位置。

该功能仅适用于多圈绝对值电机,单圈绝对值电机该功能无效。

1、伺服驱动面板清除

伺服处于 bb 状态下进入参数 F1-06 显示:



按【INC】键加至1并长按【ENT】确认退出:



通过 F1-06 可以通过面板清除绝对值编码器位置的圈数。

2、EtherCAT 总线通讯清除

在伺服 bb 状态下,通过 EtherCAT 总线通讯对 #0x4106 写 1 即可清除圈数;也可通过总线 SDO 写入:



给 D0 写 1 即可清除圈数。

5.1.5 绝对值编码器零点标定

用户参数	名称			
F1-06	设置为1: 绝对值编码器清除多圈位置			
	设置为 3: 绝对值编码器零点标定			
U0-94				
U0-95	可清零的相对编码器反馈值			
U0-96				
U0-97				

绝对值编码器零点标定需要在伺服 bb 状态完成,只能通过伺服面板标定。F1-06 写入 3,绝对值编码器当前位置反馈 U0-94~97 中编码器位置会被标定为 0。



不支持通过 SDO 通讯进行绝对值编码器零点标定。

1、伺服驱动面板标定

伺服处于 bb 状态下进入参数 F1-06 显示:




按【INC】键加至3并长按【ENT】确认退出:



通过 F1-06 可以面板标定编码器当前位置为零位, U0-94~97 显示标定后的编码器位置。

5.2 失电制动器(抱闸)

当伺服电机控制垂直负载时,用"带失电制动器伺服电机"的目的是: 当把系统的电源置于"OFF"时,使可动部分不会在自重或者外力的作用下发生移动。



内置于伺服电机中的制动器是无励磁动作型的固定专用制动器。不能用作动态制动用途,请仅在 使伺服电机保持停止状态时使用。

● 关联参数


参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-44	制动器联锁/BK	n.0000	-	0~ffff	伺服 bb	即时
P5-07	伺服 OFF 延迟时间	500	1ms	-500~9999	伺服 bb	即时
P5-08	制动器指令输出速度	30	rpm	20~10000	伺服 bb	即时
P5-09	制动器指令等待时间	500	ms	0~65535	伺服 bb	即时
P0-69.2	伺服掉电信号来源	0	-	0~1	随时	即时



DM6C 系列伺服驱动器抱闸信号端子采用外置结构,未集成到 CN0 信号端子中,参数 P5-44 设置为除 0 以外的参数时,抱闸信号端子才有信号输出。为不影响其他 SO端子功能,建议设置不占用 S01~SO4 端子。

1、硬件连接

伺服单元的顺序输出信号"/BK"和"制动器电源"构成了制动器的ON/OFF电路。典型的连接实例如下所示。



2、软件参数设置

对于带抱闸的伺服电机,需要对伺服驱动器的抱闸信号端子进行启用,即参数P5-44需要设置为0以外的参数值。

参数设置状态	伺服驱动状态	信号/BK 端子 输出逻辑	伺服电机状态
P5-44=n.000□	伺服 bb	无效	抱闸电源断开,电机处于位置锁定状态
P3-44=n.000	伺服 run	有效	抱闸电源接通, 电机处于可旋转状态
P5-44=n.001	伺服 bb	无效	抱闸电源断开,电机处于位置锁定状态
P3-44=11.001 🗆	伺服 run	有效	抱闸电源接通, 电机处于可旋转状态




- 当使用抱闸信号端子控制抱闸时,伺服使能ON、抱闸电源接通,电机处于可旋转状态;
- 如果新机调试出现电机不能转动的情况,请确认抱闸是否打开。

3、伺服驱动抱闸控制的时序


1)正常上电状态抱闸时序

伺服开使能与抱闸 ON 是同时发生的。从抱闸端子输出到抱闸线圈响应,中间间隔响应时间为50~60ms。



2) 运动过程中关闭使能抱闸时序

运动过程中直接关使能,指的所示电机轴在有转速的情况下(此时电机转速>0),直接执行了关使能的操作。关使能后,电机减速,当电机在 P5-09 的时间内减速到 P5-08 设置的速度时,关闭抱闸。如左图所示,如果到了 P5-09 设置的时间,电机还未减速到 P5-08 的速度以下,也直接关抱闸,如右图所示:



3) 静止状态下关闭使能抱闸时序

静止状态是运行速度为 0 的一种特殊的动态关使能。静态下执行关使能操作,将在关使能提前 P5-07 (P5-07 的绝对值)的时间,关闭抱闸,防止下坠。







报警时的抱闸时序参考(2)、(3)。

4) 使能后掉电抱闸时序

① 当 P5-07 设置为负数时,掉电信号发生时,直接关抱闸,此时需要消耗电容存储的电量,延迟 P5-07 的时间后关使能。




② 当 P5-07 设置值为正数时,接收到掉电信号,直接关抱闸、关使能(此时 P5-07 延时时间不起作用)。





当P0-69.2=1时,此时检测的掉电信号为母线电压P0-54,当P0-54到达设定值(默认为140V)后以P5-07这个设定值去关闭抱闸,抱闸时序参照4)。

4、抱闸接法



- 5、当出现断电后抱闸微微下落时,可通过以下解决办法解决:
 - ① 适当把 P5-07 减小,可设置为负数。
 - ② 直接将 P0-69.2 设置为 1。

5.3 停车方式

伺服停机按停机方式分为自由停机、	减速停机.	以下对伺服停机方式做出解释说明。
	1/10LJ/N [T /1/1.]	

停机方式	自由停机	减速停机
停机原理	伺服驱动不使能,伺服电机不通电,自由 减速到 0,减速时间受机械惯量、设备摩 擦等影响。	伺服驱动器输出反向制动转矩,电机 迅速减速到 0。
停机特点	优点: 平滑减速, 机械冲击小 缺点: 减速过程较慢	优点: 减速时间短 缺点: 存在机械冲击

根据伺服停机出现的场景不同,分为伺服 OFF 停机、报警停机、超程停机。

5.3.1 伺服 OFF 以及报警停机

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-30	停止超时时间	20000	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P5-03	旋转检测速度	50	rpm	0~10000	随时	即时
P0-27	伺服关使能停机模式	0	-	0/2	伺服 bb	即时
P0-29	报警停止方式	2	-	0/2	伺服 bb	即时

参数	数值	意义
P0-27	0	自由运行停止,停止后保持自由运行状态。
P0-27	2	减速制动停止,停止后保持自由运行状态。
		关使能属性报警
	0/2	自由运行停止,停止后保持自由运行状态。
P0-29		不关使能属性报警
	0	自由运行停止,停止后保持自由运行状态。
	2	减速制动停止,停止后保持自由运行状态。

说明:

1) 伺服关使能停机模式 (P0-27)

- ① 当 P0-27=0 时, 若发生伺服 OFF 后, 电机开始依靠自由停车, 无报警;
- ② 当 P0-27=2 时,若发生伺服 OFF 后,电机开始依靠减速停车,直到速度小于 P5-03 后转为自由停车,同时伺服会对减速停止阶段计时。在减速停止过程中如果计时时间已经大于 P0-30,电机转速还没有降到 P5-03 以下,则报警 E-262。

2) 伺服报警停车方式 (P0-29)

- (1) 关使能属性报警
- ① 当 P0-29=0/2 时, 若发生伺服报警后, 电机开始依靠自由停车;

(2) 不关使能属性报警

- ① 当 P0-29=0 时, 若发生伺服报警后, 电机开始依靠自由停车;
- ② 当 P0-29=2 时,若发生伺服报警后,电机开始依靠减速停车,直到速度小于 50rpm 后转为自由停车,同时伺服会对减速停止阶段计时。在减速过程中如果计时时间已经大于 P0-30,伺服会直接进行自由停车,此时由于伺服处于报警状态,则不论 P0-29 的值为多少,均不会报警 E-262。停止后保持自由运行状态;
- 3) 伺服驱动 SO 端子分配了抱闸功能,不论 P0-27/P0-29=0 还是 2,均以减速方式停车。
- 4) 伺服驱动设置 P0-27/29=1/3/4/5 没有意义,均以自由停车方式停车。


5.3.2 普通模式超程时的停车方式

伺服单元的超程防止功能是指当机械的可动部超出所设计的安全移动范围时,通过输入限位开关 的信号,使伺服电机强制停止的安全功能。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-28	伺服超程停止模式	2	-	0~3	伺服 bb	即时
P0-30	停止超时时间	20000	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P5-22	禁止正转 /P-OT	n.0003	-		随时	即时
P5-23	禁止反转 /N-OT	n.0000	-		随时	即时

请务必按下图所示连接限位开关。



圆台及输送机等旋转型用途无需超程防止功能,此时无需对超程防止用输入信号进行接线。

参数设置状态	信号/POT、端子输入状态	超程信号(/POT、/NOT)端子逻辑
P5-22/P5-23=n.0000	无需外接端子输入	
P5-22/P5-23=n.000□	SI□端子无信号输入	无效
P5-22/P5-23=n.001□	SI□端子有信号输入	
P5-22/P5-23=n.0010	无需外接输入端子	
P5-22/P5-23=n.000□	SI□端子有信号输入	有效
P5-22/P5-23=n.001□	SI□端子无信号输入	

正转限位信号/POT、反转限位信号/NOT 内参数设置不能同时设置为同一个端子输入。

运行方向	遇到限位	运行状态
正转	正限位有效	POT,按 P0-28 设置伺服超程停止模式停车
正将	反限位有效	报警 E-261
反转	正限位有效	报警 E-261
汉 将	反限位有效	NOT,按 P0-28 设置伺服超程停止模式停车

参数	数值	意义
	0	减速停止1,停止后超程方向力矩为0,接收指令。
DO 20	1	自由停止,停止后超程方向力矩为0,接收指令。
P0-28	2	减速停止 2,停止后超程方向不接收指令。
	3	报警 (E-260)



- P0-28=0/2 时,电机接收到超程停止信号后开始减速停止,同时超程处理过程中停止超时时间也起作用。
- 位置控制时,用超程信号使电机停止运行时,可能会有位置偏差脉冲,要清除位置偏移脉冲,必须输入清除信号/CLR。如果伺服单元仍然接收到脉冲,这些脉冲将会累积直至伺服单元报警。
- 转矩控制时,伺服驱动 SO 端子分配了抱闸功能,无法通过超程信号端子 P5-22, P5-23 分配端子。
- 伺服驱动 SO 端子分配了抱闸功能, P0-28 自动设置成 2。


5.4 编码器 ABZ 相分频输出

伺服驱动通过分频输出电路通过差分驱动器输出差分信号。为上位机装置的控制提供位置信号, 或者为从动伺服提供脉冲信号,从而实现主从轴的随动控制。

1、编码器分频输出规格

端子名称	端子引脚号	端子功能
FPA+	9	A 相分频信号输出
FPA-	10	A相分列信与制出
FPB+	11	B 相分频信号输出
FPB-	12	B 相分 颁信 5 制 击
FPZ+	13	Z相分频信号输出
FPZ-	14	Z 相分 颁信 5 制 击

2、接线示意图



3、参数设定

	分频输出使	分频输出使能开关						
P0-17	设定值	功能	出厂值	适用模式	修改	生效		
PU-17	0	关闭分频输出功能	0	所有	扫眼 1.1	即时		
	1	打开分频输出功能	0	PJ 19	伺服 bb	디다		
	编码器每圈反馈脉冲数(低位)							
P0-18	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效		
	1	0	0-9999	所有	P0-17=0	即时		
	编码器每圈	反馈脉冲数(高位)						
P0-19	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效		
	10000	1	0-9999	所有	P0-17=0	即时		
	编码器反馈	脉冲输出分频(分子)						
P0-20	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效		
	-	1	0-65535	所有	P0-17=0	即时		


	编码器反馈脉冲输出分频(分母)						
P0-21	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效	
	-	1	0-65535	所有	P0-17=0	即时	
	Z相脉宽						
P5-19	设定单位	出厂设定	设定范围	适用模式	修改	生效	
	Ms	2	2-20	所有	随时	即时	

说明:

(1) 每圈输出脉冲数: P0-19*10000 + P0-18。P0-18~P0-21 都是关于编码器反馈的参数, P0-18、P0-19 为一组, P0-20、P0-21 为一组, 但是每圈反馈脉冲数 P0-18、P0-19 的优先级高于反馈脉冲输出分频 P0-20、P0-21, 只有 P0-18、P0-19 都设定为 0 的时候分频 P0-20、P0-21 才会生效。

例如,需要磁编绝对值电机(CN)每圈反馈 10000 个脉冲,可设定 P0-18=0000、P0-19=0001,也可设定编码器反馈分频比,即 P0-20/P0-21=需要电机每圈反馈/编码器分辨率=10000/524288=625/32768,则设置 P0-18 = P0-19 = 0,P0-20 = 625,P0-21 = 32768。

- (2)编码器反馈会从 CN0 口输出,如果采用单相计数则电机旋转一圈计数值和设定值相等,如果采用 AB 相计数则电机旋转一圈计数值为设定值的 4 倍。建议脉冲接收端采用 AB 相计数。
- (3) 假设每圈反馈脉冲数为 10 时,编码器分频脉冲输出 A 相(PAO) 信号和编码器分频脉冲输出 B 相(PBO) 信号输出如下:



	编码器反馈输出方向选择					
P0-87. 0	设定值	功能	出厂值	适用模式	修改	生效
	0	A 相超前 B 相为正转	0	所有	行职 OFF	即时
	1	B 相超前 A 相为正转	U	別有	伺服 OFF	גוויון
	差分反馈	贵输出 Z 相模式				
P0-87. 1	设定值	功能	出厂值	适用模式	修改	生效
P0-67. 1	0	不输出 Z 相脉冲	0	所有	伺服 OFF	即时
	1	输出 Z 相脉冲	U	別有		նրկայ

5.5 全闭环输入

5.5.1 全闭环概述

全闭环系统是通过外部位置检测装置(如编码器、光栅尺等)安装在运动机械上,检出控制对象机械的位置,向伺服单元实时反馈机器位置信息的系统。




在 A 点通过上位机发出脉冲指令,假设目标位置为光栅尺目标反馈位置 C 点,电机需要旋转 n 圈到达。若运行中,电机由于机械偏差等原因已旋转 n 圈到达 B 点,则将继续运行,直到光 栅尺反馈到达目标位置 C 点。全闭环方式可以确保控制不受外部机械偏差影响,提高控制精度。

5.5.2 全闭环功能接线与实现逻辑

外部编码器(光栅尺)位置反馈信号通过 CN4 端口反馈给伺服驱动器。

端子名称	端子引脚号	端子功能
QBH-A+	1	A 相分频信号输出
QBH-A-	2	A 作力 频信 5 相 山
QBJ-B+	4	B 相分频信号输出
QBH-B-	5	B 作分》如6 与制 由
QBH-Z+	6	Z相分频信号输出
QBH-Z-	7	乙 相刀 吹信 与制 田



5.5.3 全闭环开启调试

1、新电机空轴状态,关使能点动试运行,确认半闭环系统下的动作

伺服电机空载状态下,进行试运行、点动操作,参照 <u>4.4 F1 组</u>操作,确认无误后设定初始控制 参数。

2、在伺服电机和机械连接的状态下,确认半闭环控制的动作

与相关的机械结构连接后,先推定负载惯量比。参照 <u>4.4 F0-07</u> 操作然后使用上位机装置对伺服进行指令发送,确认机构连接无误,运行正常。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-07	第一惯量比	200	%	0~50000	随时	即时

3、光栅尺计数方向确认

在电机不使能的情况下,手动运转机械,监控光栅尺原始数据(U4-11/12)与电机编码器原始数据(U0-10/11)来正确安装光栅尺或者通过 P9-00.1 调整光栅尺计数方向。

若 U4-11/12 和 U0-10/11 同方向递增或递减,则直接使用光栅尺计数值。反之,调整光栅尺安装方向或 P9-00.1=1。

参数	参数设置	功能含义	出厂设定	设定范围	修改	生效
DO 00 1		小	0	光栅尺计数值正向	伺服	重新
P9-00.1	n.xx□x	光栅尺计数方向	1	光栅尺计数值反向	bb	上电

当方向设置错误时,当 P9-02 设置不为 0 时,运行过程中可能会输出报警 E-236 (电机-负载位置间偏差过大警报),此时需要关使能重新上电;若 P9-02 为 0,则会输出报警 E-237 (计数方向反向),需要通过重新上电并调整该值。

4、光栅尺类型选择

参数	参数设置	功能含义	出厂设定	设定范围	修改	生效
			0	AB 相计数器		垂並
P9-00.2	n.x□xx	光栅尺类型	1	增量式串行通信(暂不支持)	伺服 bb	重新 上电
			2	绝对式串行通信(暂不支持)		7.0

5、光栅尺每圈反馈脉冲数确认

方法一:根据光栅尺说明书确认其分辨率,通过上位机发脉冲使电机旋转1圈,计算此时光栅尺反馈脉冲数,记作光栅尺每圈反馈脉冲数。

方法二:通过上位机发脉冲使电机旋转 1 圈,监控 U4-11/12 光栅尺原始数据变化量,记作光栅尺每圈反馈脉冲数。(需要补偿机械误差后使用,不能直接使用)

6、机械侧光栅尺分频设置

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P9-05	电机编码器每圈反馈脉冲数/Low	0	PULSE	0~9999	伺服 bb	重新上电
P9-06	电机编码器每圈反馈脉冲数/High	0	PULSE	0~9999	伺服 bb	重新上电
P9-07	光栅尺每圈反馈脉冲数/Low	0	PULSE	0~9999	伺服 bb	重新上电
P9-08	光栅尺每圈反馈脉冲数/High	1	PULSE	0~9999	伺服 bb	重新上电

(1) 机械侧光栅尺分频:

- = 电机每旋转一圈的电机编码器反馈脉冲数 电机每旋转一圈的外部正交编码器的脉冲数
- $= \frac{P9\text{-}06*10000+P9\text{-}05}{P9\text{-}08*10000+P9\text{-}07}$

电机编码器每圈反馈脉冲数=P9-06*10000+ P9-05, 当设定值=0 时, 将自动读取编码器分辨率, 将其设定为分频分子。

光栅尺每圈反馈脉冲数=P9-08*10000+ P9-07, P9-08*10000+ P9-07, 出厂默认光栅尺(外部编码器)分辨率为10000。请根据实际光栅尺分辨率设置。



完整输入外部光栅尺分频比,不可约分后输入。

(2)全闭环模式下,建议 P0-11 与 P0-12 设置为 0,采用 P0-13 与 P0-14 电子齿轮比。当外部 光栅尺分频正确前提下也可以使用 P0-11 与 P0-12,否则会报警 E-236。

7、报警检出参数设定

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P9-02	电机-负载位置间偏差过大报警值	100	PULSE	0~65535	伺服 bb	即时

- (1) P9-02: 电机编码器反馈(位置)和全闭环光栅尺反馈(负载位置)偏差过大报警值的设定。如果超过设定值,将报警 E-236,重新上电清除报警。如果确认机械误差确实较大导致频繁 E-236报警,可以在设备允许条件下适当增大 P9-02 值;
- 当 P9-02 设置为 0 时不报警,但电机编码器信号与光栅尺信号计数方向相反时会报警 E-237,通过重新上电并调整 P9-00.1 修复。
- (2) 为防止因外部光栅尺损坏或接线松动等原因而导致电机飞转、损坏,请将 P9-02 设置为合适的值。
- (3) P9-02 设置时以用户位置指令频率为依据。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P9-03	电机-负载位置间偏差清除设定	0	卷	0~65535	伺服 bb	即时

- (1) P9-03=n 时电机每单向累计旋转 n 圈后,会把电机编码器反馈(位置)和全闭环光栅尺反馈(负载位置)之差的记录值清零,从零重新计数。
- (2) 设置为 0 表示不清除电机-负载位置偏差,设置非零值为电机累计旋转 n 圈后清除电机-负载位置偏差。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P9-0	4 电机-负载速度偏差过大报警值	100	RPM	0~65535	伺服 OFF	即时

P9-04: 电机编码器速度反馈与全闭环光栅尺速度反馈偏差,如果实际偏差超过设定值,则报警

E-238, 仅在全闭环速度反馈 P9-01.0 打开时启用。此参数设置为 0 时不报警。

8、全闭环控制模式开关

P9-00.0 可以在使能运行中更改,可以通过 SI 端子、EtherCAT 总线等方式进行半闭环/全闭环模式的切换:

参数	参数设置	功能含义	默认值	设定范围	修改	生效
P9-00.0	n.xxx□	全闭环控制模式开 关	0	0: 关闭全闭环控制; 1: 打开全闭环控制; 2: 选择通过 SI 端子方式打开/关闭全闭环; SI 端子由 P5-56 分配,此时全闭环开启/关闭由分配的 SI 端子状态决定; 3: 选择通过 ECAT 总线方式打开/关闭全闭环: 60FEh 01h 和 02h bit24 同时赋值为1,开启全闭环; 60FEh 01h 和 02h bit24 任一赋值为0(或全为0),关闭全闭环。	随时	即时

● 关联参数

参数	参数设置	功能含义	默认值	设定范围	修改	生效
P3-18	100	F1-00 点动速度	100	0~1000	伺服 bb	即时
P5-56	0	全闭环/半闭环功能切换 SI 端子分配	0	0~ffff	随时	即时
P9-09	500	全闭环积分时间常数	500	0~65535	伺服 bb	即时

- (1)全闭环控制方式下(P9-00.0=1)进行 F1-00点动运行,确认系统正常运行。对伺服电机进行点动操作(面板 F1-00或者使用上位机,速度由慢变快,观察运行是否有异常)。P3-18为闭环点动运行配置的速度,只在两种点动模式下生效,其余正常控制模式无效。
- (2)运行伺服系统,确认全闭环系统动作是否正常。通过 PLC 等上位装置发送指令,观察伺服单元的运行状况。从低速慢慢加到目标转速逐步确认。
- (3) P9-09:全闭环积分时间常数,单位 0.01ms,减小,提高响应,光栅尺位置反馈跟随位置指令更加及时,定位时间更短;当全闭环与半闭环之间的传动机构刚性不足的情况下,可以加大积分时间常数可以提高系统的稳定性。切换半闭环/全闭环时无需进行增益切换。

5.5.4 全闭环功能关联参数

1、全闭环控制时的速度反馈选择以及伺服脉冲输出方式

参数	参数功能	设定单位	出厂设定	适用模式	修改	生效
		-	n.0000	全部	伺服 bb	重新上电
	参数设置	功能含义	出厂设定	设定意义		
	n. □xxx	j	 尼意义			
	n.x□xx	 全闭环控制伺服脉冲输出信号来源	0	0: 电机编码器 ABZ 输出		
P9-01		至内外控制的服脉冲制出信与术源 	U	1: 光栅尺	ABZ 输	出
	n.xx⊓x	 全闭环控制回零过程 Z 相信号来源	0	0: 电机编	码器Z标	目
	II.XX⊔X	王内外还阿固令过往 2 相同 5 木源	U	1: 光栅尺 Z 相		
	n vvv	全闭环控制时的速度反馈选择	0	0: 使用电	机编码器	器速度
	n.xxx□	王刚和邓阳明明即龙及及城边纬	U	1: 使用光	栅尺速度	E

全闭环控制时 P9-01.0 通常设定为"使用电机编码器速度(P9-01.0 = 0)"。仅连接直接驱动伺服电机和高分辨率光栅尺时,设定为"使用光栅尺速度(P9-01.0 = 1)"。

2、全闭环模式下的监控参数

全闭环模式下,原控制环中的电机编码器数据均被光栅尺反馈位置数据代替(电流环及机械角反馈相关除外)。

参数	含义	数据
U4-11	光栅尺原始数据	U4-12*10000+ U4-11
U4-12	ノロ47/J1 / C./示 9日 女又 1/H	04-12 10000+ 04-11
U4-13	光栅尺 Z 相个数	-
U4-14	火押 日 巨 健 教 拒	114 15*10000 . 114 14
U4-15	光栅尺反馈数据	U4-15*10000+ U4-14

3、全闭环控制的采样通道

启用光栅尺功能,位置控制模式下的位置控制信息来源为光栅尺反馈位置数据。启用光栅尺速度反馈时,电机编码器反馈速度信息也将被光栅尺反馈速度数据代替。即同样通道采样得到的为光栅尺反馈信息。


采样通道	采样功能	
1950	光栅尺原始位置信息;	
1951	光栅尺差分位置反馈(光栅尺分辨率)	
0953	光栅尺差分位置反馈(电机编码器分辨率)	
0954	光栅尺速度反馈	
0955	光栅尺分辨率下电机编码器位置反馈与光栅尺位置反馈差分值之间的误差	
3961	光栅尺与电机编码器位置反馈偏差累计值	
4960	光栅尺位置反馈总数	

5.6 STO 安全转矩关断

5. 6. 1 STO 功能概述

STO(Safe Torque Off)功能:安全转矩关断,指通过硬件切断电机电流的安全功能。STO 安全功能端子(CN5)采用双回路设计,有两个安全信号输入通道 STO1 和 STO2,任一端子触发均会进入 STO 状态,通过独立的回路来阻止控制电机电流的功率模块输出 PWM 控制信号,从而切断电机电流,使电机达到无扭力状态。

5. 6. 2 STO 接线示意图



5. 6. 3 STO 相关参数设置

参数	参数名称	单位	范围	生效时机	功能说明	默认
P0-88	STO 同步检测配置	100us	0-1000	立即	STO 不同步报警检测时间	60
$P0-89.0\sim1$	STO 缓冲电路异常报 警检测滤波	100us	0-255	一寸則	STO 缓冲电路异常报警检测 滤波时间	32
P0-89.2~3	STO 输入检测滤波	100us	10-30	立即	STO 输入检测滤波	12

5. 6. 4 STO 工作原理

■ STO 触发

STO1 和 STO2 端子输入信号必须都处于高电平的有效状态时,驱动器才能正常工作。状态说明如下表:

ST01 输入	ST02 输入	EDM 输出状态	PWM 控制信号
Н	Н	无输出	正常
Н	L	无输出	禁止
L	Н	无输出	禁止
L	L	有输出	禁止

当 STO1、STO2 中任意一个为低电平时, 伺服进入 STO 状态, 此时:

- ① PWM 控制信号禁止;
- ② 伺服按照 P0-29 报警停机方式中的关使能停机方式停机;
- ③ 伺服/S-RDY 信号输出为 0;
- ④ 面板显示 Sto。

当 STO1、STO2 状态不一致且时间超过 P0-88 设定时间,报警 E-340: STO 状态不同步。为 0时屏蔽报警。

当发生以下任意情况:

- STO1 STO2 输入为高电平, MCU 使能与 PWM 使能电平不一致;
- STO1 或 STO2 为低电平,同时 PWM EN 为低电平。

时间超过 P0-89.0~1 设定报警 E-342: STO 输入缓冲回路异常。为 0 时屏蔽报警。 STO1、STO2 引脚确保不响应低于 1ms 的脉冲,确保响应高于 P0-89.2~3 设定的脉冲。 STO 状态下发生报警,面板显示报警信息,但是此时伺服仍处于 STO 状态,抱闸配置按照 STO 状态配置。

■ STO 解除

当STO1、STO2端子均为高电平且使能信号处于不使能状态下时,STO状态解除,伺服准备就绪输出信号/S-RDY按照P5-70配置输出,抱闸按照使能信号/S-ON的有效性输出。

5. 6. 5 STO 功能注意事项

STO 功能启动后,电机安全进入无扭矩状态,伺服驱动器对电机将不再有控制力,因此,在使用 STO 功能前,请评估 STO 功能启用后仍然存在的危险性:

- 在 STO 功能启用后, 伺服将无法保证电机因外力影响而移动, 如垂直轴;
- STO 功能不能切断伺服单元的电源,驱动器的强电部分依然是带电的,因此仍存在触电或由电产生的其它风险,在进行伺服单元的维护时,请务必切断伺服单元电源等装置;
- 请使用外部 24V 开关电源给功能端子 CN5 供电提供 STO 信号输入,外部供电电压范围: 22.8V~25.2V, 0.5A 以内。

如果使用 STO 功能停止正在运行的伺服,则电机会逐渐停止。若不可接受,则系统应使用正确的停止模式,而不使用 STO 功能停止。

STO 功能适用的所有线缆必须有良好的保护、布线和固定。安装时必须确保线缆没有拉扯或挤压现象,使用的线缆要求如下表:

线缆要求	说明
种类	双屏蔽或单屏蔽双绞线多对线缆
最大长度	驱动器和安全开关之间允许的最大线缆长度为 30m
最大尺寸	0.8mm ² (18 AWG)
最小尺寸	0.3mm ² (28 AWG)

5.7 弱磁功能

5.7.1 弱磁功能概述

伺服驱动永磁同步电机,在满足逆变器最大电压、电流限制的条件下,通过减弱电机磁场使电机运行于额定转速之上的控制方式即为弱磁控制。弱磁控制可以拓宽永磁同步电机的调速范围。



使用弱磁功能时,电机转速禁止超过电机最高转速,以免造成电机故障或人身财产损失。

5.7.2 弱磁相关参数设置

伺服弱磁控制开关 PE-01.3, 0(默认):表示关闭弱磁功能,1:表示开启弱磁功能。

伺服开启弱磁功能时,需要匹配正确的电机参数,如反电势系数、Ld、Lq等,具体使用条件和参数设置可联系原厂技术支持。

参数	参数名称	单位	范围	生效时机	默认
PE-01.3	弱磁控制开关	_	0-1	随时	0
PE-80	弱磁控制增益 Kv	Hz	10-1000	随时	30
PE-81	弱磁控制积分时间常数 Ti	%	10-1000	随时	16
PE-82	弱磁控制积分限幅	%	0-200	随时	60
PE-83	电压指令限幅阈值	%	50-150	随时	115
PE-84	IdRef 限幅	%	50-150	随时	95
PE-85	主循环电压平滑滤波时间	0.1ms	0-1000	随时	20

5.8 位置控制

5.8.1 位置模式通用

5.8.1.1 定位完成信号(/COIN、/COIN_HD)

在进行位置控制时表示伺服电机定位完成的信号,在指令控制器需要进行定位完成确认时使用。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-00	定位完成宽度	144	指令单位	1~65535	随时	即时
P5-01	定位完成检测模式	0	-	0~3	随时	即时
P5-02	定位完成保持时间	0	ms	0~65535	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-37	/COIN-HD	n.0000	5 6	定位完成保持	随时	即时
P5-38	/COIN	n.0001	5 6	定位完成输出	随时	即时

硬件接线详情可参考章节 3.3.2。

如果需要从 SO2 输出信号,则 P5-37、P5-38 设置为 n.0002/0012。注意一个 SO 端子只能用作一种信号功能。


1) 定位完成信号输出的条件


(1) /COIN-HD信号输出条件

当定位完成检测模式P5-01设定为3时,定位完成保持/COIN-HD信号才可以输出,当/COIN信号保持P5-02时间后输出COIN-HD信号。

(2)/COIN信号输出条件

根据P5-01设置的定位完成检测模式,输出定位完成/COIN信号。下述为定位完成输出的前提条件及其输出示意图。





2) 定位完成宽度的说明

(1) 定位完成宽度P5-00因电子齿轮比的变化而成比例变化,出厂默认为11指令单位。

定位完成宽度 P5-00 随着电机转一圈所需的指令脉冲数而成比例变化。 定位完成信号的输出取决于定位完成宽度,宽度越小,定位完成信号输出越迟,但信号输出不影响电机实际运行状态。

(2) 定位完成宽度也可以单独设置,其更改不会影响电机转一圈所需的指令脉冲数。

5.8.1.2 定位接近信号(/NEAR)

伺服电机位于定位完成信号附近的信号,以便于设备提前准备下一步的动作。


● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-06	接近信号输出宽度	655	指令单位	0~65535	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-46	/NEAR	n.0000	5 6	定位接近	随时	即时
硬件接线	硬件接线详情可参考章节 3.3.2。					
如果需要	如果需要从 SO2 输出信号定位接近,则可将 P5-46 设置为 n.0002/0012。					

1) 定位接近信号输出条件

当伺服驱动器的脉冲偏差值U0-08低于P5-06设定值时,输出定位接近信号(/NEAR)。



2) 接近信号输出的说明

- (1)接近信号输出宽度P5-06因电子齿轮比的变化而成比例变化,出厂默认为655指令单位。接近信号输出宽度 P5-06 随着电机转一圈所需的指令脉冲数而成比例变化。 定位完成信号的输出取决于定位完成宽度,宽度越小,定位完成信号输出越迟,但信号输出不影
- (2)接近信号输出宽度也可以单独设置,其更改不会影响电机转一圈所需的指令脉冲数。
- (3)请将此参数设定得比定位完成宽度大。

5.8.1.3 指令脉冲禁止(/INHIBIT)

响电机实际运行状态。

位置指令禁止,含内部和外部位置指令。在位置控制时停止指令脉冲输入的功能。当/INHIBIT信号为ON时,不再对脉冲指令进行计数。

● 关联参数

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-32	/INHIBIT	n.0000	5 6	指令脉冲禁止	随时	即时

参数范围 n.0000-001A, 通过参数 P5-32 分配到其他输入端子。

如果需要从 SI2 输入信号指令脉冲禁止,则可将 P5-32 设置为 n.0002/0012。硬件接线详情可参考章节 3.3.1。

1) / INHIBIT 端子有效性说明

参数设置状态	信号/INHIBIT 端子输入状态	信号/INHIBIT 端子逻辑
P5-32=n.0000	无需外接端子输入	
P5-32=n.000□	SI□端子无信号输入	无效
P5-32=n.001□	SI□端子有信号输入	
P5-32=n.0010	无需外接输入端子	
P5-32=n.000□	SI□端子有信号输入	有效
P5-32=n.001□	SI□端子无信号输入	

2) / INHIBIT 端子信号对电机运行状态的影响

+☆生11世 -1*	电机运行状态			
控制模式	/INHIBIT端子逻辑有效	/INHIBIT 端子逻辑无效		
5. 电初位黑控制	新信业最訊	/INHIBIT 信号为 ON→OFF,继续从暂停点继		
5-内部位置控制	暂停当前段	续运行		
6-外部位置脉冲控	车信取油化人拉ル	/INHIBIT 信号为 ON→OFF,从 OFF 后接收到		
制	暂停脉冲指令接收	的脉冲指令继续运行		

5.8.1.4 偏差清除(/CLR)

位置偏差=(位置指令-位置反馈)(编码器单位) 位置偏差清除功能是指驱动器在伺服OFF或者接收到/CLR信号时,可将位置偏差清零。

● 关联参数

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效			
P5-34	P5-34 /CLR n.0000 所有 脉冲偏差清除								
参数范围	n.0000-001A	,通过参数	P5-34 分配到基	其他输入端子。					
如果需要从 SI2 输入信号偏差清除,则可将 P5-34 设置为 n.0002/0012。硬件接线详情可参考章									
节 3.3.1。									

1) /CLR 信号有效性

参数设置状态	信号/CLR 端子输入状态	信号/CLR 端子逻辑
P5-34=n.0000	无需外接端子输入	
P5-34=n.000□	SI□端子无信号输入	无效
P5-34=n.001□	SI□端子有信号输入	
P5-34=n.0010	无需外接输入端子	
P5-34=n.000□	SI□端子有信号输入	有效
P5-34=n.001□	SI□端子无信号输入	

2) /CLR 信号说明

发送脉冲给伺服,执行/CLR输入信号,伺服会锁存当前的脉冲计数,然后把编码器当前的位置更新到控制中的位置反馈中,同时把位置环,速度环,和电流环的中间量全部清空。/CLR信号采用边沿触发。

3) 关于脉冲位置偏差清除信号的其他说明

F0-02设为1也可实现脉冲位置偏差的清除。

5.8.1.5 位置脉冲偏差设定

脉冲偏差值指的是位置模式下,指令控制器(如PLC)的指令脉冲与伺服单元反馈脉冲之间的差值,其单位为1指令单位,与电子齿轮比所确定的指令单位相关。

位置控制时,当偏差脉冲超过某一限值将发生报警,此阈值即偏差脉冲限值。

● 关联参数

参数	含义	含义 出厂设定 单位		设定范围	修改	生效
P0-23	脉冲偏差限值	2000	0.01 圏	0~65535	随时	即时


当偏差脉冲限值为0时,将不检测偏差脉冲的大小。




5.8.1.6 位置指令滤波器

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-24	位置指令加减速滤波时间	0	0.1ms	0~65535	即时	伺服未动
P1-25	位置指令平滑滤波时间	0	0.1ms	0~65535	即时	伺服未动





5.8.1.7 参考原点

1) 寻找参考原点

该功能是为了找出工作台的物理零点,用以作为点位控制时的坐标零点,用户可以选择正转侧找参考原点或者反转侧找参考原点。

2) 功能设置

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-00	百上九处	0		0 1	行职 OFF	ВПп-
n.xx□x	原点功能	0	-	0~1	伺服 OFF	即时

注:该功能适用于位置模式 5 和 6;当本参数设置为 0 时,寻原点相关功能无效;设置为 n.001x 时,才可使用寻原点功能。(需要将 P9-21=0)


3) 信号设置

参数	信号名称	出厂设定	意义	修改
Dr. 20	(000 4	0000	模式 3: 内部速度选择信号	参数范围 0000-0014, 通过参数 P5-28 分配到输入接口。当设置
P5-28	/SPD-A	A n.0000	模式 5: 正转方向找原点	为 0001 时,表示从 SI1 端子输 入信号。
		m 0000	模式 3: 内部速度选择信号	参数范围 0000-0014, 通过参数 P5-29 分配到输入接口。当设置
P5-29	/SPD-B	n.0000	模式 5: 反转方向找原点	为 0001 时,表示从 SI1 端子输 入信号。


4) 相关参数设置

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效				
P4-00	Z 相信号个数	2	个	0∼f	伺服 OFF	即时				
n.xxx□	乙相信与一致	2	1	0, -1	тилк ОГГ	다마니				
P4-01	撞接近开关速度	600	rpm	0~65535	伺服 OFF	即时				
P4-02	离开接近开关速度	100	rpm	0~65535	伺服 OFF	即时				
注: 寻原	注: 寻原点功能只针对单圈绝对值电机(多圈绝对值电机 P0-79=1 也可以支持寻原点功能)。									

5) 寻找参考原点原理图



找正转侧参考原点时序如下图:



动作步骤如下:

- (1) 在正转侧或反转侧装上限位开关,在/SPD-A信号的上升沿,电机以参数P4-01所设定的速度 正转方向旋转寻找正转侧参考原点;
- (2) 当工作台撞到限位开关后, 电机按照参数P0-28所设定的P-OT、N-OT时的停止方式停止;
- (3) 再向离开限位开关的方向以参数P4-02所设定的速度旋转,电机转到第n个光电编码器Z相信号位置时,将该位置作为坐标零点,n由参数P4-00确定。

5.8.1.8 新回原点功能

1) 功能描述

回原点功能是指位置控制模式下,伺服使能为ON时,触发回原点功能后,伺服电机将寻找原点,完成定位的功能,找到的原点可作为之后位置控制时的位置基准点。

回原点运行期间,其他位置指令(包括再次触发的回原点信号)均被屏蔽,回原点完成后,伺服驱动器可响应其他位置指令。

回原点完成后, 伺服驱动器输出回原点完成信号, 上位机在接收到该信号可确认回原点已经完成。

2)参数设置

参数	名称	设定 范围	意义	设定时间	生效 时间	出厂 默认
P9-11.0	Z相个数	0~F	P9-11.0=0: 不找 Z 相 P9-11.0=1: 找 1 个 Z 相 P9-11.0=2: 找 2 个 Z 相 以此类推	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-11.1	回原点触 发方式	0~2	P9-11.1=0:禁止触发回原点 P9-11.1=1:通过 SI 端子 (P5-28)触 发回原点 P9-11.1=2:上电第一次使能后立即启 动回原点	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-11.2	回原点模 式	0~7	P9-11.2=0: 回原点模式 0 P9-11.2=1: 回原点模式 1 P9-11.2=2: 回原点模式 2 以此类推	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-11.3	遇到超程 信号时的 减速方式	0、1	P9-11.3=0: 按照 P9-14 设定的加减速时间减速 P9-11.3=1: 立即减速	伺服 OFF	伺服 ON	0



P9-11.0 最多能设定 15 个 Z 相。P9-11.1=0 就相当于回原点功能无法使用,该参数可理解为回原点功能的使能位。回原点模式 1、3、5、7 分别是回原点模式 0、2、4、6 的相反情况。

参数	名称	设定范围	单位	意义	设定 时间	生效 时间	出厂默认
P9-12	回原点高速 速度	0~3000	rpm	回原点速度高速,寻找减速点 以及执行机械偏移量	伺服 OFF	伺服 ON	200
P9-13	回原点低速 速度	0~1000	rpm	回原点速度低速,寻找原点。 该低速速度应低到不会在停止 时造成机械冲击	伺服 OFF	伺服 ON	20
P9-14	回原点加减 速时间	0~1000	ms	这里的加减速时间指的是 0 至 1000rpm 所需的时间	伺服 OFF	伺服 ON	1000
P9-15	回原点所允 许的最长时 间	0~12000	10ms	整个回原点过程所用时间超过 该参数设定时间就会报警,当 P9-15=0时,屏蔽回原点超时报 警	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-16	触停式回原 点转速阈值	0~1000	rpm	该参数仅适用于回原点模式 6 和 7	伺服 OFF	伺服 ON	2
P9-17	触停式回原点转矩阈值	0~300%	%	该参数仅适用于回原点模式 6 和 7 百分比的基值是额定转矩	伺服 OFF	伺服 ON	100 %
P9-18	触停式回原 点时间阈值	10~1500	ms	该参数仅适用于回原点模式 6 和 7	伺服 OFF	伺服 ON	500
P9-19	定量脉冲个 数低位	-9999~9999	-	定量脉冲个数低位	伺服 OFF	伺服 ON	0

参数	名称	设定范围	单位	意义	设定 时间	生效 时间	出厂 默认
P9-20	定量脉冲个 数高位	-9999~9999	-	定量脉冲个数高位	伺服 OFF	伺服 ON	0
P9-21	新老回原点 功能选择	0、1	-	P9-21=0: 老回原点功能 P9-21=1: 新回原点功能	伺服 OFF	重新 上电	0
P9-22	新回原点结 束滤波时间	50~10000	ms	当回原点即将结束时,需要此滤波时间,等待电机完全停止后才完全退出回原点模式。经过此滤波时间后才会输出回原点完成信号。	伺服 OFF	伺服 ON	500



实际的机械偏移量=P9-19 + P9-20×10000, P9-19 与 P9-20 需要同符号(同为正数或者同为负数)。这里的机械偏移量就是回原点后伺服的绝对位置。

参数	名称	设定 范围	意义	设定 时间	生效 时间	出厂默认
P5-22	正向超程信号 POT	0~ffff	回原点模式中的正向限位信号	运行 设定	立即 生效	1
P5-23	反向超程信号 NOT	0~ffff	回原点模式中的反向限位信号	运行 设定	立即 生效	2
P5-54	回原点完成信 号	0~ffff	当回原点动作和状态全部完成后就会 输出回原点完成信号。即使回原点结 束后执行其他模式,回原点完成信号 也不会消失。当再次启动回原点时, 回原点完成信号会消失	运行设定	立即 生效	0
P5-64	原点开关信号	0~ffff	回原点过程需要用到原点开关信号	运行 设定	立即 生效	0
P5-28	SI 端子启动正 向回原点	0~ffff	当 P9-11.1=1 时,P5-28 分配 SI 端子 后,可以用端子触发正向回原点	运行 设定	立即 生效	0

3)新回原点模式选择

使用新回原点功能,先将P9-21=1,再设置超程开关(POT/NOT)还有原点开关,如果使用机械偏移量(设置了P9-19、P9-20),请将偏移量设置在行程范围内,以保证原点复归过程中不会撞坏机械设备!

Z相个数 (P9-11.0) 和机械偏移量 (P9-19、P9-20) 可以同时有效,如果设置了Z相个数 (P9-11.0) 和机械偏移量 (P9-19、P9-20) 也都不为0,那么伺服先找Z相个数 (P9-11.0) ,再执行机械偏移量 (P9-19、P9-20);如果Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0,那么伺服不找Z相而是执行机械偏移量 (P9-19、P9-20);如果Z相个数不为0但机械偏移量为0,那么伺服就会找Z相 (P9-11.0) 而不执行机械偏移量。

总共有8种回原点模式,如下:

- (1) 正向回零,减速点为原点开关,原点为原点开关或电机Z信号(P9-11.2=0)
- (2) 反向回零,减速点为原点开关,原点为原点开关或电机Z信号(P9-11.2=1)
- (3) 正向回零,减速点、原点为电机Z信号(P9-11.2=2)
- (4) 反向回零,减速点、原点为电机Z信号(P9-11.2=3)

- (5) 正向回零,减速点为正向超程开关,原点为正向超程开关或电机Z信号(P9-11.2=4)
- (6) 反向回零,减速点为反向超程开关,原点为反向超程开关或电机Z信号(P9-11.2=5)
- (7) 正向回零,减速点为机械极限位置,原点为机械极限位置或电机Z信号(P9-11.2=6)
- (8) 反向回零,减速点为机械极限位置,原点为机械极限位置或电机Z信号(P9-11.2=7)

下面对每一种回原点模式作详细解析:


(一)回原点模式 0——正向回零,减速点为原点开关,原点为原点开关或电机 Z 信号(P9-11. 2=0)使用该模式,需要接POT、NOT、原点开关。

1) 电机开始运动时原点开关(减速点)信号无效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效), 全过程未触发正向超程开关(POT)(P5-22)

伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值高速正向搜索减速点(原点)信号,直至遇到减速点(原点)信号的上升沿,按照P9-14(回原点加减速时间)设定逐渐减速至-P9-13(回原点低速速度)后,伺服电机以P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向搜索减速点(原点)信号下降沿则反向,并以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

在以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿立即停机。




② Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

在以P9-13 (回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12 (回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数(P9-11.0)为1且机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

在以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个Z相信号立即停机。



④ Z相个数(P9-11.0)为1且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:


在以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个Z相信号立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数(P9-19、P9-20)以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

2) 电机开始运动时原点开关(减速点)信号有效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效),全过程未触发正向超程开关(P5-22):

伺服电机直接以-P9-13(回原点低速速度)设定值低速反向搜索减速点(原点)信号下降沿,遇到减速点(原点)信号下降沿则反向(即正向),并以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿立即停机。




② Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后继续运行,之后找到第一个Z相信号立即停机。



④ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:


正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后继续运行,之后找到第一个Z相信号立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数(P9-19、P9-20)以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

3) 电机开始运动时原点开关(减速点)信号无效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效),过程中触发正向超程开关(P5-22)有效。

伺服电机首先以P9-12 (回原点高速速度)设定值高速正向搜索减速点信号,遇到正向超程开关 (POT) (P5-22)后,驱动器根据P9-14 (回原点加减速时间)设置的值,立刻以P9-12 (回原点高速速度)反向高速搜索减速点(原点)信号下降沿,遇到减速点(原点)信号下降沿后,按照P9-14 (回原点加减速时间)设定值减速反向(即恢复正向),伺服电机以P9-13 (回原点低速速度)正向低速搜索减速点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿立即停机。




② Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12 (回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数P9-11.0=1且机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z相信号立即停机。




④ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z相信号立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方 向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

- (二)回原点模式 1——反向回零, 减速点为原点开关, 原点为原点开关或电机 Z 信号(P9-11. 2=1) 使用该模式, 需要接POT、NOT、原点开关。
- 1) 电机开始运动时原点开关(减速点)信号无效,全过程未触发反向超程开关(NOT)(P5-23) 伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值高速反向搜索减速点信号,直至遇到减速点信号的上升沿,按照P9-14(回原点加减速时间)设定逐渐加速至P9-13(回原点低速速度)后,伺服电机以P9-13(回原点低速速度)设定的低速正向搜索减速点(原点)信号下降沿,遇到减速点(原点)信号下降沿则反向(恢复反向),并以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:
- ① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

在以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿立即停机。




② Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:

在以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

在以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个Z相信号立即停机。



④ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:


在以-P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿的运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个Z相信号立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

2) 电机开始运动时原点开关(减速点)信号有效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效), 全过程未触发反向超程开关(NOT)(P5-23)

伺服电机直接以P9-13(回原点低速速度)设定值低速正向搜索减速点(原点)信号下降沿,遇到减速点(原点)信号下降沿则反向(即负向),并以P9-13(回原点低速速度)继续低速搜索减速点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

负向加速或负向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿立即停机。




② Z相个数P9-11.0=0且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:

负向加速或负向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

负向加速或负向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 **Z**相信号立即停机。



④ Z相个数P9-11.0=1且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:


负向加速或负向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z相信号立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

3) 电机开始运动时原点开关(减速点)信号无效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效),过程中触发反向超程开关有效(NOT)(P5-23)

伺服电机首先以-P9-12(回原点高速速度)设定值高速反向搜索减速点(原点)信号,遇到反向超程开关(NOT)后,驱动器根据P9-14(回原点加减速时间)设置的值减速反向(即正向),立刻以P9-12(回原点高速速度)正向高速搜索减速点(原点)信号下降沿,遇到减速点(原点)信号下降沿后,按照P9-14(回原点加减速时间)设定值减速反向(即负向),伺服电机以-P9-13(回原点低速速度)反向低速搜索减速点(原点)信号上升沿,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

反向加速或反向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿立即停机。




② Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:

反向加速或反向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12 (回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

反向加速或反向匀速运行过程中,遇到原点信号上升沿后继续运行,之后找到第一个Z相信号立即停机。



④ Z相个数P9-11.0=1且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:

反向加速或反向匀速运行过程中,遇到减速点(原点)信号上升沿后继续运行,之后找到第一个 Z相信号立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方 向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

(三)回原点模式 2——正向回零,减速点、原点为电机 Z 信号 (P9-11, 2=2)


该模式下不找电机Z相个数。使用该模式,需要接POT、NOT。

1) 电机开始运动时**Z**信号无效或者有效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效),全过程未触发正向超程开关(POT)

伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值高速正向搜索Z信号,遇到Z信号的上升沿后,按照P9-14(回原点加减速时间)设定值减速反向,加速至-P9-13(回原点低速速度)反向低速搜索Z信号,接下来回原点动作分两种情况:

① 机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

反向加速或反向匀速运行过程中,遇到电机Z信号另一侧上升沿立即停。



② 机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不等于0:


反向加速或反向匀速运行过程中,遇到电机Z信号另一侧上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

2) 电机开始运动时Z信号无效或者有效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效),过程中触发正向超程开关(POT)(P5-22)

伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值高速正向搜索Z信号,遇到正向超程开关后,驱动器根据P9-14(回原点加减速时间)设定减速反向以-P9-12(回原点高速速度)反向高速搜索Z信号,直至遇到Z信号上升沿,按照P9-14(回原点加减速时间)设定值逐渐减速反向(即恢复正向),伺服电机以P9-13(回原点低速速度)正向低速搜索Z信号另一侧上升沿,接下来回原点动作分两种情况:

① 机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到Z信号另一侧上升沿立即停机。



② 机械偏移量(P9-19、P9-20)不等于0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到电机Z信号另一侧上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲,之后电机停机。

(四)回原点模式 3——反向回零,减速点、原点为电机 Z 信号(P9-11.2=3)


该模式下不找电机Z相个数。使用该模式,需要接POT、NOT。

1) 电机开始运动时Z信号无效或者有效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效),全过程未触发反向超程开关(NOT)

伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值高速反向搜索Z信号,遇到Z信号的上升沿后,按照P9-14(回原点加减速时间)设定值减速反向,加速至P9-13(回原点低速速度)正向低速搜索Z信号,接下来回原点动作分两种情况:

① 机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

正向加速或正向匀速运行过程中,遇到电机Z信号另一侧上升沿立即停机。



② 机械偏移量(P9-19、P9-20)不等于0:


正向加速或正向匀速运行过程中,遇到电机Z信号另一侧上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

2) 电机开始运动时Z信号无效或者有效(P5-64分配的信号端子,0-无效,1-有效),过程中触发 反向超程开关(NOT)

伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值高速反向搜索Z信号,遇到反向超程开关后,驱动器根据P9-14设定减速反向后以P9-12(回原点高速速度)正向高速搜索Z信号,直至遇到Z信号上升沿,按照P9-14(回原点加减速时间)设定值逐渐减速反向(即恢复反向),伺服电机以P9-13(回原点低速速度)反向低速搜索Z信号另一侧上升沿,接下来回原点动作分两种情况:

① 机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

反向加速或反向匀速运行过程中,遇到Z信号另一侧上升沿立即停机。



② 机械偏移量(P9-19、P9-20)不等于0:

反向加速或反向匀速运行过程中,遇到电机Z信号另一侧上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向、也可以是负方向),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。


- (五)回原点模式 4——正向回零,减速点、原点为正向超程开关 POT (P5-22) (P9-11. 2=4) 使用该模式,需要接NOT、POT。
- 1) 电机开始运动时正向超程开关(POT)无效

伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值正向高速搜索正向超程开关,遇到正向超程开关

信号的上升沿后,按照P9-14(回原点加减速时间)设定逐渐减速反向,伺服电机以P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向搜索正向超程开关信号下降沿,遇到正向超程开关信号下降沿后,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

减速反向(即恢复正向),并以P9-13(回原点低速速度)正向低速搜索正向超程开关信号上升沿, 正向加速或正向匀速运行过程中,遇到正向超程开关信号上升沿立即停机。




② Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:

减速反向(即恢复正向),并以P9-13(回原点低速速度)正向低速搜索正向超程开关信号上升沿,正向加速或正向匀速运行过程中,遇到正向超程开关信号上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(只能是负方向,即必须在原点开关和NOT之间运动),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲,之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

继续以P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机。



④ Z相个数 (P9-11.0) 为1目机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:


继续以P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是负方向,也可以是正方向,但必须在原点开关和NOT之间运动),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲,之后电机停机。

2) 电机开始运动时正向超程开关(POT)(P5-22)有效

伺服电机直接以-P9-13(回原点低速速度)设定值反向低速搜索正向超程开关信号(POT)下降沿,遇到POT下降沿后,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

减速反向(即恢复正向),以P9-13(回原点低速速度)低速正向搜索POT上升沿,正向加速或正向匀速运行过程中,遇到POT上升沿立即停机。




② Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:

减速反向(即恢复正向),以P9-13(回原点低速速度)低速正向搜索POT上升沿,正向加速或正向匀速运行过程中,遇到POT上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(只能是负方向,即必须在原点开关和NOT之间运动),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

继续以P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机。



④ Z相个数P9-11.0=1且机械偏移量(P9-19、P9-20)不为0:

继续以-P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是负方向,也可以是正方向,但必须在原点开关和NOT之间运动),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。


(六)回原点模式 5——反向回零,减速点、原点为反向超程开关 NOT (P5-23) (P9-11. 2=5) 使用该模式,需要接POT、NOT。

1) 电机开始运动时反向超程开关(NOT) 无效

伺服电机首先以P9-12(回原点高速速度)设定值反向高速搜索反向超程开关(NOT),遇到NOT的上升沿后,按照P9-14(回原点加减速时间)设定逐渐减速反向,伺服电机以P9-13(回原点低速速度)设定的低速正向搜索NOT下降沿,遇到NOT下降沿后,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

减速反向(即恢复反向),并以-P9-13(回原点低速速度)反向低速搜索NOT上升沿,反向加速或反向匀速运行过程中,遇到NOT上升沿立即停机。




② Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

减速反向(即恢复反向),并以-P9-13(回原点低速速度)反向低速搜索反向超程开关信号(NOT)上升沿,反向加速或反向匀速运行过程中,遇到NOT上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(只能是正方向,即必须在原点开关和POT之间运动),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

继续以P9-13设定的低速正向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机。



④ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:


继续以P9-13(回原点低速速度)设定的低速正向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向,也可以是负方向,但必须在原点开关和POT之间运动),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

2) 电机开始运动时反向超程开关(NOT)(P5-23)有效

伺服电机直接以P9-13(回原点低速速度)设定值正向低速搜索反向超程开关信号(NOT)下降沿,遇到NOT下降沿后,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:

减速反向(即恢复反向),以-P9-13(回原点低速速度)低速反向搜索NOT上升沿,反向加速或 反向匀速运行过程中,遇到NOT上升沿立即停机。




② Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

减速反向(即恢复反向),以P9-13(回原点低速速度)低速反向搜索NOT上升沿,反向加速或 反向匀速运行过程中,遇到NOT上升沿立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉 冲个数以及方向(只能是正方向,即必须在原点开关和POT之间运动),电机再以P9-12(回原点 高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

继续以P9-13(回原点低速速度)设定的低速正向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机。



④ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:


继续以P9-13(回原点低速速度)设定的低速正向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机,在电机完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数以及方向(可以是正方向,也可以是负方向,但必须在原点开关和POT之间运动),电机再以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。

(七)回原点模式 6——正向回零,减速点、原点为正向机械极限位置(P9-11. 2=6)

使用该模式,不需要接POT、NOT、原点开关。


伺服电机首先以P9-13(回原点低速速度)设定值正向低速运行,撞到机械极限位置后,如果转矩的绝对值达到P9-17(触停式回原点转矩阈值)转矩上限,且速度的绝对值低于P9-16(触停式回原点转速阈值)设定值,此状态保持P9-18(触停式回原点时间阈值)设定的时间后,判断为到达机械极限位置,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:立即停机。




② Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

伺服电机立即停止,待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数,电机以-P9-12(回原点高速速度)设定的速度反向走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。



③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

以-P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机。



④ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:


以-P9-13(回原点低速速度)设定的低速反向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机,待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数,电机以-P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(可以正方向运行,也可以是负方向运行,但必须在机械极限位置范围内),之后电机停机。

(八)回原点模式 7——反向回零,减速点、原点为反向机械极限位置(P9-11.2=7)

使用该模式,不需要接POT、NOT、原点开关。


伺服电机首先以-P9-13(回原点低速速度)设定值反向低速运行,撞到机械极限位置后,如果转矩的绝对值达到P9-17(触停式回原点转矩阈值)转矩上限,且速度的绝对值低于P9-16(触停式回原点转速阈值)设定值,此状态保持P9-18(触停式回原点时间阈值)设定的时间后,判断为到达机械极限位置,接下来的回原点动作分四种情况:

① Z相个数(P9-11.0)为0且机械偏移量(P9-19、P9-20)为0:立即停机。




② Z相个数 (P9-11.0) 为0且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

伺服电机立即停止,待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数,电机以P9-12(回原点高速速度)设定的速度正向走一段定量脉冲(P9-19、P9-20),之后电机停机。



③ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 为0:

以P9-13(回原点低速速度)设定的低速正向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机。



④ Z相个数 (P9-11.0) 为1且机械偏移量 (P9-19、P9-20) 不为0:

以P9-13(回原点低速速度)设定的低速正向运行,之后在遇到第一个Z相信号上升沿后立即停机,待完全停止后再根据设定的机械偏移量脉冲个数,电机以P9-12(回原点高速速度)设定的速度走一段定量脉冲(P9-19、P9-20)(可以是正方向运行,也可以是负方向运行,但必须在机械极限位置范围内),之后电机停机。



- 针对回原点模式6和7,一旦触发这两种回原点模式,在回原点过程中的最大转矩为P9-17(触停式回原点转矩阈值)设定值的1.1倍,如果内部正反转转矩限制P3-28和P3-29都比P9-17(触停式回原点转矩阈值)设定值的1.1倍小,则转矩限制就是P3-28和P3-29的设定值。相似的,如果启用了外部正反转转矩限制P3-30和P3-31,则实际转矩限制就是内部转矩限制、外部转矩限制和P9-17设定值的1.1倍三者中的最小值。
- 只有触发这两种回原点模式,转矩限制P9-17(触停式回原点转矩阈值)设定值的 1.1倍才生效。如果只是使能了回原点,并且(回原点模式)P9-11.2=6或7,但是 不触发回原点,转矩限制P9-17(触停式回原点转矩阈值)设定值的1.1倍不生效。

5.8.2 位置控制(内部位置指令)

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为5:内部位置模式	5.8.2.1 内部位置模式
P4-03 内部位置给定模式 P4-04 有效段数 P4-10~P4-254 内部第1至第35段 位置参数设置	内部位置模式的控制方式 给定:包括换步方式、定位 方式、调整时间 各段位置的脉冲位移量、速 度、加减速时间等配置	5.8.2.3 第 1 至第 35 段位置参 数设定
P5-35 换步信号/GHGSTP P5-32 暂停当前段信号/INHIBIT P5-31 跳过当前段号/Z-CLAMP	常用的端子功能分配	5.8.2.4 换步信号 (/CHGSTP) 5.8.1.3 指 令 脉 冲 禁 止 (/INHIBIT) 5.8.2.5 跳 过 当 前 段 信 号 (/ZCLAMP)
P4-00 离开限位开关后经过 Z 相信号的个数P4-01 撞接近开关的速度P4-02 离开接近开关的速度P5-28 位置模式下正转侧找参考原点/SPD-AP5-29 位置模式下反转侧找参考原点/SPD-B	内部位置回原点设置参数	5.8.1.7 参考原点

5.8.2.1 内部位置模式

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	5	利用伺服单元内部寄存器的预设值进行位置控制	伺服 bb	即时


5.8.2.2 内部位置模式设置

参数	参数功能	设定单位	出厂设定	适用模式	修改	生效
	内部位置模式设置		n.0000	5	伺服 bb	即时
	参数设置	功能含义	出厂设定	设定范围		
P4-03	n.□xxx	无意义				
P4-03	n.x□xx	等待模式	0	0~1		
	n.xx□x	换步模式	0	0~6		
	n.xxx	定位模式	0	0~1		


1) 等待模式

n. x□xx	意义
0	等待定位完成
1	不等待定位完成


注: 等待模式指在内部位置给定时驱动器发完一段位置指令后是否等待电机定位完成,在所有换步模式下均生效。




驱动器发完一段位置指令后,将等待电机定位完成后立即开始下一段位置指令。图中 t1 为定位时间,即脉冲发送完毕到定位完成信号输出之间的时间。



驱动器发完一段位置指令后,将等待电机定位完成,再经过"调整时间"后才开始下一段位置指令。图中t1为定位时间,t2为调整时间,本例中对应参数P4-16。



驱动器发完一段位置指令后,不等待电机定位完成,立即开始下一段位置指令。



驱动器发完一段位置指令后,不等待电机定位完成,但在经过"调整时间"后才开始下一段位置指令。图中t2为调整时间,本例中对应参数P4-16。

2)换步模式

n. xx□x		详细说明
0 信号 ON 时换步,可 循环;	P ON ON B P P P P P T T T T T T T T T T T T T T	图中 t1=P4-16, t2=P4-23。 1、若/CHGSTP 信号一直为 ON,伺服单元将一直循环运行设定的位置段。 2、若/CHGSTP信号在执行某一段时置为OFF,伺服将会继续完成该段的执行而不进行下一段的执行。 3、该模式下换步信号/CHGSTP 是高电平触发。 4、某段运行时发生伺服使能 OFF,电机按照伺服 OFF 停机方式停机,停机完成后,定位完成无效。 5、每段运行完成,定位完成和定位接近信号均有效。 6、该模式下每一段的调整时间都有效。
1 信号上升 沿换步,单 步执行;	/CHGSTP ON OFF P P t1 t1 t1	以设定两段为例,图中 t1=P4-16。 1、注意如图中所示,在这种换步模式下,设定的调整时间实际是不起作用的,只要前一段位置指令已经发完,在有新的换步信号到来的时候立即进入下一段指令。 2、该模式下换步信号/CHGSTP 是上升沿触发。 3、每段运行完成,定位完成和定位接近信号均有效。 4、某段运行时发生伺服使能 OFF,电机按照伺服 OFF 停机方式停机,停机完成后,定位完成无效。 5、该模式下调整时间无效。
2 信号上升 沿启动,顺 序执行全 部,不循 环;	/CHGSTP ON OFF P	设定两段位例,图中 t1=P4-16。 1、在一次循环未完成之前的/CHGSTP 信号将不计,如图中的第 2 个/CHGSTP 信号。 2、该模式下换步信号/CHGSTP 是上升沿触发。 3、每段运行完成,定位完成和定位接近信号均有效。 4、某段运行时发生伺服使能 OFF,电机按照伺服 OFF 停机方式停机,停机完成后,定位完成无效。 5、该模式下调整时间有效。

n. xx□x 详细说明 图中 t1=P4-16。 1、/CHGSTP 上升沿触发第一段,下降沿触发 第二段。其中, 若需要第一段位置完整运行, 则/CHGSTP 信号保持 ON 状态直至第一段结 /CHGSTP OFF 束。 信号状态 2、仅在该模式下, P4-04 有效段数无效。 3、每段运行完成,定位完成和定位接近信号 /CHGSTP 均有效。 双边沿触 4、某段运行时发生伺服使能 OFF, 电机按照 发 伺服 OFF 停机方式停机,停机完成后,定位 完成无效。 5、该模式下调整时间无效。 6、在使用该换步模式前,需要先分配好 P5-35 端子, 而不可以在使用该模式的时候分配换步 端子。 /PREFC /PREFB /PREFA 段号 无 0 0 0 5 0 0 1 1 (第一段位置) /PREFA 0 2 (第二段位置) 1 0 (P5-57), 0 3 (第三段位置) 0 /PREFB 1、每段运行完成,定位完成和定位接近信号均有效。 $(P5-58)_{3}$ 2、某段运行时发生伺服使能 OFF, 电机按照伺服 OFF 停机方式停机, 停机完成后, /PREFC 定位完成无效。 (P5-59) 3、该模式下调整时间有效。 端子选择 4、CHGSTP 换步信号仅在该模式下无效。 段号,可选 5、段号选择端子既可以边沿触发换步,也可以保持 ON 状态。该模式支持连续重复 1~3段 触发某一段。如果段号选择端子保持 ON 状态,在遇到超程信号后电机停止,此时 需要将段号选择端子改为 OFF 状态,否则当超程信号撤销后电机还会执行位置段。 /DDEED /DDEED /DDEEA FA □


	/PREFD	/PREFC	/PREFB	/PREFA	段号
	0	0	0	0	1 (第一段位置)
	0	0	0	1	2 (第二段位置)
6	0	0	1	0	3 (第三段位置)
/PREFA	0	0	1	1	4 (第四段位置)
(P5-57),	0	1	0	0	5 (第五段位置)
/PREFB	0	1	0	1	6 (第六段位置)
(P5-58),	0	1	1	0	7 (第七段位置)
/PREFC	0	1	1	1	8 (第八段位置)
(P5-59)、 /PREFD	1	0	0	0	9 (第九段位置)
(P5-60)	1	0	0	1	10 (第十段位置)
端子选择	1	0	1	0	11 (第十一段位置)
段号,可选	1	0	1	1	12 (第十二段位置)
1~16段	1	1	0	0	13 (第十三段位置)
1 10 权	1	1	0	1	14 (第十四段位置)
	1	1	1	0	15 (第十五段位置)
	1	1	1	1	16(第十六段位置)

n. xx□x	详细说明
	注: P5-35 换步信号上升沿触发每一段位置(运行中上升沿无效)。
	1、某段运行时发生伺服使能 OFF, 电机按照伺服 OFF 停机方式停机, 停机完成后,
	定位完成无效。
	2、该模式下调整时间无效。
	3、每段运行完成,定位完成和定位接近信号均有效。
	4、段号选择完成之后,需要 P5-35/CHGSTP 换步信号上升沿触发才能运行位置段,
	段运行中触发换步无效。
	5、段号选择端子逻辑为电平有效。输入高电平有效,输入低电平无效。

使用以下输入信号进行内部 1-3/1-16 段位置的切换。

参数	信号名称	出厂设定	适用 模式	设定范围	修改	生效
P5-57	内部位置第一段位	n.0000	5	参数范围 0000-0014, 通过参数		
13-37	置选择/PREFA	11.0000	3	P5-57 分配到其他输入接口。		
P5-58	内部位置第二段位	0000 5	参数范围 0000-0014, 通过参数			
P3-38	置选择/PREFB	n.0000	5	P5-58 分配到其他输入接口。	かちゅよ	нпп ↓
P5-59	内部位置第三段位	m 0000	_	参数范围 0000-0014, 通过参数	随时	即时
P3-39	置选择/PREFC	n.0000	0000 5	P5-59 分配到其他输入接口。		
P5-60	内部位置第四段位	m 0000	_	参数范围 0000-0014, 通过参数		
P3-00	置选择/PREFD	n.0000	5	P5-60 配到其他输入接口。		

3) 定位模式



5.8.2.3 第1至第35段位置参数设定

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-10+ (n-1) *7	脉冲数(低位)	0	1 脉冲	-9999~ 9999	随时修改	即时
P4-11+ (n-1) *7	脉冲数(高位)	0	10000 脉冲	-32768~ 32767	随时修改	即时
P4-12+ (n-1) *7	转速	0	0.1rpm	0~65535	随时修改	即时
P4-13+ (n-1) *7	梯形加速时间	0	ms	0~65535	随时修改	即时

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-14+ (n-1) *7	梯形减速时间	0	ms	0~65535	随时修改	即时
P4-15+ (n-1) *7	保留参数			-		
P4-16+ (n-1) *7	调整时间	0	ms	0~65535	随时修改	即时

说明:

- 1)设定脉冲数=脉冲数(高位)×10000+脉冲数(低位);
- 2) P4-10+ (n-1) *7 公式中的 n 为内部位置的段号,范围为 $1\sim35$; 第 $1\sim12$ 段参数可通过面板设置,第 $13\sim35$ 段需要通过通信(RS232 或 RS485)写入参数;
- 3) 在相对定位模式下,若脉冲高位设为 9999、脉冲低位设为 9999,或者脉冲高位设为-9999、脉冲低位设为-9999,并且 P4-03.2=1(不等待定位完成),则进入无限脉冲模式。反之所发脉冲数有限。
- 4) 若其中某一段的速度被设置为零,在运行时,将会跳过该段,执行下一段。
- 5) 在相对定位模式下,若某一段的速度设置不为0,但是脉冲数设置为0,那么在执行时,该段电机不运转,但是该段所确定等待模式依然有效,即仍然要等调整时间到以后才执行下一段。
- 6) 在绝对定位模式下,若某一段的速度设置不为 0,但是脉冲数设置为 0,那么在执行到该段时,电机将以该段所设定的速度回到参考原点。
- 7) 在绝对定位模式下,若连续两段的速度设置均不为零,且脉冲数设置相同,那么这两段中的后一段电机不运转,但是该段所确定的等待模式有效。
- 8) 在绝对定位模式中, 电机转动的圈数是有限的, 不能是无限制的。
- 9)目前,内部位置模式中的位置段仅有阶跃速度、斜坡速度两种,没有其他速度形式。当梯形加速时间、梯形减速时间设为0时,为阶跃速度形式。当梯形加速时间、梯形减速时间大于0时,为斜坡速度形式。
- 10) 梯形加速时间、梯形减速时间指的是从0变化至额定转速所需的时间。
- 11) 若设定的某一段参数中的转速为 0,则在换步模式 0/1/2 下,会忽略掉该段位置指令。而在换步模式 4/5/6 下,在该段位置触发换步时,电机不转。
- 12) 内部位置段参数中的脉冲高位和脉冲低位设置的位置指令依然受电子齿轮比影响,实际电机所转的圈数需要根据所设置的脉冲指令和电子齿轮比结合起来决定。
- 13) 在绝对定位模式下,每一次换步时的起始位置都是以首次触发换步时的起始位置作为基准位置的。而在相对定位模式下,每一次换步时的起始位置都是以上次换步结束时的位置为基准位置的。
- 14) 在相对定位模式下,35 段位置中可设置无限脉冲位置段,只是当运行到该位置段时,电机便会一直运行下去,除非触发跳过当前段。

内部位置共 35 段,若因工艺需要运行 10 段与运行 5 段切换使用,可以通过有效段数设置。比如 1-10 段都设置参数,P4-04 有效段数设置为 5,即 1-5 段位置有效;若设为 10,则 1-10 段位置有效。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-04	有效段数	0	-	0~35	伺服 bb	即时

P4-08 设置第 1 轮以后的起始运行段号,仅换步模式 P4-03.1 设置为 0、1 有效。下面对设置情况进行解释,No.1~No.8 段位置均有设置有效值。

参数	Į	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P4-0	8	内部位置模式起始段号	1	-	0~35	伺服 bb	即时

换步模式	设置	参数设置	具体现象
P4-03.1=0	P4-08=0 或者 P4-08>P4-04	P4-08=8 P4-04=4	开始 → 第一段 — → 第二段 — → 第三段 — → 第四段 — 位置 位置 位置
	1≤P4-08≤P4-04	P4-08=2 P4-04=4	开始 → 第一段
P4-03.1=1	P4-08=0 或者 P4-08>P4-04	P4-08=8 P4-04=4	开始 → 第一段 — 第二段 — 第三段 — 第四段 — 结束 位置 位置 位置
	1≤P4-08≤P4-04	P4-08=2 P4-04=4	开始 → 第一段 → 第二段 → 第三段 → 第四段 位置 位置 位置

在使用跳过当前段功能时, P5-31 分配的 SI 端子需要上升沿触发。

5.8.2.4 换步信号(/CHGSTP)

参数	信号名称	设定	意义	修改范围
P5-35	换步信号 /CHGSTP	n.0000	默认未分配端子输入。 参考 <u>5.4.3.2</u> ,换步模式表 格中换步信号的应用。	参数范围 0000-0014, 通过参数 P5-35 分配到输入接口。当设置为 0001 时,表示从 SI1 端子输入信号。

5.8.2.5 跳过当前段信号(/ZCLAMP)

参数	信号名称	设定	意义	修改范围
P5-31	跳过当前段 /Z-CLAMP	n.0000	默认未分配端子输入	参数范围 0000-0014, 通过参数 P5-31 分配到输入接口。当设置为 0001 时,表示从 SII 端子输入信号。

在不同的换步模式下,执行跳过当前段功能会有不同的效果,如下:

换步模式 P4-03 n. xx□x	跳过当前段	执行动作
0		当前段取消,立即执行下一段;
1		当前段取消,启动换步信号时执行下一段;
2	/Z-CLAMP	当前段取消,立即执行下一段;
4	/Z-CLAMP	当前段取消,/CHGSTP 换步信号下降沿执行下一段;
5		当前段取消,段号选择其他段之后执行相应段;
6		当前段取消,/CHGSTP 换步信号上升沿执行选择的位置段。

5.8.2.6 运动开始信号(/MRUN)

参数	信号名称	出厂设定	意义	修改
P5-50	运动开始 /MRUN	n.0000	默认未分配端子输出。 只在内部位置模式下有效,类似于外部脉冲模式中的定位 完成信号; 电机运行时有输出, 电机停止时无输出。	参数范围 0000-0014,通过 参数 P5-50 分配到输出接 口。当设置为 0001 时,表 示从 SO1 端子输出信号。

5.9 速度控制

5.9.1 速度模式通用控制


5.9.1.1 软启动

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-09	软启动加速时间	200	ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-10	软启动减速时间	200	ms	0~65535	伺服 bb	即时

软启动加减速时间适用于模式 3/4/7; 在输入阶跃速度指令或选择内部设定速度时,可进行平滑的速度控制。

P3-09: 从停止状态运行到额定转速的时间;

P3-10: 从额定转速运行到停止状态的时间。



5.9.1.2 零箝位功能(/ZCLAMP)

1) 功能概述

上级装置,使用"速度指令"输入,在没有配置"位置环"的系统的情况下,使用的功能。当速度指令不为0时,也要使电机停止,使伺服于锁定状态时使用。

将"零箝位"功能置于"ON"后,则在内部临时配置位置环,所以电机于该位置进行±1脉冲以内的箝位。即使在外力作用下转动,也会返回零箝位位置。

使用零箝位时当前速度必须小于零箝位速度才能起作用,使电机轴被钳住不动;当启动零箝位功能,电机相当于从速度模式变成了位置模式,此时如果转动电机轴再松开,它会恢复到原来的位置,而速度模式下转动电机轴则不会回到原位,因为没有位置反馈。

2) 输入信号设定

参数	信号名称	设定	意义	修改范围
	零箝位	n.0000 (默认)	默认未分配输出端子	参数范围 0001-0014, 通过参数
P5-31	/ZCLAMP	n.0002	使用 SI2 端子输入信号	P5-31 可以分配到其他输入端子。

3) 相关参数设定

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-13	零箝位速度	10	rpm	0~300	伺服 bb	即时
P3-12	零箝位模式	0	-	0~3	伺服 bb	即时

P3-12 的设定	内容
0	ZCLAMP输入信号为ON时,强制速度指令为0,当实际速度降至P3-13以下后,
0	切换到位置模式控制,且在该位置伺服锁定。
1	ZCLAMP输入信号为ON时,强制性的将速度指令置于0。
	ZCLAMP输入信号为ON,且反馈速度在P3-13以下后,切换到位置模式控制,
2	且在该位置伺服锁定。
2	注: 进入零箝位模式后,即使给定速度高于P3-13电机仍不运行,需要ZCLAMP
	输入信号为OFF才会退出零箝位模式,电机恢复运行。
2	ZCLAMP输入信号为ON,且给定速度在P3-13以下后,切换到位置模式控制,
3	且在该位置伺服锁定。此时当给定速度高于P3-13后,电机恢复运行。

5.9.1.3 速度到达信号(/V-RDY)


● 关联参数

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效
P5-51	速度到达/V-RDY	n.0000	3、4、7	速度到达信号	随时	即时

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-05	到达检测速度	1000	rpm	0~10000	随时	即时

1) 速度到达信号输出条件

当实际电机转速大于 P5-05 到达检测速度时,输出速度到达信号(/V-RDY)。




5.9.1.4 速度指令滤波器

● 关联参数


参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-23	速度指令滤波时间常数	0	0.1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-09	加速时间	200	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-10	减速时间	200	1ms	0~65535	伺服 bb	即时
P3-11	滑动平均滤波时间常数	0	0.1ms	0~65535	伺服 bb	即时

首先设定 P3-09 与 P3-10。规划速度指令加减速时间。



其中,加速时间 Tacc = (目标速度/额定速度)*P3-09[ms],减速时间 Tdec = (目标速度/额定速度)*P3-10[ms]。


设定适当的滑动平均滤波时间常数 P3-11 (S 型加减速时间常数)。 Ts = P3-11*0.1[ms]。





滑动平均滤波时间常数设定必须符合要求,Ts<0.5*Tacc,Ts<0.5*Tdec。否则,过大的滑动平均滤波时间会导致减速时间与减速时间的变大,不符合 P3-09 与 P3-10 的设置。

当 P3-09 与 P3-10 设置为 0 时,设置滑动平均滤波时间会使速度指令变为梯形加减速速度指令。设置 P1-23 (速度指令滤波时间常数)和 P1-24 (一阶低通滤波时间常数),效果如下:





如设置加减速则一阶低通滤波会增大速度指令的滞后性。


5.9.2 速度控制(内部设定速度)

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为3:内部速度控制模式	5.9.2.1 内部速度模式
P3-05 内部设定速度 1	内部 3 段速的速度值设置,单位	
P3-06 内部设定速度 2		5.9.2.1 内部速度模式
P3-07 内部设定速度 3	rpm	
P5-28 内部速度速度选择/SPD-A	 端子的组合确定走对应段速	5.9.2.1 内部速度模式
P5-29 内部速度速度选择/SPD-B	编了的组合确定及对应权压	3.9.2.1 內部基及模式
P5-27 内部速度方向选择/SPD-D	换向,默认为 n.0000。 如通过 SI2 端子给定换向,可将 P5-27 设置为 n.0002。	5.9.2.1 内部速度模式
P3-09 软启动加速时间 P3-10 软启动减速时间	设置加减速时间,单位 ms	5.9.1.1 软启动

5.9.2.1 内部速度模式

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	3	速度控制: 内部设定速度选择	伺服 bb	即时

功能概述:内部设定速度选择是通过伺服单元内部的用户参数事先设定3种电机转速并利用外部输入信号选择其速度以进行速度控制运行的功能。不必再外部配置速度发生器或者脉冲发生器。



● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-05	内部设定速度1	0	rpm	-9999~+9999	随时	即时
P3-06	内部设定速度 2	₹ 2 0 rpm		-9999~+9999	随时	即时
P3-07	内部设定速度3	0	rpm	-9999~+9999	随时	即时

参数	信号名称	出厂设定	设定范围	修改	生效
D5 27	内部方向选	0000	参数范围 0000-0014, 通过参数	が右巾上	即时
P5-27	择/SPD-D	n.0000	P5-27 分配到其他输入接口。	随时	

参数	信号名称	出厂设定	设定范围	修改	生效
P5-28	内部速度选	n.0000	参数范围 0000-0014, 通过参数		
	择/SPD-A		P5-28 分配到其他输入接口。		
P5-29	内部速度选	n.0000	参数范围 0000-0014, 通过参数		
F 3-29	择/SPD-B	11.0000	P5-29 分配到其他输入接口。		

1)运行转速与端子信号的关联

	输入信号	运 存油度	
/SPD-D (P5-27)	/SPD-A (P5-28)	/SPD-B (P5-29)	运行速度
	0	0	内部指令0速
0<正转>	0	1	P3-05: SPEED1
0<11.44>	1	1	P3-06: SPEED2
	1	0	P3-07: SPEED3
	0	0	内部指令 0 速
1<反转>	0	1	P3-05: SPEED1
1 4	1	1	P3-06: SPEED2
	1	0	P3-07: SPEED3



- /SPD-D信号为方向控制,可根据P5-27更改输入SI端子。端子信号的有效性决定电机方向;
- /SPD-A和/SPD-B输入端子有效性的组合决定多段段速;
- 上述表格中的0/1均带表信号的有效性。0位端子输入无效,1为端子输入有效。

2) 端子有效性说明

下表以/SPD-D 为例,/SPD-A、/SPD-B 信号同理。

参数设置状态	信号/SPD-D 端子输入状态	信号/SPD-D 端子逻辑
P5-27=n.0000	无需外接端子输入	
P5-27=n.000□	SI□端子无信号输入	无效
P5-27=n.001 □	SI□端子有信号输入	
P5-27=n.0010	无需外接输入端子	
P5-27=n.000□	SI□端子有信号输入	有效
P5-27=n.001□	SI□端子无信号输入	

5.10 转矩控制

参数	概要	参考章节
P0-01 控制方式选择	设置为1:内部转矩模式	5.10.1 内部转矩模式
P3-33 内部转矩指令给定	给定值为额定转矩的百分	5.10.1.1 内部转矩指令
	比值	<u>给定</u>
P3-16 转矩控制时的内部正向速度限制		
P3-17 转矩控制时的内部反向速度限制	 转矩模式下的速度限制	5.9.2.1 内部速度模式
P3-14 正向最大速度限制(MAX 速度)	祝尼侯八下的还没帐啊	3.9.2.1 内印述/文保八
P3-15 反向最大速度限制(MAX 速度)		
	换向,默认为 n.0000, 如	
P5-27 速度方向切换/SPD-D	通过 SI2 端子给定换向,	
	可将 P5-27 设置为 n.0002	

5.10.1 转矩控制(内部设定)

参数	设定值	意义	修改	生效
P0-01	1	转矩控制: 内部设定	伺服 bb	即时
功能概述	: 利用内部			

5.10.1.1 内部转矩指令给定

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-33	内部转矩指令给定	0	1%额定转矩	-1000~+1000	随时	即时

本参数的设定单位是1%的额定转矩,正负给定对应电机正反转。

例如: P3-33 设定为 50, 代表电机以 50%的额定转矩正转;

P3-33 设定为-20, 代表电机以 20%的额定转矩反转;

除了使用转矩的数值控制伺服运行方向,还可以使用 /SPD-D 控制方向。

5.10.1.2 转矩控制时的内部速度限制

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P3-16	转矩控制时的内部正 向速度限制	申札納定 rnm $5{\sim}10000$		随时	即时	
P3-17	转矩控制时的内部反 向速度限制	电机额定	rpm	5~10000	随时	即时

注意:即使本参数的设定速度大于 P3-14 速度限制,实际生效的速度限制也只是较低速度限制值。(最高转速为 P3-14/P3-15 与 P3-16/P3-17 中的较小值)


5.10.1.3 速度限制检测(/VLT)

转矩模式下, 伺服电机实际转速绝对值超过速度限制值, 认为伺服电机实际转速受限, 此时伺

服驱动器可输出/VLT信号,反之,不满足任一条件,速度受限信号无效。

参数	信号名称	出厂设定	适用模式	意义	修改	生效	
P5-43	/VLT	n.0000	1, 2	速度限制检测	随时	即时	
默认未分配端子,参数范围 0000-0014,通过参数 P5-43 分配到输出接口。当设置为 0002 时,							
表示从 SO2 端子输出信号。							
/VLT 信号只在转矩模式下生效。							

运行示例



6. EtherCAT 总线通讯

6.1 Ether CAT 技术概览

本节主要介绍 EtherCAT 的基本概念、系统构成、通讯规格以及连接说明。

6.1.1 Ether CAT 概述

EtherCAT,全称 Ethernet for Control Automation Technology,由 Beckhoff Atuomation GmbH 开发,是一种实时以太网用于主站和从站开放式的网络通信。EtherCAT 作为成熟的工业以太网技术,具备高性能、低成本、使用简易等特点。

XG2、XDH 或 XLH 系列控制器(主站)和 DM6C 伺服驱动器(从站)符合标准的 EtherCAT 协议,支持最大从站数 64 轴,64 轴同步周期 4ms,支持 Touch probe 探针功能,位置、速度、转矩等多种控制模式,广泛适用于各种行业应用。

6.1.2 系统构成(主站、从站构成)

EtherCAT 的连接形态是:线型连接主站(FA 控制器)和多个从站的网络系统。 从站可连接的节点数取决于主站处理或者通信周期、传送字节数等。

6.2 EtherCAT 通信规格

本节主要介绍 EtherCAT 的帧结构、状态机、ESC、SDO、PDO、SII 区域、通信同步模式等内容。

6. 2. 1 通讯规格一览表

7871	100[Mb Line JC-CB/	ps] (X(IEEE802.3) 全双工)			
拓扑 连接电缆	Line JC-CB/.	-	全双工)			
连接电缆	JC-CB/					
			Line			
电缆长	节占间-	JC-CB/JC-CA双绞线(屏蔽双绞线)				
_ ,_ ,	节点间最长50m					
通信口	2 Port (RJ45)					
Station Alias (ID)	设定范围: 0~65535 设定地址: 2700h					
Explicit Device ID	不支持					
邮箱协议	COE (CANo	pen Over EtherCAT)			
SyncManager同步管理器	4					
FMMU	3					
			控制模式			
Modes of operation	企 盟	Csp	Cyclic synchronous position mode (周期同步 位置控制模式)			
	位置	PP	Profile position mode(轮廓位置控制模式)			
		Hm	Homing mode (原点复位位置控制模式)			
控制模式	速度	Csv	Cyclic synchronous velocity mode (周期同步 速度控制模式)			
		Pv	Profile velocity mode(轮廓速度控制模式)			
	转矩	Cst	Cyclic synchronous torque mode(周期同步 转矩控制模式)			
		Tq	Torque profile mode(轮廓转矩控制模式)			
Touch Probe	2路	•				
同期模式	DC (S	YNCC	事件同期)			
Cyclic time(DC通信周期)	250,500	,1000	,2000,4000,8000,10000[µs]			
通信对象	SDO[服	务数:	据对象],PDO[过程数据对象]			
单站PDO最大分配数	TxPDO	: 4[个] RxPDO: 4[个]			
单站PDO最大字节数	TxPDO: 32[byte] RxPDO: 32[byte]					
PreOP模式下邮箱通讯间隔	1ms		·			
电子邮箱	SDO请	求和S	DO信息			



SDO、PDO 含义见 <u>6.2.3 状态机 ESM</u>。


6. 2. 2 Ether CAT 帧结构

EtherCAT 是基于 Ethernet 可实时控制的工业用通信协议,只是对 IEEE 802.3Ethernet 规格进行扩充,并未对基本结构进行任何变更,所以可以转送标准的 Ethernet 帧内的数据。

因为 Ethernet Header 的 EtherType 为「88A4h」,所以将之后的 Ethernet Data 作为 EtherCAT 帧来处理。

EtherCAT 帧是由 EtherCAT 帧头和 1 个以上的 EtherCAT 子报文构成,进一步再细分 EtherCAT 子报文。仅 EtherCAT 帧头的 Type=1 的 EtherCAT 帧根据 ESC 进行处理。

EtherNet/EtherCAT 帧结构




*1: Ethernet 帧比 64byte 短时,追加 1~32byte。 (Ethernet 报头 + Ethernet 数据 + FCS)

6.2.3 状态机 ESM

ESM 指的是 EtherCAT 状态机(EtherCAT State Machine)。ESM 负责协调主站和从站应用程序在初始化和运行时的状态关系。

状态改变请求由主站执行,主站向应用层服务提出控制请求,后者在从站中产生应用层控制事件,从站在状态改变请求成功或失败后通过本地的应用层状态写服务来响应应用层控制服务。 如状态改变失败,从站保持状态并置出错误标志。

下图为 ESM 的状态转化图:



Init: 初始化状态; Pre-Operational: 预运行状态; Safe-Operational: 安全运行状态; Operational: 运行状态;

		通	汛动作	
从站状态	各状态下的动作	SDO(邮箱)	PD0	PD0
		收发信	发信	收信
初始化状态	通信初始化,SDO、PDO 无法收发信的状态	-	-	-
预运行状态	仅 SDO 收发信的状态	Yes	-	-
安全运行状态	仅 SDO 收发信,PDO 发信的状态	Yes	Yes	1
运行状态	SDO 收发信,PDO 收发信全部可行的状态	Yes	Yes	Yes




- 从主站到 ESC 寄存器的访问与上表无关,随时都可以。
- PDO (Process Data Object) 过程数据对象用来传输周期性通讯数据。
- SDO (Service Data Object) 服务数据对象用来传输非周期性通讯数据。
- ESM 状态切换时进行指令或界面操作可能造成通信异常报错。

6.2.4 从站控制器 ESC

6.2.4.1 原理概述

ESC 指的是 Ethercat 从站控制器(EtherCAT Salve Controller)。通信过程完全由 ESC 处理,它具有四个数据收发端口,每个端口具有一个 TX 和 RX。每个端口都可以收发以太网数据帧,ESC 中的数据流向是固定的:端口 0——>端口 3——>端口 1——>端口 2——>端口 0 的顺序依次传输。如果 ESC 检测到某个端口没有外接 PHY,则自动闭合这个端口,通过内部回环自动转发到下一个端口。



6.2.4.2 地址空间

DM6C 系列持有 8Kbyte 的物理地址空间。

最初的 4Kbyte(0000h~0FFFh)是作为寄存器空间使用,另外 4Kbyte(1000h~1FFFh)是过程数据 PDO 作为 RAM 领域使用。寄存器的详细内容请参考 IP(ET1810/ET1811/ET1812)的数据表。

ESC 寄存器字节地址	长度 (Byte)	说明	初始值*1
		从站控制器信息	
0000h	1	类型	04h
0001h	1	Revision	02h
0002h~0003h	2	Build	0040h
0004h	1	FMMUs supported	03h
0005h	1	SyncManagers supported	04h
0006h	1	RAM Size	08h

ESC 寄存器字节地址	长度(Byte)	说明	初始值*1	
0007h	1	Port Descriptor	0Fh	
0008h~0009h	2	ESC Features supported	0184h	
		站址		
0010h~0011h	2	Configured Station Address	-	
0012h~0013h	2	Configured Station Alias	-	
			•	
		数据链路层		
0100h~0103h	4	ESC DL Control	-	
•••				
0110h~0111h	2	ESC DL Status	-	
		应用层		
0120h~0121h	2	AL Control	-	
0130h~0131h	2	AL Status	-	
0134h~0135h	2	AL Status Code	-	
		PDI 过程数据接口		
0140h	1	PDI Control	08h	
0141h	1	ESC Configuration	0Ch	
0150h	1	PDI Configuration	-	
0151h	1	SYNC/LATCH PDI Configuration	66h	
0152h~153h	2	Extend PDI Configuration	-	
		看门狗		
0400h~0401h	2	Watchdog Divider	-	
0410h~0411h	2	Watchdog Time PDI	-	
0420h~0421h	2	Watchdog Time Process Data	-	
0440h~0441h	2	Watchdog Status Process Data	-	
0442h	1	Watchdog Counter Process Data	-	
0443h	1	Watchdog Counter PDI	-	
		FMMU		
0600h~062Fh	3x16	FMMUs[2:0]	-	
+0h~3h	4	Logical Start Address	-	
+4h~5h	2	Length	-	
+6h	1	Logical Start bit	-	
+7h	1	Logical Stop bit	-	
+8h~9h	2	Physical Start Address	-	
+Ah	1	Physical Start bit	-	
+Bh	1	Type	-	
+Ch	1	Activate	-	

ESC 寄存器字节地址	长度 (Byte)	说明	初始值*1	
+Dh~Fh	3	3 Reserved		
	Distribute	d Clocks (DC) -SYNC Out Unit		
0981h	1	Activation	-	
•••				
0984h	1	Activation Status	-	
098Eh	1	SYNCO Status	-	
0990h~0993h	4	Start Time Cyclic Operation/Next SYNC0 Pulse	-	
09A0h~09A3h	4	SYNC0 Cycle Time	-	

6.2.5 SII 区域(0000h~003Fh)

ESC配置区域(EEPROM字地址0000h~0007h)内,Configured Station Alias在驱动器电源启动后,根据ESC自动读取,写入ESC寄存器。将SII EEPROM变更后的值反映到ESC寄存器时,需要再次启动电源。除此之外IP核(ET1810/ET1811/ET1812)的初始值被设定。详细内容请参照IP核(ET1810/ET1811/ET1812)的数据表。


6.2.6 SDO(服务数据对象)

DM6C系列支持SDO(服务数据对象)。SDO的数据交换使用Mailbox通信,所以SDO的数据刷新时间变得不稳定。

主站侧在对象字典内的记录中读写数据,可进行对象设定以及从站的各种状态的监测。到SDO的读写动作的响应需要花费时间。用PDO刷新的对象请不要用SDO来刷新,用PDO的值覆盖。

6.2.6.1 Mailbox(邮箱)帧结构

Mailbox/SDO的帧结构如下所示。详细请参照ETG规格书(ETG1000-5及ETG1000-6)。



	帧部	数据区域	数据类型	功能
--	----	------	------	----

帧部	数据区域	数据类型	功能
	Length	WORD	Mailbox的数据长度
	Address	WORD	发信源的站地址
	Channel	Unsigned6	(Reserved)
	Prority	Unsigned2	优先度
			Mailbox型
			00h: 错误
			01h: (Reserved)
MailBox Header			02h: EoE (未对应)
	Type	Unsigned4	03h: CoE
			04h: FoE (未对应)
			05h: SoE (未对应)
			06h-0Eh: (Reserved)
			0Fh: VoE (未对应)
	Cnt	Unsigned3	Mailbox计数器
	Reserved	Unsigned1	(Reserved)
	Number	Unsigned9	Reserved
CoE Header	Reserved	Unsigned3	Reserved
	Service	Unsigned4	信息型
	Size Indicator	Unsigned1	Data Set Size使用许可
	Transfer Type	Unsigned1	Normal转送/Expedited转送择
Cmd specific	Data Set Size	Unsigned2	指定数据大小
	Complete 可访问性	Unsigned1	对象的访问方法的选择(未对应)
	C	11: 42	上传/下载
	Command Specfier	Unsigned3	要求/响应等的选择
	索引	WORD	对象的索引
	Sub索引	BYTE	对象的Sub索引
			对象的数据或者Abort message等

6.2.6.2 Mailbox 超时

本伺服驱动器在Mailbox通信中进行下述超时设定。

Mailbox请求的超时时间: 100ms

主站向从站(驱动器)发出请求,请求帧的发信数据的WKC如果被更新,从站则被认为正常接收请求。直到WKC被更新为止,反复重试,然而直到此设定时间WKC仍未被更新则主站侧超时。

Mailbox响应的超时时间: 10s

主站接收来自从站(驱动器)请求的响应,如果此WKC被更新则认为是正常接收响应。直到此设定时间为止,如果无法接收WKC被更新的响应,则主站侧超时。

从站(驱动器)的响应完成所需的最大时间。

6.2.6.3 异常报警时信息

1)报警代码

Error code返回和603Fh(Error code)相同的值。 0000h~FEFFh根据IEC61800-7-201进行定义。 FF00h~FFFFh由制造商定义的,下述内容所示。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode	
		Error code 0-65535 U16 ro TxPDO All						
		现在伺服驱动器发生的报警的编号,通用报警 603F 显示完整错误代码,总						
		线相关报警显示报警主编号。						
		报警未发生时,显示 0000h。						
		报警发生时,报警(主)编号(00h~FFh),显示 FF**h。						
603Fh	00h	例:						
		①通用报警如 E-030(过圧保护)发生,603F = 30d						
		②总线相关报警如 E-850(TxPDO 配置异常保护)、E-851(RxPDO 配置异						
		常保护),						
		603F = FF55h 55h=85d 即 E-850、E-851 其中任意一个发生						
		作为例外,E-817	(SyncMar	nager2/3设定异	学常)的情况	下,显示AG	000h∘	

2)报警种类(状态)

Error register 返回和 1001h(Error register)相同的值。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	Op-mode
		Error register 0-65535 U16 ro Tx			TxPDO	All	
		显示伺服驱动	显示伺服驱动器正发生的报警种类(状态)。				
		报警未发生时,显示0000h。					
		不显示警告。	不显示警告。				
		Bit		内容			
		0					
		不支持					
		2	小文科				
1001h	00h	3	3				
		4 AL status code定义的报警发生*1					
		5 不支持					
		6 保留					
		7 AL status code未定义的报警发生*2					
		*1: 所谓"AL status code定义的报警",指EtherCAT通信关联异常E-800~7、					
		E-810~7、E-850~7。					
		*2: 所谓"AL	status code未	定义的报警"	,指EtherCA	AT通信关系	关异常Ε-880∼
		7和EtherCAT证	通信关联以外	的异常。			

6.2.7 PDO(过程数据对象)

DM6C系列支持PDO(过程数据对象)。

基于EtherCAT的实时数据转送通过PDO(过程数据对象)的数据交换进行。

PDO有从主站到从站转送的RxPDO和从从站到主站转送的TxPDO。

	发信侧	收信侧
RxPDO	主站	从站
TxPDO	从站	主站

6. 2. 7. 1 PDO 映射对象

PDO映射是指,从对象字典到PDO的应用对象的映射。

DM6C系列PDO映射用的表,可以使用RxPDO(1600h~1603h)、TxPDO(1A00h~1A03h)的映射对象。

一个映射对象可以映射的应用对象的最大数如下所示:

TxPDO: 32[byte] RxPDO: 32[byte]

以下表示的是PDO映射的设定示例。

<设定示例>

分配应用对象6040h, 6060h, 607Ah, 60B8h到映射对象1600h (Receive PDO mapping 1:RxPDO_1)的情况。

索引	Sub	Object contents		
	00h	04h		
	01h	6040 00 10 h		
	02h	6060 00 08 h		
1600h	03h	607A 00 20 h		
1600h 04h 05h		60B8 00 10 h		
		0000 00 00 h		
	18h	0000 00 00 h		
6040h	00h	Controlword U16		
6060h	00h	Mode of operation I8		
607Ah	00h	Target Position I32		
60B8h	00h	Touch probe function	U16	

6. 2. 7. 2 PDO 分配对象

为了PDO数据交换,必须分配PDO映射用的表到SyncManager。PDO映射用的表和SyncManager的关系记述到PDO分配对象。DM6C系列,作为PDO分配对象,可以使用RxPDO(SyncManager2)用1C12h、TxPDO(SyncManager3)用1C13h。

一个映射对象可以映射的应用对象的最大数如下所示:

RxPDO: 4 [Table] $(1600h\sim1603h)$. RxPDO: 4 [Table] $(1A00h\sim1A03h)$. 通常因为映射对象1个就足够了,所以默认的不需要变更。

PDO分配对象的设定示例:

分配映射对象1600h到分配对象1C12h(Sync manager channel 2)的情况。

索引	Sub	Object contents
1C12h	00h	01h
	01h	1600h
	02h	0000h
	03h	0000h
	04h	0000h

分配映射对象1A00h到分配对象1C13h(Sync manager channel 3)的情况。

索引	Sub	Object contents
	00h	01h
	01h	1A00h
1C13h	02h	0000h
	03h	0000h
	04h	0000h

6.2.8 通信同步模式

DM6C系列可以选择以下的同步模式。


同步模式	内容	同步方法	特征
DC	SYNC0事件同步	以第1轴的时间为基准同 步其他从站的时刻信息	高精度 需要在主站侧进行补偿处理
SM2	SM2事件同步	根据RxPDO的收信时间 进行同步	无传送延迟补偿,精度差 需要在控制器侧保持传送时间 (专用硬件等)
FreeRun	非同步	非同步	处理简单 实时性差

6.2.8.1 DC(SYNCO事件同步)

DM6C系列有64bit的DC(Distributed Clock分布式时钟)。

EtherCAT通信的同步是基于此DC进行的。依据DC从站通过共有相同基准的时钟(System Time)实现同步。从站的本地周期开始于SYNC0事件。因为从站的处理(伺服处理)是开始于SYNC0事件周期,所以总是与SYNC0事件同步。

主站在通信初始化时需要进行传输延时补偿(偏移量补偿),还有定期的偏差补偿。下图表示从控制电源投入到SYNC0事件和从站的处理(伺服处理)的同步完成的过程。



6.2.8.2 SM2 (SM2 事件同步)

从站的本地周期开始于SM2事件。

因为从站的处理开始于SM2事件周期,所以总是与SM2事件同步。

因为SM2事件发生在PDO的收信完成时,所以一定要确保上位(主站)侧定时送信。如果送信时间的波动(偏差)太大,同步无法完成,或者发生报警。

如果发生上述问题,请使用DC(SYNCO事件同步)。


6.2.9 LED 指示灯

XG2系列有2个EtherCAT 指示灯(LED),分别是L/A IN和L/A OUT。 L/A IN、L/A OUT 指示灯表示各端口的物理层的LINK状态和动作状况。 亮灯颜色为绿色。

LED状态	内容
OFF暗	LINK未确立
闪烁	LINK确立、有数据收发信
ON亮	LINK确立、无数据收发信

7. Ether CAT 总线控制模式

7.1 EtherCAT 操作




下表为 CSP、CSV、CST、PP、PV、TQ 模式下统一的必须要配置的参数。

寄存器	说明
RXPDO[0x6040]	控制字,必须添加到 PDO 配置中,在 CSP、CSV 和 CST 模式下通过 IO 映射修改无效,其受控于 NC 模块
RXPDO[0x6060]	模式控制字,必须添加到 PDO 配置中,在任务模式下都可通过 IO 映射修
	改
RXPDO[0x607A]	目标位置,即程序给定位置,必须添加到 PDO 配置中
TXPDO[0x6041]	状态字,必须添加到 PDO 配置中
TXPDO[0x6061]	模式状态字,必须添加到 PDO 配置中
TXPDO[0x6064]	实际位置,必须添加到 PDO 配置中
TXPDO[0x606C]	实际速度,必须添加到 PDO 配置中

7.2 CSP 模式

CSP(周期同步位置模式),其运动轨迹由上位机计算,周期性的给从站发送目标位置。



7.2.1 相关参数

1) CSP 控制模式关联对象(指令・设定类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6040h	00h	控制字	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

其他位置控制共通的关联对象。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6072h	00h	最大转矩	0.1%	0~65535	U16	rw	RxPDO
607Ah	00h	目标位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
	-	软件绝对位置限制	-	-	-	-	-
	00h	表示607Dh子索引数	-	2	U8	ro	NO
607Dh	01h	最小位置限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
	02h	最大位置限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Fh	00h	最大轮廓速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
60B1h	00h	速度偏差	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
60B2h	00h	转矩偏差	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO

其他也有动作共通的关联对象。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
605Ah	00h	快速停车方式选择	-	0~7	I16	rw	NO
605Bh	00h	关闭方式选择	-	0~1	I16	rw	NO
605Ch	00h	暂停停机方式	-	0~1	I16	rw	NO
605Dh	00h	暂停选项代码	-	1~3	I16	rw	NO
605Eh	00h	故障反应选项代码	-	0~2	I16	rw	NO
	-	软件位置限制	-	-	-	-	-
	00h	表示607h子索引数	-	2	U8	ro	NO
607Dh	01h	最小位置限制	指令单位	-2147483648 ~2147483647	I32	rw	RxPDO
	02h	最大位置限制	指令单位	-2147483648 -2147483647	I32	rw	RxPDO
607Ch	00h	原点偏移量	指令单位	-2147483648 ~2147483647	I32	rw	RxPDO
607Eh	00h	指令极性	-	0~255	U8	rw	NO
6085h	00h	快速停车减速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6086h	00h	位置轨迹规划类型	-	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
608Fh	-	位置编码器分辨率	-	-	-	-	-

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
		设定					
	00h	表示608Fh子索引数	-	2	U8	ro	NO
	01h	编码器移动量	pulse	1~4294967295	U32	ro	NO
	02h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	ro	NO
	1	齿轮比设定	-	-	Ī	-	-
6091h	00h	表示6091h子索引数	-	2	U8	ro	NO
009111	01h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
	1	Feed常数设置	-	-	Ī	-	-
6002h	00h	表示6092h子索引数	-	2	U8	ro	NO
6092h	01h	设定Feed值	指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
60B8h	00h	探针模式	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

控制字(6040h) < csp控制模式下的功能 >

索引	子索引	名称	単	位	范围	数据类型		PD0		Op-mod	le
		控制字	0~6	5535	U16	Rw	R	xPDO		All	
		设定对PD	S状态转	换等伺服	服动器	的控制命令。					
		bit信息									
		15	14	13	12	11	1	0	9	8	
			R						om	h	
		7	6	5		4	3	2	1	0	
6040h	00h	fr	oms				eo	qs	ev	so	
			r r		•	r					
		r = reserve	eserved (未对应)			fr = fault reset					=
		oms = ope	eration mode specific		ic	eo = enable operation					
		(控制模:	莫式依存bit)			qs = quick stop					
		h = halt				ev = enable voltage					
		so = switch	n on								

csp模式,不使用oms bit。

2) CSP 控制模式关联的对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6041h	00h	Statusword	-	0~65535	U16	ro	TxPDO

其他也存在位置控制共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6062h	00h	位置指令	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6063h	00h	内部实际位置	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6064h	00h	实际位置	指令单位	-2147483648~	I32	ro	TxPDO

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
				2147483647			
6065h	00h	位置偏差过大阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6066h	00h	错误超时	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO
6067h	00h	位置到达阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6068h	00h	位置到达阈值时间	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO
606Ch	00h	电机实际转速	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6074h	00h	内部指令转矩	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6076h	00h	电机额定转矩	Mn∙m	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6077h	00h	实际转矩	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
60F4h	00h	表示位置偏差 (= PERR)	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60FAh	00h	内部指令速度 (位置环输出)	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60FCh	00h	内部位置指令	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

其他也存在动作共通的关联对象。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
603Fh	00h	错误码	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能的状态	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的上升沿箝位位置	指令	-2147483648	I32	ro	TxPDO
			单位	~2147483647			
60BBh	00h	表示Touch probe1的下降沿箝位位置	指令	-2147483648	I32	ro	TxPDO
			单位	~2147483647			
60BCh	00h	表示Touch probe2的上升沿箝位位置	指令	-2147483648	I32	ro	TxPDO
			单位	~2147483647			
60BDh	00h	表示Touch probe2的下降沿箝位位置	指令	-2147483648	I32	ro	TxPDO
			单位	~2147483647			

状态字(6041h) < csp控制模式下的功能 >

索引	子索引	名	称	范围	数据类型	可访问性	PD0		Op-mode	
6041h		状态字		0~65535	U16 ro		TxPDO		All	
		表示伺服驱动器的状态。								
		bit信息								
		15	14	13	1	12	11	10	9	8
	00h		r		oms		ila	oms	rm	r
				Following	Drive follow Command			r		
				error	value					
		7	6	5		4	3	2	1	0
		w	sod	qs	Ţ	Ve	f	oe	so	rsto
		r = reserved (未对应) w = warning								
		sod = switch on disabled								
		oms = operation mode specific qs = quick stop								

(控制模式依存bit)	ve = voltage enabled
ila = internal limit active	f = fault
oe = operation enabled	
rm = remote	so = switched on
rtso = ready to switch on	

bit13, 12, 10 (operation mode specific):

Bit	名称	值	定义
10	保留	-	未使用
12	设置点确认	0	根据目标位置不执行动作
12	以且总师以	1	根据目标位置执行动作
13	明随提美	0	60F4h(指令偏差)=6062h(位置指令)-6064h(位置反馈)的值,未超过6065h(位置偏差过大阈值)的设定范围,或者,60F4h的值超过6065h的设定值,不经过6066h设定的时间
13	跟随误差 ——		60F4h(指令偏差)的值,超过6065h(位置偏差过大阈值)的 设定范围的状态且经过6066h(跟随误差时间超时)设定的时 间以上




所谓「根据目标位置执行动作」指如果满足以下全部条件:

- ◆ PDS状态是启动操作;
- ◆ 未在减速处理中(Halt、Quickstop、Shutdown、Disable operation、Falut);
- ◆ 非Halt停止状态。

csp控制模式的动作


- Cyclic位置控制模式是生成动作模型(轨道)通过主机而不是从机进行。
- 目标位置是607Ah(位置给定)和60B0h(位置前馈)相加的值,作为绝对位置理解。
- 动作指令的更新 (送信) 是,伺服使能开启指令 (Operation enabled指令) 后,请经过约100 ms 后输入。
- 60C2h(Interpolation time period),表示更新607Ah(位置给定)和60B0h(位置前馈)2个对象的周期。此值被设定为和1C32h-02h(Cycle time)相同的周期。上位装置(主机)请务必通过60C2h的周期更新目标位置。
- 伺服使能关闭状态,请构成607Ah(位置给定)+60B0h(位置前馈)跟随6064h(位置实际值)这样的主机处理。伺服使能关闭中如果电机靠外力等移动,下次伺服使能开启时因为要进行返回输入的目标位置动作,所以很危险。还有,从csp控制模式以外的控制模式切替到csp控制模式的时候同样也请进行跟随处理。




7.2.2 常用参数

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x607A]	位置给定,在 CSP 模式下通过 IO 映射修改无效,其受控于	指令单位
	NC 模块	1日学毕业
TXPDO[0x6064]	位置反馈(电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
RXPDO[0x6060]	控制模式为 CSP (周期同步位置模式),将其值设置为 8	-

7.3 CSV 模式





7.3.1 相关参数

1) CSV 控制模式关联的对象(指令·设定类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6040h	00h	控制字	-	0~65535	U16	rw	RxPDO
607Fh	00h	最大轮廓速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO

其他还有速度控制共通关联的对象

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6072h	00h	最大转矩	0.1%	0~65535	0~65535 U16 rw		RxPDO
6080h	00h	最大电机速度	r/min	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
60B1h	00h	速度偏移	指令单位/s	-2147483648~	I32	40T Y 7	RxPDO
000111			1日 4 七 17/8	2147483647	152	rw	KAFDO
60B2h	00h	转矩偏移	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
60FFh	00h	速度给定	指令单位/s	-2147483648~	I32		D DDO
OUFFII		巫 知	1日 文 中 11/8	2147483647	132	rw	RxPDO

其他也有动作共通的关联对象

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
605Ah	00h	快速停车方式选择	-	0~7	I16	rw	NO
605Bh	00h	关闭方式选择	-	0~1	I16	rw	NO
605Ch	00h	暂停停机方式	-	0~1	I16	rw	NO
605Dh	00h	暂停选项代码	-	1~3	I16	rw	NO
605Eh	00h	故障反应选项代码	-	0~2	I16	rw	NO
	ı	位置范围限制	-	-	ı	-	1
	00h	表示607Bh子索引数	-	2	U8	ro	NO
607Bh	01h	最小位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
	02h	最大位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Ch	00h	原点偏移量	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Eh	00h	指令极性	-	0~255	U8	rw	NO
6085h	00h	快速停车减速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6086h	00h	位置轨迹规划类型	-	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
	ı	位置编码器分辨率设定	-	-	ı	-	1
608Fh	00h	表示608Fh子索引数	-	2	U8	ro	NO
000111	01h	编码器移动量	pulse	1~4294967295	U32	ro	NO
	02h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	ro	NO
	-	齿轮比设定	-	-	-	-	-
6091h	00h	表示6091h子索引数	-	2	U8	ro	NO
009111	01h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
	-	Feed常数设置	-	-	-	-	-
6092h	00h	表示6092h子索引数	-	2	U8	ro	NO
009211	01h	设定Feed值	指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
60B8h	00h	探针模式	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

控制字(6040h) < csv控制模式下的功能 >

索引	子索引	名称		*		数据类型	可访问	可性		PD0		Op-mode								
		控制字	ž.	0~65535		U16	rv	1	RxPD		С	All								
		设定对PI	设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。																	
		bit信息	bit信息																	
		15	14	1	13	12	11		1	0	9	8								
	00h		r						oms	h										
6040h		7	6		Ę	5	4		3	2	1	0								
004011	OOII	fr	oms				eo		qs	ev	so									
										r		1	r	r						
		r = reserve	ed (5	未对	应)		fr = fa	ult res	set											
		oms = ope	eration	n mo	de specif	fic	eo = en	able o	per	ation										
		(控制模	式依	存bi	t)		qs = quick stop													
		h = halt					ev = ev	nable	volt	age										

	so = switch on

csv模式,不使用oms bit。

2) csv 控制模式关联的对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6041h	00h	状态字	-	0~65535	U16	ro	TxPDO

其他还有速度控制共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位 范围		数据类型	可访 问性	PD0
6063h	00h	实际内部位置反馈	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6064h	00h	位置反馈	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
606Bh	00h	速度指令	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
606Ch	00h	速度反馈	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6074h	00h	转矩指令	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6076h	00h	电机额定转矩	Mn∙m	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6077h	00h	转矩反馈	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO

其他还有模式共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
603Fh	00h	错误码	1	0~65535	U16	ro	TxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能的 状态	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的上 升沿箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BBh	00h	表示Touch probe1的下降沿箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BCh	00h	表示Touch probe2的上 升沿箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BDh	00h	表示Touch probe2的下降沿箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

状态字(6041h) < csv控制模式的功能 >

索引	子索引	名称	范	围	数据类型	可访问性	I	PD0		0p-mode	
		状态字	状态字 0~65535 U16				Tx	PDO		All	
	0.01	表示伺服	表示伺服驱动器的状态。								
60411		bit信息	bit信息								
6041h	00h	15 1	4 13		12		11	10	9	8	
		r	r oms				ila	oms	rm	r	
			r	fol	low drive con	nmand vaule		r			

7	6	5	4		3	2	1	0		
w	sod	qs	ve		f	oe	so	rsto		
r = r	= reserved(未对应)				w = warning					
sod	sod = switch on disabled									
oms	= opera	tion m	node specific	qs = quick stop						
(制模式	依存b	oit)	ve = volt	ve = voltage enabled					
ila =	internal	l limit	active	f = fault						
oe =	operation	on ena	bled							
rm =	remote		so = switched on							
rtso	= ready	to swi	tch on							

bit13, 12, 10 (operation mode specific):

Bit	名称	值	定义
10	保留	-	未使用
12	速度	0	未根据目标速度执行动作
12	还/支	1	根据目标速度执行动作
13	保留	-	未使用

所谓「根据目标速度执行动作」要满足以下的条件:

- PDS状态是Operation enabled
- 不在减速处理中(Halt、Quickstop、Shutdown、Disable operation、Falut)
- 不是Halt停止状态
- 转矩限制未发生


3) csv 控制模式的动作


- Cyclic速度控制模式下,运动模型(轨迹)生成不是在从机而是在主机进行。
- 目标速度是60FFh(目标速度)
- 动作指令的更新(送信)是,伺服使能开启(Operation enabled指令)后,请经过约100 ms后输入。
- 60C2h(Interpolation time period)表示,更新60FFh(目标速度)和60B1h两个对象的周期。此值设定为和1C32h-02h(Cycle time)相同的周期。
- 作为监测信息,提供606Ch(速度反馈)等。
- 60FFh(目标速度)值通过6080h(最大电机速度)被限制。

7.3.2 常用参数

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x60FF]	速度给定	指令单位/s
TXPDO[0x6064]	位置反馈	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
RXPDO[0x6080]	最大电机速度,可通过 COE-Online 在线修改进行速度限制	r/min
RXPDO[0x6060]	设置为9	-

7.4 CST 模式





7.4.1 相关参数

1) CST 控制模式关联的对象(指令・设定类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6040h	00h	控制字	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

其他也有转矩控制共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6071h	00h	转矩给定	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
6072h	00h	最大转矩	0.1%	0~65535	U16	rw	RxPDO
6080h	00h	最大电机速度	r/min	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6087h	00h	转矩斜坡	0.1%/S	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
60B2h	00h	转矩偏移	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO

其他也有动作共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
605Ah	00h	快速停车方式选择	-	0~7	I16	rw	NO
605Bh	00h	关闭方式选择	-	0~1	I16	rw	NO
605Ch	00h	暂停停机方式	-	0~1	I16	rw	NO
605Dh	00h	暂停选项代码	-	1~3		rw	NO
605Eh	00h	故障反应选项代码	-	0~2	I16	rw	NO
	-	位置范围限制	1	1	1	-	-
	00h	表示607Bh子索引数	1	2	U8	ro	NO
607Bh	01h	最小位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
	02h	最大位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Ch	00h	原点偏移量	指令单位 2147483648 2147483647		I32	rw	RxPDO
607Eh	00h	指令极性	-	0~255	U8	rw	NO
6085h	00h	快速停车减速度	指令单位 / s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6086h	00h	位置轨迹规划类型	-	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
	-	位置编码器分辨率设 定	1	-	1	-	-
608Fh	00h	表示608Fh子索引数	-	2	U8	ro	NO
	01h	编码器移动量	pulse	1~4294967295	U32	ro	NO
	02h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	ro	NO
	-	齿轮比设定	-	-	-	-	-
6091h	00h	表示6091h子索引数	-	2	U8	ro	NO
007111	01h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
	-	Feed常数设置	-	-	-	-	-
6092h	00h	表示6092h子索引数	-	2	U8	ro	NO
007211	01h	设定Feed值	指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
60B8h	00h	探针模式	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

控制字(6040h) < cst控制模式下的功能 >

索引	子索引		名称	范	围	数	据类型	可访问	性	PD0	0	p-mode
		担	空制字	0~6	5535		U16	Rw		RxPDC)	All
		设定对	设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。									
		bit信息	Ţ									
	001	15	14	13	12	2	11	1	0	9	8	
6040h		R						om	h			
6040h	00h	7	6	į	5		4	3	2	1	0	
		fr	oms				eo	qs	ev	so		
			r	F	₹		r					
		r = rese	erved(未	对应)			fr =	fault rese	et			_
		oms =	operation	mode spe	ecific		eo =	eo = enable operation				

(控制模式依存bit)	qs = quick stop
h = halt	ev = enable voltage
so = switch on	

cst模式,不使用oms bit。

2) cst 转矩控制关联的对象(监测类)

索	引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
604	l1h	00h	状态字	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
607	'3h	00h	最大电流	0.1%	0~65535	U16	ro	NO

其他转矩控制共通关联的对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6063h	00h	实际内部位置反馈	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6064h	00h	位置反馈	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
606Ch	00h	速度反馈	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6074h	00h	转矩指令	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6075h	00h	电机额定电流	1mA	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6076h	00h	电机额定转矩	mNm	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6077h	00h	转矩反馈	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6078h	00h	当前实际值	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO

其他也有模式共通的关联对象。

索引	子索 引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
603Fh	00h	错误码	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能的状态	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的上升沿 箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BBh	00h	表示Touch probe1的下降沿 箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BCh	00h	表示Touch probe2的上升沿 箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BDh	00h	表示Touch probe2的下降沿 箝位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

状态字(6041h)< tq控制模式的功能 >

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode		
		状态字	0~65535	U16	ro	TxPDO	All		
6041h	00h	表示伺服驱动器	表示伺服驱动器的状态。						
		bit信息							

	15	14	13	12		10	9	8		
		r		oms	ila	oms	rm	r		
			r	Drive following command vaule		r				
	7	6	5	4	3	2	1	0		
	W	sod	qs	ve	f	oe	so	rsto		
	r = re	served	(未)	对应) w = wa	w = warning					
	sod =	switch	on d	lisabled						
	oms =	= opera	ition 1	mode specific $qs = qu$	qs = quick stop					
	(控制	制模式	依存	bit) $ve = vol$	ltage 6	enabled				
	ila = internal limit active			t active $f = faul$	f = fault					
	oe = 0	operati	on en	abled $rm = re$	rm = remote					
	so = s	switche	ed on	rtso = real results	ady to	switch	on			

bit13, 12, 10 (operation mode specific):

Bit	名称	Value	Definition
10	保留	-	未使用
10	转矩	0	依据目标转矩不执行动作
12	74 <u>7</u> L	1	依据目标转矩执行动作
13	保留	-	未使用

所谓「根据目标速度执行动作」要满足以下的条件:

- PDS状态是Operation enabled
- 不在减速处理中(Halt、Quickstop、Shutdown、Disable operation、Falut)
- 不是Halt停止状态

3) cst 控制模式的动作


- Cyclic转矩控制模式,模式Profile(轨道)生成不是在从机而是在主机进行。
- 目标转矩是6071h
- 转矩前馈是60B2h, 暂不支持前馈。
- 动作指令的更新(送信),在伺服ON后,请经过约100ms后输入。
- 60C2h(Interpolation time period)表示,更新6071h(转矩给定)和60B2h两个对象的周期。此值是设定为和1C32h-02h(Cycle time)相同的周期。
- 作为监测信息,提供6077h(转矩反馈)等。
- 6071h(转矩给定)值受6072h(最大转矩)、231Ch(P3-28)、231Dh(P3-29),最小值限制。
- 速度限制为6080h(最大电机速度)。

7.4.2 常用参数

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6071]	转矩给定	0.1%
TXPDO[0x6064]	位置反馈	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	转矩反馈	0.1%
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6060]	设置为 10	-

7.5 HM 模式

HM 模式(即回原点模式),用作从站位置的初始化。原点复位方法,指定动作速度,在伺服驱动器内部生成位置指令执行原点复位动作的位置控制模式。如果在增量模式下使用,控制电源投入后,有必要在执行位置定位工作前执行原点复位动作。



7.5.1 相关参数

1) hm 控制模式关联对象(指令・设定类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6040h	00h	控制字	-	0~65535	U16	rw	RxPDO
6098h	00h	回原方式	-	-128~127	I8	rw	RxPDO
	1	回原速度	-	-	ı	ı	-
6000h	00h	条目数量	-	2	U8	ro	NO
6099h	01h	回原切换的速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	NO
	02h	回原过程的速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	NO
609Ah	00h	回原加速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO

其他也有位置控制共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	
6072h	00h	最大转矩	0.1%	0~65535	U16	rw	RxPDO	
607Fh	00h	最大轮廓速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
60B1h	00h	速度偏移	指令单位/s	-2147483648~	I32	****	RxPDO	
000111	OOH	述 文 桐 夕	1日今年12/8	2147483647	132	rw	KAFDO	
60B2h	00h	转矩偏移	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO	
60C5h	00h	最大加速度	指令单位/ s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
60C6h	00h	最大减速度	指令单位/ s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	

其他也有动作共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	
605Ah	00h	快速停车方式选择	1	0~7	I16	rw	NO	
605Bh	00h	关闭方式选择	1	0~1	I16	rw	NO	
605Ch	00h	暂停停机方式	1	0~1	I16	rw	NO	
605Dh	00h	暂停选项代码	1	1~3	I16	rw	NO	
605Eh	00h	故障反应选项代码	1	0~2	I16	rw	NO	
	1	软件绝对位置限制	1	-	1	1	-	
	00h	表示607Dh子索引数	1	2	U8	ro	NO	
607Dh	01h	 最小位置限制	指令单位	-2147483648~	I32	rw	RxPDO	
			71 () [2]	2147483647				
	02h	 最大位置限制	指令单位	-2147483648~	I32	rw	RxPDO	
		-K/(EE/K/II)	71 (1 12	2147483647			10.120	
607Ch	00h	 原点偏移量	指令单位	-2147483648~	I32	rw	RxPDO	
007 CH	OOH	//////////////////////////////////////	1日 4 一位	2147483647	132	1 **	KAIDO	
607Eh	00h	指令极性	-	0~255	U8	rw	NO	
6085h	00h	快速停车减速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
6086h	00h	位置轨迹规划类型	-	-32768~32767	I16	rw	RxPDO	
608Fh	-	位置编码器分辨率	-	-	-	-	-	

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
		设定					
	00h	表示608Fh子索引数	-	2	U8	ro	NO
	01h	编码器移动量	Pulse	1~4294967295	U32	ro	NO
	02h	电机旋转数	r (电机)	1~4294967295	U32	ro	NO
	-	齿轮比设定	-	-	1	1	-
6091h	00h	表示6091h子索引数	-	2	U8	ro	NO
009111	01h	电机旋转数	r (电机)	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
	-	Feed常数设置	-	-	1	1	-
60021	00h	表示6092h子索引数	-	2	U8	ro	NO
6092h	01h	设定Feed值	指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
60B8h	00h	探针模式	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

控制字(6040h) < HM控制模式下的功能 >

索引	子索引	名称	3称		范围	数据类型	뎉	可访	问性	PD	0	Op-mod	de		
		控制	字	0~	-65535	U16		R	W	RxPDO		All			
		设定对P	设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。												
		bit信息											_		
		15	14		13	12		11	1	0	9	8			
			r						oms	h					
		7	6		5	4	•		3	2	1	0			
6040h	00h	Fr		oms					eo	qs	ev	so			
					R		R	start ho	omi	ing					
		r = reserv	ved(未	ミオル	应)		ſ	fr = fau	ılt rese	t					
		oms = op	eration	mo	de specif	ic	(eo = eı	nable o	peratio	n				
		(控制模	(控制模式依存bit) qs = quick stop												
		h = halt $ev = ena$					nable v	voltage							
		so = swit	ch on												

bit9,6-4 (operation mode specific):

Bit	名称	值	定义			
4	开始回原	0 -> 1	开始原点复位动作			
5	(保留)	1	未使用			
6	6 (保留) -		未使用			
9	(保留)	-	未使用			

通过6040h的bit4(开始回原)的开启获取原点复位位置控制模式(hm)关联的参数(回原方式、速度、加减速度等),开始动作。

还有,原点复位动作中即使开始新的原点复位动作(再次着手6040h的bit4),新的原点复位动作 也被无视。

回原方式(6098h)

索引	子索引		名和	7	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode			
			回原方	式式	-128~127	I8	rw	RxPDO	All			
		设	定原点方	法								
			值			定义						
			-2	反向碰撞	反向碰撞回原							
			-1	正向碰撞	正向碰撞回原							
			0	不指定[不指定回原方式							
			1	-Ve LS &	& Index Pulse							
			2	+Ve LS	& Index Pulse	e						
			3	+Ve HS	& Index Pulse	e direction rev	versal					
			4	+Ve HS	& Index Pulse	e no direction	changed					
			5	5 -Ve HS & Index Pulse direction reversal								
			6	-Ve HS & Index Pulse no direction changed								
			7	On +Ve HS -Index P 1 e								
			8	On +Ve	n +Ve HS +Index Pulse							
			9	After +V	ter +Ve HS reverse +Index Pulse							
			10	After +Ve HS +Index Pulse								
			11	11 On -Ve HS -Index Pulse								
			12	On -Ve l								
			13	After -Ve HS reverse +Index Pulse								
			14	After -Ve HS +Index Pulse								
6098h	00h		15	15 Reserved								
			16 Reserved									
			17	Same as 1 without Index pulse								
			18		2 without Inc	-						
			19	1	3 without Inc	-						
			20		4 without Inc							
			21		5 without Inc							
			22		6 without Inc	-						
			23		7 without Inc							
			24		8 without Inc	-						
			25		9 without Inc							
			26		10 without Ir							
			27		11 without In							
			28	1	12 without Ir							
			29	1	13 without Ir							
			30	1	14 without In x Pulse +Ve d							
			33									
			35	On Inde								
			37		postion = hon							
			37 Current postion = home									

回原速度(6099h)

索引	子 索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	Op- mode			
		回原速度	-	-	-	-	-			
	ı	设定原点复位位置控制模式((hm) 时的速度。							
	00h	Number of entries	2	U8	ro	NO	HM			
	OOH	表示6099h(回原速度)的子索引的数								
		Speed during search	0~4294967295	U32	rw	NO	HM			
6099h	01h	设定到Switch信号检出的动作的速度。								
		最大值是用内部处理的6080h	(最大电机速度)	和21474836	47任意小的	一方	进行限制。			
		Speed during search for zero	0~4294967295	U32	rw	NO	HM			
	02h	设定到原点检出的动作速度。								
	0211	如果Switch信号的边沿作为原	点检出位置,为	了减小检出	误差请设定	尽量	小的值。			
		最大值是用内部处理的6080h	(最大电机速度)	和21474836	47任意小的	一方	进行限制。			

回原加速度(609Ah)

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode
		回原加速度	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	All
609Ah	00h	原点复位(hm 各回原方式最约 停止。	(hm)时的加速原)的减速度兼用于 &停止时(原点位 内部处理作为1处	于此对象。 2置检出)无		R的设定, f	司服锁定

2) hm 控制模式关联对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6041h	00h	状态字	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
	1	回原方式选择	-	1	1	-	TxPDO
	00h	表示60E3h子索引数	-	1~254	U8	ro	TxPDO
60E3h	01h	回原方式1	-	0~32767	U16	ro	TxPDO
		••				••	
	20h	回原方式32	-	0~32767	U16	ro	TxPDO

其他也存在位置控制共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6062h	00h	位置指令	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6063h	00h	实际内部位置反馈	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6064h	00h	位置反馈	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6065h	00h	位置偏差过大阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6066h	00h	错误超时时间	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO
6067h	00h	位置到达阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6068h	00h	位置到达窗口时间	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO
606Ch	00h	速度反馈	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6074h	00h	转矩指令	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6076h	00h	电机额定转矩	Mn⋅m	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6077h	00h	转矩反馈	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
60F4h	00h	位置偏差	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60FAh	00h	内部指令速度 (位置环输出)	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60FCh	00h	内部位置指令	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO



HM 回原后位置反馈(6064h)清零。

其他也存在动作共通的关联对象。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
603Fh	00h	错误码	1	0~65535	U16	ro	TxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能的状态	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的上 升沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BBh	00h	表示Touch probe1的下 降沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BCh	00h	表示Touch probe2的上 升沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BDh	00h	表示Touch probe2的下 降沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

状态字(6041h) < hm控制模式下的功能 >

索引	子索引		名和	R	范	围	数据类型	可	访问性	PD0		Op-mo	de
			状态	字	0~65	5535	U16		ro	TxPD	С	All	
		表示 bit信		区动器的	状态。								
		15	14	13			12	11	10	0	9	8	
		R			oms		ila	on	ns	rm	r		
6041h	00h			Homing	error	Hom	ing attained		Target r	eached			
		7	6	5			4	3	2	-	1	0	
		W	sod	Qs	3		ve	f	0	e	so	rsto	
		r = re	eserve	d(未对原	效)		V	v = w	arning				
		sod =	od = switch on disabled										
		oms	= oper	ation mo	de spec	ific	Ç	qs = c	juick stop)			

(控制模式依存bit)	ve = voltage enabled	
ila = internal limit active	f = fault	
oe = operation enabled		
rm = remote	so = switched on	
rtso = ready to switch on		

bit13, 12, 10 (operation mode specific):

Bit	名称	值	定义
10	target reached	0	动作中
10	当前状态	1	停止状态
12	homing attained	0	原点复位动作未完成
12	复位完成	1	原点复位动作正常执行完成
13	回原错误	0	原点复位异常未发生
13	四原相庆	1	原点复位异常发生(原点复位动作无法正常执行)

bit13,12,10 (operation mode specific):

Bit13	Bit12	Bit10	定义
0	0	0	原点复位动作中
0	0	1	原点复位动作中断,或者未开始
0	1	0	原点复位动作完成,但是未达到目标位置
0	1	1	原点复位动作正常完成
1	0	0	检出原点复位异常还在动作中
1	0	1	检出原点复位异常, 停止状态

bit12(homing attained)以下状态时,为0。

- 电源投入时
- ESM状态从Init迁移到PreOP时
- 原点复位工作开始时

不进行电机动作的Homing动作(Method35、Method37)启动时,homing attained也设为0。但是,设为0的时间要很短(约2 ms)。

回原方式(60E3)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
		Supported Homing					TxPDO
	1	method	_	-	1	1	IXFDO
	表示支持	的回原方式					
	00h	Number of entries	-	1~254	U8	ro	TxPDO
	表示60E3	Sh (Supported Homing meth-	od)支	持的回原方	式数。		
60E3h	h 01h	1st supported Homing		0~32767	U16	**0	TxPDO
OOESII	UIII	method	_	0~32/0/	010	ro	TXFDO
	表示支持	第1个回原方式。					
	20h	32nd supported Homing		0~32767	U16	**0	TxPDO
	2011	method	-	0~32707	010	ro	TXPDO
	表示支持	第32个的回原方式	•	•			•

表刊	7 ホ 리	bit 15~8	bit 7~0
索引	子索引	Reserved	支持的Homing method 回原方式
	01h	0	1
	02h	0	2
	03h	0	3
	04h	0	4
	05h	0	5
	06h	0	6
	07h	0	7
	08h	0	8
	09h	0	9
	0Ah	0	10
	0Bh	0	11
	0Ch	0	12
	0Dh	0	13
	0Eh	0	14
	0Fh	0	17
60E3	10h	0	18
OUES	11h	0	19
	12h	0	20
	13h	0	21
	14h	0	22
	15h	0	23
	16h	0	24
	17h	0	25
	18h	0	26
	19h	0	27
	1Ah	0	28
	1Bh	0	29
	1Ch	0	30
	1Dh	0	33
	1Eh	0	34
	1Fh	0	35
	20h	0	37

^{*}值和回原方式的关系请参照6098h(回原方式)。

3) hm 控制模式的动作(Homing 动作)


增量式下使用时,为了要初始化开始通常动作前的位置信息,请执行Homing动作。

- 原点位置检出后,此位置作为基准初始化下述的对象(预置)。 6062h(位置指令)= 6064h(位置反馈)= 607Ch(回原偏移) 6063h(实际内部位置反馈)= 60FCh(Position demand internal value)= 0
- 如果执行原点复位,位置信息被初始化(预置)。因此,需要再次取得以旧的位置信息为基础 取得的数据(Touch probe位置等)。
- Homing动作中无论是否变更607Ch(Home offset),都不反映到执行中的Homing动作上。下次的Homing动作再进行反映(完成时的位置信息初始化)。
- 607Ch仅在回原点模式35、37下有效。

- 如果Switch信号(T、NOT、HOME)边沿作为原点检出位置,请分配各个嵌位补偿Pin到SI1、SI2、SI3。如果没有正确分配,则会原点复位报错。(注意: DS5C2系列伺服的P5-22为正限位设定地址,默认值为1,即对应伺服端子SI1; P5-23为反极限NOT设定地址,默认值为2,即对应伺服端子SI2; P5-27为原点设定地址,默认值为3,即对应伺服端子SI3。)
- 在之后记述的各Method图中,下记用语表示的内容。

Index pulse	编码器的Z相信号	
Home switch	近原点输入(ME)理论信号状态	
Positive limit	正方向驱动禁止输入(POT)的理论信号状态	
Negative limit	负方向驱动禁止输入(NOT)的理论信号状态	

- 动作指令的更新(送信),伺服使能开启指令(Operation enabled指令)后,请经过约100 ms 后输入。
- 以下表示hm控制模式的时序。



● Homing error发生条件

根据Homing动作,发生异常(Homing error = 1)的条件如下。

Homing error发生条件	详情
Operation enabled以外的起动	PDS状态不是Operation enabled时起动Homing
	(method35,37除外)
	6099h-01h以及6099h-02h的设定值为0时,起动Homing
目标速度0下的起动	(method33, 34的6099h-02h以及method35, 37的
	6099h-01h、6099h-02h是0时除外)
检出两个Limit switch	Homing起动时或者Homing动作中,检出Positive/Negative
型山河 Limit switch	的两个Limit switch
	在通过Limit switch反转的Method下,因为Limit switch的
使用Limit switch	上升沿检出后的反转的减速动作中,检出Limit switch的
	下降沿
未分配Home switch、Limit switch	未分配IO端子

7.5.2 常用参数

寄存器	说明
RXPDO[0x6040]	控制字,修改控制字开启回原点
RXPDO[0x6098]	回原点方式
RXPDO[0x609A]	回原点加速度
RXPDO[0x6060]	电机未使能状态下设为 6
SDO[0x6099]	回原点速度,通过 COE-Online 在线修改

控制字(6040h)

依序设定为(0x06 >0x0F >0x1F),将驱动器使能并让电机开始运作,回原点开启。


7.5.3 回原点方式

目前信捷 DM6C 系列伺服支持的回原点模式有 1-14, 17~30, 33, 34, 35, 37。-1, -2。若使用的是其它品牌的从站,回原点方式以相应品牌的从站手册中所阐述的为准。


■ 方式-1:

伺服电机首先以 6099h:02(回原点低速度)设定值正向低速运行,撞到机械极限位置后,如果转矩的绝对值达到 P9-17(触停式回原点转矩阈值)转矩上限,且速度的绝对值低于 P9-16(触停式回原点转速阈值)设定值,此状态保持 P9-18(触停式回原点时间阈值)设定时间后,判断为到达机械极限位置。接着分为两种情况:


① P7-20 = 0, 且定量脉冲个数为 0, 此时立即停机, 标定此处为零点(位置清零);



② P7-20>0,定量脉冲个数为 0,以设定回原点低速反向运行,遇到 $P7-20 \land Z$ 相信号上升沿后立即停机,标定零点(位置清零)。



③ P7-20=0,且定量脉冲个数不为 0,先以低速(6099h:02)正向运行,碰到机械点后再以反向以回原点高速(6099h:01)行走定量脉冲长度后,停机,标定此处为零点(Ecat 位置清零);



④ P7-20 > 0,定量脉冲个数不为 0,先以低速(6099h:02)正向运行,碰到机械点后再以设定回原点低速(6099h:02)反向运行,遇到 P7-20 个 Z 相信号上升沿后停机,静止后以回原点高

速(6099h:01)行走定量脉冲长度后停机,标定零点(Ecat 位置清零)。


■ 方式-2:

与上一个回原模式动作类似,运行方向相反。

■ 方式 1 (6098h=1):

使用这种回原点方法1时,如果反向限位开关处于非触发状态,则初始移动方向为左。原点位置在负限位开关变为无效的位置右侧的第一个Z相脉冲。

机械原点: 电机 Z 相信号减速点: 反向超程开关



使用负限位开关与电机 Z 相信号回原


● 6098h=1 动作说明:

反向限位处于无效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位(NOT)上升沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原低速正向运行,遇到反向限位下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 2 (6098h=2):

使用方法 2 时,如果正向限位开关未触发,初始移动方向向右。原点位置在正向限位开关变为 无效的位置左侧的第一个 Z 相脉冲处。

机械原点: 电机 Z 相信号减速点: 正向超程开关



使用正限位开关与电机 Z 相信号回原


● 6098h=2 动作说明:

正向限位处于无效状态: 开始回原时,以高速 (6099h:01h) 开始正向回零,遇到正向限位 (POT) 上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原低速反向运行,遇到正向限位下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 3、4(6098h=3、6098h=4):

使用方法 3 或 4,移动的初始方向取决于原点开关的状态。原点位置在原点开关的反向侧或者在正转方向的最初检出的 Z 相位置上。

机械原点: 电机 Z 相信号 减速点: 原点开关



使用原点开关与电机 Z 相信号回原

● 6098h=3 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。


● 6098h=4 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 5、6(6098h=5、6098h=6):

使用方法 5 或 6,移动的初始方向取决于原点开关的状态。原点位置在原点开关的反向侧或者在正转方向的最初检出的 Z 相位置上。

机械原点: 电机 Z 相信号 减速点: 原点开关



使用原点开关与电机 Z 相信号回原

● 6098h=5 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=6 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 \mathbf{Z} 相信号停机。


■ 方式 7~14 (6098h=7~14):

7-14 均使用了原点开关和 Z 相信号;

模式 7,8 的初始动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活,则为负方向;

模式 9,10 的初始化动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活,则为正方向;模式 11,12 的初始化动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活,则为正方向;模式 13,14 的初始化动作方向是如果原点开关在动作开始时已经激活,则为负方向;最终回到的原点的位置是原点开关的上升沿或下降沿附近的 Z 相相信号。

机械原点: 电机 Z 相信号减速点: 原点开关



使用原点开关、正向限位信号与电机 Z 相信号回原

● 6098h=7 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=8 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关

下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。


③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=9 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=10 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。



使用原点开关、反向限位信号与电机 Z 相信号回原

● 6098h=11 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=12 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以6099h:02h的回原速度反向运行,

遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=13 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

● 6098h=14 动作说明:


- ① 位于原点开关负方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ② 原点开关处于有效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后,找第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式(6098h=17):

此方式类似于方式1。

不同的是,原点检出位置不是电机 Z 相信号,而是反向限位开关变化的位置。(请参照下图)反向限位(NOT)未分配时,Homing error = 1。

机械原点:反向限位开关 减速点:反向限位开关



使用反向限位信号回原

● 6098h=17 动作说明:


反向限位处于无效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位(NOT) 上升沿后,换向,减速,以6099h:02h的回原低速正向运行,遇到反向限位下降沿停机。

■ 方式(6098h=18):

此方式类似于方式 2。

不同的是,原点检出位置不是电机 Z 相信号,而是正向限位开关变化的位置。(请参照下图)正向限位(POT)未分配时,Homing error = 1。

机械原点:正向限位开关 减速点:正向限位开关



使用正向限位信号回原

● 6098h=18 动作说明:


正向限位处于无效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位(POT)上升沿后,换向,减速,以6099h:02h的回原低速反向运行,遇到正向限位下降沿停机。

■ 方式 19、20(6098h=19、6098h=20):

此方式类似于回原方式 3, 4。

不同的是,原点检出位置不是电机 Z 相信号,而是原点开关变化的位置。(请参照下图) HOME 未分配时,Homing error = 1。

机械原点:原点开关减速点:原点开关



使用原点开关信号回原

● 6098h=19 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,减速,以6099h:02h的回原速度反向运行,遇到原点开关信号下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,再次换向,减速,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后停机。

● 6098h=20 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,再次换向,减速,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,减速,以6099h:02h的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后停机。

■ 方式 21、22(6098h=21、6098h=22):


此方式类似于回原方式5,6。

不同的是,原点检出位置不是电机 Z 相信号,而是原点开关变化的位置。

(请参照下图)

原点信号未分配时,Homing error = 1。

机械原点:原点开关减速点:原点开关



使用原点开关信号回原

● 6098h=21 动作说明:

- ① 原点开关处于无效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,减速,以6099h:02h的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关

下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,再次反向,减速,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。

● 6098h=22 动作说明:


- ① 原点开关处于无效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,再次换向,减速,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,减速,以6099h:02h的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。

■ 方式 23~26(6098h=23, 24, 25, 26):

此方式类似于回原方式 7, 8, 9, 10。

不同的是,原点检出位置不是电机 Z 相信号,而是原点开关变化的位置。(请参照下图)原点信号、正向限位信号未分配时,Homing error = 1。

机械原点:原点开关减速点:原点开关



使用原点开关信号、正向限位信号回原

● 6098h=23 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以6099h:02h的回原速度反向运行,

遇到原点开关下降沿后停机。

③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后停机。

● 6098h=24 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后停机。

● 6098h=25 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。

● 6098h=26 动作说明:


- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到正向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。

■ 方式 27~30 (6098h=27, 28, 29, 30):

此方式类似于回原方式 11, 12, 13, 14。

不同的是,原点检出位置不是电机 Z 相信号,而是原点开关变化的位置。(请参照下图)原点开关、负限位未分配时,Homing error = 1。

机械原点:原点开关减速点:原点开关



使用原点开关信号、反向限位信号回原

● 6098h=27 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度正向运行,遇到原点开关下降沿后停机。

● 6098h=28 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始正向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关上升沿后停机。

● 6098h=29 动作说明:

- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,换向,寻找原点开关下降沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,减速,换向,以6099h:02h的回原速度正向运行,遇到原点开关上升沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上 升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度正向运 行,遇到原点开关上升沿后停机。

● 6098h=30 动作说明:


- ① 位于原点开关负方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到反向限位后,自动换向高速运行,遇到原点开关上升沿后,减速,换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ② 原点开关处于有效状态:开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关下降沿后,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后停机。
- ③ 位于原点开关正方向: 开始回原时,以高速(6099h:01h)开始反向回零,遇到原点开关上升沿后,继续向前,直至遇到原点开关下降沿,换向,寻找原点开关上升沿,减速,再次换向,以6099h:02h的回原速度反向运行,遇到原点开关下降沿后停机。

■ 方式 33、34(6098h=33、34):

使用方法 33 或 34,回原点方向分别为负值或正值。原始位置位于选定方向的附近的 Z 相处。

机械原点: 电机 Z 相信号

减速点:无



原点在 Z 相信号上

● 6098h=33 动作说明:

开始回原时,以 6099h:02h 的回原速度反向运行,遇到第一个电机 Z 相信号停机。


● 6098h=34 动作说明:

开始回原时,以 6099h:02h 的回原速度正向运行,遇到第一个电机 Z 相信号停机。

■ 方式 35 (6098h=35)、37 (6098h=37):

模式 35, 37 的模式下, 触发原点回零动作后, 当前位置即为原点。

机械原点: 触发位置






所有回原方式均需通过回原动作指令触发后生效。

7.6 PP 模式

PP(Profile 位置控制模式),是指定目标位置、目标速度、加减速度等,在伺服驱动器内部生成位置指令后动作的位置控制模式。此控制模式请在通信周期 500 µ s 以上使用。



7. 6. 1 相关参数

1) pp 控制模式关联对象(指令・设定类)

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	
6040h	00h	控制字	-	0~65535	U16	rw	RxPDO	
6072h	00h	最大转矩	0.1%	0~65535	U16	rw	RxPDO	
607Ah	00h	目标位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO	
607Dh	-	软件绝对位置限制	-	-	-	-	-	
	00h	表示607Dh子索引数	-	2	U8	ro	NO	
	01h	最小位置限位	指令单位	-2147483648~	I32	rw	RxPDO	
				2147483647				
	02h	最大位置限制	指令单位	-2147483648~	132	rw	RxPDO	
				2147483647				
607Fh	00h	最大轮廓速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
6081h	00h	轮廓运行速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
6083h	00h	轮廓加速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
6084h	00h	轮廓减速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
60B1h	00h	速度偏移	指令单位/s	-2147483648~	I32	rw	RxPDO	
				2147483647				
60B2h	00h	转矩偏移	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO	
60C5h	00h	最大加速度	指令单位/ s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	
60C6h	00h	最大减速度	指令单位/ s²	0~4294967295	U3	rw	RxPDO	

其他也有动作共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
605Ah	00h	快速停车方式选择	-	0~7	I16	rw	NO
605Bh	00h	关闭方式选择	-	0~1	I16	rw	NO
605Ch	00h	暂停停机方式	-	0~1	I16	rw	NO
605Dh	00h	暂停选项代码	-	1~3	I16	rw	NO
605Eh	00h	故障反应选项代码	-	0~2	I16	rw	NO
607Dh	-	软件位置限制	-	-	-	-	-
	00h	表示607h子索引数	-	2	U8	ro	NO
	01h	最小位置限制	指令单位	-2147483648~2147483647	I32	rw	RxPDO
	02h	最大位置限制	指令单位	-2147483648~2147483647	I32	rw	RxPDO
607Ch	00h	原点偏移量	指令单位	-2147483648~2147483647	I32	rw	RxPDO
607Eh	00h	指令极性	-	0~255	U8	rw	NO
6085h	00h	快速停车减速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6086h	00h	位置轨迹规划类型	-	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
608Fh	-	位置编码器分辨率 设定	-	-	-	-	-

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
	00h	表示608Fh子索引数	-	2	U8	ro	NO
	01h	编码器移动量	pulse	1~4294967295	U32	ro	NO
	02h	电机旋转数	r (电机)	1~4294967295	U32	ro	NO
	-	齿轮比设定	ı	-	ı	1	-
6001h	00h	表示6091h子索引数	1	2	U8	ro	NO
6091h	01h	电机旋转数	r (电机)	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
	-	Feed常数设置	-	-	1	1	-
6002h	00h	表示6092h子索引数	-	2	U8	ro	NO
6092h	01h	设定Feed值	指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
60B8h	00h	探针模式	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

控制字(6040h) < pp控制模式下的功能 >

索引	子索引	名	3称	范围	数据类型	可访问性		PD0		0p-r	noc						
		控	制字	0~65535	U16	rw	RxPD0		RxPDO		.11						
		设定	对PDS带	态转换等伺	服驱动器的控	控制命令。											
		bit信	oit信息														
		15	14	13	12	11	1	0	9	8							
			r						om	h							
		7 6 5			5	4	3	2	1	0							
6040h	00h	fr			oms		eo	qs	ev	so							
			abs/rel	Change set immediately New set-point													
		r = re	eserved ((未对应)	i	fr = fault reset 古	女障多	夏位									
				C	0.	(oms	= operati	on mode spec	cific e	o = enable opera	tion	启用	操作		
							特定摸	操作模式	q	s = quick stop †	央速化	亭止					
		h = halt 停止 ev				ev = enable voltage 使能电压											
		so =	switch or	1 打开													

bit6-4 (operation mode specific):

Bit	名称	值	定义
4	new set-point	0 -> 1	定位动作的启动,设定值更新用触发。 获取新的位置决定任务(607Ah(Target position目标位置)、6081h (Profile velocity)等)。
		0	完成目前正在运行的定位动作。即在运动的过程中,如果改变目标位置607A,加速度6083,减速度6084,然后发送控制指令不会按照新的运动参数运行,需要执行完上一次的运动后,再发新的指令才能执行新的运动。
5	change set immediately		中断现在的定位动作,立刻开始下移定位动作。即在运动的过程中,改变目标位置 $607A$,加速度 6083 ,减速度 6084 ,然后发送控制指令,例如更改控制字 $0x6F$ (111) $\rightarrow 0x7F$ (127)(相对模式)或 $0x2F$ (47) $\rightarrow 0x3F$ (63)(绝对模式)后,会立刻按照新的运动参数运行。
6	绝对/相对	0	607Ah(目标位置)作为绝对位置处理。
	>ロい1/1日い1	1	607Ah(目标位置)作为相对位置处理。



● 电机动作中请不要变更加减速度(*)。

如果变更加减速度, 电机停止后请变更bit4(new set-point)从0->1。

6083h(Profile acceleration轮廓加速度)

6084h (Profile deceleration轮廓减速度)

60C5h(Max acceleration最大加速度)

60C6h(Max deceleration最大减速度)

- 以下的状态下如果执行set-point(bit4(new set-point)由0变更为1),请注意其定位任务被撤销。
 - --6081h (Profile速度) = 0下的设定要点。
- 出现根据halt=1检出减速中驱动禁止的情况,全部的定位任务作废。
- 起动pp动作,到起动下一次的pp动作(new set-point由0变为1)请保持2ms以上的时间。

2) pp 控制模式关联对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6041h	00h	控制字	-	0~65535	U16	ro	TxPDO

其他也存在位置控制共通的关联对象。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6062h	00h	位置指令	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6063h	00h	实际内部位置反馈	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6064h	00h	位置反馈	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32 ro		TxPDO
6065h	00h	位置偏差过大阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6066h	00h	错误超时	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO
6067h	00h	位置到达阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6068h	00h	位置到达窗口时间	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO
606Ch	00h	速度反馈	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6074h	00h	转矩指令	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6076h	00h	电机额定转矩	Mn⋅m	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6077h	00h	转矩反馈	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
60F4h	00h	位置偏差	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60FAh	00h	内部指令速度 (位置环输出)	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60FCh	00h	内部位置指令	pulse	-2147483648 ~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

其他也存在动作共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
603Fh	00h	错误码	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能 的状态	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的 上升沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BBh	00h	表示Touch probe1的 下降沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BCh	00h	表示Touch probe2的 上升沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BDh	00h	表示Touch probe2的 下降沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

状态字(6041h) < pp控制模式下的功能 >

索引	子索引	:	名称	范围		数据类型	可	「访问性	PD0	0p-	-mode											
		壮	代态字	0~6553	35	U16		ro	TxPDO		All											
		表示伺服驱动器的状态。																				
		bit信	息																			
		15	14	13		12		11	10	9	8											
			oms					oms														
	r					r	Following		set- point		ila	Target	rm	r								
			Error	a	cknowledge	ge		Reached														
		7	6	5		4		3	2	1	0											
6041h	00h	w sod Qs				ve		f	oe	so	rsto											
		r = reserved (未对应) w = warning																				
		sod = switch on disabled																				
													oms =	= oper	ation mode spec	cific	q	ıs =	quick sto	op		
		(控	制模式	代依存bit)	ve = voltage enabled																	
		j	ila = iı	nternal limit act	ive			f = fau	lt													
			oe = o	peration enable	d																	
		1	rm = r	emote		S	so = switched on															
		1	rtso =	ready to switch	on																	

bit13,12,10 (operation mode specific):


Bit	名称	值	定义
		0	halt=0(通常时): 定位未完成
10	target reached	U	halt=1(根据halt停止时): 轴减速中
10	10 target reached	1	halt=0(通常时): 定位完成
			halt=1(根据halt停止时): 轴停止(轴速度为0)
		0	new-setpoint为0,并且,执行完当前的目标位置的动作下(执
12	set-point	U	行中)缓冲区是空的状态
	acknowledge	1	新的定位任务用数据放入缓冲区,缓冲区不是空的状态
13	following amor	0	60F4h (Following error actual value)
13	following error	U	(=6062h(Position demand value位置指令)-6064h(Position

Bit	名称	值	定义
			actual value位置反馈))的值,未超过6065h(Following error window)的设定范围,或者,60F4h的值超过6065h的设定值,不经过6066h设定的时间
		1	60F4h(Following error actual value) 的值,超过6065h(Following error window)的设定范围的 状态,6066h(Following error time out)设定的时间以上, 继续

bit10: target reached (Position reached)

伺服使能开启状态(操作有效状态),并且set-points全部给出完成指令生成的状态下,6062h(位置要求值)和6064h(位置反馈)的差是在6067h(位置到达阈值)设定完的范围内,如果经过在6068h(位置到达时间窗口)设定完的时间,6041h(状态字)的bit10(达到目标)变为1。

Bit	名称	值	定义
		0	halt=0 (通常时): 定位未完成
10	Target reached		halt=1 (根据halt停止时): 轴减速中
10	Target reaction	1	halt=0(通常时): 定位完成
		1	halt=1 (根据halt停止时): 轴停止 (轴速度为0)



位置到达示意图


索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode		
		位置到达阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PP		
		6062h(位置指令)和6064h(位置反馈)的差是在本参数设定值内,如果经过								
6067h	00h	6068h(位置到达时间窗口)设定的时间,设定6041h(状态字)的bit10(达到								
		目标)为1的阈值。								
		如果差是此参数设定以外的值,6041h的bit10为0。								
		位置到达时间窗口	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO	PP		
6068h	00h	6062h(位置指令)和6064h(位置反馈)的差是在6067h(位置到达阈值)设定								
		的范围内的状态下	,设定到604	lh(状态字)的b	it10(达	到目标)为1的时	讨间。		

bit13: 跟随错误

60F4h(位置偏差)的值,超过6065h(位置偏差过大阈值)的设定范围的状态,如果继续6066h(错误超时)设定的时间,6041h(状态字)的bit13变为1。

Bit	名称	值	定义
13	following error 跟随错误	0	60F4h(位置偏差) (=6062h(位置指令)-6064h(位置反馈))的值,未超过6065h (位置偏差过大阈值)的设定范围,或者,60F4h的值超过6065h 的设定值,不经过6066h设定的时间

Bit	名称	值	定义
		1	60F4h(位置偏差) 的值,超过6065h(位置偏差过大阈值)的设定范围的状态, 6066h(错误超时)设定的时间以上,继续




跟随误差功能示意图

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode			
6065h 00h		位置偏差过大阈 值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PP CSP			
6065h	00h	60F4h(Following error actual value)的值是本参数的设定值以外的情况下,设 定6041h(状态字)的bit13(following error)为1的阈值。									
6066h	00h	错误超时	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO	PP CSP			
000011			60F4h(位置偏差)的值超过6065h(位置偏差过大阈值)的设定范围的状态是本参数的设定值以上如果继续的话,设定6041h(状态字)的bit13为1的阈值。								

3) pp 控制模式的动作

动作例1: (基本的set-point)

- (1) 主站,设定607Ah(目标位置)的值后,将6040h(控制字)的bit4(new set-point)由0变更为1。此时,也请设定6081h(轮廓速度)。
- 6081h(轮廓速度)为0时,电机不动作。
- (2) 从站,确认6040h的bit4(new set-point)的上升沿($0\rightarrow 1$),607Ah(目标位置)作为目标位置开始定位动作。此时,变更6041h(状态字)的bit12(set-point acknowledge)由0到1。
- (3) 主站,确认6041h的bit12 (set-point acknowledge) 已经由0变为1,6040h的bit4 (new set-point) 返回0。
- (4) 从站,确认6040h的bit4(new set-point)已经为0,6041h的bit12(set-point acknowledge)变为0。
- (5) 到达目标位置时,6041h的bit10(target reached)由0变更为1。



< Set-point example >



- 6081h(轮廓速度)被607Fh(最大轮廓速度)和6080h(最大电机速度)中较小的一方限制。
- 动作中变更607Fh或者6080h的设定值,不反映到动作中。

动作例2: (无缓冲时的动作数据变更: single set-point)

6040h的bit5(change set immediately)是1时,如果已将动作中定位动作用数据的变更,中断现在的定位动作,立即开始下一定位动作。

(1) 主站,确认6041h的bit12(set-point acknowledge)是0,变更607Ah(目标位置)的值后,将6040h的bit4(new set-point)由0变更为1。




此时,请不要变更加减速度。

- (2) 从站,确认6040h的bit4(new set-point)的上升沿(0→1),607Ah作为新的目标位置立即更新。此时,6041h的bit12(set-point acknowledge)由0变更为1。
- (3) 主站, 确认6041h的bit12 (set-point acknowledge) 已经由0变为1,6040h的bit4 (new set-point) 返回0。
- (4) 从站,确认6040h的bit4(new set-point)已经为0,6041h的bit12(set-point acknowledge)为0。



同样的步骤((1)~(4))可以变更6081h(轮廓速度)。

变更607Ah(目标位置)和6081h(轮廓速度)后,根据上述(1) \sim (4)的步骤,同时更新607Ah 和6081h。



< handshaking procedure for the single set-point method >

7.6.2 常用参数

PP控制模式关联对象(指令・设定类)

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	设置为1	-
RXPDO[0x607A]	位置给定	指令单位
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x607F]	最大内部速度	指令单位/s
RXPDO[0x6081]	内部速度给定	指令单位/s
RXPDO[0x6083]	内部加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6084]	内部减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C5]	最大加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C6]	最大减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6065]	设定跟随误差脉冲数	指令单位
RXPDO[0x6066]	跟随误差超时时间	ms
RXPDO[0x6067]	位置到达阈值	指令单位
RXPDO[0x6068]	位置到达窗口时间	ms




- 6081h(轮廓速度)被607Fh(最大内部速度)限制。
- 动作中变更607Fh(最大内部速度)的设定值,不反映到动作中。

pp控制模式关联对象(指令·监测类)

寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6063]	内部实际位置	指令单位
TXPDO[0x6064]	位置反馈 (电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%
TXPDO[0x60F4]	实际跟随误差值	指令单位

7.7 PV 模式

PV(Profile 速度控制模式),是指定目标速度、加减速等,在伺服驱动器内部生成位置指令动作的速度控制模式。此控制模式请在通信周期 $500~\mu s$ 以上使用。



7.7.1 相关参数

1) pv 控制模式关联对象(指令・设定类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6040h	00h	控制字	-	0~65535	U16	rw	RxPDO
607Fh	00h	最大轮廓速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6083h	00h	轮廓加速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6084h	00h	轮廓减速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
60C5h	00h	最大加速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
60C6h	00h	最大减速度	指令单位/s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO

其他还有速度控制共通关联的对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6072h	00h	最大转矩	0.1%	0~65535	U16	rw	RxPDO
6080h	00h	最大电机速度	r/min	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
60B1h	00h	速度偏移	指令单位/s	-2147483648~2147483647	I32	rw	RxPDO
60B2h	00h	转矩偏移	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
60FFh	00h	目标速度	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO

其他也有动作共通的关联对象。

索引	子索 引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PDO
605Ah	00h	快速停车方式选择	-	0~7	I16	rw	NO
605Bh	00h	关闭方式选择	-	0~1	I16	rw	NO
605Ch	00h	暂停停机方式	-	0~1	I16	rw	NO
605Dh	00h	暂停选项代码	-	1~3	I16	rw	NO
605Eh	00h	故障反应选项代码	-	0~2	I16	rw	NO
	-	位置范围限制	-	-	-	-	-
	00h	表示607Bh子索引数	-	2	U8	ro	NO
607Bh	01h	最小位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
	02h	最大位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Ch	00h	原点偏移量	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Eh	00h	指令极性	-	0~255	U8	rw	NO
6085h	00h	快速停车减速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
	-	位置编码器分辨率设 定	-	-	-	-	-
608Fh	00h	表示608Fh子索引数	-	2	U8	ro	NO
	01h	编码器移动量	pulse	1~4294967295	U32	ro	NO
	02h	电机旋转数	r (电机)	1~4294967295	U32	ro	NO
	-	电机旋转数	-	-	-	-	-
6091h	00h	齿轮比设定	-	2	U8	ro	NO
009111	01h	表示6091h子索引数	r (电机)	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	电机旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
	-	轴旋转数	-	-	-	-	-
6092h	00h	Feed常数设置	-	2	U8	ro	NO
009211	01h	表示6092h子索引数	指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	设定Feed值	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
60B8h	00h	轴旋转数	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

控制字(6040h) < pv 控制模式下的功能 >

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode
6040h	00h	控制字	0~65535	U16	rw	RxPDO	All

设定对PE bit信息	设定对PDS状态转换等伺服驱动器的控制命令。 it信息							
15	14	13	12	11	1	0	9	8
	r						om	h
7	6	6 5 4 3 2			1	0		
fr		0	ms		eo	qs	ev	so
	r	r		r				
r = reserve	ed(未对,	应)		fr = fault r	eset			
oms = ope	eration mo	de specifi	c	eo = enab	le oper	ation		
(控制模	式依存bi	t)		qs = quicl	k stop			
h = halt	$ev = enable \ voltage$				age			
so = switc	h on							

pv模式,不使用oms bit。

速度类

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode		
		Max profile velocity 最大轮廓速度	指令单位/s	0~ 4294967295	U32	rw	RxPDO	PP PV HM		
607Fh	00h	限制在Profile位置模式(pp)、原点复位位置模式(hm)、Profile速度模式(pv)下的速度限制值。 最大值是通过内部处理用6080h(最大电机速度)限制。								
C0001	001	Max motor speed 最大电机速度	r/min	0~ 4294967295	U32	rw	RxPDO	PV TQ CSV CST		
6080h	00h	设定电机最大速度。 控制电源投入时,从电机读出的最大速度被设定。 最大值根据内部处理受到从电机读取的最大速度限制。 tq、cst时,通过此对象的设定值限制速度。								

加减速类

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode	
6083h	00h	Profile acceleration 轮廓加速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PP PV	
		设定Profile加速度。 设定为0时,内部处理作为1处理。							
6084h	00h	Profile deceleration 轮廓减速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PP PV	
		设定Profile减速度。 设定为0时,内部处理作为1处理。							
60C5h	00h	Max	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PP	

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode		
		acceleration 最大加加速度	/S ²					PV HM		
			设定最大加速度。 设定为0时,内部处理作为1处理。							
60C6h	00h	Min deceleration 最大减速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PP PV HM		
		设定最大减速度。 设定为0时,内部处理作为1处理。								

2) pv 控制模式关联对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
6041h	00h	状态字	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
6065h	00h	位置偏差过大阈值	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6066h	00h	错误超时	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO
6067h	00h	速度阈值	指令单位/s	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6068h	00h	速度到达阈值时间	1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO

其他还有速度控制共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访 问性	PD0
6063h	00h	实际内部位置反馈	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6064h	00h	位置反馈	指令单位	-2147483648~	I32	ro	TxPDO
				2147483647 -2147483648~			
606Bh	00h	速度指令	指令单位/s	2147483647	I32	ro	TxPDO
606Ch	00h	速度反馈	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6074h	00h	转矩指令	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6076h	00h	电机额定转矩	Mn∙m	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6077h	00h	转矩反馈	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO

其他还有模式共通的关联对象。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
603Fh	00h	错误码	1	0~65535	U16	ro	TxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能的 状态	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的上 升沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BBh	00h	表示Touch probe1的下 降沿箝位位置	指令单位	-2147483648 ~2147483647	I32	ro	TxPDO

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
60BCh	00h	表示Touch probe2的上 升沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BDh	00h	表示Touch probe2的下降沿箝位位置	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO


状态字(6041h) < pv控制模式的功能 >

索引	子索引	:	名称		范围	数	据类型	可访问性	PDC	0	p-mode
		り	代态字		0~65535		U16	ro	TxPD	Ю	All
		表示信	同服驱动	器的状	念。						
		bit信息	bit信息								
		15	14	13	12	11		10	9	8	
		r oms ila oms		rm	r						
				r	speed		Target	reached			
		7	6	5	4	3		2	1	0	
6041h	00h	W	sod	qs	ve	f		oe	so	rsto	
004111	OOII	r = res	erved (未对应	$(\overrightarrow{\underline{w}})$ $w = warning$						
		sod = s	switch or	n disab	led						
		oms =	operatio	n mod	e specific		qs	s = quick stop)		
		(控制	刂模式依	存bit)			ve	= voltage en	abled		
		ila = ir	nternal li	mit act	ive		f	f = fault			
		$oe = o_1$	oe = operation enabled								
	rm = remote				so = switched on						
		rtso =	ready to	switch	on						

(1) bit10 (target reached (Velocity reached)):

60FFh(速度给定)和60B1h(速度偏移)的合计值与606Ch(速度反馈)的差是在606Dh(速度到达阈值)设定的范围内,如果经过606Eh(速度到达阈值时间)设定的时间,6041h(状态字)的bit10变为1。

Bit	名称	Value	Definition
		0	halt=0 (通常时): 速度控制未完成
10	Towart was also d	U	halt=1 (根据halt停止时): 轴减速中
10	Target reached	1	halt=0 (通常时): 速度控制完成
		1	halt=1(根据halt停止时): 轴停止(轴速度为0)



索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode
606Dh	00h	速度到达阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PV


索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode	
		60FFh(速度给完	60FFh(速度给定)和60B1h(速度偏移)的合计值与606Ch(速度反馈)的差						
		值在此参数的设定值内,如果经过606Eh(速度到达阈值时间)设定的时间,							
		设定6041h的bit10(target reached)为1作为阈值。							
		如果速度偏差是.	此参数的设筑	定值以外的值,则的	5041h的bi	it10变为	10.		
		速度到达阈值时	间 1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO	PV	
606Eh	00h	60FFh(速度给完	き)和60B1h	(速度偏移) 的合	计值与60	6Ch (і	速度反馈)	的差	
OUOEII	OOH	到达606Dh (速度	复到达阈值)	的设定值内后,设	t定6041h	的bit10	(target rea	ched)	
		变为1的时间。							

(2) bit12 (speed):

606Ch(速度反馈)经过606Fh(速度阈值)设定的值,并且如果高于6070h(速度阈值时间)设定的时间,6041h的bit12变为0。

606Ch(速度反馈)如果低于606Fh(速度阈值)设定的值,6041h的bit12变为1,表示电机停止。

Bit	名称	值	定义
10	am a a d	0	电机动作中
10	speed	1	电机停止中




索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode	
606Fh		速度阈值	指令单位	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	PV	
	00h	606Ch(速度反馈)超过此参数的设定值,如果经过6070h(Velocity thresold time)							
000111				状态字)的bit12	-		值。		
		如果速度是此参数的设定值以下,6041h的bit12变为1。							
		速度阈值时间	可 1ms	0~65535	U16	rw	RxPDO	PV	
6070h	00h	606Ch(速度反馈)超过606Fh(速度给定)设定值的状态下,设定6041h的bit12							
		变为0的时间。							

3) pv 控制模式的动作

Profile速度控制模式是基于以下的参数,生成速度指令值。

- 速度给定(60FFh)
- 速度偏移(60B1h)
- 轮廓加速度 (6083h)
- 轮廓减速度(6084h)
- 目标速度是60FFh(Target velocity)。
- 速度前馈是60B1h(Velocity offset)暂不支持。

- 动作指令的更新(送信)是,伺服使能开启后,请经过约100ms后再输入。
- 作为检测信息,提供606Ch(Velocity actual value速度反馈速度反馈)等。



● 60FFh(速度给定)是通过607Fh(最大内部速度)以及6080h(最大电机速度)进行限制。

7.7.2 常用参数

pv控制模式关联对象(指令·设定类)


寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	控制模式为 PV(Profile 速度控制模式),将其值设置为 3	-
RXPDO[0x60FF]	速度给定	指令单位/s
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x607F]	最大内部速度	指令单位/s
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6083]	内部加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6084]	内部减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C5]	最大加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C6]	最大减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x606D]	速度到达阈值	指令单位/s
RXPDO[0x606E]	速度超时	ms
RXPDO[0x606F]	速度阈值	指令单位/s
RXPDO[0x6070]	速度阈值时间	ms

pv控制模式关联对象(指令·监测类)

寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6064]	位置反馈 (电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%

7.8 TQ 模式

tq(Profile转矩控制模式),是指定目标转矩、加减速等,在伺服驱动器内部生成位置指令后动作的转矩控制模式。此控制模式请在通信周期500 μs以上使用。



7.8.1 相关参数

1) TQ 控制模式关联对象(指令・设定类)

索引	子索引	名称	单位	范围	范围 数据类型		PD0
6040h	00h	控制字	-	0~65535	U16	rw	RxPDO
6088h	00h	转矩规划类型	1	-32768~32767	I16	rw	RxPDO

其他也有转矩控制共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6071h	00h	转矩给定	0.1%	0.1% -3276~32767 I16 rw		RxPDO	
6072h	00h	最大转矩	0.1%	0~65535	U16	rw	RxPDO
6080h	00h	最大电机速度	r/min	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6087h	00h	转矩斜坡	0.1%/S	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
60B2h	00h	转矩偏移	0.1%	-32768~32767	I16	rw	RxPDO

其他也有动作共通的关联对象。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
605Ah	00h	快速停车方式选择	-	0~7	I16	rw	NO
605Bh	00h	关闭方式选择	-	0~1	I16	rw	NO
605Ch	00h	暂停停机方式	-	0~1	I16	rw	NO
605Dh	00h	暂停选项代码	-	1~3	I16	rw	NO
605Eh	00h	故障反应选项代码	-	0~2	I16	rw	NO
	-	位置范围限制	-	-	-	-	-
	00h	表示607Bh子索引数	-	2	U8	ro	No
607Bh	01h	最小位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
	02h	最大位置范围限制	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Ch	00h	原点偏移量	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	rw	RxPDO
607Eh	00h	指令极性	-	0~255	U8	rw	NO
6085h	00h	快速停车减速度	指令单位 /s²	0~4294967295	U32	rw	RxPDO
6086h	00h	位置轨迹规划类型	-	-32768~32767	I16	rw	RxPDO
	-	位置编码器分辨率设定	-	-	-	-	-
608Fh	00h	表示608Fh子索引数	-	2	U8	ro	NO
008FII	01h	编码器移动量	pulse	1~4294967295	U32	ro	NO
	02h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	ro	NO
	-	齿轮比设定	-	-	ı	-	-
6091h	00h	表示6091h子索引数	-	2	U8	ro	NO
009111	01h	电机旋转数	r(电机)	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
	-	Feed常数设置	-	-	-	-	-
6092h	00h	表示6092h子索引数	-	2	U8	ro	NO
009211	01h 设定Feed值		指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	rw	NO
60B8h	00h	探针模式	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

控制字(6040h) < TQ控制模式下的功能 >

索引	子索引	名称	范	围	数据类	型	可访	i问性		PD0	0p-r	mode
		控制字	0~65	5535	U16	,	r	W	R	xPDO	Α	A 11
		设定对PD bit信息	S状态转	换等伺用	仮驱动器	的控制	制命令。					
		15	14	13	12		11	1	0	9	8	
						om	h					
6040h	00h	7	6		5		4	3	2	1	0	
		fr			oms			eo	qs	ev	so	
			r		r		r					
		r = reserve	ved (未对应) fr = fault reset									
			s = operation mode specific eo = enable operation									
		(控制模)	式依存bi	t)		qs	= quick	stop				

	h = halt	ev = enable voltage
	so = switch on	

TQ模式,不使用oms bit。

转矩类

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode
		Torque slope 转矩斜坡	0.1 %	0~4294967295	U32	rw	RxPDO	tq cst
6087h	00h	设定为了给予倾向转矩指令的参数值。 Cyclic同步转矩模式(cst)只在减速停止时有效。 如果设定为0,内部处理以1操作。						
		Torque profile type 转矩规划类型	-	-32768~32767	I16	rw	RxPDO	tq
6088h	00h	为了进行转矩变更,设定使用的转矩Profile类型。 0: 直线坡度 1: Not supported						

2) TQ 控制模式关联对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
6041h	00h	状态字	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
6073h	00h	最大电流	0.1%	0~65535	U16	ro	NO

其他转矩控制共通关联的对象(监测类)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访 问性	PD0
6063h	00h	实际内部位置反馈	pulse	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6064h	00h	位置反馈	指令单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
606Ch	00h	速度反馈	指令单位/s	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
6074h	00h	转矩指令	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6075h	00h	电机额定电流	1mA	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6076h	00h	电机额定转矩	mNm	0~4294967295	U32	ro	TxPDO
6077h	00h	转矩反馈	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO
6078h	00h	当前实际值	0.1%	-32768~32767	I16	ro	TxPDO

其他也有模式共通的关联对象。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
603Fh	00h	错误码	1	0~65535	U16	ro	TxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能的状态	-	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的上升沿箝 位位置	指令 单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
60BBh	00h	表示Touch probe1的下降沿箝	指令	-2147483648~	I32	ro	TxPDO
OODDII	OOH	位位置	单位	2147483647	132	10	IXIDO
60BCh	00h	表示Touch probe2的上升沿箝	指令	-2147483648~	I32	***	TxPDO
OODCII	OOH	位位置	单位	2147483647	132	ro	TXPDO
60PDb	001	表示Touch probe2的下降沿箝	指令	-2147483648~	I32	***	TxPDO
60BDh	00h	位位置	单位	2147483647	132	ro	TXPDO

状态字(6041h) < tq控制模式的功能 >


索引	子索引	名称		范围 数据类型		学型	可访问性	PD	00	0p-n	10de
		状态字	0~	65535	Ţ	J16	ro	TxP	DO	A	11
		表示伺服	驱动器	的状态。)						
		bit信息									_
		15	14	13	12	11	10	9	7	8	
		r		or	ns	ila	oms	rı	n	r	
			r r		r		target reached	l			
		7 6 5 4		3	2	1		0			
6041h	00h	W	sod	qs	ve	f	oe	S	О	rsto	
		r = reserv	ed(未	对应)			$\mathbf{w} = \mathbf{warnin}$	ıg			
		sod = swi	tch on c	lisabled							
		oms = ope	eration	mode spo	ecific		qs = quick st	top			
		(控制模	控制模式依存bit) ve = voltag						ed		
		ila = inter	nal limi	t active		f = fault					
		oe = opera	oe = operation enabled rm = remote								
		so = switc	hed on				rtso = ready	to swit	ch on		

bit13, 12, 10 (operation mode specific):

Bit	名称	值	定义
		0	halt=0 (通常时): 6074h (Torque demand) 未达到目标转矩
10	towast reached	,	halt=1(根据halt停止时): 轴减速中
10	target reached	1	halt=0 (通常时): 6074h (Torque demand) 达到目标转矩
		1	halt=1 (根据halt停止时): 轴停止 (轴速度为0)
12	reserved	-	未使用
13	reserved	-	未使用

3) tq 控制模式的动作

- Profile转矩控制模式基于以下的参数,生成转矩指令值。
- Target torque转矩给定(6071h)
- Torque offset转矩偏移(60B2h)(暂不支持)
- Torque slope转矩斜坡(6087h)
- 动作指令的更新(送信),在伺服使能开启后,请经过约100ms后输入。
- 作为监测信息,提供6077h(Torque actual value 转矩反馈)等。



- 6071h(Target torque转矩给定)值是6072h(Max torque最大转矩)、231Ch(P3-28)、231Dh(P3-29),通过最小值限制。
- 速度通过6080h(Max motor speed最大电机速度)限制。

7.8.2 常用参数

tq控制模式关联对象(指令·设定类)

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	控制模式为 tq(Profile 转矩控制模式),将其值设置为 4	-
RXPDO[0x6071]	目标转矩给定	0.1%
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6087]	设定转矩斜率	0.1%/S
RXPDO[0x6088]	设定使用的转矩 Profile 类型	-

tq控制模式关联对象(指令·监测类)

寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6064]	位置反馈(电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%


tq 模式,不使用 oms bit。

修改控制字 6040 (6→15) 可令从站使能。

7.9 模式共通功能

7.9.1 模式互切功能

该机型支持运行中进行模式切换,模式切换时间为 2ms。在伺服使能状态下支持位置模式切速 度模式,位置模式切转矩模式,速度模式切转矩模式,方便用户在项目工程中实现多模式切换 控制。



7.9.2 停车方式

PDS 是 Operation enabled 状态(伺服使能开启状态)下,设定主电源中断或者警报发生的情况等的电机减速停止方法。

将通过 CoE(CiA402)定义的减速功能(选择代码)和伺服(DS5C1)侧的减速功能(自由运转停止、减速停止)组合使用。

PDS选择代码一览

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0
605Ah	00h	快速停车方式选择	-	0~7	I16	rw	NO
605Bh	00h	关闭方式选择	-	0~1	I16	rw	NO
605Ch	00h	暂停停机方式	-	0~1	I16	rw	NO
605Dh	00h	暂停选项代码	-	1~3	I16	rw	NO
605Eh	00h	故障反应选项代码	-	0~2	I16	rw	NO

关联对象一览

索引	子	名称	单位	范围	数据	可访	PD0	0P-
	索引				类型	问性		mode
								PP
			指令单	0~				PV
		Profile deceleration	on	U32	2 rw	RxPDO	HM	
6084h	OOh	00h	1 <u>√</u> /s²	位/s² 4294967295				CSP
000411	OOH							CSV
		设定Profile减速度。						
		设定为0时,内部处理	作为1处理	0				
								PP
		Quick stop	比人的	0~				PV
		deceleration	指令单	_	U32	rw	RxPDO	HM
6085h	00h	快速停车减速度	位/S ²	4294967295		- **		CSP
		八型日十城处汉						CSV
		如果605Ah(Quick sto	op option co	de)是"2"或者	首"6",	,设定Q	uick stop#	寸的电

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode	
		机减速停止使用的减速 605Dh(Halt option co 使用。		Eh(Fault reactio	n option	code)	是"2"时	也被	
6007h	00h	Torque slope转矩斜 坡	0.1%	0~ 4294967295	U32	rw	RxPDO	TQ CST	
6087h	oon	设定为了给予倾向转矩指令的参数值。 Cyclic同期转矩模式(cst)下只有减速停止时间时有效。							
		Homing acceleration	指令单 位/s²	0~ 4294967295	U32	rw	RxPDO	НМ	
609Ah	00h	设定原点复位位置控制模式(hm)时的加速度以及减速度。 原点复位位置控制模式(hm)的减速度兼用于此对象。 各回原方式的最终停止时(原点位置检出时)无需使用此对象的设定值,伺服 锁定停止。							
60C6h	00h	Max deceleration 最大加速度	指令单 位/s²	0~ 4294967295	U32	rw	RxPDO	PP HM CSP	
	3311	设定最大减速度。 如果设定为0,内部处理作为1操作。							

1)快速停车方式选择(605Ah)

设定 PDS 命令「Quick Stop」接收时的电机减速停止方法。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode
		Quick stop option code	ı	0~7	I16	rw	NO	ALL
605Ah	00h	pp, csp, csv, pv 0: 通过伺服侧 (Sequent: 通过6084h (Profile 2: 通过6085h (Quick std 3: 通过60C6h (Max dd 5: 通过6085h (Quick std 7: 通过60C6h (Max dd 6) 加速 (Sequent: 通过6085h (Quick std 7: 通过6085h (Quick std 7: 通过6085h (Quick std 7: 通过6085h (Quick std 7: 通过60C6h (Max dd 5: 通过6085h (Quick std 7: 通过60C6h (Max dd 5: 通过6085h (Quick std 7: 通过60C6h (Max dd cst, tq 0: 通过伺服侧 (Sequent 1, 2: 通过6087h (Tord 3: 通过转矩0电机停止 5, 6: 通过6087h (Tord 7: 通过转矩0电机停止	ce at Se deceleration decelera	rvo-off ation)自 leration) ion)电 leration) ion)电 rvo-off eration) eration) eleration) eleration) eleration) eleration) for) eleration)	电机停停停息的 电电阻的 机电停止的 机侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	itch on itch on di ck stop a itch on di itch on di itck stop a itch on di itck stop a itch on di itck stop a itch on di on dis	a disabled of disabled of a disabled of active of disabled of a disabled of a disabled of a disabled of a disabled of active of adisabled of adisabled of adisabled of adisabled of adisabled of active of adisabled of adisabled of active of adisabled of adisabled of active of adisabled of active of adisabled of adisabled of adisabled of adisabled of active of adisabled of adisabled of adisabled of adisabled of active of adisabled of

根据Quick stop命令减速停止动作的事例:

A: 如果6040h: bit2(Controlword:quick stop)从1变到0开始减速停止。

减速中的PDS状态变为Quick stop active。

B: 检出实际速度在10r/min以下时电机停止。

停止后的 PDS 状态是 Switch on disabled, 或者变为 Quick stop active。

2) 关机选项代码(605Bh)

设定PDS命令「Shutdown」、「Disable voltage」接收时的电机减速停止方法。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	0P-mode	
		Shutdown option code	-	0~1	I8	rw	RxPDO	ALL	
		设定PDS命令「Shutdown」、「Disable voltage」接收时的时序。根据控制模式							
		定义有所不同。							
		下述值以外设定禁止。							
		(1) PDS命令「Shutdown」	接收时						
		pp, csp, csv, pv							
		0: 通过伺服侧 (Sequence at					•		
		1:通过6084h(Profile dece	eleration)	电机停.	止后,:	辻移到]	Ready to sv	witch on o	
		hm o 番牙包眼側(g	c cc	\ +++n /a	5 儿 二	コエンタム	lD 1 4	24.1	
		0: 通过伺服侧 (Sequence at Servo-off) 电机停止后, 迁移到Ready to switch on。							
		1: 通过609Ah(Homing acceleration)电机停止后,迁移到Ready to switch on。							
605Bh	00h	cst,tq 0. 通过伺服侧 (Sequence at	Servo-off) 由相信	连止后.	迁移到	Ready to s	witch on	
		0: 通过伺服侧 (Sequence at Servo-off) 电机停止后, 迁移到Ready to switch on。 1: 通过6087h(Torque slope)电机停止后, 迁移到Ready to switch on。							
		(2) PDS命令「Disable voltage」接收时							
		pp, csp, csv, pv							
		0: 通过伺服侧 (Sequence at	Servo-off) 电机体	亭止后,	迁移到	Switch on	disabled。	
		1:通过6084h(Profile dece	eleration)	电机停.	止后,:	迁移到	Switch on o	disabled.	
		hm							
		0: 通过伺服侧 (Sequence at Servo-off) 电机停止后, 迁移到Switch on disabled。							
		1:通过609Ah(Homing acc	celeration)	电机停	5止后,	迁移到	Switch on	disabled o	
		cst, tq							
		0: 通过伺服侧(Sequence at							
		1:通过6087h(Torque slop	e)电机停	止后,	迁移到	Switch	on disable	d.	

根据Shutdown命令减速停止动作的事例:

A: 如果接收PDS命令「Shutdown」开始减速停止。

减速中的PDS状态保持Operation enabled。

B: 检出实际速度在10r/min以下时电机停止。

停止后的PDS状态为Ready to switch on。

3) Disable operation option code (605Ch)

设定接收PDS命令「Disable operation」时的电机减速停止方法。

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	0P-mode
		Disable operation option code	ı	0~1	I8	rw	RxPDO	ALL
605Ch	00h	设定接收PDS命令「Disable op 下述值以外设定禁止。 pp, csp, csv, pv 0: 通过伺服侧(Sequence at S 1: 通过6084h(Profile decelers hm 0: 通过伺服侧(Sequence at S 1: 通过609Ah(Homing accelers cst, tq 0: 通过伺服侧(Sequence at S 1: 通过6087h(Torque slope)	Servo-of ation) Servo-of Peration)	f)电机 电机停』 f)电机 电机停 t)电机停	停止后, 上后, 停止后 ;止后, 停止后	,迁移 E移到S ,迁移 迁移到 ,迁移到	到Switched witched on 到Switched Switched o	l on。 · l on。 on。

根据Disable operation命令减速停止动作的事例。

A: 如果接收PDS命令「Disable operation」开始减速停止。

减速中的PDS状态保持Operation enabled。

B: 检出实际速度10 r/min以下电机停止。

停止后的PDS状态位Switched on。

4) Halt option code (605Dh)

6040h(控制字)的bit8(Halt)为1时设定电机减速停止方法。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode		
		Halt option code	-	1~3	I16	rw	NO	ALL		
		设定接收PDS命令「I	设定接收PDS命令「Disable operation」时的时序。根据控制模式定义有所不							
		同。								
		下述值以外设定禁止。 ·设定Halt动作时的时序。根据控制模式定义有所不同。 下述值以外设定禁止。								
		pp, csp, csv, pv								
		1: 通过6084h(Profile deceleration)电机停止后,保持Operation enabled。								
		2: 通过6085h (Quicl	stop dece	eleration)电机停止	后,保持Op	eration	n enabled.		
605Dh	00h	3: 通过6072h(Max	torque) 、	60C6h	(Max decel	eration)电标	几停止	后,保持		
		Operation enabled.								
		hm								
		1:通过609Ah(Hom	ing accele	ration)	电机停止后	,保持Oper	ation e	nabled。		
		2: 通过6085h (Quicl	-			-				
		3: 通过6072h(Max	torque) 、	60C6h	(Max decele	eration)电标	几停止	后,保持		
	Operation enabled									
	cst, tq									
		1, 2: 通过6087h(Torque slope)电机停止后,保持Operation enabled。								
		3: 通过转矩0电机停	止后,保持	寺Opera	tion enabled)				

根据Halt功能减速停止动作的示例

- A: 如果6040h: bit8(Controlword: halt)从0变化到1开始减速停止。减速中的PDS状态保持Operation enabled。
- B: 检出实际速度10 r/min以下电机停止。停止后的PDS状态保持Operation enabled。

5) Fault reaction option code (605Eh)

设定报警发生时的电机停止方法。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode
		Fault reaction option code	-	0~2	I16	rw	NO	ALL
605Eh	00h	·设定报警发生时 下数值以外设定禁 (1) Err80.0~80.7 pp, csp, csv, pv 0: 通过伺服侧(Se 1: 通过6084h(Pro 2: 通过6085h(Qu hm 0: 通过伺服侧(Se 1: 通过609Ah(Ho 2: 通过6085h(Qu cst, tq 0: 通过伺服侧(Se 1, 2: 通过6087h((2) 通过上述(1) 0, 1, 2: 通过伺服	此。 、81.0~ equence a offile decel ick stop d equence a oming acc ick stop d equence a (Torque s	t alarm) eration) lecelerati t alarm) eleceleration leceleration t alarm) lope) 电 外的报警	5.0~85.7、8 电机停止后 电机停止后 on)电机停止 电机停止后)电机停止后)电机停止点 t机停止后 t机停止后, 整发生时	8.0~88.7发生 ,迁移到Fau ,迁移到Fau 上后,迁移到Fau 上后,迁移到Fau 上后,迁移到Fau 迁移到Fault。	ilt。 ilt。 ilt。 ault。 ilfault。	

根据报警发生减速停止的动作事例

- A: 如果发生报警开始减速停止。减速中的 PDS 状态为 Fault reaction active。
- B: 检出实际速度 10 r/min 以下电机停止。停止后的 PDS 状态为 Fault。


7.9.3 探针功能(位置箝位请求/解除)

探针功能即为位置锁存功能,当满足触发条件(EXT1/EXT2)时,探针功能即被触发并将条件触发时的电机编码器值锁存下来。根据探针控制字60B8的设置,可实现单次触发或多次触发。



- hm 模式下不支持探针功能。
- 目前只支持外部信号作为触发源。

1) 探针功能的构成



60B8h: Touch probe function (探针功能)

60BAh: Touch probe pos1 pos value (Touch probe1的上升沿箝位位置)

60BBh: Touch probe pos1 neg value (Touch probe1的下降沿箝位位置)

60BCh: Touch probe pos2 pos value (Touch probe2的上升沿箝位位置)

60BDh: Touch probe pos2 neg value (Touch probe2的下降沿箝位位置)

若触发位置处于电机旋转一周的同一点,理论上两次锁存的探针值之间的差值应为电机编码器一圈 发出的脉冲个数。

应注意,从外部触发信号产生到驱动器接收到信号并执行锁存操作是需要一定时间的,因此,探针锁存的值必然和真实实际的值有误差,误差大小与电机运动速度、硬件性能及软件处理有关。

功能使用注意点:

(1) 箝位触发信号使用外部输入(EXT1/EXT2),P5-62、P5-63是Touch Probe1、Touch Probe2功能的端子分配参数。驱动器探针功能默认参数见下表。

호 및 페 므	出厂	以认值	使用探针功能时设定		
产品型号	P5-62	P5-63	P5-62(端子)	P5-63(端子)	
DM6C	0	0	1 (SI1)	2 (SI2)	

60B8h(探针功能)							
Bit10	LT2	Bit2	LT1				
0	EXT2	0	EXT1				
1	Z相	1	Z相				

- (2) 如果执行Touch probe到未分配的端口,则发生E-883(不正常动作异常保护)。
- (3) 箝位触发信号是外部输入(EXT1/EXT2)的情况,发生获取误差。请使箝位信号输入附近的速度尽量低。
- (4) 箝位触发信号的输入ON的宽度以及OFF的宽度请分别在2ms以上。
- (5) 以下的情况,Touch probe无效(取消)。(60B9h的值被清零)。
 - ① ESM状态为Init的情况
 - ② 切换为hm模式的情况
- (6) 同一Touch Probe请不要同时设定上升沿和下降沿。无法保证同时设定情况的动作。
- (7) 应注意,从外部触发信号产生到驱动器接收到信号并执行锁存操作是需要一定时间的,因此,探针锁存的值必然和真实实际的值有误差,误差大小与电机运动速度、硬件性能及软件处理有关。

2) 探针相关对象

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0
60B8h	00h	探针功能设定	1	0~65535	U16	rw	RxPDO
60B9h	00h	表示Touch probe功能的状态	1	0~65535	U16	ro	TxPDO
60BAh	00h	表示Touch probe1的上升沿箝 位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BBh	00h	表示Touch probe1的下降沿箝位位置	指令 单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BCh	00h	表示Touch probe2的上升沿箝 位位置	指令 单位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
60BDh	00h	表示Touch probe2的下降沿籍 位位置	指令 単位	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO

3) 探针功能设定(60B8h)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode
COD 01-	Touch probe function	-	0~65535	U16	rw	RxPDO	ALL	
60B8h	00h	执行Touch probe功能的	的设定。)				

对应 bit 说明

bit	值	注解	
0	0	Switch off touch probe 1	Touch Probe 1
U	1	Enable touch probe 1	执行/停止
1	0	Trigger first event	Touch Probe 1
1	1	Continuous	事件模式选择
2	0	Trigger with touch probe 1 input	Touch Probe 1
2	1	Trigger with zero impulse signal of position encoder	触发选择(外部输入/Z相)
3	ı	Reserved	未使用
4	0	Switch off sampling at positive edge of touch probe 1	Touch Probe 1
4	1	Enable sampling at positive edge of touch probe 1	上升沿选择
5	0	Switch off sampling at negative edge of touch probe 1	Touch Probe 1
3	1	Enable sampling at negative edge of touch probe 1	下降沿选择
6-7	-	Not Supported	未使用
8	0	Switch off touch probe 2	Touch Probe 2
0	1	Enable touch probe 2	执行/停止
9	0	Trigger first event	Touch Probe 2
	1	Continuous	事件模式选择
10	0	Trigger with touch probe 2 input	Touch Probe 2
10	1	Trigger with zero impulse signal of position encoder	触发选择(外部输入/Z相)
11	-	Reserved	未使用
12	0	Switch off sampling at positive edge of touch probe 2	Touch Probe 2
12	1	Enable sampling at positive edge of touch probe 2	上升沿选择
13	0	Switch off sampling at negative edge of touch probe 2	Touch Probe 2
13	1	Enable sampling at negative edge of touch probe 2	下降沿选择
14-15	ı	Not Supported	未使用



在同一探针下,请勿同时设定上升沿和下降沿。

4) 探针功能状态(60B9h)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	0P-mode
60D0b	00h	Touch probe status	-	0~65535	U16	ro	TxPDO	ALL
60B9h	OOH	表示Touch probe功能的状态。						

对应 bit 说明

bit	值	注解	
0	0	Touch probe 1 is switch off	Touch Probe 1动作停止
0	1	Touch probe 1 is enabled	Touch Probe 1动作中
1	0	Touch probe 1 no positive edge value stored	上升沿Touch Probe 1未完成状态
1	1	Touch probe 1 positive edge value stored	上升沿Touch Probe 1完成状态
2	0	Touch probe 1 no negative edge value stored	下降沿Touch Probe 1未完成状态
2	1	Touch probe 1 negative edge value stored	下降沿Touch Probe 1完成状态
3-5	-	Reserved	未使用
6-7	1	Not Supported	未使用
8	0	Touch probe 2 is switch off	Touch Probe 2动作停止
0	1	Touch probe 2 is enabled	Touch Probe 2动作中
9	0	Touch probe 2 no positive edge value stored	上升沿Touch Probe 2未完成状态
9	1	Touch probe 2 positive edge value stored	上升沿Touch Probe 2完成状态
10	0	Touch probe 2 no negative edge value stored	下降沿Touch Probe 2未完成状态
10	1	Touch probe 2 negative edge value stored	下降沿Touch Probe 2完成状态
11-13	-	Reserved	未使用
14-15	-	Not Supported	未使用

5)获取的箝位位置(0x60BA~0x60BD)

索引	子 索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode			
		Touch probe pos1	指令	-2147483648~	I32	ro	TxPDO	ALL			
60BAh	00h	pos value	单位	2147483647	132	10	IXIDO	ALL			
		表示Touch probe1的_	表示Touch probe1的上升沿箝位位置。								
		Touch probe pos1	指令	-2147483648~	I32	**0	TxPDO	ALL			
60BBh	00h	neg value	单位	2147483647	132	ro	IXIDO	ALL			
		表示Touch probe1的下降沿箝位位置。									
		Touch probe pos2	指令	-2147483648~	I32	***	TxPDO	ALL			
60BCh	00h	pos value	单位	2147483647	132	ro	TXPDO	ALL			
		表示Touch probe2的上升沿箝位位置。									
		Touch probe pos2	指令	-2147483648~	I32	***	T _w DDO	A T T			
60BDh	00h	neg value	单位	2147483647	132	ro	TxPDO	ALL			
		表示Touch probe2的	下降沿第	f 位位置。							

6) 探针动作的起动

60B8h(探针功能设定)的bit0/bit8(Touch probe执行/停止)从"0(停止)→1(起动)"的时间下,获取各种设定条件(60B8h: bit1 \sim 7/bit9 \sim 15),起动Touch probe动作。


若需使各种设定条件的变更有效,请bit0/bit8返回"0(停止)",然后再次到"1(起动)"。若需切换控制模式再使用探针功能,也请bit0/bit8返回"0(停止)",然后再次到"1(起动)"。

7) 探针的事件模式

根据60B8h(探针功能设定)的bit1/bit9(事件模式选择),可以选择"0(Trigger first event模式)"、"1(Continuous模式)"。


(1) < Trigger first event模式 > (60B8h: bit1=0 / bit9=0)


起动后,只在第一次的触发信号下嵌位的模式。为了再次获取,有必要再次起动Touch probe。



(2) < Continuous模式 > (60B8h: bit1=1 / bit9=1)

起动后,每次检出触发信号嵌位的模式。获取的值,被保持到下次的Probe signal。





7.9.4 数字输入(60FDh)

数字输入60FDh的各Bit是通过DM6C系列伺服的参数P5-22(POT设定地址)、P5-23(NOT设定地址)、P5-27(HOME原点设定地址)、P5-62(探针1设定地址)、P5-63(探针2设定地址)分配的功能信号来分别表示positive limit switch(POT)、negative limit switch(NOT)、home switch(HOME)、Touch probe 1(探针1)、Touch probe 2(探针2)的输入状态。

数字输入(60FDh)

索引	子 索引	名称			范围		数 技 类		可访 问性	PDC)	Op-mode			
		Digital in	nputs数字	输入	0~4294967	295	U3	32	ro	TxPI	Ю	All			
		表示对外	表示对外部输入信号的理论输入状态。												
		bit信息													
		31	30	29	28	27		26		25	24				
		r			_	ı									
		23	22	21	20	19		18		17	16				
		r		ı		ris4		ris	_	ris2	ris1				
		15	14	13	12	11		10		9	8				
		r													
		7	6	5	4	3		2		1	0				
60FDh	00h	r		Zos	tp2	tp1		hs		pls	nls				
		r = reserv													
					正向超程开										
					(反向超程)	廾天 。)								
		hs=home													
		tp1=Touc	-												
		tp2=Touc	-			松 山)								
			-	•	tput (Z相 远程SI输入										
			-												
		ris2= remote input state2(远程SI输入状态2) ris3= remote input state3(远程SI输入状态3)													
		ris4= remote input state4(远程SI输入状态4)													

各Bit的详情如下:

数值	描述
0	输入状态OFF
1	输入状态ON

60FD(数字输入)的bit0(反向超程开关)、bit1(正向超程开关)、bit2(原点开关)、bit3(探针1)、bit4(探针2)、bit5(Z相输出)、bit16(远程SI输入1)、bit17(远程SI输入2)、bit18(远程SI输入3)、bit19(远程SI输入4)的数值分别表示正方向驱动极限输入、负方向驱动极限输入、近原点输入、探针1输入、探针2输入、Z相输出、远程SI输入1、远程SI输入2、远程SI输入3、远程SI输入4的信号状态。

Z相输出保持时间通过驱动器参数修改:

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-19	Z相输出保持时间	2	ms	1~65535	随时	即时

Z相输出受EtherCAT通讯周期和本身的软件处理的影响,一致性效果较差。

7.9.5 数字输出(60FEh)

数字输出60FEh的子对象字1中的bit0表示过零Z相输出状态位,子对象字2中的bit0表示过零Z相输出使能位。将Z相输出使能位设置为1,当编码器过零时,Z相输出状态位由0变为1,经过P5-19设定的保持时间后,Z相输出状态位由1变为0。将Z相输出使能位设置为0,则无Z相输出状态,Z相输出状态位的值为0。

数字输出(60FEh)

索引	子索引	:	名称		范围		数据	类型	可访问性	PD0	0p-mode
	00h	Numbe	er of entrie	es	2		U	8	ro	NO	All
	OOH	表示60FE	Eh的Sub-I	ndex的	数。						
		Physic	cal output	s 0	~42949672	95	U.	32	rw	RxPDO	All
		表示操作	表示操作外部输出信号的输出状态。								
		bit信息									
		31	30	29	28	:	27	26	25	24	
						r					
		23	22	21	20		19	18	17	16	
60FEh				r				ros3	ros2	ros1	
0	01h	15	14	13	12		11	10	9	8	
						r					
		7	6	5	4		3	2	1	0	
						r					
		r = reserved (未对应)									
		ros1= rem	ros1= remote output state1(远程 SO 输出状态 1)								
			-		(远程 SO						
		ros3= rem	ote outpu	t state3	(远程 SO	输出	状态	3)			T
		Bi	t mask	0	~42949672	95	U	32	rw	RxPDO	All
		表示设定外部输出信号的输出操作主机功能。									
		bit信息			_						
		31	30	29	28		27	26	25	24	
60FEh	02h					r					
		23	22	21	20		19	18	17	16	
				r				roe3	3 roe2	roe1	
		15	14	13	12		11	10	9	8	
						r					



各Bit的详情如下:

Subindex 01h: Physical outputs

bit	名称	数值	描述
16	远程SO1输出状态位	0	远程SO1状态OFF
10		1	远程SO1状态ON
17	远程SO2输出状态位	0	远程SO2状态OFF
17		1	远程SO2状态ON
18	远程SO3输出状态位	0	远程SO3状态OFF
		1	远程SO3状态ON

Subindex 02h: Bit mask

bit	名称	数值	描述
16	元程CO1绘山庙能位	0	远程SO1输出使能OFF
10	远程SO1输出使能位	1	远程SO1输出使能ON
17	远程SO2输出使能位	0	远程SO2输出使能OFF
17		1	远程SO2输出使能ON
18	远程SO3输出使能位	0	远程SO3输出使能OFF
		1	远程SO3输出使能ON

数字输出60FEh的Subindex 01h (子对象字1)中的bit16、bit17、bit18分别表示远程SO1输出状态 位、远程SO1输出状态位、远程SO1输出状态位,Subindex 02h(子对象字2)中的bit16、bit17、bit18表示远程SO1输出使能位、远程SO2输出使能位、远程SO3输出使能位。

7.9.6 位置信息位置

1) 位置信息的初始化时间

此伺服驱动器在以下时序下,进行位置信息相关对象的初始化(预置)。

● 初始化时序(条件)

- ◆ 电源投入时
- 通信确立时(ESM状态Init→OP迁移时)
- ◆ 原点复位完成时
- ◆ 绝对式多圈清零时

● 初始化对象

- ◆ 6062h (Position demand value位置指令)
- ◆ 6063h (Position actual internal value实际内部位置反馈)
- ◆ 6064h (Position actual value位置反馈)
- ◆ 60FCh(Position demand internal value位置需求内部值)

这里的对象是,基于表示电机的反馈位置的实际内部位置反馈(6063h),后述的电子齿轮功能,根据极性变化符号,加进Home offset等,通信建立时初始化(预置)。

另外,电子齿轮比、Polarity 指令极性、Home offset的设定值的变更,通过本章后面叙述的时序进行反映。



使用绝对式编码器的注意事项具体参考本章的第4小节内容"绝对式编码器的初始化"。

2) 电子齿轮比

(1) 功能描述


电子齿轮是从上位输入的位置指令乘以通过对象设定的电子齿轮比作为位置控制部的位置指令的功能。根据此功能的使用,可以任意设定每个指令单位的电机旋转•移动量。

(2) DM6C 系列电子齿轮比设置方法

方法1: 根据伺服内部参数设定电子齿轮比;


所谓"电子齿轮"功能,主要有两方面的应用:

(1)确定电机旋转1圈所需要的指令脉冲数,以保证电机转速能够达到需求转速。下述以19位编码器电机举例,上位机PLC已发送脉冲频率为200kHz:



(2) 在精确定位中,设定1指令脉冲对应的物理单位长度,便于计算。

如下图若指定单位脉冲对应工件移动1um,则负载轴旋转一圈需要的指令量为6mm/1um=6000个指令脉冲,在减速比为1:1的情况下,可直接设定每转脉冲数P0-11=6000,P0-12=0,则上位机发出6000个脉冲工件移动6mm(具体计算方法参考1~6步骤)。



编码器: 524288 (19位) 丝杆节距: 6mm

不更改电子齿轮比情况

不更改电子齿轮比电机旋转 1 圈为 524288 个脉冲(P0-11=0, P0-12=0 时)。

电机转 1 圈工件移动 6mm,则所需脉冲数为524288 个脉冲,将工件移动 10mm,则需要10/6*524288=873813.333 个脉冲,实际发送脉冲时会舍去小数,则会产生误差。

更改电子齿轮比情况

通过更改电子齿轮比,电机旋转1圈需要6000个脉冲。

电机转 1 圈工件移动 6mm,则所需脉冲数为 6000 个脉冲,将工件移动 10mm,则需要 10/6*6000=10000 个脉冲,实际发送脉冲时不会产生小数,则不会产生误差。

● 关联参数

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-11	每转脉冲数*1	0	pul	0~9999	伺服 OFF	即时
P0-12	每转脉冲数*10000	0	pul	0~9999	伺服 OFF	即时
P0-13	电子齿轮比 (分子)	1	-	0~65535	伺服 OFF	即时
P0-14	电子齿轮比 (分母)	1	1	0~65535	伺服 OFF	即时
P0-92	第二组电子齿轮比(分子)低位	1	-	1~9999	○ (模式 5)	即时
	*1			1 ////	√(模式6))	- 1 1/4
P0-93	第二组电子齿轮比(分子)高位	0	_	1~65535	○ (模式5)	即时
	*10000	0		1 00000	√ (模式 6)	*·1: 1: 4
P0-94	第二组电子齿轮比(分母)低位	1	-	1~9999	伺服 OFF	即时
10-94	*1	1				
P0-95	第二组电子齿轮比(分母)高位	0		1~65535	伺服 OFF	即时
	*10000	U	_		дчэдх ОГГ	다마다



- P0-11~P0-14都是关于电子齿轮比的参数,P0-11、P0-12为一组,P0-13、P0-14 为一组,但是每转脉冲数P0-11、P0-12的优先级高于电子齿轮比P0-13、P0-14, 只有P0-11、P0-12都设定为0的时候电子齿轮比P0-13、P0-14才会生效。
- 当P0-11、P0-12、P0-13、P0-14都设为0的时候,P0-92、P0-93和P0-94、P0-95 才会生效。

每转脉冲数和电子齿轮比的计算

步骤	内容	说明					
1	确认机械规格	确认减速比 n: m (伺服电机旋转 m 圈时负载轴旋转 n 圈)、滚珠丝杠节距、滑轮直径等。					
2	确认编码器脉冲数	确认所用伺服电机的编码器分辨率。					
3	决定指令单位	决定指令控制器的 1 个脉冲对应实际运行的距离或角度。					
4	计算负载轴旋转1圈的指令量	以决定的指令单位为基础,计算负载轴旋转 1 圈的指令量 N 。					
5	计算电机轴转 1 圈的脉冲数 M	电机轴旋转 1 圈的指令脉冲数 M=N/(m/n)。					
6	设定每圈脉冲数(P0-11/P0-12) 或者电子齿轮比(P0-13/P0-14) /(P0-92~95)	P0-11=M%10000 P0-12=M/10000 P0-13					



- 步骤6中的每圈脉冲数生效优先级每圈脉冲数高于电子齿轮比,即P0-11~P0-12 均为0时P0-13~P0-14才会生效,特殊情况若算得每转脉冲数为小数时就要考虑 使用电子齿轮比。
- 当P0-13和P0-14超过设定范围时,请将电子齿轮比分子、分母约分,若约分后仍然超出参数设置范围,请使用第二组齿轮比P0-92~P0-95,只有P0-11~14=0时第二组齿轮比生效。
- DM6C系列伺服电机编码器分辨率有524288(19位)和8388608(23位)。
- 指令单位并不代表加工精度。在机械精度的基础上细化指令单位量,可以提高 伺服的定位精度。比如在应用丝杠时,机械的精度可以达到0.01mm,那么0.01mm 的指令单位当量就比0.1mm的指令单位当量更精确。

电子齿轮的设定实例

		滚珠丝杠	圆台	皮带+滑轮
步骤	名称	负载轴 P ★ P	负载轴 1旋转= 360° 指令单位	负载轴 π D D: 滑轮直径 1旋转= π D 指令单位
1	确认机械规格	滚珠丝杠节距 6mm 机械减速比 1:1	1 圏旋转角 360 度减速比 1:3	滑轮直径 100mm 减速比 1:2
2	确认编码器脉冲数	编码器分辨率 131072	编码器分辨率 131072	编码器分辨率 131072
3	决定指令单位	1 指令单位: 0.001mm	1 指令单位: 0.1 度	1 指令单位: 0.02mm
4	计算负载轴旋转 1 圈的指令量	6mm/0.001mm=6000	360/0.1=3600	314mm/0.02mm=15700
5	计算电机轴转 1 圈的脉冲数 M	M =6000/(1/1)=6000	M=3600/(3/1)=1 200	M=15700/(2/1)=7850
	设定每圈脉冲数	P0-11=6000	P0-11=1200	P0-11=7850
	P0-11/P0-12	P0-12=0	P0-12=0	P0-12=0
6	设定电子齿轮比 (P0-13/P0-14)/(P0-9 2~95)	P0-13=131072 P0-14=6000 约分后 P0-13=8192 P0-14=375	P0-13=131072 P0-14=1200 约分后 P0-13=8192 P0-14=75	P0-13=131072 P0-14=7850 约分后 P0-13=65536 P0-14=3925 转换成第二齿轮比 P0-92=5536 P0-93=6 P0-94=3925 P0-95=0

方法2: 根据CoE(CiA402)规定的对象608Fh(Position encoder resolution位置编码器分辨率)、6091h(Gear ratio齿轮比)、6092h(Feed constant)设定电子齿轮比。

以下主要说明根据CoE(CiA402)设定电子齿轮比。 用户定义的单位(指令单位)和内部单位(pulse)的关系,根据下述方程式进行计算。 电子齿轮比计算公式:

电子齿轮比=
$$\frac{\text{Position encoder resolution} \times \text{Gear ratio}}{\text{Feed constant}}$$

Position encoder resolution =
$$\frac{608\text{F} \colon 01 \text{ (encoderincrements)}}{608\text{F} \colon 02 \text{ (motorrevolutions)}}$$

Gear ratio =
$$\frac{6091: 01 \text{ (Motorrevolutions)}}{6091: 02 \text{ (Shaftrevolutions)}}$$

Feed constant =
$$\frac{6092: 01 \text{ (Feed)}}{6092: 02 \text{ (Shaftrevolutions)}}$$

Position demand value (6062h) ×电子齿轮比=Position demand internal value (60FCh)



- 电子齿轮比在8000倍~1/1000倍的范围内有效。 如果超出范围的值在范围内饱和,发生E-883(不正常动作异常保护)。
- 608Fh-01h(Encoder increments)根据编码器的分辨率被自动设定。6092h-01h(Feed)的出厂值按编码器的分辨率进行设定。
- 电子齿轮比的设定,通过以下的时序反映。
 - ◆ 电源投入时
 - ◆ 通信确立时(ESM状态Init→OP迁移时)
 - ◆ 原点复位完成时
 - ◆ 绝对式多圈清零时
- 因为不反映关联对象的设定值变更与否,所以请注意。
 - ◆ 绝对式模式下Init⇒Op时的位置信息初始化处理下,绝对式编码器位置 [pulse/单位]/电子齿轮比的值请设定在-2^31(-2147483648)~+2^31-1(2147483647)的范围内。此范围以外的动作无法保证。
 - ◆ 请确认绝对式编码器的位置的动作范围与齿轮比。
- 尽量用Cia402协议中的电子齿轮比设定。

● 关联参数

Position encoder resolution位置编码器分辨率(608Fh)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	OP- mode
608Fh	-	Position encoder resolution 位置 编码器分辨率	-	-	1	1	-	-
		编码器的分辨率自动设定。						
	00h	Highest 子索引 supported	-	2	U8	ro	NO	ALL
		表示608Fh的子索引的数。						
	01h	Encoder increments	Pulse	1~4294967295	U32	ro	NO	ALL
		表示编码器移动量。值是编码器分辨率自动设定。						
	02h	Motor revolutions	r(电机)	1~4294967295	U32	ro	NO	ALL
		表示电机旋转数。值固定为1。						

此对象,定义电机每旋转一圈的编码器分辨率。

Position encoder resolution位置编码器分辨率 = Encoder increments (608Fh-01h) / Motor revolutions (608Fh-02h)

此对象根据从和伺服驱动器连接的电机中读出的信息自动设定。

例: 17bit/r编码器连接的情况

608Fh-01h (Encoder increments) = 130172

608Fh-02h (Motor revolutions) = 1

Position encoder resolution位置编码器分辨率 = 131072 / 1 = 131072

Gear ratio齿轮比(6091h)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode
6091h	-	Gear ratio齿轮比	-	-	-	-	-	-
		设定齿轮比。						
	00h	Highest子索引supported	-	2	U8	ro	NO	ALL
		表示6091h的子索引的数。						
	01h	Motor revolutions	Pulse	1~4294967295	U32	rw	NO	ALL
		设定电机旋转数。						

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode
	021	Shaft revolutions	r(电机)	1~4294967295	U32	rw	NO	ALL
	02h	设定轴旋转数。						

此对象,定义电机转数以及齿轮箱输出后的轴转数相关的内容。

Gear ratio齿轮比 = Motor shaft revolutions(6091h-01h)/ Driving shaft revolutions(6091h-02h)

Feed constant (6092h)

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode
		Feed constant	-	-	-	-	-	-
	-	设定feed常数。						
	001	Highest子索引supported	-	2	U8	ro	NO	ALL
6002h	00h	表示6092h的子索引的数。						
6092h		Feed	指令单位	1~4294967295	U32	rw	NO	ALL
	01h	设定feed量。						
	021	Shaft revolutions	r(电机)	1~4294967295	U32	rw	NO	ALL
	02h	设定轴旋转数。						

此对象,表示齿轮箱输出后的轴每旋转1圈的动作量。

Feed constant = Feed (6092h-01h) / Driving shaft revolutions (6092h-02h)

3) 指令极性(607Eh) Polarity

对于位置指令、速度指令、转矩指令以及其偏移,可以设定极性(电机旋转方向)。DS5C2系列根据CoE(CiA402)规定的对象Polarity指令极性(607Eh)执行旋转方向的设定。但CoE(CiA402)规定的对象Polarity指令极性(607Eh)会随参数P0-05(旋转方向设定)旋转方向的改变而改变。如当P0-05由0设置为1,Cia402对象字607Eh变为0xE0,驱动器就可以进行反方向运动。P0-05由1设置为0,其对象字607Eh变为0,驱动器恢复成默认规定的正方向运动。

另外,对象Polarity指令极性(607Eh)并不是原原本本替换参数P0-05(旋转方向设定)的对象,CoE(CiA402)处理部和电机控制处理部之间,执行下表对应的对象数据传送时有效。

索引	子索引	名称	单位	范围	数据类型	可访问性	PD0	0P-mode
		Polarity 指令极性	U8	rw	NO	ALL		
		设定把位置指令、	速度指令	、转矩指	令和位置偏	移、速度偏極	多(速)	度加算)、
		转矩偏移(转矩加	算)的値	从对象传:	送到内部处理	理时的极性,	和把信	立置反馈、
速度反馈、转矩反馈的值从内部处理传送到对象时的极性。								
	注:此对象的设定值请设定位置、速度、转矩极性完全相同为0(bi 部0)或者请设定224(bit7-5=全部1)。					bit7-5=全		
其他设定下的动作无法保证。 设定值 内容						_		
					内容			
607Eh	00h	0	位	置、速度	度、转矩的符	号无反转		
007EII	OOH	224	位	江置、速度	度、转矩的符	F号有反转		
		上述以外	不支持 (不要设定)					
		bit7:位置极性						
		0: 符号无反转1:	符号有反	转				
		bit6:速度极性						
	0: 符号无反转1: 符号有反转 bit5: 转矩极性							
		0: 符号无反转1:	符号有反	转				
		bit4-0: Resrved	青设定为0					

对象 <指令•设定类>

- 607Ah (Target position目标位置)
- 60B0h (Position offset)
- 60FFh (Target velocity)
- 60B1h (Velocity offset)
- 6071h (Target torque转矩给定)
- 60B2h (Torque offset)


<监测类>


- 6062h (Position demand value位置指令)
- 6064h (Position actual value位置反馈)
- 606Bh (Velocity demand value)
- 606Ch (Velocity actual value速度反馈)
- 6074h (Torque demand)
- 6077h(Torque actual value 转矩反馈)
- 6078h (Current actual value 当前实际值)

符号无反转:正方向指令时电机旋转方向为CCW方向;

符号有反转:正方向指令时电机旋转方向为CW方向。

电机的旋转方向,从负载侧的轴端看时,定义顺时针为CW,逆时针为CCW。





4)绝对式编码器的初始化

位置控制模式时如果使用绝对式编码器,不需要原点复位动作(但是,绝对式编码器作为增量式编码器使用的情况除外),安装电池后,需要在设备初次启动时进行多圈数据清零。

(1) 绝对式数据

从绝对式编码器读出的数据中,有表示电机1圈内的内置的单圈数据与每旋转1圈进行1次计数的多圈数据。其中,多圈数据因为是电气计数,需要使用电池进行备份。两个数据都是在从电机轴端的CCW方向旋转时进行增加。多圈数据在溢出时发生E-228报警(绝对式计数器溢出异常保护)。

(2) 绝对式数据到32位数据映射

伺服驱动器初始化位置信息,如果是23位编码器,单圈数据是23bit、多圈数据是16bit,合成的位置信息是39bit宽度,但作为位置信息,设定到对象的值是32bit宽度。因为6063h仅绝对式编码器数据的下位32bit作为位置信息设定,多圈数据的有效bit长度成为9bit(16bit的上位7bit消失)。6064h基于下式算出位置信息,算出后的位置信息成为32bit宽度。因此,多圈数据的有效bit长度根据电子齿轮逆变换值变动。

	607Eh(指令极性)	位置信息
	O的情况(CCW为正方向)	6063h=M*2 ¹⁷ +S
	ODJIA加(OOM)为正为问)	6064h=(6063h*电子齿轮逆变换值)+607Ch
Ī	224的情况(CW为正方向)	$6063h = - (M*2^{17} + S)$
		6064h=(6063h*电子齿轮逆变换值)-607Ch

M: 多圈数据

S: 单圈数据

5) 位置范围限制(607Bh)Position 范围 limit

DM6C系列驱动器不支持执行wrap-around。

无限旋转模式是在内部作为607Bh-01h=80000000h、607Bh-02h=7FFFFFFh动作。修改此对象也不受影响。

6) 回原偏移(607Ch) Home offset

设置回机械原点后偏移机械原点的偏移量,将此处位置作为机械零点,如果设置为0,机械原点则和机械零点重合。原点偏移可以设置正数或者负数,表示偏离机械原点的左边或者右边。



DM6C系列驱动器暂不支持该参数,即该参数修改无效。以下所述皆为在该参数有效的情况下所带来的影响。

此对象可随时更新,但是需通过以下时序反映到实际位置信息。

- 电源投入时
- 通信确立时(ESM状态是Init→OP迁移时)
- 原点复位完成时

上述时序下的位置作为基准,初始化(预置)下述得对象。

● 原点位置检出时

6063h(Position actual internal value实际内部位置反馈实际内部位置反馈)=60FCh(Position demand internal value)=0

6062h (Position demand value位置指令) =6064h (Position actual value位置反馈) =607Ch (Home offset)

● 原点位置检出时以外的时序下初始化(预置)时


6063h(Position actual internal value实际内部位置反馈实际内部位置反馈)=60FCh(Position demand internal value)

6062h(Position demand value位置指令)=6064h(Position actual value位置反馈)

=6063h(Position actual internal value实际内部位置反馈实际内部位置反馈)+607Ch(Home offset)



上述是电子齿轮比1:1、无极性反转时的情况。



Home offset definition

Home position: 索引pulse的位置 (原点位置)

Zero position: 增量式系统时=0(电源投入时的位置,或者从在hm检出索引 pulse的位置减去Home offset的位置)

绝对式系统时=绝对式编码器的零点位置。

7.9.7 总线模式下的超程功能

参数	含义	出厂 设定	单位	设定 范围	修改	生效
P0-28.0	0:直接报警,使用伺服的减速停机方式; 1:按 605Ah 方式减速停机后报警; 2:不使用超程	2	1	0~3	0	1 3 4 8 9 10


1) 禁止状态

- 情况1: 伺服在使能不运动或不使能状态,触碰到了反向限位开关,面板会显示NOT,取消 反向限位信号,面板会恢复到之前的状态。
- 情况2: 伺服在使能不运动或不使能状态,触碰到了正向限位开关,面板会显示POT,取消正向限位信号,面板会恢复到之前的状态。
- 情况3: 伺服在使能不运动或不使能状态,同时触碰到了正向限位开关和反向限位开关,伺服会报E-261。如果取消两个限位信号,面板会恢复到之前的状态;如果取消任一个限位信号,面板会显示另一个限位信号,需取消另一个限位信号,面板才能会恢复到之前状态。

2) 正常运动状态

(1) 初始运动方向向左

初始移动方向为左,触碰到正向限位开关,伺服会报 E-261。如果先取消正向限位开关,后清除报警,轴恢复到不使能状态,轴正反向都能运动;如果先清除报警,轴恢复到不使能状态,但面板还显示 POT,此时轴还处在正向限位被限制状态,需取消正向限位信号,才能解除正向超程禁止。



3) 超程状态


P0-28 设为 1 (报警减速停止)

(1) 初始运动方向向左,触发超程信号没有发生越位

情况 1: 没有触碰正向限位开关


初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT, 触发反向超程减速停止, 轴停在反向限位开关上, 伺服会报 E-260。必须清除报警, 使轴正向运动, 触碰到反向

限位开关下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。




情况 2: 在轴减速停止完成之前,触碰正向限位开关

初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT,触发反向超程减速停止。在轴没停下来之前,触碰到了正向限位开关,伺服会报 E-261,必须取消正向限位开关,才将 E-261 报警清除,否则报警不能清除,再使轴正向运动,触碰到反向限位开关下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。




情况 3: 在轴停在负向限位开关上, 触碰正向限位开关

初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT,触发反向超程减速停止。在轴停在反向限位开关上,伺服会报 E-260,此时触碰到了正向限位开关,伺服会报 E-261,必须取消正向限位开关,才将 E-261 报警清除,否则报警不能清除,再使轴正向运动,触碰到反向限位开关下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。



情况 4: 在轴向正向运动时,触碰正向限位开关


初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT,触发反向超程减速停止。在轴停在反向限位开关上,伺服会报 E-260,清除报警使轴正向运动后,触碰到了正向限位开关,伺服会报 E-261,必须取消正向限位开关,才将 E-261 报警清除,否则报警不能清楚,继续使轴正向运动,触碰到反向限位开关下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。



(2) 初始运动方向向左,触发超程信号发生越位


情况 1: 在越位的情况下,没有触碰正向限位开关

初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT,触发反向超程减速停止,但轴越过了反限位开关,又触发了反向限位开关的下降沿,轴停在了限位外,伺服会报 E-260。必须清除报警使轴正向运动,再次触碰到反向限位开关上升沿和下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。




情况 2: 在越位的情况下, 在轴减速停止完成之前, 触碰正向限位开关

初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT,触发反向超程减速停止,但轴越过了反限位开关,又触发了反向限位开关的下降沿。在轴没停下来之前,触碰到了正向限位开关,伺服会报 E-261,必须取消正向限位开关,才将 E-261 报警清除,否则报警不能清除,再使轴正向运动,再次触碰到反向限位开关上升沿和下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。




情况 3: 在越位的情况下, 在轴停下来时, 触碰正向限位开关

初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT,触发反向超程减速停止,但轴越过了反限位开关,又触发了反向限位开关的下降沿。在轴停下来时,伺服会报 E-260,此时触碰到了正向限位开关,伺服会报 E-261,必须取消正向限位开关,才将 E-261 报警清除,否则报警不能清除,再使轴正向运动,再次触碰到反向限位开关上升沿和下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。



情况 4: 在越位的情况下, 在轴向正向运动时, 触碰正向限位开关

初始移动方向为左,触碰到反向限位开关上升沿,面板显示由 RUN 变为 NOT,触发反向超程减速停止,但轴越过了反限位开关,又触发了反向限位开关的下降沿。在轴停下来,伺服会报 E-260,清除报警使轴正向运动后,触碰到了正向限位开关,伺服会报 E-261,必须取消正向限位开关,才将 E-261 报警清除,否则报警不能清楚,继续使轴正向运动,再次触碰到反向限位开关上升和下降沿,面板显示才能由 NOT 变为 RUN,解除反向超程禁止。



7.9.8 远程 I/0 功能

● 通用相关参数

序号	参数	含义	默认	设定
1	P5-72	远程输 SI 输入 1	0	0: 无效 1: 从 SI1 输入正信号 2: 从 SI2 输入正信号 3: 从 SI3 输入正信号 10: 始终设定有效 11: 从 SI1 输入反信号 12: 从 SI2 输入反信号 13: 从 SI3 输入反信号
2	P5-73	远程输 SI 输入 2	0	0: 无效 1: 从 SI1 输入正信号 2: 从 SI2 输入正信号 3: 从 SI3 输入正信号 10: 始终设定有效 11: 从 SI1 输入反信号 12: 从 SI2 输入反信号 13: 从 SI3 输入反信号
3	P5-74	远程输 SI 输入 3	0	0: 无效 1: 从 SI1 输入正信号 2: 从 SI2 输入正信号 3: 从 SI3 输入正信号 10: 始终设定有效 11: 从 SI1 输入反信号

序号	参数	含义	默认	设定
				12: 从 SI2 输入反信号
				13: 从 SI3 输入反信号
				0: 无效
				1: 从 SI1 输入正信号
				2: 从 SI2 输入正信号
4	P5-75	 远程输 SI 输入 4	0	3: 从 SI3 输入正信号
4	P3-73	是在土棚 SI 相/ C 4	U	10: 始终设定有效
				11: 从 SI1 输入反信号
				12: 从 SI2 输入反信号
				13: 从 SI3 输入反信号
				0: 不输出到端子
				1: 从 SO1 输出正信号
	P5-76	远程 SO 输出 1	0	2: 从 SO2 输出正信号
5				3: 从 SO3 输出正信号
				11: 从 SO1 输出反信号
				12: 从 SO2 输出反信号
				13: 从 SO3 输出反信号
				0: 不输出到端子
				1: 从 SO1 输出正信号
				2: 从 SO2 输出正信号
6	P5-77	远程 SO 输出 2	0	3: 从 SO3 输出正信号
				11: 从 SO1 输出反信号
				12: 从 SO2 输出反信号
				13: 从 SO3 输出反信号
				0: 不输出到端子
				1: 从 SO1 输出正信号
				2: 从 SO2 输出正信号
7	P5-78	远程 SO 输出 3	0	3: 从 SO3 输出正信号
				11: 从 SO1 输出反信号
				12: 从 SO2 输出反信号
				13: 从 SO3 输出反信号

● 远程 I/0 相关字典对象

序号	对象	含义	单位	说明
1	60FDh	Digital inputs	-	Bit0: N-OT 信号 Bit1: P-OT 信号 Bit2: SPDD 信号 Bit3: 探针 1 信号 Bit4: 探针 2 信号 Bit5: Z 相信号输出 Bit6~Bit15 保留 Bit16: 远程 SI 输入 1 Bit17: 远程 SI 输入 2 Bit18: 远程 SI 输入 3
2	60FEh:01	Physical outputs	-	Bit0~Bit15 保留 Bit16: 远程 SO 输出 1 Bit17: 远程 SO 输出 2

序号	对象	含义	单位	说明
				Bit18: 远程 SO 输出 3
3	60Feh:02	Bit mask	-	使用时,需将 Bit16~Bit18 对应位置 1

有关 60FDh 具体内容请查阅章节 7.9.4 数字输入(60FDh)。 有关 60FEh 具体内容请查阅章节 7.9.5 数字输出(60FEh)。

7.9.9 级联报警功能

DM6C 支持外部端子紧急报警功能,当此功能开启时,如果端子信号导通,驱动器会产生报警 E-320。驱动器可以联级使用,将报警输出接至下个驱动器的此功能端子上,就可以联级报警了。

新增功能参数P5-68, P5-68默认设置为0:

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P5-68	端子紧急报警功能	0	-	00~ff	随时	即时

8. 对象字典详细说明

本章主要介绍对象字典区域分配、COE 通信区域、驱动 Profile 区域等内容。

8.1 对象字典区域分配

全部对象,通过4位的16进制表示的16bit 索引配置地址,每个组的对象字典内进行配置。 CiA402规定的CoE(CANopen over EtherCAT)的对象字典和DM6C系列的对象字典构成如下所示:

CiA40	2規定的对象字典	DM6C系列的对象字典			
索引	内容	索引	内容		
0000h∼0FFFh	数据类型区域	0000h∼0FFFh	数据类型区域		
1000h∼1FFFh	COE通信区域	1000h∼1FFFh	COE通信区域		
	厂商自定义区域	2000h~2FFFh	伺服参数区域		
2000h~5FFFh		3000h∼3FFFh	保留		
2000117~3FFF11		4000h∼4FFFh	保留		
		5000h∼5FFFh	保留		
6000h∼9FFFh	Drof:1a 区域	6000h∼6FFFh	驱动Profile区域		
0000II ² 9FFFII	Profile区域	7000h∼9FFFh	保留		
A000h∼FFFFh	保留	A000h∼FFFFh	保留		

8.2 COE 通信区域(0x1000-0x1FFF)

8.2.1 对象一览

1)设备信息对象

索引	子索引	名称
1000h	00h	设备类别
1001h	00h	正发生的报警种类
1008h	00h	设备名称
1009h	00h	硬件版本
100Ah	00h	软件版本
	-	出厂信息
	00h	子索引数
1018h	01h	制造商ID
101611	02h	产品代码
	03h	版本号
	04h	序列号

2) RxPDO 对象映射

索引	子索引	名称
	-	RxPDO1的映射对象
	00h	RxPDO1支持的映射对象个数
	01h	第一个映射对象
	02h	第二个映射对象
1600h	03h	第三个映射对象
	04h	第四个映射对象
	05h	第五个映射对象
	•••	
	18h	第二十四个映射对象
	-	RxPDO2的映射对象
	00h	RxPDO2支持的映射对象个数
	01h	第一个映射对象
	02h	第二个映射对象
1601h	03h	第三个映射对象
	04h	第四个映射对象
	05h	第五个映射对象
	•••	
	18h	第二十四个映射对象
	-	RxPDO3的映射对象
	00h	RxPDO3支持的映射对象个数
1602h	01h	第一个映射对象
	02h	第二个映射对象
	03h	第三个映射对象

索引	子索引	名称			
	04h	第四个映射对象			
	05h	第五个映射对象			
	•••				
	18h	第二十四个映射对象			
	-	RxPDO4的映射对象			
	00h	RxPDO4支持的映射对象个数			
	01h	第一个映射对象			
	02h	第二个映射对象			
1603h	03h	第三个映射对象			
	04h	第四个映射对象			
	05h	第五个映射对象			
	•••				
	18h	第二十四个映射对象			

3)TxPD0 对象映射

索引	子索引	名称
	-	TxPDO1支持的映射对象
	00h	TxPDO1支持的映射对象个数
	01h	第一个映射对象
	02h	第二个映射对象
1A00h	03h	第三个映射对象
	04h	第四个映射对象
	05h	第五个映射对象
	18h	第二十四个映射对象
	-	TxPDO2支持的映射对象
	00h	TxPDO2支持的映射对象个数
	01h	第一个映射对象
	02h	第二个映射对象
1A01h	03h	第三个映射对象
	04h	第四个映射对象
	05h	第五个映射对象
	18h	第二十四个映射对象
	-	TxPDO3支持的映射对象
	00h	TxPDO3支持的映射对象个数
	01h	第一个映射对象
	02h	第二个映射对象
1A02h	03h	第三个映射对象
	04h	第四个映射对象
	05h	第五个映射对象
	18h	第二十四个映射对象
1 4 021	-	TxPDO4支持的映射对象
1A03h	00h	TxPDO4支持的映射对象个数

索引	子索引	名称
	01h	第一个映射对象
	02h	第二个映射对象
	03h	第三个映射对象
	04h	第四个映射对象
	05h	第五个映射对象
	•••	
	18h	第二十四个映射对象

4) PD0 对象分配

索引	子索引	名称
	-	RxPDO分配
	00h	RxPDO分配数量
1C12h	01h	分配的RxPDO 1
IC12fi	02h	分配的RxPDO 2
	03h	分配的RxPDO 3
	04h	分配的RxPDO 4
	-	TxPDO分配
	00h	TxPDO分配数量
1C12b	01h	分配的TxPDO 1
1C13h	02h	分配的TxPDO 2
	03h	分配的TxPDO 3
	04h	分配的TxPDO 4

5) PDO 同步管理通道

索引	子索引	名称					
	-	Sync manager 2 synchronization 同步管理通道2					
	00h	Number of sub-objects 条目数量					
	01h	Sync mode 同步模式					
	Cycle time 周期						
	03h	Shift time 偏移时间					
	04h	Sync modes supported 设定支持的同步类型					
	05h	Minimum cycle time 可设定的通信周期的最小值					
	06h	Calc and copy time 从SM2事件、SYNC0事件到ESC读取完成时					
		间					
1C32h	08h	Command (不支持)					
	09h	Delay time(不支持)					
		Sync0 cycle time					
	0Ah	DC SYNC0(1C32h-01h=02h)时,ESC寄存器09A0h的值被设					
		定。 DC SYNC0以外时,设定为0					
	0Bh	Cycle time too small (不支持)					
	0Ch	SM-event missed(不支持)					
	0Dh	Shift time too short(不支持)					
0Eh RxPDO toggle failed (不支持)							
	20h	Sync error 同步错误					

索引	子索引	名称				
	-	Sync manager 3 synchronization 同步管理通道3				
	00h	Number of sub-objects 条目数量				
	01h	Sync mode 同步模式				
	02h	Cycle time 周期				
	03h	Shift time 偏移时间				
	04h	Sync modes supported 设定支持的同步类型				
	05h	Minimum cycle time 可设定的通信周期的最小值				
	06h	Calc and copy time 从SM2事件、SYNC0事件到ESC读取完成时				
		间				
1C33h	08h	Command (不支持)				
	09h	Delay time(不支持)				
		Sync0 cycle time				
	0Ah	DC SYNC0(1C32h-01h=02h)时,ESC寄存器09A0h的值被设				
		定。 DC SYNC0以外时,设定为0				
	0Bh	Cycle time too small (不支持)				
	0Ch	SM-event missed(不支持)				
	0Dh	Shift time too short(不支持)				
0Eh RxPDO toggle failed (不支持)						
	20h	Sync error 同步错误				

8.2.2 设备信息

本节对设备信息进行说明。

索引	子 索引			名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	Op- mode
1000h	00h			Divece type	0~4294967295	U32	ro	NO	All
100011	UUII	表表	示设备类	关别。如果是伺服驱动器	器,值固定为04020	0192h。			
			(error register	0~65535	U16	ro	TxPDO	All
		显え	示伺服驯	区动器正发生的报警种类	类(状态)。				
		报警	警未发生	上时,显示0000h。					
		不是	显示警告	<u> </u>					
			Bit		内容				
			0						
			1	不支持					
			2						
1001h	00h		3						
			4	AL status code定义的报警发生*1)					
			5		不支持				
			6		保留				
			7	AL status code	卡定义的报警发生*	2)			
		*1)所谓"A	L status code定义的报答	警",指EtherCAT通	信关联	异常E	-800∼7.E	-810~
		7、	E-850~	~7。					
		*2) 所谓 "AL status code未定义的报警",指EtherCAT通信关联异常E-880~7和)~7和
		Eth	erCATi	通信关联以外的异常。					
1008h	00h		Manufa	cturer Device 名称	-	-	ro	TxPDO	All

索引	子 索引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	Op- mode
		表示设备名称。					
1000h	9h 00h	Manufacturer Hardware version	-	-	ro	TxPDO	All
100911	UUII	表示硬件版本。				PD0	
	001	Number of entries	0~255	U8	ro	TxPDO	All
	OON	表示此对象的子索引数。值固定为	为04h。				
	016	vendor ID	0~4294967295	U32	ro	TxPDO	All
	UIII	表示EtherCAT的制造商ID。值固定	定为00000556h。				
1010h		product code	0~4294967295	U32	ro	TxPDO	All
101811	UZII	表示表示产品代码。值为1030508	80h o	类型 问性 PDO - ro TxPDO 5 U8 ro TxPDO 67295 U32 ro TxPDO 656h。 67295 U32 ro TxPDO 67295 U32 ro TxPDO			
	02h	Revision umber	0~4294967295	U32	ro	TxPDO	All
	USII	表示产品版本号。					
	04h	Divece type	0~4294967295	U32	ro	TxPDO	All
	0411	表示产品序列号。值为000000000	10				

8.2.3 同步管理器通讯类型(1000h)

各SyncManager分配到如何的动作模式,通过1C00h的对象来设定。 对于伺服驱动器来说值是固定的。

Vi 1 Jnl		动器来说值是固定的。								
索引	子索 引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	Op-mode			
	00h	Number of used sync manager channels	0~255	U8	ro	TxPDO	All			
	OOII	表示此对象的子索引数。值固定为04h	lo							
		Communication type sync manager 0	0~4	U8	ro	TxPDO	All			
		设定Sync Manager 0的用途。								
		0: 未使用								
	()1h	1:Mailbox收信(主站→从站)								
		2:Mailbox发信(从站→主站)								
		3: RxPDO (主站→从站)								
		4: TxPDO(从站→主站)								
		因为Sync Manager0使用Mailbox收信,	所以值固定	足为1。	•	1				
		Communication type sync manager 1	0~4	U8	ro	TxPDO	All			
		设定Sync Manager 1的用途。								
1C00h		0: 未使用								
	1 ()'2h	1: Mailbox收信(主站→从站)								
		2: Mailbox发信(从站→主站)								
		3:RxPDO(主站→从站)								
		4: TxPDO (从站→主站)								
		因为Sync Manager1使用Mailbox发信,	所以值固定	定为2。						
		Communication type sync manager 2	0~4	U8	ro	TxPDO	All			
		设定Sync Manager 2的用途。								
		0: 未使用								
		1:Mailbox收信(主站→从站)								
		2:Mailbox发信(从站→主站)								
		3:RxPDO(主站→从站)								
		4: TxPDO (从站→主站)								

索引	子索 引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	0p-mode		
		因为Sync Manager2使用Process data output(RxPDO),所以值固定为3固定。							
		Communication type sync manager 3	0~4	U8	ro	TxPDO	All		
	04h	设定Sync Manager 3的用途。 0:未使用 1:Mailbox收信(主站→从站) 2:Mailbox发信(从站→主站) 3:RxPDO(主站→从站) 4:TxPDO(从站→主站) 因为Sync Manager2使用Process data ou	tput (RxPI)() , }	折以值固	固定为4固	定。		

8.2.4 PDO 映射

1) PDO 分配对象(1C12h~1C13h)

SyncManager分配怎样的PDO映射用的表,通过1C12h到1C13h的对象设定。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	Op-mode		
	00h	Number of assigned PDOs	0~4	U8	rw	NO	All		
	OOH	表示此对象的子索引数。							
	01h	Assigned RxPDO 1	1600h~1603h	U16	rw	NO	All		
	UIII	指定使用的RxPDO映射对象	象。						
1C12b	02h	Assigned RxPDO 2	1600h~1603h	U16	rw	NO	All		
1C12h	UZII	指定使用的RxPDO映射对象	象。						
	03h	Assigned RxPDO 3	1600h~1603h	U16	rw	NO	All		
	USII	指定使用的RxPDO映射对象。							
	04h	Assigned RxPDO 4	1600~1603	U16	rw	NO	All		
	0411	指定使用的RxPDO映射对象。							
	00h	Number of assigned PDOs	0~4	U8	rw	NO	All		
		表示此对象的子索引数。值固定为04h。							
	01h	Assigned TxPDO 1	1A00h~1A03h	U16	rw	NO	All		
	OIn	指定使用的TxPDO映射对象。							
1C13h	02h	Assigned TxPDO 2	1A00h~1A03h	U16	rw	NO	All		
101311	UZII	指定使用的TxPDO映射对象	象。						
	03h	Assigned TxPDO 3	1A00h~1A03h	U16	rw	NO	All		
	USII	指定使用的TxPDO映射对象	象。						
	04h	Assigned TxPDO 4	1A00h~1A03h	U16	rw	NO	All		
	0411	指定使用的TxPDO映射对象	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

1C12h、1C13h的Sub索引01h-04h只有在ESM状态PreOP并且Sub索引00h=0的时候可以变更设定。除此之外的状态是返回端口代码(06010003h)。

设定变更后,设定使用Sub索引00h的Sub索引数,通过转换ESM状态到SafeOP反映PDO分配对象设定。

2) PDO 映射对象(1600h~1603h、1A00h~1A03h)

作为PDO映射对象用的表,可以使用RxPDO用 $1600h\sim1603h、TxPDO$ 用 $1A00h\sim1A03h$ 的对象。Sub索引01h之后,表示映射的应用层对象的信息。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode
	00h	Number of entries	0~4294967295	U8	rw	NO	All
	OON	表示此对象的子索引数。					
		1st receive PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
		设定第1个映射的对象。					
	01h	bit 31 •••16	15 ··· . 8	7 •	··. 0		
		索引编号	子索引编号	位	长		
	02h	2nd receive PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	U2n	设定方法和Sub索引01h标	目同。				
	03h	3rd receive PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
1600h	USII	设定方法和Sub索引01h相同。					
	04h	4th receive PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	0411	设定方法和Sub索引01h标	目同。				
	05h	5th receive PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	0311	设定方法和Sub索引01h木	目同。				
	06h	6th receive PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	OOH	设定方法和Sub索引01h标	目同。				
	18h	24th receive PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	1011	设定方法和Sub索引01h相同。					
1601h	ı	Receive PDO mapping 2,Sub索引等的规格和1600h相同。					
1602h	ı	Receive PDO mapping 3,Sub索引等的规格和1600h相同。					
1603h	-	Receive PDO mapping 4,	Sub索引等的规格	各和1600h相	同。		

请勿映射重复相同的对象。不保证已重复设定情况的变动。

1600h-1603h的Sub索引01h-18h只有在ESM状态PreOP并且Sub索引00h=0的时候可以变更设定。除此之外的状态返回Abort Code(06010003h)。

设定变更后,设定使用Sub索引 Oh的Sub索引数,通过转化ESM状态到SafeOP反映PDO映射对象设定。

索引	子索引	名称		范围	数据 类型	可访问 性	PD0	0p-mode	
	00h	N	lumber of entries		0~4294967295	U8	rw	NO	All
	OON	表示此	对象的子索引数	0					
		1st tr	ansmit PDO mapp	ed	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	0.44	设定第	1个映射的对象。						
	01h	bit	bit 31 ···16		15 •••. 8	7 ··· 0			
1A00h			索引编号		子索引编号		长		
IAOOII	02h	2nd tr	ansmit PDO mapp	ed	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	UZII	设定方	法和Sub索引01h	相同	0				
	0.21-	3rd tr	3rd transmit PDO mapped		0~4294967295	U32	rw	NO	All
	03h	设定方	法和Sub索引01h	相同	0				
	04h	4th tr	ansmit PDO mapp	ed	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	U4n	设定方	法和Sub索引01h	相同	0				

索引	子索引	名称	范围	数据 类型	可访问 性	PD0	0p-mode
	05h	5th transmit PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	USII	设定方法和Sub索引01h相同	0				
	06h	6th transmit PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	OOH	设定方法和Sub索引01h相同	0				
			•••				
	18h	24th transmit PDO mapped	0~4294967295	U32	rw	NO	All
	1811	设定方法和Sub索引01h相同	0				
1A01h	-	Transmit PDO mapping 2, S	Transmit PDO mapping 2,Sub索引等的规格和1600h相同。				
1A02h	-	Transmit PDO mapping 3,Sub索引等的规格和1600h相同。					
1A03h	-	Transmit PDO mapping 4, So	ub索引等的规格和	月1600h木	目同。		

请勿映射重复相同的对象。

不保证已重复设定情况的变动。

1A00h-1A03h的Sub索引01h-18h只有在ESM状态PreOP并且Sub索引00h=0的时候可以变更设定。 除此之外的状态返回Abort Code(06010003h)。

设定变更后,设定使用Sub索引 0h的Sub索引数,通过转化ESM状态到SafeOP反映PDO映射对象设定。

8.2.5 同步管理器 2/3(1032h、1033h)

Sync manager2的设定根据1C32h(Sync maneger 2 synchronization)执行; Sync manager3的设定根据1C33h(Sync maneger 3 synchronization)执行。

同步管理器 2(1C32h)

索引	子索引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	0p-mode	
	00h	Number of entries	0~20h	U8	ro	NO	All	
	OOII	表示此对象的Sub索引数	发。值固定为20h。					
		Sync mode	0-65535	U16	rw	NO	All	
		设定Sync Manager 2的同	步模式。					
	01h	00h: FreeRun (not sync	hronized)					
		01h: SM2 (synchronize	d with SM 2 Event)					
		02h: DC SYNC0 (sync)	hronized with Sync0	Event)		T		
		Cycle time	0~4294967295	U32	rw	NO	All	
		设定Sync Manager的周期	明(单位ns)。	5				
1C32	02h	请设定1000000(1ms)、	2000000 (2ms), 4	000000	(4ms)	8000000	0 (8ms)	
		10000000 (10ms) 其中	的一个。如果设定	上述以外	的值会	发生E-8	10(同步	
		周期设定异常保护)。			1	I		
	03h	Shift time	0~4294967295	U32	rw	NO	All	
	0311	偏移时间			T			
		Sync modes supported	0~65535	U16	ro	NO	All	
		设定支持的同步类型。						
	04h	BITO: FreeRun模式支持						
		0: 未支持; 1: FreeRun模式支持						
		此伺服驱动器被设定为1	此伺服驱动器被设定为1。					

索引	子索引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	0p-mode
		BIT1: SM同步模式支持 0: 未支持; 1: SM2事件同步支持 此伺服驱动器被设定为1。 BIT4-2: DC同步模式支持 000b: 未支持 001b: DC sync0事件支持 此伺服驱动器被设定为001b。 BIT6-5: 输出偏移支持 00b: 未支持 01b: 本地时钟的偏移量支持 此伺服驱动器被设定为00b。		 尖 型			
	05h	BIT15-7: Reserved Minimum cycle time 可设定的通信周期的最	0~4294967295	U32	ro	NO	All
	06h	Calc and copy time 从SM2事件、SYNC0事信号有偏差时,此时间	0~4294967295 4件到ESC读取完成时	U32 寸间。	ro	NO	All
	08h	Command 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All
	09h	Delay time 不支持	0~4294967295	U32	ro	NO	All
1C32	0Ah	Sync0 cycle time DC SYNC0(1C32h-01) DC SYNC0以外时,设		U16 存器09A0	ro)h的值被	NO 设定。	All
	0Bh	Cycle time too small 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All
	0Ch	SM-event missed 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All
	0Dh	Shift time too short 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All
	0Eh	RxPDO toggle failed 不支持	0~65535	U16	rw	NO	All
	20h	↑ 文持 Sync error 0~1 BOOL Sync error				NO	All

此设定值是参考值,并非保证的内容。

同步管理器 3(1033h)

索引	子索引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	Op- mode
	00h	Number of entries	0~20h	U8	ro	NO	All
	00h	表示此对象的Sub索引数。值固定为20h。					
1C33h		Sync mode	0~65535	U16	rw	NO	All
	01h	设定Sync Manager 3的同步模式。					
		00h: FreeRun (not synchi	ronized)				

索引	子索引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	0p- mode			
		01h: SM2 (synchronized with SM 2 Event) 02h: DC SYNC0 (synchronized with Sync0 Event)								
		Cycle time	0~4294967295	U32	rw	NO	All			
		设定Sync Manager的周期	(単位ns)。							
	02h	请设定1000000 (1ms)、2 10000000 (10ms) 其中的 期设定异常保护)。								
	021	Shift time	0~4294967295	U32	rw	NO	All			
	03h	偏移时间					•			
		Sync modes supported	0~65535	U16	ro	NO	All			
	04h	设定支持的同步类型。BIT0: FreeRun模式支持 0: 未支持; 1: FreeRun构 此伺服驱动器被设定为1。BIT1: SM同步模式支持 0: 未支持; 1: SM2事件 此伺服驱动器被设定为1。BIT4-2: DC同步模式支持 000b: 未支持 001b: DC sync0事件支持 此伺服驱动器被设定为00 BIT6-5: 输出偏移支持 00b: 未支持 01b: 本地时钟的偏移量式 地伺服驱动器被设定为00 BIT15-7: Reserved	同步支持 持 Dib。 支持 Dib。			Vo				
	05h	Minimum cycle time 可设定的通信周期的最小	0~4294967295 .信。	U32	ro	NO	All			
		Calc and copy time	0~4294967295	U32	ro	NO	All			
	06h	从SM2事件、SYNC0事件 信号有偏差时,此时间也	到ESC读取完成间							
	08h	Command 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All			
	09h	Delay time 不支持	0~4294967295	U32	ro	NO	All			
1C33h	0Ah	Sync0 cycle time 与1C32h-0Ah相同的值。	0~4294967295	U16	ro	NO	All			
	0Bh	Cycle time too small 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All			
	0Ch	SM-event missed 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All			
	0Dh	Shift time too short 不支持	0~65535	U16	ro	NO	All			
	0Eh	RxPDO toggle failed 不支持	0~65535	U16	rw	NO	All			


索引	子索引	名称	范围	数据 类型	可访 问性	PD0	Op- mode
	201	Sync error	0~1	BOOL	ro	NO	All
	20h	Sync error					

此设定值是参考值,并非保证的内容。

● DC (SYNCO 事件同步)

同步方法	特征
以第1轴的时间为基准	高精度
同步其他从站的时间信息	需要在主站侧进行补偿处理


在此伺服驱动器中DC同步模式规格如下:



● SM2 (SM2 事件同步)

同步方法	特征
与RxPDO的收信时间同步	无传送延迟补偿精度差 传送时间一定要在上位侧确保(专用硬件等)

在此伺服驱动器中SM2同步模式规格如下:



8.3 伺服参数区域(0x2000~0x5FFF)

8.3.1 对象一览

2000h - 5FFFh的对象被分配伺服参数。(伺服参数名称详解请参照本书附录)

索引	子索引	名称
2000h	00h	P0-00
2001h	00h	P0-01
2002h	00h	P0-02
2003h	00h	P0-03
205Fh	00h	P0-95
2100h	00h	P1-00
2101h	00h	P1-01
2102h	00h	P1-02
2103h	00h	P1-03
•••	•••	
214Ah	00h	P1-74
2200h	00h	P2-00
2201h	00h	P2-01
2202h	00h	P2-02
2203h	00h	P2-03
•••		•••
2263h	00h	P2-99
2300h	00h	P3-00
2301h	00h	P3-01
2302h	00h	P3-02
2303h	00h	P3-03
		•••
232Eh	00h	P3-46

索引	子索引	名称
3000h	00h	U0-00
3001h	00h	U0-01
3002h	00h	U0-02
3061h	00h	U0-97

索引	子索引	名称
4000h	00h	F0-00
4106h	00h	F1-06

索引	子索引	名称
2500h	00h	P5-00
2501h	00h	P5-01
2502h	00h	P5-02
2503h	00h	P5-03
	•••	•••
2547h	00h	P5-71
2700h	00h	P7-00
2701h	00h	P7-01
2702h	00h	P7-02
2703h	00h	P7-03
	•••	•••
2715h	00h	P7-21
2800h	00h	P8-00
2801h	00h	P8-01
2802h	00h	P8-02
2803h	00h	P8-03
	•••	
281Ah	00h	P8-26

索引	子索引	名称
3100h	00h	U1-00
3101h	00h	U1-01

索引	子索引	名称	单位	数据范围	数据类型	标志	PD0
5000h	00h	Encode Single Position 编码器单圈位置	-	-2147483648 ~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
5001h	00h	Encode MultRevolutions 编码器多圈位置	-	-2147483648~ 2147483647	I32	ro	TxPDO
5002h	00h	ModeSwitch Deceleration time 模式切换减速时间	-	0~65535	U16	rw	RxPDO

8.3.2 对象概述

例如: P1-04参数, EtherCAT分配为2104h。

P3-10参数,EtherCAT分配为230Ah。 12-15bit : 2 表示伺服参数区域。 8-11bit : 0-F 表示P组参数组号。 0-7bit : 00-FF 表示P组某组下的参数。

8.4 驱动 Profile 区域(0x6000~0x6FFF)

8.4.1 对象一览


索引	子索引	名称		
603Fh	00h	Abort connection option code 终止连接选项代码		
6040h	00h	Control word 控制字		
6041h	00h	Status word 状态字		
605Ah	00h	Quick stop option code 快速停机方式选择		
605Bh	00h	Shutdown option code 停止方式选择		
605Bh	00h	Disable operation option code 禁用操作方式选择		
605Bh	00h	Halt option code 暂停方式选择		
605Eh	00h	Fault reaction option code 故障反应方式选择		
6060h	00h	Modes of operation 控制模式		
6061h	00h	Modes of operation display 控制模式显示		
6062h	00h	Position demand value 位置指令		
6063h	00h	Position actual internal value 实际内部位置反馈		
6064h	00h	Position actual value 位置反馈		
6065h	00h	Following error window 错误窗口		
6066h	00h	Following error time out 错误超时		
6067h	00h	Position window 位置到达阈值		
6068h	00h	Position window time 位置到达窗口时间		
6069h	00h	Velocity sensor actual value 速度传感器实际值		
606Bh	00h	Velocity demand value 速度指令		
606Ch	00h	Velocity actual value 速度反馈		
606Dh	00h	Velocity window 速度到达阈值		
606Eh	00h	Velocity window time 速度到达窗口时间		
606Fh	00h	Velocity threshold 速度阈值		
6070h	00h	Velocity threshold time 速度阈值时间		
6071h	00h	Target torque 转矩给定		
6072h	00h	Max torque 最大转矩		
6073h	00h	Max current 最大电流		
6074h	00h	Torque demand 转矩指令		
6075h	00h	Motor rated current 电机额定电流		
6076h	00h	Motor rated torque 电机额定转矩		
6077h	00h	Torque actual value 转矩反馈		
6078h	00h	Current actual value 当前实际值		
6079h	00h	DC link circuit voltage 母线电压		
607Ah	00h	Target position 目标位置		
	-	Position rang limit位置范围限制		
COZD1	00h	Number of entries 条目数量		
607Bh	01h	Min position range limit 最小位置范围限制		
	02h	Max position range limit 最大位置范围限制		
607Ch	00h	Home offset 回原偏移		

索引	子索引	名称			
	-	Software position limit 软件绝对位置限制			
60ED1	00h	Number of entries 条目数量			
607Dh	01h	Min position limit 最小位置限制			
	02h	Max position limit 最大位置限制			
606Eh	00h	Polarity 指令极性			
607Fh	00h	Max Profile velocity 最大轮廓速度			
6080h	00h	Max motor speed 最大电机速度			
6081h	00h	Profile velocity 轮廓运行速度			
6083h	00h	Profile acceleration 轮廓加速度			
6084h	00h	Profile deceleration 轮廓减速度			
6085h	00h	Quick stop deceleration 快速停机减速度			
6086h	00h	Motion profile type 位置轨迹规划类型			
6087h	00h	Torque slope 转矩斜坡			
6088h	00h	Torque profile type 转矩规划类型			
	-	Position encoder resolution 位置编码器分辨率			
608Fh	00h	Number of entries 条目数量			
000111	01h	Encoder increments 编码器增量			
	02h	Motor revolutions 电机旋转			
		Gear ratio 齿轮比			
6091h	00h	Number of entries 条目数量			
007111	01h	Motor revolutions 电机旋转			
	02h	Shaft revolutions 轴旋转			
	-	Feed constant Feed常数			
6092h	00h	Number of entries 条目数量			
007211	01h	Feed			
	02h	Shaft revolutions 轴旋转			
6098h	00h	Homing method 回原方式			
	-	Homing speeds 回原速度			
6099h	00h	Number of entries 条目数量			
	01h	Speed during search for switch 回原切换的速度			
	02h	Speed during search for zero 回原过程的速度			
609Ah	00h	Homing acceleration 回原加速度			
60A3h	00h	Profile jerk use 轮廓急动使用			
	-	Profile jerk 轮廓急动			
60A4h	00h	Number of entries 条目数量			
	01h	Profile jerk1 轮廓急动1			
COPOI	02h	Profile jerk2 轮廓急动2			
60B0h	00h	Position offset 位置前馈			
60B1h	00h	Velocity offset 速度前馈			
60B2h	00h	Torque offset 转矩前馈			
60B8h	00h	Touch probe function 探针功能			
60B9h	00h	Touch probe status 探针状态			
60BAh	00h	Touch probe pos1 pos value 触摸探针pos1正值			
60BBh	00h	Touch probe pos1 neg value 触摸探针pos1负值			
60BCh	00h	Touch probe pos2 pos value 触摸探针pos2正值			

索引	子索引	名称
60BDh	00h	Touch probe pos2 neg value 触摸探针pos2负值
	-	Interpolation time period 插值时间段
60C2h	00h	Number of entries 条目数量
OUC2n	01h	Interpolation time period value 插值时间段值
	02h	Interpolation time index 插值时间指数
60C5h	00h	Max acceleration 最大加速度
60C6h	00h	Max deceleration 最大减速度
	-	Supported Homing method 回原方式
	00h	Number of entries 条目数量
60E3h	01h	1st supported Homing method 回原方式1
	20h	32nd supported Homing method 回原方式 32
60F2h	00h	Positioning option code 定位选项代码
60F4h	00h	Following error actual value 跟随误差
60FAh	00h	Control effort 控制作用
60FCh	00h	Position demand internal value 位置需求内部值
60FDh	00h	Digital inputs 数字输入
	-	Digital outputs 数字输出
60FEh	00h	Number of entries 条目数量
OUFER	01h	Physical outputs 物理输出
	02	Bit mask 位屏蔽
60FFh	00h	Target velocity 目标速度
6502h	00h	Supported drive modes 支持的驱动模式

8.4.2 PDS (Power Drive Systems) 规格

根据用户命令或者异常检出等,伺服驱动器的电源控制关联的PDS的状态转换如下图定义。



迁移到Operation enabled(伺服使能开启)后,请提升到100ms以上时间,输入动作指令。下表表示PDS状态迁移事件(迁移条件)和迁移时的动作。

PDS的迁移,在取得握手的同时进行状态迁移(通过6041h: Statusword确认状态已转换后再发送下一迁移指令)。

	PDS转化	事件	动作	
0	Auto skip 0	电源投入后,或者应用层复位后自动迁移。	电源投入后,或者应用层复位后自动迁移。	
1	Auto skip 1	初始化完成后自动转换。	通信被确立。	
2	Shut down	接收Shutdown指令的情况。	无特别。	
3	Switch on	电源在ON的状态下,接收Switch on命令的情况。	无特别。	
4	Enable operation	接收Enable operation指令的情况。	驱动功能有效。另外,此前的set point数据全部清除。	
5	Disable operation	接收Disable operation指令的情况。	驱动功能无效。	
6	Shutdown	电源为ON的状态下,接收Shutdown指令的情况。 检出电源是OFF的状态的情况。	无特别。	
7	Disable voltage	接收Disable voltage指令的情况。	无特别。	

	PDS转化	事件	动作
		接收Quick stop指令的情况。 ESM状态是PreOP、SafeOP、OP时,迁 移到Init的情况。	
8	Shutdown	电源是ON的状态下,接收Shutdown指令的情况。	驱动功能无效
9	Disable voltage	接收Disable voltage指令的情况。	驱动功能无效
10	Disable voltage	接收Disable voltage指令的情况。 接收Quick stop指令的情况。 ESM状态是PreOP、SafeOP、OP时,迁 移到Init的情况。	无特别。
11	Quick stop	接收Quick stop指令的情况。	执行Quick stop功能。
12	Disable voltage	Quick stop选择代码是1,2,3的设定值时,且Quick stop动作完成的情况。Quick stop选择代码是5,6,7的设定值时,且Quick stop动作完成后,接收Disable voltage指令的情况。检出电源是OFF的状态的情况。	驱动功能变为无效。
13	Error occurs	异常检出的情况。	执行Fault reaction功能。
14	Auto skip 2	异常检出减速处理完成后,自动迁移。	驱动功能无效
15	5 Fault reset 异常发生因素解除后,接收Fault reset指令的情况。		Fault因素不存在情况,执行 Fault状态的复位。
16	Enable operation	Quick stop选择代码是5, 6, 7的设定值时,接收Enable operation指令的情况。	驱动功能有效化。

8.4.3 控制字(6040h)

PDS状态迁移等、控制从站(伺服驱动器)的命令是通过6040h(控制字)设定。

索引	子索引	名称		范围	数据类型	可访问]性		PD0	Op-mo	ode																
		Controlword 0~65535 U16		U16	rw			RxPDO	Al	1																	
		设定对PI)S状态转	接換等伺	服驱动器的	控制命令																					
		bit信息																									
		15	14	13	12	11	10)	9	8																	
			R			•			oms	h																	
6040h	0h 00h 7 fr	006	00h	006	006	006	004	00h	00h	00h	00h	00h	00h	00h	7	6	5	4	3	2		1	0				
004011		R			eo	qs	3	ev	so																		
	r = reserved (未对应)					fr = fault reset																					
													ı							oms = operation mode specific		rific	eo = enable operation				
		(控制模	(控制模式依存bit)			qs = quick stop																					
		h = halt	h = halt			ev = enable voltage																					
		so = switc	ch on																								

Command	bit7	bit3	bit2	bit1	bit0	PDS转换
Command	Fault	Enable	quick	Enable	Switch	PDS校探
	reset	operation	stop	voltage	on	
Shutdown	0	-	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	0	0	1	1	1	3
Switch on + Enable	0	1	1	1	1	3+4
operation						
Enable operation	0	1	1	1	1	4, 16
Disable voltage	0	-	-	0	-	7, 9, 10,
						12
Quick stop	0		0	1	-	7, 10, 11
Disable operation	0	0	1	1	1	5
Fault reset	0->1	-	-	-	-	13

quick stop指令的bit逻辑在0下有效。

请注意执行其他的bit逻辑和相反的动作。

bit8(halt):1时,通过605Dh(Halt选择代码)执行电机减速暂停。

暂停后,必须关闭使能重新开始动作。

bit9,6-4 (operation mode specific):

以下表示控制模式(Op-mode)固有的oms bit的变动。(详情请参照各控制模式的关联对象的章节)

0p-mode	Bit9 Bit6		Bit5	Bit4
pp	change on set-point	absolute /elative	change set immediately	new set-point
pv	-	-	-	-
tq	-	-	-	-
hm	-	-	-	start homing
csp	-	-	-	-
csv	-	-	-	-
cst	-	-	-	-

8.4.4 状态字(6041h)

PDS状态迁移等、控制从站(伺服驱动器)的命令是通过6040h(控制字)设定。

索引	子索引	名称	范	围	数据类型	! 可说	前性	PD0	0p-mode	;
		Statuswo	rd 0~6	55535	U16		ro	TxPDO	All	
		表示伺服	表示伺服驱动器的状态。							
		bit信息			•					
		15	14	13	12	11	10	9	8	
		1	r	(oms	ila	oms	rm	r	
6041h	00h	7	6	5	4	3	2	1	0	
		w	sod	qs	ve	f	oe	so	rsto	
		r = reserve	ed(未对	应)		$\mathbf{w} = \mathbf{w}$	arning			
		sod = swi	tch on dis	abled						
		oms = ope	eration mo	ode speci	fic	qs = qu	iick stop			
		(控制模	式依存bi	t)		ve = ve	oltage er	nabled		

	ila = internal limit active	f = fault
	oe = operation enabled	
	rm = remote	so = switched on
	rtso = ready to switch on	

bit6,5,3-0(switch on disabled/quick stop/fault/operation enabled/switched on/ready to switch on):根据此Bit可以确认PDS的状态。以下表示状态和对应的bit。

StatusWord	PDS	State
xxxx xxxx x0xx 0000 b	Not ready to switch on	初始化未完成状态
xxxx xxxx x1xx 0000 b	Switch on disabled	初始化完成状态
xxxx xxxx x01x 0001 b	Ready to switch on	初始化完成状态
xxxx xxxx x01x 0011 b	Switched on	伺服使能关闭/伺服准备
xxxx xxxx x01x 0111 b	Operation enabled	伺服使能开启
xxxx xxxx x00x 0111 b	Quick stop active	立即停止
xxxx xxxx x0xx 1111 b	Fault reaction active	异常(报警)判断
xxxx xxxx x0xx 1000 b	Fault	异常(报警)状态

bit4(voltage enabled): 1的情况下,表示电源电压印加到PDS。

bit5(quick stop): 0的情况下,表示PDS接收quick stop要求。quick stop的bit逻辑是在0下有效。请注意执行其他的bit逻辑和相反的动作。

bit7(warning): 1的情况下,表示警告正在发生。警告时PDS状态不变,电机也继续动作。

bit9(remote): 0(local)的情况下,表示6040(Controlword)无法处理的状态。1(remote)的情况下,表示6040(Controlword)处于可处理的状态。ESM状态是转换到PreOP以上时变为1。

bit13,12,10 (operation mode specific): 以下,表示控制模式固有的oms bit的变化。(详情请参照各控制模式的关联对象的章节)

0p-mode	bit13	bit12	Bit10
pp	following error	set-point acknowledge	target reached
pv	-	speed	target reached
tq	-	-	target reached
hm	homing error	homing attained	target reached
csp	following error	drive follows command value	-
csv	-	drive follows command value	-
cst	-	drive follows command value	-

bit11(internal limit active): 内部限制的主要原因是发生时6041h(Statusword)的bit11(internal limit active)变为1。

bit15,14 (reserved): 此bit未使用(0固定)。

8.5 控制模式设定

8.5.1 支持的驱动模式(6502h)

此伺服驱动器可以根据6502h确认支持的控制模式。

索引	子索引		名称	范		数据类型	可访问'	性	PDO)	0p-mode
			orted drive nodes	0~42949	967295	U32	ro		TxPI	Ю	All
			持的控制模		-						
			[†] ,表示在此	北模式下	支持的模	 支式。					
		bit信息	24 47			15•••10			9		8
			3116						cst		
			0			0			1		1
		7	6	5	4	3	2		1		0
		csp	r	hm	r	tq	pv		r	ı	ор
		1	0	1	0	1	1		0		1
6502h	00h								1		
		bit				eration	+ 5		缩!	与	对应
		0				位置控制模			pl		YES
		2				速度控制模			py		YES
		3				转矩控制模	式)		to	YES	
		5	Homing m						hr	n	YES
		7	Cyclic syn 控制模式)		position	n mode (周	期同步位	.置	cs	p	YES
		8	Cyclic syn 控制模式)		velocity	w mode (周	期同步速	度	cs	v	YES
		9	Cyclic syn 制模式)	chronous	torque n	node(周期	同步转矩	控	cs	st_	YES
					-				•		

8.5.2 控制模式(6060h)

控制模式的设定通过6060h(控制模式)进行。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode
6060h	00h	Mode of operation	-128~127	I8	rw	RxPDO	All

bit	Mode of operation	缩写
-128~ -1	Reserved	-
0	No mode changed/No mode assigned (没控制模式改变/没控制模式分配)	-
1	Profile position mode(轮廓位置控制模式)	pp
3	Profile velocity mode(轮廓速度控制模式)	pv
4	Torque profile mode(轮廓转矩控制模式)	tq
6	Homing mode (原点复位位置模式)	hm
8	Cyclic synchronous position mode(周期同步位置控制模式)	csp
9	Cyclic synchronous velocity mode(周期同步速度控制模式)	csv
10	Cyclic synchronous torque mode (周期同步转矩控制模式)	cst
11~127	Reserved	-

因为6060h(Modes of operation控制模式)是default=0(No mode change/no mode assigned),电源投入后请一定设定使用的控制模式值。6060h的设定值是0并且6061h的设定值是0时,如果将PDS状态迁移到Operation enabled,发生E-881(控制模式设定异常保护)。

如果设定6060h未对应的控制模式时,发生E-881(控制模式设定异常保护)。

初期状态6060h=0(No mode assigned)转换到可支持的控制模式(pp, pv, tq, hm, csp, csv, cst)后,再次设定6060h=0的情况作为"No mode changed",控制模式的切换无法执行。(保持前次的控制模式)。

8.5.3 当前控制模式(6061h)

伺服驱动器内部的控制模式的确认根据6061h (Modes of operation display) 执行。6060h (Modes of operation) 设定后,请确认通过检测设定此对象动作是否可行。

索引	子 索引		名称	范围	数据 类型	可访 问性		PD0	Op-mode)
		Mode of	operation display	-128~127	I8	ro	T	xPDO	All	
		表示现在	的控制模式。							
		bit	Мо	de of operat	ion			缩写	对应	
		-128~-1	Reserved					-	-	
		0	No mode changed (没控制模式改		_			-	-	
6061h	00h	1	Profile position m	ode(轮廓位)	置控制模	莫式)		pp	YES	
000111	OOH	3	Profile velocity m	de(轮廓速度控制模式)		莫式)		pv	YES	
		4	Torque profile mode(轮廓转矩控制模式)					tq	YES	
		6	Homing mode ()	原点复位位置	模式)			hm	YES	
		8	Cyclic synchrono (周期同步位置	•	de			csp	YES	
		9	Cyclic synchrono (周期同步速度	_	de			csv	YES	

10	Cyclic synchronous torque mode (周期同步转矩控制模式)	cst	YES
11~127	Reserved	ı	ı


9. 伺服增益的调整

9.1 伺服增益调整概述

9.1.1 概述和流程

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机,以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求,必须对伺服增益进行合理调整。

下图为增益调整的基本流程,请根据当前机器的状态和运行条件进行调整。



9.1.2 几种调整的区别

调整方式分为自适应和自整定两种方式,其控制算法和参数各自独立。其中自整定方式下分为:快速调整、自动调整和手动调整三种功能,三种调整本质相同但实现方式不同,具体查看各功能对应章节。

调整方式	分类	控制参数	刚性	响应性	主要相关的控制参数
					P2-05 自适应速度环增益
					P2-10 自适应速度环积分
自适应	自动适应	P2-01.0=1	中	150ms 级	P2-11 自适应位置环增益
	日列坦巡	P2-01.0=1	干	130ms 5X	P2-07 自适应惯量比
					P2-08 自适应速度观测器增益
					P2-12 自适应稳定最大惯量比
	快速调整		高	10~50ms 级	P0-07 第一惯量比
	八处则主		IΠ	10 50ms 9x	P1-00 速度环增益
自整定	自动调整	P2-01.0=0	高	10ms 级	P1-01 速度环积分
日登疋		P2-01.0=0			P1-02 位置环增益
	手动调整		高	由参数决定	P2-35 转矩指令滤波时间常数 1
			1: 4		P2-49 模型环增益

9.2 转动惯量推定

9.2.1 概述

转动惯量推定是驱动器内部自动运行(通过正转与反转),在运行中推定负载转动惯量的功能。 转动惯量比(负载转动惯量与电机转子惯量的比)是执行增益调整的基准参数,必须尽量设定 为正确的数值。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P0-07	第一惯量比	200	%	0~50000	随时	即时

9.2.2 注意事项

无法推定惯量的场合

● 机械系统只能单方向运行。

惯量推定容易失败的场合

- 负载转动惯量过大。
- 运行范围较窄,行程在 0.5 圈以内。
- 转动惯量在运行过程中变化较大。
- 机械刚性低,推定惯量时产生振动。

惯量推定注意点

- 由于在设定的移动范围内两个方向上都可旋转,请确认移动范围或方向;并请确保负载在 安全行程内运行。
- 若默认参数下推定惯量时运行抖动,表示当前负载惯量过大。在较大负载下也可以将初始 惯量设置为当前的 2 倍左右再次执行。
- 驱动器惯量比识别上限为 500 倍(参数上限值 50000),若推定出来的惯量比正好是 50000,表示惯量比已达上限,无法使用,请更换更大转子惯量的电机。

其他注意项

● 目前不支持惯量切换功能,第二惯量比无效。

9.2.3 操作工具

可推定负载转动惯量的工具有驱动器面板和 XinJeServo 上位机软件。

操作工具	限制项
驱动器面板	驱动器固件需 4200 及以上版本
XinJeServo 上位机软件	各版本上位机软件均支持



驱动器固件版本通过 U2-07 查看。

9.2.4 操作步骤

一、驱动器面板推定惯量步骤

1、参数配置

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-15	惯量配置行程	100	0.01 圏	1~300	随时	即时
P2-17	惯量辨识和内部指令自 整定最高速度	0	rpm	0~65535	随时	即时
P2-18	惯量辨识起始惯量比	500	%	1~20000	随时	即时

P2-17 推荐参数为 500rpm 及以上,指令速度过低会导致惯量比辨识不准。

2、惯量辨识执行

惯量辨识前请使用 F1-00 点动功能确认伺服旋转方向,惯量辨识开始时由 INC 或 DEC 决定伺服运行初始方向!

如果自适应默认参数下伺服抖动,请先切换至自适应大惯量模式(P2-03.3=1),保证伺服基本的平稳运行后再进行惯量辨识!

伺服处于 bb 状态下进入参数 F0-07 显示:

短按 ENTER 键,开伺服使能,面板显示:

短按 INC 键正向运行或 DEC 键反向运行(只需选择其中一个),显示:

此时开始动作,在 P0-05=0 条件下(初始正方向),如果是短按 INC,则先正转再反转;若短按 DEC 则是先反转再正转。若惯量辨识成功,在正反运行几次后提示负载惯量比并自动写入 P0-07,若惯量辨识错误,会显示出错代码;短按 STA/ESC 键退出面板惯量辨识操作。

面板惯量辨识错误报警

错误代码	含义	可能原因及解决方案
Err-1	电机转矩饱和	①初始惯量过小;在自适应模式下,切换至大惯量模式P2-03.3=1;在自整定模式下,惯量辨识起始惯量比P2-18,调为当前的2倍。 ②最高速度过大(P2-17),但建议不要低于500rpm,指令速度过低会导致惯量比辨识不准; ③转矩限制过小(P3-28/29)。
Err-2	推算惯量数值误差过大	①最高限速过小(P2-17),但建议不要低于 500rpm,指令速度过低会导致惯量比辨识不准; ②推定惯量行程过小。建议 P2-15 惯量配置行程最小不低于 50 (0.5 圈),行程过小会导致推出的惯量比辨识不准;

错误代码	含义	可能原因及解决方案
		③机构摩擦过大; ④发生超程
Err-3	驱动器内部行 程计算错误	①推定惯量行程过小。建议 P2-15 惯量配置行程最小不低于 50 (0.5 圈), 行程过小会导致推出的惯量比辨识不准。
Err-4	使用了位置积分功能	①转矩惯量辨识过程中应为PI 控制,被改为P控制,请检查P5-21 比例动作指令是否被开启,该功能开启后会主动切换P/PI 控制, 导致执行推惯量时报警 Err-4; ②电机所带负载与电机惯量偏差过大,导致驱动器无法正常推定 惯量。建议更换惯量匹配的电机,或直接尝试手动加大P0-07(无 法进行惯量辨识); ③空轴推定惯量。惯量辨识应带载进行。 ④动力线相序接错。请检查动力线相序及接线。
Err-5	惯量辨识过程 中发生无法抑 制的振动	发生无法处理的振动
Err-6	驱动器当前未 处于 bb 状态	①使能已经打开。P5-20 可以先设置为 0; ②驱动器报警时会出现。按 ESC 键退出整定界面,查看是否存 在报警。
Err-7	惯量辨识过程 中驱动器发生 报警	驱动器有报警,按 ESC 键退出整定界面,查看报警代码,先解 决报警再进行惯量推定。

二、XinJeServo 推定惯量步骤

1、XinJeServo 主菜单画面点击【自整定】。




2、选择【点动配置】或【手动设定】配置惯量推定行程。



3、整定配置界面设置。



4、点击【确认】,开始推定惯量。





- 此时若直接关闭自整定界面,则驱动器仅配置惯量比参数;
- XinJeServo 推定惯量的详细使用步骤参考 XinJeServo 的帮助文档。

9.3 快速调整

9.3.1 概述

快速调整需要先设置负载转动惯量。若惯量不匹配会导致振荡报警。快速调整的增益参数属于自整定模式。

9.3.2 快速调整步骤

- 1、通过驱动器面板或 XinJeServo 上位机软件推定负载惯量,参考 9.2 转动惯量推定;
- 2、关闭自适应模式, P2-01.0 改为 0;
- 3、设置需要的刚性等级 P0-04。



P2-01.0 是 P2-01 参数最右面的一位,如下所示:

9.3.3 刚性等级对应增益参数

刚性等级应根据实际负载情况设定,P0-04 数值越大,伺服增益越大。在增加刚性等级的过程中若产生振动,则不宜继续增加,若使用振动抑制消除振动后,可以尝试继续增加。以下为推荐的负载对应的刚性等级,仅作参考。

支持三种刚性等级类型,通过 P6-00.0 选择:

● P6-00.0 = 0: 标准模式【默认】

刚性等级 P0-04, 关联 4 个参数, P1-00、P1-01、P1-02、P2-35;

● P6-00.0 = 1: 定位模式,又可以叫柔和模式

在兼顾响应性的同时,通过增益切换,实现定位结束时超调小,刚性等级 P0-04,关联 7 个参数,P1-00、P1-01、P1-02、P2-35、P1-05、P1-06、P1-07,绑定强制开启增益切换,P1-14 = 0x00A1;

● P6-00.0 = 2: 快速定位模式

启用模型环和扰动观测器 Dob, 刚性等级 P0-04, 关联 5 个参数, P1-00、P1-01、P1-02、P2-35、P2-49, 强制绑定开启扰动观测器 Dob 的 P2-00.0, P2-41, 以及模型环的 P2-47.0、P2-49。

■ 标准模式的刚性等级表(P6-00.0=0)

刚性等级 P0-04	速度环增益 P1-00	速度环积分 时间常数	位置环增益 P1-02	转矩指令滤波 时间常数 1
F0 04	F1 00	P1-01	F1 02	P2-35
0	15	50000	24	1326
1	20	39789	32	995
2	25	31831	40	796
3	30	26526	48	663
4	35	22736	56	568
5	45	17684	72	442
6	60	13263	96	332
7	75	10610	120	265
8	90	8842	144	221
9	110	7234	176	181
10	140	5684	224	142
11	180	4421	288	111
12	250	3183	400	80
13	300	2653	480	66
14	350	2274	560	57
15	400	1989	640	50
16	500	1592	800	40
17	600	1326	960	33
18	750	1061	1200	27
19	900	884	1440	22
20	1150	692	1840	17
21	1400	568	2240	14
22	1700	468	2720	12
23	2100	379	3360	9
24	2500	318	4000	8
25	2800	284	4480	7
26	3100	257	4960	6
27	3400	234	5440	6
28	3700	215	5920	5
29	4000	199	6400	5
30	4500	177	7200	5
31	5000	159	8000	5
32	5500	145	8800	3
33	6000	133	9600	3
34	6500	123	10400	3
35	7000	114	11200	0
36	7500	106	12000	0
37	8000	100	12800	0
38	8500	94	13600	0
39	9000	88	14400	0
40	9500	84	15200	0

刚性等级 P0−04	速度环增益 P1-00	速度环积分 时间常数 P1-01	位置环增益 P1-02	转矩指令滤波 时间常数 1 P2-35
41	10000	80	16000	0

■ 定位模式的刚性等级表(P6-00.0=1)

刚性	速度环	速度环积分	位置环	转矩指令滤波	第二速度	第二速度环积	第二位置
等级	增益	时间常数	增益	时间常数 1/2	环增益	分时间常数	环增益
P0-04	P1-00	P1-01	P1-02	P2-35/P2-36	P1-05	P1-06	P1-07
0	15	50000	24	1326	15	51200	40
1	20	39789	32	995	20	51200	48
2	25	31831	40	796	25	51200	56
3	30	26526	48	663	30	51200	72
4	35	22736	56	568	35	51200	96
5	45	17684	72	442	45	51200	120
6	60	13263	96	332	60	51200	144
7	75	10610	120	265	75	51200	176
8	90	8842	144	221	90	51200	224
9	110	7234	176	181	110	51200	288
10	140	5684	224	142	140	51200	400
11	180	4421	288	111	180	51200	480
12	250	3183	400	80	250	51200	560
13	300	2653	480	66	300	51200	640
14	350	2274	560	57	350	51200	800
15	400	1989	640	50	400	51200	960
16	500	1592	800	40	500	51200	1200
17	600	1326	960	33	600	51200	1440
18	750	1061	1200	27	750	51200	1840
19	900	884	1440	22	900	51200	2240
20	1150	692	1840	17	1150	51200	2720
21	1400	568	2240	14	1400	51200	3360
22	1700	468	2720	12	1700	51200	4000
23	2100	379	3360	9	2100	51200	4480
24	2500	318	4000	8	2500	51200	4960
25	2800	284	4480	7	2800	51200	5440
26	3100	257	4960	6	3100	51200	5920
27	3400	234	5440	6	3400	51200	6400
28	3700	215	5920	5	3700	51200	7200
29	4000	199	6400	5	4000	51200	8000
30	4500	177	7200	5	4500	51200	8000
31	5000	160	8000	5	5000	51200	8000
32	5500	145	8800	3	5500	51200	8000
33	6000	133	9600	3	6000	51200	8000
34	6500	123	10400	3	6500	51200	8000
35	7000	114	11200	0	7000	51200	8000

刚性	速度环	速度环积分	位置环	转矩指令滤波	第二速度	第二速度环积	第二位置
等级	增益	时间常数	增益	时间常数 1/2	环增益	分时间常数	环增益
P0-04	P1-00	P1-01	P1-02	P2-35/P2-36	P1-05	P1-06	P1-07
36	7500	106	12000	0	7500	51200	8000
37	8000	100	12800	0	8000	51200	8000
38	8500	94	13600	0	8500	51200	8000
39	9000	88	14400	0	9000	51200	8000
40	9500	84	15200	0	9500	51200	8000
41	10000	80	16000	0	10000	51200	8000

■ 快速定位模式刚性等级表(P6-00.0=2)

刚性等级	速度环增益	速度环积分时间	位置环增益	转矩指令滤波	模型环增益
P0-04	P1-00	常数 P1-01	P1-02	时间常数 P2-35	P2-49
0	71	50000	24	20	24
1	80	39789	32	20	32
2	89	31831	40	20	40
3	100	26526	48	20	48
4	112	22736	56	20	56
5	125	17684	72	20	72
6	140	13263	96	20	96
7	157	10610	120	20	120
8	176	8842	144	20	144
9	198	7234	176	20	176
10	221	5684	224	20	224
11	248	4421	288	20	288
12	278	3183	400	20	400
13	311	2653	480	20	480
14	349	2274	560	20	560
15	390	1989	640	20	640
16	437	1592	800	20	800
17	490	1326	960	20	960
18	549	1061	1200	20	1200
19	615	884	1440	20	1440
20	689	692	1840	20	1840
21	771	568	2240	20	2240
22	864	468	2720	20	2720
23	968	379	3360	20	3360
24	1084	318	4000	8	4000
25	1214	284	4480	7	4480
26	1360	257	4960	6	4960
27	1523	234	5440	6	5440
28	1705	215	5920	5	5920
29	1910	199	6400	5	6400
30	2139	177	7200	5	7200
31	2396	160	8000	5	8000

刚性等级	速度环增益	速度环积分时间	位置环增益	转矩指令滤波	模型环增益
P0-04	P1-00	常数 P1-01	P1-02	时间常数 P2-35	P2-49
32	2684	145	8800	3	-
33	3006	133	9600	3	-
34	3367	211	10400	3	-
35	3771	189	11200	0	-
36	4223	168	12000	0	-
37	4730	150	12800	0	-
38	5298	134	13600	0	-
39	5934	107	14400	0	-
40	6646	95	15200	0	-
41	6646	95	16000	0	-

9.3.4 注意事项

- 快速调整模式下刚性等级对应的增益参数都可以独立微调。
- 快速调整模式默认会配置一个刚性等级,若增益不满足机械需求,请逐渐递增或递减进行设置。
- 为确保稳定性,模型环增益在低刚性等级下都给的较小,有高响应要求时可单独增加此参数值。
- 快速调整出现振动时,可以修改转矩指令滤波 P2-35, 若无效果则使用机械特性分析,设置相关陷波参数<u>(参考 9.7 振动抑制)</u>。

9.4 自动调整

9.4.1 概述

自动调整分为内部指令自整定和外部指令自整定。

自动调整(内部指令自整定)是指,不从上位装置发出指令,伺服单元进行自动运行(正转及反转的往复运动),在运行中根据机械特性进行调整的功能。

自动调整(外部指令自整定)是针对来自上位装置的运行指令自动进行最佳调整的功能。

自动调整项如下:

- 负载转动惯量
- 增益参数(速度环、位置环、模型环增益)
- 滤波器(陷波滤波器、转矩指令滤波器)

9.4.2 注意事项

无法整定的场合

● 机械系统只能单方向运行。

整定容易失败的场合

- 负载转动惯量过大:
- 转动惯量在运行过程中变化较大;
- 机械刚性低,运行过程产生振动,检测定位完成失败;
- 运行行程较小,在 0.5 圈以内。

整定前的准备工作

- 使用位置模式;
- 驱动器处于 bb 状态;
- 驱动器无报警;
- 伺服每圈脉冲数与定位完成宽度的配合需合理。

9.4.3 操作工具

内部指令自整定和外部指令自整定均可以通过驱动器面板和 XinJeServo 上位机软件执行。

整定模式操作工具		限制项		
内部指令自整定	XinJeServo 上位机软件	各版本上位机软件均支持		
外部指令自整定	驱动器面板	DM6C 驱动器逆变模块均支持		



驱动器固件版本通过 U2-07 查看。

9.4.4 内部指令自整定操作步骤

一、驱动器面板自整定步骤

- 1、进行惯量辨识,参照转动惯量推定中的驱动器面板推定惯量步骤 9.2.4 操作步骤;
- 2、 进入参数 F0-09 显示 iat-;



3、 短按 ENTER 键, 面板显示 iat--, 此时伺服处于使能状态;



4、 短按 INC 或 DEC, 面板显示 tune 并闪烁, 进入整定状态;



5、驱动器内部自动发送脉冲指令运行,若整定成功,显示 done 并闪烁;



6、 短按 STA/ESC 键退出内部指令自整定。




在整定过程中,任何时候短按 STA/ESC 都将退出整定操作,并使用退出时刻的增益 参数,若整定失败,务必初始化驱动器后再进行整定。

● 自整定过程面板错误报警

错误代码 含义		可能原因		
Err-1 搜索最优增益失败		惯量比过大; 机构刚性过弱		
Err-2	自整定过程中发生超程/报警	请确定行程无超程和报警再自整定		
Err-6	执行操作时驱动器未处于"bb"状态	确认驱动器当前状态		
Err-7	整定过程中驱动器发生报警	驱动器出现报警		

二、XinJeServo 自整定步骤

- 1、XinJeServo 主菜单画面点击【自整定】。
- 2、选择【点动配置】或【手动设定】配置惯量推定行程。



3、整定配置界面设置。



4、点击【确认】,开始推定惯量。



5、整定参数配置。



整定方式	说明
柔和	进行柔和的增益调整。除增益调整之外,还自动调整陷波滤波器
快速定位	进行定位用途专用调整。除增益调整之外,还自动调整模型环增益、陷波滤波器
快速定位 (控制超调)	在定位用途中进行注重不超调的调整。除增益调整之外,还自动调整模型环增益、陷波滤波器

刚性等级	说明
同步带	进行适合于同步带机构等刚性较低机构的调整。
丝杆	进行适合于滚珠丝杠机构等刚性较高机构的调整。无相应机构时请选择此类型。
刚性连接	进行适合于刚体系统等刚性较高机构的调整。

6、开始整定。



7、等待整定完成。



9.4.5 外部指令自整定操作步骤

一、驱动器面板自整定步骤

- 1、进行惯量辨识,参照转动惯量推定中的驱动器面板推定惯量步骤 9.2.4 操作步骤;
- 2、 进入参数 F0-08 显示 Eat-(Exteral Refrence Auto-tuning);



3、短按 ENTER 键,若使能未打开,面板显示 Son 并闪烁,等待开启使能,若使能已经打开 跳过此步;



4、开伺服使能,面板显示 tune 并闪烁,进入整定状态;



5、上位装置开始发送脉冲指令运行,若整定成功,显示 done 并闪烁;



6、 短按 STA/ESC 键退出外部指令自整定。



在整定过程中,任何时候短按 STA/ESC 都将退出整定操作,并使用退出时刻的增益参数。

● 自整定过程面板错误报警

错误代码	含义	可能原因		
Err-1	搜索最优增益失败	惯量比过大; 机构刚性过弱		
Err-2	①自整定过程中发生超程/报警 ②外部指令整定/振动抑制模式:整定过程 中伺服关使能	请确定行程无超程和报警再自整定 请确定整定过程未关闭使能		
Err-3	当前非位置控制模式	请在位置模式下自整定		
Err-4	未关闭自适应功能	请修改 P2-01.0 为 0 后再进行自整定		
Err-7	整定过程中驱动器发生报警	驱动器发生报警		

错误代码	含义	可能原因	
Err-8	定位完成信号不稳定	指令间隔时间过短	

二、XinJeServo 自整定步骤

1、XinJeServo 主菜单画面点击【自整定】;



2、选择【点动配置】或【手动设定】配置惯量推定行程;



3、整定配置界面设置;



4、点击【确认】,开始推定惯量;



5、整定参数配置;



整定方式	说明
柔和	进行柔和的增益调整。除增益调整之外,还自动调整陷波滤波器
快速定位	进行定位用途专用调整。除增益调整之外,还自动调整模型环增益、陷波滤波器
快速定位	在定位用途中进行注重不超调的调整。除增益调整之外,还自动调整模型环
(控制超调)	增益、陷波滤波器

刚性等级	说明
同步带	进行适合于同步带机构等刚性较低机构的调整
丝杆	进行适合于滚珠丝杠机构等刚性较高机构的调整。无相应机构时请选择此类型
刚性连接	进行适合于刚体系统等刚性较高机构的调整

6、开始整定;




7、 打开伺服使能后, 再点击确定;



8、上位装置开始发送脉冲指令,等待整定完成;



9、整定完成,点击确定。



9.4.6 相关参数

执行自动调整时可能会修改以下参数,在自动调整的过程中请勿手动变更。

执行目动调整时可能会修改以下参数,在目动调整的过程中请勿于动变更。						
参数	名称	参数属性	整定结束后数值对增益影 响			
P0-07	第一惯量比					
P1-00	第一速度环增益					
P1-01	第一速度环积分时间常数					
P1-02	第一位置环增益					
P2-00.0	扰动观测器开关					
P2-01.0	自适应模式开关					
P2-35	转矩指令滤波时间常数 1					
P2-41	扰动观测器增益					
P2-47.0	模型环开关					
P2-49	模型环增益					
P2-55	模型速度前馈增益					
P2-60.0	主动振动抑制开关	增益性能				
P2-61	主动振动抑制频率		有			
P2-62	主动振动抑制增益	参数	19			
P2-63	主动振动抑制阻尼					
P2-64	主动振动抑制滤波时间1					
P2-65	主动振动抑制滤波时间 2					
P2-66	第二组主动振动抑制阻尼					
P2-67	第二组主动振动抑制频率					
P2-69.0	第一陷波开关					
P2-69.1	第二陷波开关					
P2-71	第一陷波频率					
P2-72	第一陷波衰减					
P2-73	第一陷波带宽					
P2-74	第二陷波频率					
P2-75	第二陷波衰减					


参数	名称	参数属性	整定结束后数值对增益影 响	
P2-76	第二陷波带宽			
P2-17	惯量辨识和内部指令自整定最高速度			
P2-86	整定点动模式			
P2-87	整定运动最小限位	整定配置	 	
P2-88	整定运动最大限位	参数	儿	
P2-89	整定运动最高速度			
P2-90	整定加减速时间			




 $P2-60\sim P2-63$ 是自整定过程自动修改,不允许用户手动修改,若手动修改有导致系统失控的风险。

9.5 手动调整

9.5.1 概述



位置控制时(关闭模型环)控制框图



位置控制时 (开启模型环) 控制框图

伺服单元由三个反馈环(由内到外依次为:电流环、速度环、位置环)构成,越是内侧的环,越需要提高其响应性。如果不遵守该原则,则会导致响应性变差或产生振动。其中电流环参数是固定值可以保证充分的响应性,用户无需调整。

请在下述场合使用手动调整:

- 通过快速调整增益达不到预期效果时
- 通过自动调整增益达不到预期效果时

9.5.2 调整步骤示例

位置模式下若自整定选择柔和模式(P2-02.0=1)时,模型环功能关闭;速度模式下位置环增益无效。

提高响应时

- 1、减小转矩指令滤波时间常数(P2-35)
- 2、提高速度环增益(P1-00)
- 3、减小速度环积分时间参数(P1-01)
- 4、提高位置环增益(P1-02)
- 5、提高模型环增益(P2-49)

降低响应, 防止振动和超调时

- 1、降低速度环增益 (P1-00)
- 2、增大速度环积分时间常数(P1-01)
- 3、降低位置环增益(P1-02)
- 4、增大转矩指令滤波时间常数 (P2-35)
- 5、降低模型环增益(P2-49)

9.5.3 调整的增益参数

需要调整的增益参数一般为:

- P1-00 速度环增益
- P1-01 速度环积分时间常数
- P1-02 位置环增益
- P2-35 转矩指令滤波时间常数
- P2-49 模型环增益

● 速度环增益

由于速度环的响应性较低时会成为外侧位置环的延迟要素,因此会发生超调或者速度指令发生振动。为此,在机械系统不发生振动的范围内,设定值越大,伺服系统越稳定,响应性越好。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-00	速度环增益	300	0.1Hz	10~20000	随时	即时

● 速度环积分时间常数

为使对微小的输入也能响应,速度环中含有积分要素。由于该积分要素对于伺服系统来说为迟延要素,因此当时间常数设定过大时,会发生超调,或延长定位时间,使响应性变差。速度环增益和速度环积分时间常数大致满足以下关系:

$P1-00 \times P1-01 = 636620$

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-01	速度环积分时间常数	2653	0.01ms	15~51200	随时	即时

● 位置环增益

当模型环无效时(P2-47.0=0),伺服单元位置环的响应性由位置环增益决定。位置环增益的设

定越高,则响应性越高,定位时间越短。一般来说,不能将位置环增益提高到超出机械系统固有振动数的范围。因此,要将位置环增益设定为较大值,需提高机器刚性并增大机器的固有振动数。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-02	位置环增益	480	0.1/s	10~20000	随时	即时

● 转矩指令滤波时间常数

可能因伺服驱动而导致机器振动时,如果对以下转矩指令滤波时间参数进行调整,则有可能消除振动。数值越小,越能进行响应性良好的控制,但受机器条件的制约。出现振动时一般降低该参数,建议调整范围 10~150。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-35	转矩指令滤波时间常数1	66	0.01ms	0~65535	随时	即时
P2-36	转矩指令滤波时间常数 2	100	0.01ms	0~65535	随时	即时



使用第一组增益参数时, P2-35 生效; 使用第二组增益参数时, P2-36 生效。

● 模型环增益

当模型环有效时(P2-47.0=1),由模型环增益确定伺服系统的响应性。如果提高模型环增益,则响应性变高,定位时间变短。此时伺服系统的响应性取决于本参数,而非 P1-02(位置环增益)。模型环增益仅位置模式有效。

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-49	模型环增益	480	0.1Hz	10~20000	随时	即时

9.6 自适应调整

9.6.1 概述

自适应功能是指无论机器种类及负载波动如何,都可以通过自动调整获得稳定响应的功能。伺服 ON 即自动开始调整。

9.6.2 注意事项

- 伺服单元安装到机器上后,在最初的伺服 ON 时可能会发出瞬间声响,这是设定自动陷波 滤波器时的声音,不是故障。下次伺服 ON 时不再发出声音。
- 在超过电机容许负载转动惯量使用时,电机可能产生振动,此时请修改自适应相关参数来 匹配当前负载惯量。
- 在自适应的操作中,为确保安全,请在随时可以紧急停止或关闭使能的状态下执行自适应 功能。

9.6.3 操作步骤

出厂设定自适应有效,无需修改其他参数。自适应是否有效,由下面参数控制。

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-01	n.□□□0	自适应关闭	0	<i>(</i> ∃ III 1-1-	舌 並 L 由
	n1	自适应打开	n.□□□0	伺服 bb	重新上电

9.6.4 惯量模式及相关参数

自适应默认参数定义为小惯量模式,若负载惯量远超过电机容许负载转动惯量(如 60 电机 60 倍惯量),可以开启自适应大惯量模式。

参数		渗数	含义	出厂设定	修改	生效
	D2 02	n.0□□□	自适应小惯量模式	. 0===	/日肥 1.1.	重新上电
	P2-03	n.1□□□	自适应大惯量模式	n.0□□□	伺服 bb	里杊上电

参数	含义	出厂设定	修改	生效
P2-05	自适应速度环增益	400	伺服 bb	重新上电
P2-10	自适应速度环积分	500	伺服 bb	重新上电
P2-11	自适应位置环增益	100	伺服 bb	重新上电
P2-07	自适应惯量比	0	伺服 bb	重新上电
P2-08	自适应速度观测器增益	60	伺服 bb	重新上电
P2-12	自适应稳定最大惯量比	30	伺服 bb	重新上电
P2-16	自适应控制电机转子惯量系数	100	伺服 bb	重新上电
P2-19	自适应控制带宽	50	随时更改	即时生效
P6-05	自适应大惯量模式速度环增益	200	伺服 bb	重新上电

参数	含义	出厂设定	修改	生效
P6-07	自适应大惯量模式惯量比	50	伺服 bb	重新上电
P6-08	自适应大惯量模式速度观测器增益	40	伺服 bb	重新上电
P6-12	自适应大惯量模式稳定最大惯量比	50	伺服 bb	重新上电

9.6.5 推荐惯量比参数

自适应默认参数下仅能保证负载在一定转动惯量下稳定运行,若负载惯量很大,仍需要调节部分参数,推荐参数如下(修改的参数均是在默认参数下修改)

电机机座	惯量	参数
	20 倍惯量以内	自适应小惯量模式 (默认参数)
	20~30 倍惯量	修改 P2-08=50,P2-12=40
40~90	30~40 倍惯量	修改 P2-08=50,P2-12=40,P2-07=10
机座	40~50 倍惯量	修改 P2-08=50,P2-12=40,P2-07=30
	50~80 倍惯量	切换到自适应大惯量模式或者修改 P2-08=40, P2-12=50,
	30~80 信恢里	P2-07=50
	10 倍惯量以内	自适应小惯量模式 (默认参数)
110/130机	10~15 倍惯量	修改 P2-08=50,P2-12=40
座	15~20 倍惯量	切换到自适应大惯量模式或者修改 P2-08=40, P2-12=50,
		P2-07=50
	5 倍惯量以内	自适应小惯量模式 (默认参数)
180 及以	5~10 倍惯量	修改 P2-08=50,P2-12=40
上机座	10~20 倍惯量	切换到自适应大惯量模式或者修改 P2-08=40, P2-12=50,
	10~20 管顶里	P2-07=50



惯量较大时的参数仍然能够带更小惯量的负载,如使用 50 倍惯量的参数用在 20 倍负载惯量的机构上,只是响应性会变差。

9.6.6 自适应相关参数效果

参数 小惯量/大惯量	名称	默认值	参考调 节范围	效果
P2-05/P6-05	自适应模式下速 度环增益	400/200	200~400	减小可以提升带惯量能力,但会降低响应性,对响应性影响较大
P2-07/P6-07	自适应模式下负 载惯量比	0/50	0~200	增大可大幅度提高带惯量能力, 而且不会影响响应性,过大会容 易产生振荡
P2-08/P6-08	速度观测器增益	60/40	30~60	减小 P2-08 同时增大 P2-12,可
P2-12/P6-12	自适应模式稳定 最大惯量比	30/50	30~60	以大幅提升带惯量能力,但会降 低响应性,对响应性影响很大
P2-10	自适应模式速度 环积分时间系数	500	200~更大	根据需要调整,一般增大
P2-11	自适应模式位置 环增益系数	100	50~200	根据需要调整,增大增快响应, 减小降低响应

参数 小惯量/大惯量	名称	默认值	参考调 节范围	效果
P2-16	自适应模式电机 转子惯量系数	100	100~200	增大提升伺服刚性,增强抗扰动 能力,可解决运行抖动
P2-19	自适应控制带宽	50~70	40~80	增大会小幅度提升带惯量能力, 对响应性影响较小,作为辅助参 数

9.6.7 自适应有效时变为无效的参数

自适应功能有效时(P2-01.0=1),变为无效的参数如下表所示:

项目	参数	参数名称
	P1-00	第一速度环增益
	P1-05	第二速度环增益
	P1-01	第一速度环积分时间常数
	P1-06	第二速度环积分时间常数
松光米	P1-02	第一位置环增益
增益类	P1-07	第二位置环增益
	P2-49	模型环增益
	P0-07	第一惯量比
	P0-08	第二惯量比
	P5-36	/I-SEL 惯量比切换

9.7 振动抑制

9.7.1 概述

机械系统具有一定的共振频率,伺服增益提高时,可能在机械共振频率附近产生持续振动,一般在 400Hz~1000Hz,导致增益无法继续提高,通过自动检出或手动设定振动频率来消除振动,振动消除后,若需要提高响应性,可以进一步提高增益。



- 执行振动抑制操作后,伺服响应性会较之前发生变化。
- 执行振动抑制操作前,请正确设定转动惯量比、增益参数,否则无法正常控制。

9.7.2 操作工具

调整方式	操作工具	控制模式	操作步骤参照	限制项
自适应模式	XinJeServo 机械特		9.7.4 振动抑制(上位机	各版本上位机软件均
日迫巡侯八	性分析		<u>软件)</u>	支持
	面板振动抑制操作		9.7.3 振动抑制 (面板)	无
自整定模式	XinJeServo 机械特	位置模式下	9.7.4 振动抑制(上位机	各版本上位机软件均
	性分析		<u>软件)</u>	支持
自整定/自适	面板振动抑制操作		9.7.6 振动抑制	无
应模式	111/10/10/10/10/10/17/17		(easyFFT)	儿




驱动器固件版本通过 U2-07 查看。

9.7.3 振动抑制 (快速 FFT)


该功能可在伺服操作面板上通过 F0-12 参数进行机械特性分析,找出机械共振频率从而实现振动抑制。

完整操作流程如下图所示:



以下对操作步骤进行说明:

1、 F0-12, 长按【ENT】, 进入快速 FFT 功能, 显示 "E FFt";




2、 点按【ENT】,进入转矩设置界面,显示当前设置的转矩值,即 P6-89 的值,点按【▲】、【▼】加、减转矩指令,增加转矩指令大小时,推荐一点点增加,以免引起设备剧烈振动:



3、设置好转矩指令之后,长按【ENT】,进入"准备使能"阶段,界面显示"F.";



4、 点按【ENT】, 使能, 显示"..run";



5、 点按【▲】、【▼】,进行正反转,寻找共振频率,运行期间,界面闪动"E_FFt",如果找到共振频率,界面会显示"Fxxxx","xxxx"为共振频率,如果寻找功能频率失败,界面显"F----";



6、 无论显示 "Fxxxx" 还是 "F----",都可以继续点按【▲】、【▼】,再次寻找共振频率,如果寻找到了共振频率,可以长按【ENT】,将界面显示的共振频率设置到驱动器中的陷波滤波器中。





以上每一步,都可以短按 STA/ESC 键退回上一步操作每一步,都可以点按【STA】 退出。


9.7.4 振动抑制(上位机软件)

- 1、打开 XinJeServo 上位机软件,选择机械特性;
- **2**、点击【测定】:



3、配置测试条件,然后点击【执行】:

4、选择【幅值与相位】;



- 5、设置滤波宽度(以清晰查看共振频率),找到共振频率;
- 6、 需要手动设置陷波参数,详情请参照 9.7.6 陷波滤波器。

以上图为例,通过机械特性分析,共振频率为328Hz,可以使用第三陷波器,参数设置如下: P2-69=n.1000 P2-77=328



不论自适应还是自整定模式,如果使用机械特性分析就属于手动设置陷波,若存在 多个共振点,请依次配置第三至第五陷波器)。


9.7.5 振动抑制 (手动设置)

在已知机械系统共振频率的情况下,可以通过手动设定振动频率来消除振动,请配置第三至第五陷波器。相关参数详见 9.7.6 陷波滤波器。

9.7.6 陷波滤波器


陷波器通过降低特定频率处的增益,可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后,振动可以得到有效抑制,可尝试继续增大伺服增益。

陷波器原理图如下图:



伺服驱动器有5组陷波滤波器,每组陷波器有3个参数,分别是陷波频率、陷波衰减、陷波带宽。第一和第二陷波器是自动设置,第三、第四、第五为手动设置。

转矩指令滤波和陷波器在系统中为串联关系,如下图所示,其中陷波器的开关由 P2-69 和 P2-70 控制。



参数		含义	出厂设定	修改	生效
	n.□□□0	第一陷波器关闭	n.□□□0	随时	即时
	n1	第一陷波器打开	п.шши	旭川	ርዝ ተረገ
D2 60	n.□□0□	第二陷波器关闭	* ==0=	随时	即时
P2-69	n1_	第二陷波器打开	n.□□0□		디바비기
	n.0□□□	第三陷波器关闭	0	15 /	нпп ↓
	n.1□□□	第三陷波器打开	n.0□□□	随时	即时
P2-70	n.□□□0	第四陷波器关闭	n.□□□0	随时	即时

	参数		含义	出厂设定	修改	生效
		n.□□□1	第四陷波器打开			
		n.□□0□	第五陷波器关闭	0-	か右巾上	B∏π∔
	n.□□1□	第五陷波器打开	n.□□0□	随时	即时	

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-71	第一陷波频率	8000	Hz	50~8000	随时	即时
P2-72	第一陷波衰减	71	0.1dB	50~1600	随时	即时
P2-73	第一陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-74	第二陷波频率	8000	Hz	50~8000	随时	即时
P2-75	第二陷波衰减	71	0.1dB	50~1600	随时	即时
P2-76	第二陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-77	第三陷波频率	8000	Hz	50~8000	随时	即时
P2-78	第三陷波衰减	71	0.1dB	50~1600	随时	即时
P2-79	第三陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-80	第四陷波频率	8000	Hz	50~8000	随时	即时
P2-81	第四陷波衰减	71	0.1dB	50~1600	随时	即时
P2-82	第四陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时
P2-83	第五陷波频率	8000	Hz	50~8000	随时	即时
P2-84	第五陷波衰减	71	0.1dB	50~1600	随时	即时
P2-85	第五陷波带宽	0	Hz	0~1000	随时	即时



- 自适应模式下如果检测到振动会自动配置第二陷波器。
- 自整定模式(自动调整)下如果检测到振动会自动配置第二和第一陷波器(只有一个振动点时会优先开第二陷波器)。
- 不论自适应还是自整定模式,如果使用机械特性分析就属于手动设置陷波,请 配置第三至第五陷波器。

9.8 增益调整应用功能

9.8.1 模型环控制

自整定模式下,除速度环、位置环增益外,还有模型环增益,该参数对伺服响应性影响很大。 当模型环不开启时,由位置环增益决定伺服响应性,当模型环开启时,由模型环增益决定伺服 响应性。模型环在驱动器控制回路中相当于前馈功能,其具体作用参考 9.5 手动调整。 当自整定模式选择柔和时,模型环功能会自动关闭;当自整定模式选择快速定位或快速定位(控制超调)时,模型环功能会自动开启。

自整定模式

参数		含义	出厂设定	修改	生效
	n. 🗆 🗆 🗆 1	柔和			
P2-02	n.□□□2	快速定位	n.□□□3	随时	即时
	n.□□□3	快速定位 (控制超调)			

自整定模式的选择:

- ① 柔和 (P2-02.0=1):
- 该方式不开启模型环增益,运行柔和,适合机械刚性不足且响应性要求不高的场合。
- ② 快速定位(P2-02.0=2):
- 该方式整定参数响应性最快, 但对超调无特别抑制。
- ③ 快速定位(控制超调)(P2-02.0=3):
- 该方式整定参数响应较快,会对超调有抑制效果。

负载类型	说明	
同步带 进行适合于同步带机构等刚性较低机构的调整。		
丝杆	进行适合于滚珠丝杠机构等刚性较高机构的调整。无相应机构时请选择此类型。	
刚性连接	进行适合于刚体系统等刚性较高机构的调整。	

自整定模式	说明				
柔和	进行柔和的增益调整。除增益调整之外,还自动调整陷波滤波器				
快速定位	进行定位用途专用调整。除增益调整之外,还自动调整模型环增益、陷波滤波器				
快速定位	在定位用途中进行注重不超调的调整。除增益调整之外,还自动调整模型环增				
(控制超调)	益、陷波滤波器				


参数		含义	出厂设定	修改	生效
	n.□□□1	柔和			
P2-02	n.□□□2	快速定位	n.□□□3	随时	即时
	n.□□□3	快速定位(控制超调)			

模型环功能开关

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-47	n.□□□0	模型环关闭	, ,,,,,,,	随时	即时
P2-47	n. 🗆 🗆 🗆 1	模型环开启	n.□□□0		ניויומ

以 DM6C 系列伺服自整定模式,使用 750w 伺服 5 倍负载惯量为例:

● 模型环功能关闭(柔和模式)



● 模型环功能开启(快速定位或快速定位(控制超调))

低刚性、低响应	高刚性、低响应	高刚性、高响应
速度反馈		
	负载惯量比 P0-07: 500%	
速度环增益 P1-00: 200	速度环增益 P1-00: 800	速度环增益 P1-00: 800
速度环积分 P1-01: 3300	速度环积分 P1-01:825	速度环积分 P1-01: 825
位置环增益 P1-02: 200	位置环增益 P1-02: 700	位置环增益 P1-02: 700
模型环增益 P2-49: 300	模型环增益 P2-49: 300	模型环增益 P2-49: 4000
现象:运行抖动,响应慢	现象:运行平稳、响应慢	现象:运行平稳、响应快



上述曲线图仅表示参数效果示意,并不表示真实运行的曲线。

9.8.2 转矩扰动观测

扰动观测器通过检测并估算系统所受到的外部扰动转矩,在转矩指令上加以补偿,可降低外部 扰动对伺服的影响,提升抗扰动能力。

在自整定模式中选择柔和模式,则会自动关闭扰动观测器,同时扰动观测器增益不会改变;若选择快速定位或快速定位(控制超调),则会自动打开扰动观测器开关,并修改扰动观测器增益为85。该功能相关参数无需用户手动设置。

参数		含义	出厂设定	修改	生效
D2 00	n.□□□0	扰动观测器关闭	0	与职 1.1	нпп -
P2-00	n1	扰动观测器开启	n.□□□0 伺服 bl		即时

参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P2-41	扰动观测器增益	85	%	0~100	随时	即时

9.8.3 增益调整参数


参数	含义	出厂设定	单位	设定范围	修改	生效
P1-00	第一速度环增益	<=20P7: 300	0.1Hz	10~20000	伺服 bb	即时
F 1-00	为 还 及	>=21P0: 200	U.IIIZ	10~20000	тылк оо	ներդ
P1-01	第一速度环积分时间常数	<=20P7: 2122	0.01ms	15~51200	伺服 bb	即时
F1-01		>=21P0: 3183	0.011118	15~51200		
P1-02	第一位置环增益	<=20P7: 300	0.1/-	10~20000	伺服 bb	即时
F1-02		>=21P0: 200	0.1/s	10~20000		
P1-05	第二速度环增益	200	0.1Hz	10~20000	伺服 bb	即时
P1-06	第二速度环积分常数	3300	0.01ms	15~51200	伺服 bb	即时
P1-07	第二位置环增益	200	0.1/s	10~20000	伺服 bb	即时

9.8.4 增益切换


参数		含义	出厂设定	修改	生效
P1-14	n. 🗆 🗆 0	0: SI 端子切换增益有效(增益切换条件参数不生效) 1: 按照增益切换条件进行增益切换 2: 预留 n.□□X□: 增益切换条件选择 0: 第 1 增益固定 1: 使用外部 SI 端子切换 2: 转矩指令大 3: 速度指令大 4: 速度指令变化大 5: 速度指令高低速阈值(暂不支持) 6: 位置偏差大 7: 有位置指令 8: 定位完成 9: 实际速度大 A: 有位置指令+实际速度	0	伺服 bb	即时
P1-15		增益切换等待时间	5	伺服 bb	即时
P1-16		增益切换等级阈值	50	伺服 bb	即时
P1-17		增益切换等级阈值的滞环	30	伺服 bb	即时
P1-18		位置环增益切换时间	2	伺服 bb	即时

说明:

- ① 增益切换等待时间,仅在第2增益切换回第1增益的过程中生效
- ② "增益切换等级阈值滞环"的定义如下图所示:



③ "位置增益切换时间"说明:



④ 增益切换条件说明

增益切换条件设定				相关参数		
P1- 14. 1	条件	示意图	备注	P1-15 等待 时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
0	第一增益固定	-	-	无效	无效	无效
1	端子切换	第子信号 ON 等待时间 ○FF 第1 第2 第1	使用 G-SEL 信号进行 增益切换: G-SEL 信号无效,第 1 组增益 G-SEL 信号有效,第 2 组增益	有效	无效	无效
2	转矩 指令	安府速度 等級 「特班指令 等例 第2 第1 第2 第1	在上一次第1增益时,转矩指令的绝对值超过(等级+滞环)[%]时,切换到第2增益;在上一次第2增益时,转矩指令的绝对值不到(等级-滞环)[%]的状态再等待P1-15都保持在这种状态时,返回第一增益。	有效	有效 (%)	有效(%)
3	速度指令	速度指令 等待时间 滞坏 等级 第1 第2 第1	在上一次第1增益时,速度指令的绝对值超过(等级+滞环)[rpm]时,切换到第2增益;在上一次第2增益时,速度指令的绝对值不到(等级-滞环)[rpm]	有效	有效	有效

增益切换条件设定			相关参数			
P1- 14. 1	条件	示意图	备注	P1-15 等待 时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
			的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态 时,返回第一增益。		P. 121	The state of the s
4	速度指令化率	安际速度	在上一次第1增益时,速度指令变化率的绝对值超过(等级+滞环)[10rpm/s]时,切换到第2增益;在上一次第2增益时,速度指令变化率的绝对值不到(等级-滞环)[10rpm/s]的状态再等待P1-15都保持在这种状态时,返回第一增益。	有效	有效 (10rp m/s)	有效 (10rp m/s)
5	速指高速值不持度令低阈置	速度指令 滞坏 等级 增益过度 第1	在上一次第1增益时,速度指令的绝对[rpm]时绝对第2增益,增益的一次的绝对。1 中国 1 中国 2 增强,增益,增益。2 增强,增益。2 增强,增益。2 增强,增益。2 增强,增益。3 在上,增益。4 中,增益。4 中,增益。5 中,增益。6 中,增益 6 中,增生	无效	有效 (rpm)	有效 (rpm)
6	位置偏差	速度指令 位置偏差 等特时间 滞环 等级 第1	仅在位置模式有效 (其他模式固定为第 1增益) 在上一次第1增益时, 位置偏差的绝对值超 过(等级+滞环)[编 码器单位]时,切换到 第2增益; 在上一次第2增益时, 位置偏差的绝对值不	有效	有效 (编码	有效 (编码 器单 位)

		相关参数				
P1- 14. 1	条件	示意图	备注	P1-15 等待 时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
7	位置指令	位置指令 等待时间 第1 第2	到(等级-滞环)[编码器单位]时的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态时,返回第一增益。 仅在位置模式有效(其他模式固定为第1增益)在上次第1增益时,如果位置指令不为0,切换到第二增益;在上次第2增益时,如果位置指令为0的状态在等待时间	有效	无效	无效
8	定位完成	位置指令 等待时间 定位完成信号 第1 第2	P1-15 都保持这种状态时返回第 1 增益 仅在位置模式有效 (其他模式固定为第 1 增益) 在上次第 1 增益时,如果定位未完成,切换到第二增益; 在上次第 2 增益时,如果定位增益; 在上次第 2 增益时,如果定位完成的状态。在等待时间 P1-15 都保持这种状态,但第 1 增益 【备注】需要根据 P5-01 设置定位完成检测的模式	有效	无效	无效
9	实际速度	速度反馈 等待时间 侧值滞环 等级	仅在位置模式有效 (其他模式固定为第 1增益): 在上次第1增益时, 实际速度的绝对值超 过(等级+滞环) [rpm],切换到第2增 益; 在上一次第2增益时, 际速度的绝对值不到 (等级-滞环) [rpm] 的状态再等待 P1-15 都保持在这种状态	有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)

		1	相关参数			
P1- 14. 1	条件	示意图	备注	P1-15 等待 时间	P1-16 等级 阈值	P1-17 阈值 滞环
			时,返回第一增益。			
A	位指实速置+际度		仅(1年本如切在位在保当待实到速定时其若不归近性。第1指2第分间P1-15绝际的,是在间地实现的,是有定益不益益的,是有,是一个人,是有是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	有效	有效 (rpm)	有效 (rpm)

9.8.5 速度环 P-PI 模式切换

1) 速度控制模式切换

ą	参数	含义	出厂设定	修改	生效
P1-26	n.==0	0: 不使用模式切换 1: 以内部转矩指令为切换条件 2: 以速度指令为切换条件 3: 以加速度为切换条件 4: 以位置偏差为切换条件 0: 清除 0asr 的积分	<=22P6: 1 Others: 0	伺服 bb	即时
D1 27		1:保持速度环积分不变不再累加模式切换-转矩指令阈值	200	伺服 bb	即时
P1-27			200	作用用C DD	다마기
P1-28		模式切换-速度指令阈值	0	伺服 bb	即时
P1-29		模式切换-加速度阈值	0	伺服 bb	即时
P1-30		模式切换-位置偏差阈值	0	伺服 bb	即时

22P6 及以下功率段, 默认是开启了 Asr P/PI 模式切换, 即 P1-26.0 = 1, 且是根据 P1-27 转矩指

令超过 200%来进行 Asr P/PI 模式切换。

2) IP 控制选择

参数		含义	出厂设定	修改	生效
P2-03	n.□0□□	0: PI 控制 1: IP 控制	0	伺服 bb	重新上电
P1-31		I-P 控制切换阈值	100	伺服 bb	重新上电



P1-31=0,速度环等同于 PI 控制; P1-31=100,速度环等同于 IP 控制。

9.9 增益调整相关

9.9.1 出现负载晃动时

以下原因会导致负载晃动:

● 负载惯量过大情况下指令不够平滑

对策: ① 使用位置指令平滑滤波 P1-25;

- ② 优化上位装置的指令,降低指令加速度;
- ③ 更换更大惯量的电机。

● 伺服增益太小,导致刚性不足

对策:① 提高增益参数,增加刚性,以增强抗扰动能力。

● 机构刚性不足,设备晃动

对策: ① 降低增益参数;

② 优化上位装置的指令,降低指令加速度。

9.9.2 出现振动时

以下原因会导致机器振动:

● 因伺服增益不合适引起的振动

对策:降低增益

● 机械共振点

对策: 通过机械特性分析或手动设置陷波参数

9.9.3 出现噪音时

自适应模式下:

因伺服增益不合适引起

对策:降低自适应控制带宽(P2-19)。

自整定模式下:

● 因伺服增益不合适引起

对策: 快速调整模式下: 降低刚性等级。

自动调整模式下:降低模型环增益 P2-49

● 因机械共振产生的噪音

对策:参考9.7 振动抑制 按振动处理。

10. 报警分析

10.1 EtherCAT 通讯关联异常报警

报警 代码		错误原因	解决方法
E-800	不 正 确 的 ESM 要求异 常保护	接受从当前状态无法转化的状态转化 要求: Init→Safeop Init→OP PreOP→OP 报错后 ESM 状态: 当前状态是 Init、 PreOP、SafeOP 时停在当前状态, OP 时转为 SafeOP	确认上位装置的状态转化要求。 可 通 过 置 位 SM2013+20*(N-1)清除伺服报警或通过伺服面板 F0-00=1 来清除报警。
E-801	未定义 ESM 要求异常保 护	接收除下述外的状态转化要求: 1: Request Init State 2: Request Pre-Operational State 3: Request Bootstrap State 4: Reauest Safe-operational State 8: Request Operational State 报错后 ESM 状态: 当前状态是 Init、PreOP、SafeOP 时停在当前状态,OP时转为 SafeOP	确认上位装置的状态转化要求。 可通过置位 SM2013+20*(N-1)清除伺服报警或通过伺服面板 F0-00=1 来清除报警。
E-802	引 导状态 要 求异常保护	接受下述的状态转化要求: 3: Request Bootstrap State 报错后 ESM 状态: Init ESC 寄存器 AL Status Code: 0013h	确认上位装置的状态转化要求。 可通过置位 SM2013+20* (N-1)清除伺服报警或通过伺服面板 F0-00=1 来清除报警。
E-803	PLL 未完异 常保护	经过同步处理后 1s, 通信和伺服的相位 组合(PLL 锁定)仍无法完成 报错后 ESM 状态: PreOP ESC 寄存器 AL Status Code: 002Dh	确认 DC 的设定,确认传播延迟补偿、偏差补偿是否正确。 可 通 过 置 位 SM2013+20*(N-1)清除伺服报警或通过伺服面板 F0-00=1 来清除报警。
E-804	PDO 看门狗 异常保护	PDO 通信时(SafeOP 或者 OP 状态), 通过 ESC 寄存器地址 0400(Watchdog	1、确认来自上位装置的 PDO 的送信时间是否固定(是否中

报警代码		错误原因	解决方法
		Divider)和 0420(Watchdog Time Process Data)设定时间 0220 (AL Event Request)的 bit10没有 ON。 报错后 ESM 状态: Safe OP ESC 寄存器 AL Status Code: 001Bh PDO 通信断线	断); 2、确认 PDO 看门狗检出延时值太大; 3、确认 EtherCAT 通信线缆的配线是否有问题,线缆上是否有过度噪音。更换优质网线; 4、通讯线缆重新连接,网线悬空,与动力线分开; 5、关闭焊机类干扰设备再运行,以排除干扰问题; 6、交叉测试判断故障点; 可 通 过 置 位 SM2013+20*(N-1)清除伺服报警或通过伺服面板 F0-00=1 来清除报
E-806	PLL 异常保 护	ESM 状态是在 SafeOP 或者 OP 的状态下,通信和伺服的相位(PLL 锁定)不吻合的情况 报错后 ESM 状态: SafeOP ESC 寄存器 AL Status Code: 0032h	警。 确认 DC 的设定,确认传播延迟补偿、偏差补偿是否正确。 可通过伺服面板 F0-00=1 来清除报警或断开控制电源进行复位
E-807	同期信号异 常保护	在同步处理完成后,根据 SYNC0 或者 IRQ 中断处理发生在设定的阈值以上 报错后 ESM 状态: SafeOP ESC 寄存器 AL Status Code: 002Ch	确认 DC 的设定,确认传播延迟补偿、偏差补偿是否正确。 可通过伺服面板 F0-00=1 来清除报警或断开控制电源进行复位
E-810	同步周期设定异常保护	设定不支持的同步周期: 同步周期设定值在 500us, 1ms, 2ms, 4ms 之外 报错后 ESM 状态: PreOP ESC 寄存器 AL Status Code: 0035h	正确设定同期周期 可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1)清除伺服报警或通过伺服面板 F0-00=1 来清除报警
E-811	邮箱设定异常保护	邮箱的 SMO/1 设定值错误的情况:邮箱的收发区域重叠、与 SM2/3 重合、收发区地址为奇数;邮箱的起始地址在 SyncManager0:1000h~10FFh 、 SyncManager1 :1200h~12FFh 范围外 SyncManager0/1 长度(ESC 寄存器:0802h、0803h/080Ah、080Bh)设定不正确的情况:SyncManager0:32~256byte 的范围外 SyncManager1:40~256byte 的范围外 SyncManager0/1 的 Control Register	根据 ESI 文件描述正确设定 SyncManager 可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1) 清除伺服报警或通过 伺服面板 F0-00=1 来清除报警

报警	错误原因		御小士士
代码			解决方法
		(ESC 寄存器: 0804h/080Ch) 设定不正确的情况: 将 100110b 以外设定到 0804h: bit5-0 将 100110b 以外设定到 080Ch: bit5-0 报错后 ESM 状态: Init ESC 寄存器 AL Status Code: 0016h	
E-814	PDO 看门狗 设定异常保 护	PDO 看门狗设定错误。 PDO 看门狗触发有效(SyncManager: 寄存器 0804h 的 bit6 是 1),PDO 看门狗检出超时值(寄存器 0400h、0402h)的设定值不满足"通讯周期*2 的情况报错后 ESM 状态: PreOP ESC 寄存器 AL Status Code: 001Fh	正确设定看门狗检出超时值 可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1)清除伺服报警或通过 伺服面板 F0-00=1 来清除报警
E-815	DC 设定异常 保护	DC 的设定错误的情况。 ESC 寄存器 0981h(Activation)的 bit2-0 设定为下述以外的值 bit2-0=000b; bit2-0=011b 报错后 ESM 状态: PreOP ESC 寄存器 AL Status Code: 0030h	确认 DC 的设定 可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1)清除伺服报警或通过 伺服面板 F0-00=1 来清除报警
E-816	SM 事件模 式设定异常 保护	不支持的 SM 时间模式被设定, 1C32/1C33-01 设定 00、01、02 以外的值。 ESC 寄存器 0981 的 bit2-0=000b 并且只有 1C32h-01h 和 1C33h-01h 的 SM2 被设定 报错后 ESM 状态: PreOP ESC 寄存器 AL Status Code: 0028h	确认 1C32h-01h 和 1C33h-01h 设定一致并且值在 00h、01h、 02h 其中任何一个 可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1)清除伺服报警或通过 伺服面板 F0-00=1 来清除报警
E-817	SyncManager 2/3 设定异常 保护	SM2/3 被设定为不正确的值 SM2/3 的物理地址设定不正确(ESC 寄存器: 0810h/0818h): 收发信区域重叠、与 SM2/3 重合、起始地址为奇数,起始地址完成地址在范围外 SM2/3 长度设定(ESC 寄存器: 0812h/081A)与 RxPDO, TxPDO 不同 SM2/3 的控制寄存器(ESC 寄存器: 0814h/081Ch)设定不正确将 100110b以外设定到 bit5-0报错后 ESM 状态: PreOP ESC 寄存器 AL Status Code: 001Dh/001Eh	根据 ESI 文件描述正确设定 SyncManager2/3 可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1) 清除伺服报警或通过 伺服面板 F0-00=1 来清除报警
E-850	TxPDO 分配 异常保护	TxPDO 映射的数据大小超过 24 字节 报错后 ESM 状态: PreOP ESC 寄存器 AL Status Code: 0024h	确认 TxPDO 映射的数据大小设定在 24 字节以内

报警 代码		错误原因	解决方法
			可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1)清除伺服报警或通过 伺服面板 F0-00=1 来清除报警
	RxPDO 分配	RxPDO 映射的数据大小超过 24 字节	确认 RxPDO 映射的数据大小 设定在 24 字节以内
E-851	异常保护	报错后 ESM 状态: PreOP	可通过置位 SM2013+20*
) 14 Nr4	ESC 寄存器 AL Status Code: 0025h	(N-1)清除伺服报警或通过 伺服面板 F0-00=1 来清除报警
		6060h 的设定值为 0 且 6061h 的设定值为 0 时把 PDS 状态转化到"Operation enabled"	确认 6060h 的设定值
E-881	控制模式设 定异常保护	6060h 未对应的控制模式被设定的情况	可 通 过 置 位 SM2013+20* (N-1)清除伺服报警或通过
		报错后 ESM 状态: 停在当前 ESM 状态	伺服面板 F0-00=1 来清除报警
		ESC 寄存器 AL Status Code: 0000h	
	动作中 ESM	PDS 状态是 "Operation enabled"或者 "Quick stop active"时,接收到其他 ESM 状态转化的命令	确认来自上位装置的状态转化 要求
E-882	要求异常保	报错后 ESM 状态:基于来自上位机的	可通过置位 SM2013+20*
	护	状态转化要求	(N-1)清除伺服报警或通过
		ESC 寄存器 AL Status Code: 0000h	伺服面板 F0-00=1 来清除报警
		输入信号 EXT1/EXT2 未分配时,通过	
		Touch probe function 选择外部触发的情	
E-883	不正常动作 异常保护	况; 电子齿轮比的计算结果在 1/1000 到 1000 倍之外的情况; 电子齿轮比的计算过程,分母或分子无 符号超过 64bit 的情况; 电子齿轮比的最终计算结果,分母或者	可通过置位 SM2013+20*(N-1) 清除伺服报警或通过伺服面 板 F0-00=1 来清除报警
		分子无符号超过 32bit 的情况; 报错后 ESM 状态:停止在当前的 ESM 状态	
		ESC 寄存器 AL Status Code: 0000h	

10.2 EtherCAT 通讯非关联异常报警

DM6C 报警代码格式为 E-XX□, "XX"指明报警属于哪一大类, "□"指明大类下面具体哪一项报警。

+	رار	路 宁			
大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
<u> </u>	1	EEEE1			①稳定供电,保证供电电压的稳
	2	EEEE2		①供电电压波动较大,电	定;
	3	EEEE3	面板与 CPU 通	压偏低导致面板刷新失	②断电重新上电,如不能解除报
EEEE	4	EEEE4	讯错误	败 ②面板程序损坏 ③通讯进入死循环	警请与代理商或厂家联系; ③将通讯端子拔掉后再运行确 认
	0	E-010	固件版本不匹 配	下载的固件版本错误	与代理商或厂家联系
	3	E-013	FPGA 加载错误	①程序损坏 ②器件损坏	与代理商或厂家联系
01	4	E-014	FPGA 访问错误	①程序损坏②硬件损坏③外部干扰强度过大	与代理商或厂家联系
	5	E-015	程序运行错误	程序损坏	与代理商或厂家联系
	7	E-017	处理器运行超 时	程序损坏	与代理商或厂家联系
	9	E-019	系统密码错误	程序损坏	与代理商或厂家联系
	0	E-020	参数加载错误	参数自检不通过	重新上电即可使参数恢复默认, 若反复出现问题请与代理商或 厂家联系
	1	E-021	参数范围超限	设置值不在规定范围	检查参数并重新设置
	2	E-022	参数冲突	TREF 或 VREF 功能设置冲突	①检查参数设置是否符合要求; ②P0-01=4 模式下,P3-00 设为 1 会报警
	3	E-023	采样通道设置 错误	自定义输出触发通道或 数据监控通道设置错误	检查设置参数是否正确
02	4	E-024	参数丢失	电网电压过低	①如果是单相 220V 供电,请接 L1、L3; ② 断 电 后 立 即 上 电 会 报 警 E-024; ③重新设置参数
	5	E-025	擦除 FLASH 错 误	掉电时参数保存异常	与代理商或厂家联系
	6	E-026	初始化 FLASH 错误	FLASH 芯片供电不稳	与代理商或厂家联系
	8	E-028	EEPROM 写入错误	电压不稳或芯片异常	与代理商或厂家联系
03	0	E-030	母线电压 U0-05 高于实际预设	电网电压过高	检查电网波动情况,220V 驱动器正常电压范围 200V~240V,380V 驱动器正常电压范围

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
		1 647	阈值 220V 供电机器		360V~420V,若电压波动大,建 议使用正确电压源和稳压器
			(U0-05≥402V) 380V 供电机器 (U0-05≥780V)	负载转动惯量过大(制 动能力不足)	①增加加减速时间; ②减小负载惯量; ③降低启停频率; ④更换更大功率驱动器与电机
					延长加减速时间
				驱动器内部采样电路硬件故障	万用表 AC 档测量伺服 LN (R/S/T) 进线值,正常 220V±10%。若>220V+10% (380V±10%),则检查供电电压;若供电电压正常,则伺服 bb 状态,监控 U0-05,万用表测量的电压*1.414< U0-05 (误差 10V 之内),则伺服驱动器有故障,需要寄回检修
			母线电压 U0-05 低于实际预设	正常上电时报警电网电压过低 发生瞬间断电	①检查电网波动情况,220V 驱动器正常电压范围 200V~240V,若电压波动大,建议使用稳压器; ②更换更大容量的变压器 待电压稳定后重新上电
			阈值。	<u>/人工的针用的</u> 性	万用表 AC 档测量伺服 LN
04	0	E-040	220V 供电机器 (U0-05≤150V) 380V 供电机器 (U0-05≤300V)	驱动器内部采样电路硬 件故障	(R/S/T) 进线值,正常 220V±10%。若<220V±10%。若<220V+10% (380V±10%),则检查供电电压;若供电电压正常,则伺服 bb 状态,监控 U0-05,万用表测量的电压*1.414>U0-05(误差 10V之内),则伺服驱动器有故障,需要寄回检修。
	1	E-041	驱动器掉电	驱动器电源断开	检查电源
	3	E-043		正常上电时报警电网电 压过低	正常上电时报警电网电压过低 驱动器上电时请注意有无继电
			失败	硬件损坏	器吸合声
		E-060	模块温度过高 (模块温度 U0-06≥ 90℃报 警) U0-06≥ 70℃警 告)	长时间在大负载下运行	重新考虑电机容量,在运行过程中监控 U0-02 转矩,是否长时间处于 100以上的值,如是可选大容量电机或减小负载
06	0			环境温度过高	①增强通风措施,降低环境温度; ②检查伺服使能时风扇是否转动;模块温度 U0-06≥45℃,风扇打开

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
				风扇损坏	更换风扇
	1	E-061	电机过热	电机温度高于 140℃报 警	①检查电机风扇是否异常; ②联系厂家技术支持
	3	E-063	热电偶断线报 警	①11kW 及以上功率的 电机热电偶断线 ②11kW 以下电机误打 开检测断线报警	检查外部热电偶连接情况; 屏蔽热电偶断线报警: P0-69.1=1
				电机代码不匹配	查看驱动器 U3-00 与电机标签的电机代码 (MOTOR CODE 后面的数字) 是否一致, 若不一致修改为一致后重新上电
				UVW 接线错误	检查电机 UVW 接线,需按相序 接好
	0 F	0 E-080	超速(实际转速 ≥P3-21/P3-22) 正向最大超速 为 P3-21,反向 最大速度为 P3-22	电机转速过快	①最大速度限制值 P3-21/P3-22 被调小; ②确认是否有外力使电机旋转 速度过快,脉冲输入频率是否过 高,电子齿轮比过大
08				编码器故障	①检查编码器线或换根编码器线; ②将伺服驱动器调到 bb 状态,驱动器调到 U0-10,用手缓慢旋转电机轴,看 U0-10 的值变化是否正常,一个方向递增,一个方向递减(0~9999 循环显示)
				参数设置	当实际速度大于 P3-21/P3-22 数值,就会报警
	2	E-082	编码器零位偏 差保护1	①UVW 相序错相 ②电机编码器零位偏	①检查动力线相序三相是否按照 UVW 的相序连接 ②检查编码器零位,请联系厂家 技术支持
	3	E-083	速度指令超限	位置模式下的速度指令 超过 1.3*P3-21/P3-22 的 设定值	①检查 P3-21/P3-22 设定值; ②位置指令异常;
09	2	E-092	模拟量 Tref 校 零超限	模拟量校零操作错误	请在不加模拟量电压时校零
U9	3	E-093	模拟量 Vref 校 零超限	模拟量校零操作错误	请在不加模拟量电压时校零
10	0	E-100	位置偏差过大	位置控制时,给定位置 与实际位置之差超过限 值	
10	1	E-101	位置指令突变	每 1/6 同步周期的位置 指令差超过 P0-70 设置 的指令偏差限值	①检查修改程序; ②设置合适的 P0-70 值
11	0	E-110	自检时发现外	未匹配电机代码	查看驱动器 U3-00 与电机标签

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
		10.5	部 UVW 短路 (15KW 机型不 支持 E-110 报警 保护,3KW 支 持 E-110 报警保	U、V、W 接线错误	的电机代码(MOTOR CODE 后面的数字)是否一致,若不一致修改为一致后重新上电检查电机 UVW 接线,需按相序接好(棕 U、黑 V、蓝 W)
			护)	驱动器 UVW 输出短路 或电机故障	①测量电机的 UVW 相间电阻是否均衡,如果相间阻值不平衡,更换电机;②测量电机的 UVW 与 PE 间是否短路,若有短路,更换电机;③驱动器侧 UVW 输出测量,通过万用表(二极管档位),黑表笔 P+,红表笔测 UVW;红表笔 P-,黑表笔测 UVW;6 组压降值任一项为 0,则更换驱动器
				负载部分有堵转	建议电机空轴运行,以排除负载问题
				高速启停瞬间报警	增大加减速时间
				编码器问题	①检查编码器线或换根编码器线; ②将伺服驱动器调到 bb 状态, 驱动器调到 U0-10, 用手缓慢旋转电机轴,看 U0-10 的值变化是否正常,一个方向递增,一个方向递减(0~9999 循环显示)
				U、V、W 接线错误	检查电机 UVW 接线,需按相序接好(棕 U、黑 V、蓝 W)
11	2 3 4	E-112 E-113 E-114	U/V/W 相电流 过流保护	驱动器 UVW 输出短路 或电机故障	①测量电机的 UVW 相间电阻是否均衡,如果相间阻值不平衡,更换电机②测量电机的 UVW 与 PE 间是否短路, 若有短路,更换电机。③驱动器侧 UVW 输出测量,通过万用表(二极管档位),黑表笔 P+,红表笔测 UVW;红表笔 P-,黑表笔测 UVW;红表笔 P-,黑表笔测 UVW;6组压降值任一项为 0,则更换驱动器
				负载部分有堵转	建议电机空轴运行,以排除负载问题
				高速启停瞬间报警	增大加减速时间
				编码器问题	①检查编码器线或换根编码器 线; ②将伺服驱动器调到 bb 状态,

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
					驱动器调到 U0-10,用手缓慢旋转电机轴,看 U0-10 的值变化是否正常,一个方向递增,一个方向递减(0~9999 循环显示)。
				未匹配电机代码	查看驱动器 U3-00 与电机标签的电机代码 (MOTOR CODE 后面的数字) 是否一致, 若不一致修改为一致后重新上电
				U、V、W 接线错误	检查电机 UVW 接线,需按相序接好(棕 U、黑 V、蓝 W)
11	5 6 7		驱动器 UVW 输出短路 或电机故障	①测量电机的 UVW 相间电阻是否均衡,如果相间阻值不平衡,更换电机;②测量电机的 UVW 与 PE 间是否短路,若有短路,更换电机;③驱动器侧 UVW 输出测量,通过万用表(二极管档位),黑表笔 P+,红表笔测 UVW;红表笔 P-,黑表笔测 UVW;6 组压降值任一项为 0,则更换驱动器	
				负载部分有堵转	建议电机空轴运行,以排除负载问题
				高速启停瞬间报警	增大加减速时间
				编码器问题	①检查编码器线或换根编码器线; ②将伺服驱动器调到 bb 状态,驱动器调到 U0-10,用手缓慢旋转电机轴,看 U0-10 的值变化是否正常,一个方向递增,一个方向递减(0~9999 循环显示)
13	0	E-150	动力线断线		断开驱动器电源,检查动力线连接情况,建议用万用表测试导通情况;排除错误后重新上电
	16 1			电机代码不匹配	查看驱动器 U3-00 与电机标签的电机代码 (MOTOR CODE 后面的数字) 是否一致, 若不一致修改为一致后重新上电
16		E-161	E-161		加大驱动器、电机容量。延长加减速时间、降低负载。监控 U0-00,是否超速运行

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
				电机选型不当)	
				机械受到碰撞、机械突 然变重,机械扭曲	排除机械扭曲因素。减轻负载
				电机抱闸未打开时,电 机动作	测量抱闸制动器端子的电压,确定打开制动器;确定抱闸控制方式,建议使用伺服 BK 抱闸信号来控制,若非伺服控制,必须注意抱闸打开与电机动作的时序问题。
				编码器线、动力线配线 错误或有断线或有接插 头松动缩针	检查 U、V、W 动力线接线,查看是否有相序接错的情况。 用万用表测编码器线是否全部导通,有没有断线的。 检查接插头处是否有松动,机器振动情况,接插件是否有缩针、虚焊、损坏。
				在多台机械配线中,误 将电机线连接到其它 轴,导致错误配线	检测伺服接线,将电机线、编码 器线正确连接到所对应的轴上
				增益调整不良导致电机 运行振动、来回摆动, 异响	重新调整增益参数
	1	E-161	驱动器热功率 过载	驱动器或电机硬件故障	现场有伺服交叉测试判断或电机空轴,F1-01 试运行、F1-00点动不能匀速旋转; 更换新的驱动器或电机,故障机寄回厂家检修。
16	5	E-165	防堵转报警 判断当前电机 输出转矩大于 正转/反转转矩 限制,且时间达 到 P0-74(单位 ms),转速低于 P0-75(单位为 1rpm)时报警。	①机械受到碰撞、机械 突然变重,机械扭曲; ②电机抱闸未打开时, 电机动作; ③参数设置不合理。	①排除机械扭曲因素。减轻负载; ②测量抱闸制动器端子的电压,确定打开制动器; 确定抱闸控制方式,建议使用伺服 BK 抱闸信号来控制,若非伺服控制,必须注意抱闸打开与电机动作的时序问题; ③监控 U0-02 实际输出转矩范围,检查 P3-38/39 转矩限制值设置是否合理。
				电机匹配错误	查看电机是否匹配正确
22	22 0 E		绝对值伺服编 码器通讯错误	编码器线未连接或链接 接触不良	查看 U0-54 的值是否迅速增加,若是判断为编码器回路断线。 断开驱动器电源,检查编码器线 连接情况,是否有线缆松动情况,建议用万用表测试导通情况,排除错误后重新上电

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
					①严禁热插拔,②使用坦克链的 请使用专用线缆
				接收到的编码器数据错误,且错误次数超过编码器错误重试次数寄存器 P0-56 中的值	查看 U0-54 的值是否增加,且 U0-79 的值在递增,若是判断为 编码器受到干扰。 编码器线与强电不要同一管道 布线;伺服驱动器电源输入侧加 滤波器;编码器线套磁环;关闭 焊机类干扰大的设备
	1	E-221	编码器通讯 CRC 错误次数 过多	接收到的编码器数据错误,且错误次数超过编码器错误重试次数寄存器 P0-56 中的值	编码器受到干扰,隔离干扰源
				编码器线电池盒中电池电压低于 2.75V	请在保持伺服驱动器电源 ON 状态下更换电池,以免编码器 位置信息出错;电池规格: 5 号 电 池 , 3.6V (型号 CP-B-BATT、CPT-B-BATT)
	2	E-222	绝对值伺服编 码器电池低电 压报警(可屏 蔽此报警)	新机上电报警	①绝对值电机断电时记忆位置是依靠编码器线缆上的电池来进行,一旦编码器线缆和电机断开,无法进行供电,会导致电机当前位置丢失,则会报警222,只需 F0-00=1 清除该报警,即可正常使用;②使用 P0-79 可以屏蔽该报警,当 P0-79 设为 1 时,将作为增量型电机来使用,不在进行多圈计数同时断电也将不记忆当前位置
	3	E-223	绝对值伺服编 码器本身数据 访问报警	多圈绝对值电机未使 用配带电池盒的编码 器线 编码器故障,或者编码 器供电不稳定	①请使用配带电池盒的编码器 线; ②断电重新上电(需驱动器面 板完全灭掉),如不能解除报 警请与代理商或厂家联系
	7	E-227	上电编码器多 圈信号数据错 误	一般是编码器本身的 问题,或者编码器供电 不稳定	在没电池的情况下,拔下编码 器线有可能出现这个报警。
	8	E-228	绝对值伺服编 码器值溢出	电机持续一个方向运 行,编码器数据值过 大,溢出	①将 F1-06=1,将绝对值编码器多圈数清除; ②将 P0-79=2 可屏蔽该报警。
24	0	E-240	读取编码器位 置数据的时序 错误	①编码器数据更新时序连续出错次数大于P0-68中的值	①重启驱动器; ②检查传输线缆的排线情况, 确保强弱电分开布线;

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
				②CPU 定时器出现波动	③大电流设备分开供电; ④接地良好
	1	E-241	编码器回应数 据乱码	接收到的编码器数据错误,且错误次数超过编码器错误重试次数寄存器 P0-56 中的值	①检查传输线缆的排线情况,确保强弱电分开布线; ②大电流设备分开供电; ③接地良好
	0	E-260	超程报警	检测到超程信号,且超程处理模式配置为报警	若不希望出现超程时立刻报 警,可更改超程信号处理方式
	1	E-261	超程信号连接错误	①电机正转时遇到反 向超程信号 ②电机反转时遇到正 向超程信号	检查超程信号连接和超程端子 分配情况
	2	E-262	控制停止超时	①惯量过大 ②停止超时时间太短 ③制动转矩设置偏小	①减少惯量或者使用抱闸电机; ②增大停止超时时间 P0-30; ③增大制动转矩 P3-32
26	4	E-264	振动过大	①受到外力影响导致振荡 ②负载惯量大而负载惯量比设置错误或者增益过小导致定位时振荡	①检查外力来源,查看机械安装是否存在问题; ②增加伺服增益提高抗扰动能力; ③采集速度曲线分析; 当脉冲指令结束后前三个波峰 波谷成收敛状态,(0.8* 第一次峰值 > 第二次峰值 且0.8* 第二次峰值 且0.8* 第二次峰值 之财驱动不应该报警,此种情况可调节相关阈值。 当脉冲指令结束后前三个波峰速度值连续不小于300rpm达到3次,则驱动报警。按照上述方法①解决。 ④联系厂家技术支持
	5	E-265	电机振动过大	机械出现振动	检查电机安装
	0	E-280	读电机参数失败	请求读 EEPROM 失败	在专业人员确定驱动器和电机 匹配,并且可以配套使用的前提 下,可以通过 P0-53=1 (屏蔽自 动读取电机参数报警),并正确 设置 P0-33 电机代码后使用
28	1	E-281	在向编码器 EEPROM写入 数据事发生错误	请求写 EEPROM 失败	在专业人员确定驱动器和电机 匹配,并且可以配套使用的前提 下,可以通过 P0-53=1 (屏蔽自 动读取电机参数报警),并正确 设置 P0-33 电机代码后使用
	2	E-282	站号分配检测	站号分配线缆存在断线	①检查整流模块与逆变模块之

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
			超时		间的连接是否存在问题; ②联系厂家技术支持
				长时间在大负载下运行	重新考虑电机容量,在运行过程中监控 U0-02 转矩,是否长时间处于 100 以上的值,如是可选大容量电机或减小负载
	3 E-283 过 5 E-285 整		整流模块温度过高	环境温度过高	①增强通风措施,降低环境温度; ②检查伺服使能时风扇是否转动;模块温度 U0-06≥45℃,风扇打开
			整流模块 P-过	风扇损坏 P-端保护的放电管被击 穿	更换风扇 联系厂家技术支持
	0	E-310		如 750W 驱动带 200W 电机	匹配正确的电机与驱动器,正确 设置 P0-33 电机代码后使用
	1	E-311	自动读取电机 代码时读上来 的电机参数为 0,且驱动器 P0-33=0	电机代码未设置	在专业人员确定驱动器和电机 匹配,并且可以配套使用的前提 下,可以通过 P0-53=1 (屏蔽自 动读取电机参数报警),并正确 设置 P0-33 电机代码后使用
	2	E-312	读取电机参数 参数损坏	参数 CRC 校验不通过	在专业人员确定驱动器和电机 匹配,并且可以配套使用的前提 下,可以通过 P0-53=1 (屏蔽自 动读取电机参数报警),并正确 设置 P0-33 电机代码后使用
31	3	E-313	编码器软件版本不匹配	编码器软件版本不匹配	①更新驱动器固件以发挥当前电机参数的最佳性能; ②可以通过 P0-53=1 (屏蔽自动读取电机参数报警),并正确设置 P0-33 电机代码,此时电机参数是驱动器中的,能正常工作,但可能影响某些性能
	4	E-314	电机代码与软 件版本不匹配	编码器硬件版本高于驱 动器固件版本	联系厂家技术支持,更新驱动器 固件
	5	E-315	自动读取电机 代码时读上来	读取电机代码为0	在专业人员确定驱动器和电机 匹配,并且可以配套使用的前提 下,可以通过 P0-53=1 (屏蔽自 动读取电机参数报警),并正确 设置 P0-33 电机代码后使用
	6	E-316	自动读代码错误	自动读取的与 P0-33 设置的电机代码不一致	查看 U3-70 和电机机身铭牌 MOTOR CODE。 ①若两值相同更改 P0-33 电机代码或者将 P0-33 设为 0 自动读取电机代码; ②若两值不同,联系厂家技术支

大类	小类	确定 代码	说明	可能原因	解决方法
					持
34	0	E-340	STO 状态不一 致	STO1与STO2输入状态 不一致且时间超过 P0-88设定	①确保 STO1 与 STO2 同时断开; ②若断开 24 电源后某路 STO 还是高电平状态,请联系厂家技术支持
	2	E-342	STO 缓冲电路 错误	STO 缓冲电路异常	确认 STO1 与 STO2 的 24V 电源 供电是否稳定,如供电稳定联系 厂家技术支持
40	0	E-400	从站连接错误	整流单元与逆变模块通 信超时	

10.3 异常(报警)读取

0000h~FEFFh 根据 IEC61800-7-201 进行定义。

FF00h~FFFFh 根据用户可以进行特有的定义,如下述内容。

被定义的值(FF00h~FFFFh)的下位 8bit 如下表表示伺服异常(报警)的报警编号的主码。(不读取报警编号的辅码。)

另外,报警编号的主码用16进制数表示。

索引	子索引	名称	范围	数据类型	可访问性	PD0	0p-mode
		Error code	0~65535	U16	ro	TxPDO	All
		现在伺服驱动	力器发生的报警	è 的编号,通用	报警 603F 显	示完整错	误代码,总
		线相关报警员	尼示报警主编号	<u>1</u> J o			
		报警未发生时	け,显示 0000h	l o			
		报警发生时,报警(主)编号(00h~FFh),显示FF**h。					
603Fh	00h	例:					
	①通用报警如 E-030 (过圧保护) 发生, 603F = 30d						
	②总线相关报警如 E-850(TxPDO 配置异常保护)、E-851(RxPDO 配置						PDO 配置异
		常保护),					
	603F = FF55h 55h=85d 即 E-850、E-851 其中任意一个发生						
		作为例外,E	-817 (SyncMa	anager2/3 设定:	异常)的情况	下,显示	A000h。

其次,也可以通过 SDO 读指令读取报警,U1-00 对应对象字典为 0x3100,指令如下:



读取站号为 0 的从站对象字典 0x3100:00 (当前报警代码)中的值到寄存器 D0 中。(该指令具体使用方法见 XDH/XLH/XG2 系列可编程控制器用户手册【高级运动控制篇】)

10.4 异常(报警)清零

异常(报警)可清零的 EtherCAT 关联的保护功能的复位方法 下述方法①②③④无论哪个方法都可进行异常(报警)清零。

另外, EtherCAT 关联以外的保护功能,请参照技术资料基本功能规格篇。

方法①: AL Control 的 bit4(Error Ind Ack)设定为"1"。

此后,6040h(Controlword)的 bit7 通过设定 0→1(发送 Fault reset 命令),异常(报警)清零完成。

异常(报警)清零完成后,PDS 状态转化从 Fault 转化到 Switch on disabled。

方法②:通过伺服驱动器自己执行异常(报警)清零(面板 F0-00,上位机软件)。 异常(报警)清零完成后,PDS 状态从 Fault 迁移到 Switch on disabled。

方法③:伺服驱动器外部报警清零输入(A-CLR)从 OFF 状态到 ON 状态。 异常(报警)清零完成后,PDS 状态迁移是从 Fault 迁移到 Switch on disabled。

方法④: 通过 SDO 写指令清除报警, F0-00 对应对象字典为 0x3000, 指令如下:

```
M0

EC_SDOWR K0 H3000 K0 D0 K2 D2 M0
```

当报警发生时,给 D0 写入 1 清除报警。(该指令具体使用方法见《XDH/XLH/XG2 系列可编程控制器用户手册[高级运动控制篇]》)


11. 通讯案例

11.1 信捷 XG2/XDH 与信捷 DM6C 伺服 Ether CAT 通讯实例

11.1.1 系统配置

名称	型号/规格	数量	备注
运动控制软件	信捷 PLC 编程工具软件	1	
信捷伺服	DM6-4110P0-R	1	
网线	JC-CA-3	若干	用于电脑与伺服之间的连接

11.1.2 系统拓扑




DM6C 驱动器 EtherCAT 网口插线遵循下进上出标准,如:主站引出网线接入第一台驱动器 IN 网口,从第一个驱动器网口 OUT 引出网线再接入第二台驱动器 IN 网口,以此类推。

11.1.3 调试步骤


以 H 运动为例,对各个 EtherCAT 总线控制模式进行调试(PLC 编程软件 3.7.14 及以上版本软件中默认是 H 运动,SFD811=1)。

1、连接 PLC。



2、配置 Ethercat。





3、在【专家工程数据】中确认该模式下需要配置的 PDO。

1) CSP 模式操作实例


CSP控制模式关联对象


寄存器	说明	单位
RXPDO[0x607A]	位置给定,在 CSP 模式下通过 IO 映射修改无效,其受控于 NC 模块	指令单位
TXPDO[0x6064]	位置反馈(电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
RXPDO[0x6060]	控制模式为 CSP (周期同步位置模式),将其值设置为 8	-

① 在 EtherCAT 界面点【扫描】或【添加设备】从站, 【常规】界面使用默认配置。



②【专家过程数据】 \to 【PDO 分配】中勾选 1600、1A00。(默认配置即可满足 CSP 的基本使用,如有需要,可添加其他的 PDO 参数。)





③ 确认【启动参数】里的 6060h 值为 8。




启动参数中有三个默认配置,其中 6060h 为从站运行模式,默认值 8 (CSP 模式); 60C2-1、60C2-2 为同步单元周期,60C2-1 为同步单元周期的值,60C2-2 为同步单元周期的单位,如默认的同步单元周期为 $100\times10^{-5}s$,即 1000us。(该参数会随着主站配置的同步周期而自动更改,不需要手动修改)。

- ④【IO 映射】默认起始地址为 HD10000, 如有需要可进行更改。
- ⑤ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确定】,激活保存成功后参数就会生效。



- ⑥ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO都可以进行收发信。
- ⑦ 确认轴配置参数中指令通道(SFD8001+300*N)为 Ethercat(寄存器的值为 0)。



⑧ CSP 模式下,可通过 HD10002(607Ah 的映射)监控当前给定的位置,可通过 HD10012(6064h 的映射) 监控当前电机的实际位置,通过 HD10014(606Ch 的映射) 监控当前的实际速度。






- ◆ 当 M20 由 OFF→ON 时,对 HD300 指定的轴进行周期位置控制,执行成功后 M21 置 ON 表示轴已处于周期控制状态,通过周期性的给 HD300 赋值从而实现对轴的控制;
- ◆ 触发指令前请确保 HD300 的值与当前位置相同,否则位置会产生阶跃;
- ◆ 周期位置控制需要周期性的把目标位置值写入寄存器,位置的变化不要过大,避免因为给的周期位置与上一个周期位置差很大导致从轴的飞转。

2) CSV 模式操作实例


CSV控制模式关联对象

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x60FF]	速度给定	指令单位/s
TXPDO[0x6064]	位置反馈	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
RXPDO[0x6080]	最大电机速度,可通过 COE-Online 在线修改进行速度限制	r/min
RXPDO[0x6060]	控制模式为 CSV (周期同步速度模式),将其值设置为 9	-

① 在 Ethercat 界面点【扫描】或【添加设备】从站, 【常规】界面使用默认配置。




②【专家过程数据】 \to 【PDO分配】中勾选 1600、1A00。(默认配置即可满足 CSV 的基本使用,如有需要,可添加其他的 PDO 参数。)







③ 确认【启动参数】里的6060h值为9。



- ④【IO映射】默认起始地址为HD10000,如有需要可进行更改。
- ⑤ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确定】,激活保存成功后参数就会生效。



- ⑥ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO 都可以进行收发信。状态切换到 OP 之后,可通过 COE-Online 修改 6080h(最大电机速度)。
- ⑦ 在使能置 ON 后,HD10000(6040h 的映射)会从 $6\rightarrow 7\rightarrow 15$ 表示从站使能状态,可通过给 HD10004 (60FFh 的映射) 赋值作为 CSV 模式下的给定速度 (在 I9900 中断中实时修改 HD1004 可实现实时速度插补)。
- ⑧ CSV 模式下,可通过 HD10004(60FFh 的映射)监控当前给定的速度,可通过 HD10012(6064h 的映射)监控当前电机的实际位置,通过 HD10014(606Ch 的映射)监控当前的实际速度。





3) CST 模式操作实例

CST控制模式关联对象


寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6071]	转矩给定	0.1%
TXPDO[0x6064]	位置反馈	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	转矩反馈	0.1%


寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6060]	控制模式为 CST (周期同步转矩模式),将其值设置为 10	-

① 在 Ethercat 界面点【扫描】或【添加】从站, 【常规】界面使用默认配置。




②【专家过程数据】→【PDO 分配】中勾选 1600、1A00,默认配置即可满足 CST 的基本使用,如有需要,可添加其他的 PDO 参数,例如在 1600 中添加 6080h,方便更改最大电机速度以限制转矩。







③ 确认【启动参数】里的 6060h 值为 10。



- ④【IO映射】默认起始地址为HD10000,如有需要可进行更改。
- ⑤ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确定】,激活保存成功后参数就会生效。



- ⑥ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO 都可以进行收发信。
- ⑦ 在使能置 ON 后,HD10000(6040h 的映射)会从 $6 \rightarrow 7 \rightarrow 15$ 表示从站使能状态,可通过给 HD10006(6071h 的映射)赋值作为 CST 模式下的给定转矩。
- ⑧ CST 模式下,可通过 HD10006(6071h 的映射)监控当前给定的转矩,可通过 HD10012(6064h 的映射)监控当前的实际位置,通过 HD10014(606Ch 的映射)监控当前的实际速度,通过 HD10016(6077h 的映射)监控当前的实际转矩,通过 6080h 可对最大电机速度进行限制(注:添加转速限制参数之后,运行时确保转速限制在合适的范围)。





4) HM 模式操作实例


HM控制模式关联对象

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字,修改控制字开启回原点	-
RXPDO[0x6098]	回原点方式	-
RXPDO[0x609A]	回原点加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6060]	控制模式为 HM 模式(即回原点模式),在电机未使能状态下将其值设为 6	-
SDO[0x6099]	回原点速度,通过 COE-Online 在线修改	指令单位/s


- ① 进行端子分配。P5-22 为正限位设定地址,默认值为 1,即对应伺服端子 SI1; P5-23 为反极限 NOT 设定地址,默认值为 2,即对应伺服端子 SI2; P5-27 为原点设定地址,默认值为 3,即对应伺服端子 SI3。
- ② 在 Ethercat 界面点【扫描】或【添加设备】从站, 【常规】界面使用默认配置。



③【专家过程数据】→【PDO 分配】中勾选 1600、1A00, 在 1600 中添加 6098h。



④ 确认【启动参数】里的 6060h 值为 6。



- ⑤【IO映射】默认起始地址为HD10000,如有需要可进行更改。
- ⑥ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确认】,激活保存成功后参数就会生效。



- ⑦ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO 都可以进行收发信。
- ⑧ 状态切换到 OP 之后,可通过 COE-Online 修改回原点的速度和加速度。



- ⑨ 设置回原点方式(6098h)。 此设定范围为-2~37(目前支持方式-2~14,17~30,33,34,35,37)
- ⑩ 在使能置 ON 后,HD10000(6040h 的映射)会从 $6\rightarrow 7\rightarrow 15$ 表示从站使能状态,再将 HD10000 (6040h 的映射) $15\rightarrow 31$,回原点开启。回原点过程中,如果原点信号被触发则会按照对应的回原点方式减速停止。如需再次回原点,先将 6040h 改为 15,再将 HD10000 (6040h 的映射) $15\rightarrow 31$ 。

5) PP 模式操作实例

PP控制模式关联对象(指令・设定类)

寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	控制模式为 PP(Profile 位置控制模式),将其值设置为 1	-
RXPDO[0x607A]	位置给定	指令单位
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x607F]	最大内部速度	指令单位/s
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6081]	内部速度给定	指令单位/s
RXPDO[0x6083]	内部加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6084]	内部减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C5]	最大加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C6]	最大减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6065]	设定跟随误差脉冲数	指令单位
RXPDO[0x6066]	跟随误差超时时间	ms
RXPDO[0x6067]	位置到达阈值	指令单位
RXPDO[0x6068]	位置到达窗口时间	ms




- 6081h(轮廓速度)被 607Fh(最大内部速度)和 6080h(最大电机速度)中较小的一方限制。
- 动作中变更 607Fh(最大内部速度)或者 6080h(最大电机速度)的设定值,不 反映到动作中,不生效。

pp控制模式关联对象(指令・监测类)


寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6063]	内部实际位置	指令单位
TXPDO[0x6064]	位置反馈(电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%
TXPDO[0x60F4]	实际跟随误差值	指令单位

① 在 EtherCAT 界面点【扫描】或【添加设备】从站,【常规】界面功能块选择为 User Define。





②【专家过程数据】→【PDO 分配】中勾选 1600、1A00,可添加与模式关联的 PDO 参数 (1600、1A00 分别不可添加超过 32 个字节)。




③ 确认【启动参数】里的 6060h 值为 1。



- ④【IO映射】默认起始地址为HD10000,如有需要可进行更改。
- ⑤ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确定】,激活保存成功后参数就会生效。



- ⑥ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO 都可以进行收发信。
- ⑦ 修改控制字 6040h (绝对模式: $6\rightarrow15\rightarrow31$ 相对模式: $6\rightarrow79\rightarrow95$) 令从站使能,通过设定目标位置、目标速度、加减速度等参数使电机运动。
- ⑧ PP 模式下,可通过 I/O 映射地址设定、监控数据。例如可通过 HD10000(6040h 的映射)修改轴 1 的控制字,使电机使能或不使能,通过 HD10002(607Ah 的映射)监控当前轴 1 的给定的位置等。





6) PV 模式操作实例


pv控制模式关联对象(指令・设定类)


寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	控制模式为 PV(Profile 速度控制模式),将其值设置为 3	-
RXPDO[0x60FF]	速度给定	指令单位/s
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x607F]	最大内部速度	指令单位/s
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6083]	内部加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x6084]	内部减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C5]	最大加速度	指令单位/s²
RXPDO[0x60C6]	最大减速度	指令单位/s²
RXPDO[0x606D]	速度到达阈值	指令单位/s
RXPDO[0x606E]	速度超时	ms
RXPDO[0x606F]	速度阈值	指令单位/s
RXPDO[0x6070]	速度阈值时间	ms

pv控制模式关联对象(指令·监测类)


寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6064]	位置反馈(电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%


① 在 EtherCAT 界面点【扫描】或【添加设备】从站,【常规】界面功能块选择为 User Define。






②【专家过程数据】→【PDO 分配】中勾选 1600、1A00,可添加与模式关联的 PDO 参数 (1600、1A00 分别不可添加超过 32 个字节)。






③ 确认【启动参数】里的6060h值为3。



- ④【IO 映射】起始地址可自定义修改。
- ⑤ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确定】,激活保存成功后参数就会生效。



- ⑥ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO都可以进行收发信。
- ⑦ 修改控制字 6040 (6→15) 令从站使能,通过设定目标速度、加减速度等参数使电机运动。
- ⑧ PV 模式下,可通过 I/O 映射地址设定、监控数据。例如可通过 HD10000(6040h 的映射)修改轴 1 的控制字,使电机使能或不使能,可通过 HD10012(6064h 的映射)监控轴 1 当前电机的实际位置,通过 HD10014(606Ch 的映射)监控轴 1 当前的实际速度。





7) TQ 模式操作实例

tq控制模式关联对象(指令・设定类)


寄存器	说明	单位
RXPDO[0x6040]	控制字	-
RXPDO[0x6060]	控制模式为 tq(Profile 转矩控制模式),将其值设置为 4	-
RXPDO[0x6071]	目标转矩给定	0.1%
RXPDO[0x6072]	最大转矩	0.1%
RXPDO[0x6080]	最大电机速度	r/min
RXPDO[0x6087]	设定转矩斜率	0.1%/S
RXPDO[0x6088]	设定使用的转矩 Profile 类型	-

tq控制模式关联对象(指令・监测类)


寄存器	说明	单位
TXPDO[0x6041]	状态字	-
TXPDO[0x6064]	位置反馈(电机实际位置)	指令单位
TXPDO[0x606C]	速度反馈	指令单位/s
TXPDO[0x6077]	实际转矩	0.1%

① 在 EtherCAT 界面点【扫描】或【添加设备】从站,【常规】界面功能块选择为 User Define。





② 【专家过程数据】→【PDO 分配】中勾选 1600、1A00, 可添加与模式关联的 PDO 参数 (1600、1A00 分别不可添加超过 32 个字节)。



③ 确认【启动参数】里的 6060h 值为 4。



- ④【IO 映射】起始地址可自定义修改。
- ⑤ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确定】,激活保存成功后参数就会生效。



- ⑥ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO 都可以进行收发信。
- ⑦ 修改控制字 6040 (6→15) 令从站使能,通过设定目标转矩、转矩斜率等参数使电机运动。
- ⑧ tq模式下,可通过 I/O 映射地址设定、监控数据。例如可通过 HD10000(6040h) 的映射)修改轴 1 的控制字,使电机使能或不使能,可通过 HD10016(6077h) 的映射)监控轴 1 当前电机的实际转矩,通过 HD10038(6087h) 的映射)设定轴 1 的转矩斜率。



8) 探针功能实例(以信捷 DS5C1-20P4-PTA 伺服为例, DM6C 操作方法同 DS5C1)

探针功能关联对象


索引	子索引	名称	单位
60B8h	00h	探针功能设定	-
60B9h	00h	表示Touch probe功能的状态	-
60BAh	00h	表示Touch probe1的上升沿箝位位置	指令单位
60BBh	00h	表示Touch probe1的下降沿箝位位置	指令单位
60BCh	00h	表示Touch probe2的上升沿箝位位置	指令单位
60BDh	00h	表示Touch probe2的下降沿箝位位置	指令单位


- ① 外部连线并进行探针端子分配: P5-62 和 P5-63 用于探针功能的端子分配,探针 1 只能分配到 SI1,探针 2 只能分配到 SI2,分配 SI1 时 P5-62 中写入 1,分配 SI2 时 P5-63 中写入 2。
- ② 在 Ethercat 界面点【扫描】或【添加设备】从站, 【常规】界面使用默认配置。



③ 当接在驱动器 SI1 或 SI2 上的电平信号发生跳变时,探针功能就被触发,探针值被锁存在对应的 COE 对象字 0X60BA~0X60BD 中。读取探针值时,需要将对应的探针值对象 (0X60BA-0X60BD)添加到 TxPDO中,便于采集数据。

【专家过程数据】 \rightarrow 【PDO 分配】中勾选 1600、1A00,在 1600 中添加 60B8h,1a00 中添加 60BAh、60BCh(这里以采集两个探针信号的上升沿为例,若采集下降沿,可添加 60BBh 和 60BDh)。







④【IO映射】默认起始地址为HD10000,如有需要可进行更改。

⑤ 参数配置完成后,点击【配置写入】→【激活】→【确定】,激活成功后参数就会生效。





- ⑥ 激活完成后,从站状态机(SD8021)会从 $1\rightarrow 2\rightarrow 4\rightarrow 8$,8 表示 OP 状态,此时 SDO、PDO都可以进行收发信。
- ⑦ 在给从站使能后,可通过修改 HD10024(60B8h 的映射),启动探针功能。
- ⑧ 启动探针功能后,可通过 HD10022(60BAh 的映射)监控探针 1 的上升沿嵌位值,通过 HD10024(60BCh 的映射)监控探针 2 的上升沿嵌位值,通过 HD10026(60B9h 的映射)监控 当前探针的状态,通过 HD10012(6064h)监控电机当前的实际位置,通过 HD10014(606Ch 的映射)监控当前的实际速度。






11.2 倍福 TWINCAT 与信捷 DM6C 伺服 Ether CAT 通讯实例

本例将说明倍福 TWINCAT 控制软件作为 EtherCAT 主站,XINJE 伺服作为从站时是如何实现 EtherCAT 运动控制。

11.2.1 系统配置

名称	型号/规格	数量	备注
运动控制软件	TWINCAT XAE (VS 2013)	1	本例中用到的应用程序版本:
			TC31-FULL-Setup.3.14022.27
信捷伺服	DM6C-45P5-R	1	
网线	JC-CA-3	若干	用于电脑与伺服之间的连接

11.2.2 系统拓扑



信捷 DM6C 系列伺服驱动器的两个通讯网口遵循"下进上出"的原则,即主站必须与第一台伺服的 CN1 口下面的网口相连,再由第一台伺服上面的网口与第二台伺服下面的网口相连,依此类推。

11.2.3 调试步骤


1) 添加 XML 文件

在打开软件操作之前,我们需要把 DM6C 伺服的设备描述 XML 文件拷贝到 Twincat 的安装目录下,默认路径 C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT。

2) 新建项目


双击打开 TwinCAT XAE (VS 2013) 软件并新建一个项目:


- (1) 执行 FILE—NEW—Project;
- (2) 选择 TwinCAT Project,输入项目名称和项目保存路径后点击 OK,然后工程栏就会出现属性资源管理器。



3) 硬件扫描


此时如果控制器不是在 config 模式,需要点击这个图标 🗾 ,将控制器先切换到 config 模式,然后右键 Device 点击 Scan 扫描 Ethercat 的从站。






扫描到最后点击自动添加到 NC 模式。

扫描完成后可以在 MOTION 中看到一根 NC 轴 Axis1,对应伺服连接的电机,Device 中可以看到扫描到的驱动器 DM6C。




4) 链接 NC 轴和物理轴

可以通过 Axis1-Settings-Link to 来选择 NC 轴所关联的物理轴,这个链接在扫描硬件的时候会自动添加,也可以手动右键 Axis,点击 Append axis 添加轴,将 NC 轴手动链接到物理轴上,这个窗口可以看到 NC 轴与物理轴的对应关系。



5) 通过 NC-Online 界面调试


(1)点击图标激活配置,将 TwinCAT 切换到运行模式,然后依次点击 MOTION- Axis1- Online,可以在这里对伺服轴进行调试。






如果在 Online 选项卡里面看不到轴的当前位置,那么请确保电机型号添加以及激活配等操作是否正常完成。


(2) 点击 Set, 手动勾选 Controller, Feed Fw, Feed Bw, 并设置 Override(速度比), 然后点击 OK, 或者直接点击 ALL 对轴进行使能,自动设置速度比为 100%。




(3) 若看到 Ready 状态打上勾,代表电机已使能。此时可通过 F1~F4 对轴进行点动操作,点动速度在 Parameter 选项卡中的 Manual Velocity 中设置,默认速度为 100mm/s 和 600mm/s,分别对应慢速点动和快速点动。



(4) 设置完 Target position 目标位置与 Target Velocity 后按下 F5,即可实现位置控制,电机会以设定的目标走到目标位置。该定位为绝对位置定位,定位的过程中可以用 F6 停止。



(5)当 NC 报错后, Error 中会有错误代码,需要通过 F8 来对错误进行复位,否则轴无法继续动作,F9 是找原点按钮,按下 F9 之后,轴位置会变为 99999.....,并慢速移动,但原点信号需要外部的硬件信号,这个原点信号无法在 Online 窗口捕捉,因此一般不采用 F9 进行回原点,而是通过程序中的编程来实现。






更多的单轴调试功能详见"TC3培训教材 V1.1.0"。


6) 通过 PLC Control 编程控制 DM6C 伺服电机

(1)添加运动控制库文件以及轴类型变量


在 PLC 下新建一个项目,展开该项目,从下方找到 References 并右击,点击 Add library,从弹出的对话框中找到 Motion--PTP--TC2-MC2,选择添加。这样就完成了对 PLC 添加一个库文件。




在 POUs 中主程序处创建一个 Axis_ref 类型的变量, Axis_ref 是一个结构体, 主要用来做 NC 与 PLC 之间的数据交换, 内部还包含了另外的一些结构体, 我们将 Axis_ref 类型的变量称为轴变量。



程序写完后,对它进行编译查看是否错误。本实例的项目命名为Twincattest,所以找到Twincattest Project 选中右击,然后选中Build并单击。




编译成功后,会在该工程的 Instanc 目录下看到对应的变量。当 Build 编译成功后,可以在 Twincattest Instance 下看 PlcTask Inputs 和 PlcTask Outputs 下分别绑定两个变量。



(2) NC 与 PLC 的变量链接

从 Motion 展开 Axes, 找到创建的 NC 轴 Axis1 双击, 从右边的界面找到 Settings 选项卡下的 Link to PLC, 将 Axis1 链接上对应的 PLC, 然后 NC 和 PLC 就可以通过这个链接进行数据的交互。




(3) 调用功能块控制轴运动

在 POUs-MAIN (PRG) 界面,声明一个 MC_POWER 功能块和一个 MC_MoveAbsolute 功能块,其中 MC_POWER 用来控制轴使能, MC_MoveAbsolute 用来控制轴走绝对位置。

PROGRAM MAIN VAR axis :axis_ref; power :MC_POWER; move absolute :MC MoveAbsolute;


在程序编写窗口中按 F2,在 Categories——Instance Calls 中选择 power 和 move_absolute,就是把定义的功能块调用到程序中。




将功能块里的参数填写完整, Enable 表示使能位, Enable_Positive 代表允许正转, Enable_Negative 代表允许反转, Override 代表速度比, Axis 代表对应的轴, Position 代表定位的位置, Velocity 代表定位的速度, Acceleration 代表加速度, Deceleration 代表减速度。另外再声明两个 bool 类型变量 power_do 和 move_do 作为使能和绝对位置运动功能块的触发位, 声明 Lreal 类型变量作为绝对位置运动的位置, 速度和加减速。

```
MAIN ⇒ ×
                            VAR
                                                :axis_ref;
                                                :MC_POWER;
                                move_absolute
                                               :MC_MoveAbsolute;
                                power_do
                                                :BOOL;
                                move_do
                                                :BOOL;
                                               : LREAL;
                                move_position
                                move_velocity
                                               : LREAL;
                                move_ac
                                                : LREAL;
                       12
                                move_de
                                                : LREAL;
                       13
                             END_VAR
                                                   power (
move absolute(
                                                       Axis:= axis,
Axis:= axis ,
                                                       Enable:= power_do,
Execute:= move do ,
                                                       Enable Positive:=TRUE ,
Position:= move_position,
                                                       Enable_Negative:=TRUE ,
Velocity:= move_velocity,
                                                       Override:= ,
Acceleration: = move ac,
                                                       BufferMode:= ,
Deceleration:= move de,
                                                       Options:= ,
Jerk:= ,
                                                       Status=> ,
BufferMode:= ,
                                                       Busy=> ,
Options:= ,
                                                       Active=> .
Done=> ,
                                                       Error=> ,
Busy=> ,
                                                       ErrorID=> );
```


找到 PLC 下方的 VISU 右击,从弹出的菜单中击 Add,再次从新的菜单中选择添加 Visualization,建立一个可视化界面。



在添加的 Visu 界面上"工具栏"中选中矩形框并拖出一个控件,双击矩形框控件进行设置。



双击控件,在右侧的 Properties 选项卡下,作如下设置: Texts——Text 输入 axis_pos:%.2f,%.2f 代表浮点数的数据类型显示关联变量(即 Text variables——Text variable 所指向的变量)的值,并只保留两位小数。Text variables——Text variable 中输入 MAIN.axis.NcToPlc.ActPos,表示该 控件指向 axis 轴变量中的实际位置。




再做一个控件用来表示轴的当前速度,Text variable 输入 MAIN.axis.NcToPlc.ActVelo。


axis_pos:%.2f

axis_vel:%.2f


添加一个矩形控件用来输入绝对位置运动的目标位置值,具体操作如下:创建一个矩形控件,Text variable 输入 MAIN.move_position(程序中添加的 lreal 类型变量),点击 Inputconfiguration—— OnMouseClick,在弹出的界面中选中 Write a Variable,点击 > 将功能加入,在右侧选择 Use another variable 指向变量 MAIN.move_position。













以同样的方法再创建指向绝对位置运动的速度、加速度、减速度的控件。




创建两个按钮控件,用来控制使能和轴运动。在使能控件的 Inputconfiguration——Toggle(交替按钮)——Variable 项目下输入 MAIN.power_do,点击一次为置 1,再次点击为置 0。在轴运动的触发控件 Inputconfiguration——Tap(瞬时按钮)——Variable 项目下输入 MAIN.move_do,仅在点击的时候置 1,松开即为 0。







创建一个指示灯控件,用于显示 Power 功能块是否使能成功。首先从右边的 Toolbox 拖出一个 LED 的图标,然后将 Position——Variable 绑定 MAIN.axis.NcToPlc.StateDWord.20 变量,这里的 StateDWord.20 表示轴变量的使能状态。



程序写好后需要激活,然后点 Login → 将程序运行起来,点击运行按钮 ▶ 即可在可视化界面看对指定变量的值。



点击 move_position 等输入类型的控件,可以对变量的值实时修改。




11.3 CODESYS 与信捷 DM6C 伺服 Ether CAT 通讯实例

本例将说明 CODESYS 运动控制软件作为 EtherCAT 主站(信捷 XG3 系列 PLC 仅作为一个硬件平台),信捷 DM6C 系列伺服作为从站时是如何实现 EtherCAT 运动控制的。

11.3.1 系统配置

名称	型号/规格	数量	备注
运动控制软件	CODESYS	1	软件版本: V3.5 SP13 Patch 1
硬件控制平台	XS3 系列 PLC	1	
信捷伺服	DM6C-45P5-R	3	
网线	JC-CA-3	若干	用于电脑与伺服之间的连接

11.3.2 系统拓扑




这是 CODESYS 基于传统硬 PLC 的控制系统。此方案中,PLC 开发系统一般在普通 PC 机上运行,而传统硬 PLC 只是作为一个硬件平台,将软 PLC 的实时核安装在传统硬 PLC 中,将开发系统编写的系统程序下载到硬 PLC 中,其控制系统图如上图所示。

XS3 系列 PLC 带有上下两个网口,上面的网口为 Ethernet/IP,用于连接 CODESYS 上位机;下面的网口为 EtherCAT 连接口,用于连接 XINJE DM6C 系列伺服实现 EtherCAT 通讯。信捷 DM6C 系列伺服驱动器的两个通讯网口则需遵循"下进上出"的原则。

11.3.3 调试步骤


1)新建工程


双击 启动 Codesys。选择新建工程命令点击 New Project 创建一个空白项目,输入项目名称和项目保存路径后点击 OK。




2) 添加 XML 文件


打开工具设备库,分别添加主站设备和从站设备的 XML 文件。首先这里先添加主站设备的 XML 文件。依次点击 Tools--Device Repository,在弹出的对话框中点击安装 Install,选择 XML 文件 所在的路径找到 XML 文件,选中后点击打开。






打开后即安装完成,如下图所示。同理,用同样的方式安装从站 XML 文件 (XINJE-DS5-C rev1.1)。






3)添加主站设备


右击 Untitled,点击 Add Device 添加设备,在"Add Device"对话框中选择"PLCs--SoftMotion PLCs--Xinje -Cortex-Linux-SM-CNC",最后点击 Add Device 添加 PLC。









添加 PLC 完成后,在界面右侧就会出现设备管理器,选中 Xinje –Cortex-Linux-SM-CNC 右击,点击 Add Device 添加设备。



在 "Add Device" 对话框中选择 "EtherCAT—Master—EtherCAT Master",最后点击 Add Device 添加。



添加设备完成,如下图所示:




4) 网关通讯设置


双击 Xinje _Cortex_Linux_SM_CNC,在 Communication Settings 选项卡中点击 Scan netwook,搜索在同一网段内的 PLC,找到后点击 OK。如下图中的 PLC 的设备名是 XINJE-XG3。



Ethernet 连接需要连接设备(PC 机)IP 地址与 PLC 的 IP 地址在同一网段内,因此作连接动作前先确认 PC 的 IP 地址设置是否符合要求。




通讯成功后如下图所示:




5) 扫描从站设备


在 Device 工程栏中,右击 EtherCAT_Master,点击 Scan For Devices 扫描 Ethercat 从站设备。



本例中连接了三台 DM6C 系列的伺服,扫描结果如下图所示,单击 Copy All to Project 将扫描 到的所有从站添加到项目中去。




从站设备成功添加后"Devices"一栏如下图所示。




6)添加运动控制轴

选择从轴设备 XINJE_DS5_C_CoE_Drive 右击,单击 Add SoftMotion CiA 402 Axis。




同理,为每个从站都添加轴,添加完成后如下图所示:




7) 主站设备选择源地址


双击 "EtherCAT_Master",在 General 选项卡中点击 Browse...,选择相应的 MAC address 后点击 OK,即源地址选择完毕。




8) 编写程序


添加 POU。在 Devices 一栏中右击 Application 依次选择 Add Object--POU...。对添加的 POU 命名并选择编程方式后点击 Add 添加。本例中选择连续功能图(CFC)的形式编程。






双击添加的 POU,就可在 POU 界面进行编程。注意: POU 要添加到任务里,因为后续的编译命令,只编译添加到任务中的程序。如果创建的 POU 没有添加到任务中,编译命令不对该 POU 进行语法检查。右击 EtherCAT_Task,选择 Add object--Program call,在 Add Program call 对话框中填入"POU",最后点击 Add 进行添加。







调用功能块

在 POU 界面,调用一个 MC_POWER 功能块用来控制轴使能。选中工具栏中的 Box,拖入编程界面中,输入 MC_POWER。




将此功能块链接到第一个从站轴的变量,如图所示,输入 MC_POWER_0,编程界面会自动生成需要声明的变量。






将添加的输入功能块与使能功能块用导线连接起来。




同理,继续添加相对移动功能块 MC_MoveRelative; 停止功能块 MC_Stop; 重置功能块 MC_Reset。程序如下图所示。




9) 建立视图

添加视图。在 Devices 一栏中右击 Application 依次选择 Add Object—Visualization...。对添加的


视图命名并选择编程方式后点击 Add 添加。









双击 Devices 一栏中的 Visualization,就可在视图界面添加所需的视图。例如可在工具栏中搜索 power,将使能功能的视图控件拖入视图画面中。




将控件拖入视图编辑区域时会自动弹出对话框 Assign parameters<VISU_MC_Power>,此时需将视图控件链接到相应声明的变量。双击 Value 一栏,出现 并点击它,此时在新弹出的对话框中选中声明的变量,然后点击 OK,Value 一栏中就会出现链接的变量名,最后点击 OK,即变量链接完成。同理,其它视图控件如法炮制。



添加模拟电机转动的视图,并将此视图链接到电机轴。其添加、链接方式同上。



建立完成的视图如下所示:




10) 在线控制


轴的参数设置。双击轴 1,在 Scaling/Mapping 选项卡中对轴参数进行设置。①为设定编码器精度,此例中连接的是 17 位编码器,因此填入 131072。

设置和输出的关系:系数=(4*5*6)/(2*3)


例: 当输入输出关系系数为 10,MC_MoveRelative 功能块中的 Distance(距离)设置为 100 时,则 100/10*131072=131070,即设定的运行距离是 1310720 个脉冲,电机会转 10 圈。此时设置功能块中的 Velocity(速度)数值为 10,则 10/10*131072=131072,即电机会以 131072/s 的速度运行。再设置 Accelaration(加速度)的数值为 1000,则 1000/10*131072=13107200,即电机的加速度是 $13107200/s^2$,减速度设置同理。



设置参数完毕后,需编译程序进行语法检查,程序检查无报错后就可登陆运行。登陆使应用程序与目标设备建立起连接,并进入在线状态,能正确登陆的前提条件是要正确配置设备的通讯



此时在视图中可设置电机需要运动的距离、速度等参数。依次点击 MC_Power 功能块中的bDriveStart—bRegulatorOn—Enable 使电机正常使能。最后点击 MC_MoveRelative 功能块中的Execute,即可启动相对位置运动。




11.4 OMRON 与信捷 DM6C 伺服 EtherCAT 通讯实例

本例将说明OMRON品牌PLC作为EtherCAT主站,XINJE伺服作为从站时是如何实现EtherCAT运动控制的。

11.4.1 系统配置

名称	型号/规格	数量	备注
上位机	Sysmac Studio	1	欧姆龙上位机软件
控制器	OMRON NJ501-1500 系列	1	
信捷伺服	DM6C-45P5-R	1	
网线	JC-CA-3	若干	用于电脑与 PLC 以及 PLC 与伺服之间的连接

11.4.2 系统拓扑




NJ501 CPU 模块带有两个网口,红色标注为 Ethernet/IP,用于连接 OMRON 上位机 Sysmac Studio 对 PLC 进行监控写入操作; 黄色标注为 EtherCAT,另一端连接 XINJE DM6C 系列伺服实现 EtherCAT 通讯。

每个网口分别带有 RUN/ERROR/ACT 三个指示灯,网线正确连接后,RUN 应亮起,ACT 常亮。通讯建立,网口有数据交互时,ACT 闪烁。除非异常,否则 ERROR 不会亮起。

11.4.3 调试步骤


1)新建工程

打开 OMRON 上位机软件 Sysmac Studio。若首次使用选择"新建工程",工程属性界面选择机型: NJ501-1500,版本 1.02,点击"创建"生成编程界面。




2) 添加 XML 文件


主界面双击"EtherCAT",调出 EtherCAT 配置界面。初次使用,需要添加 XML 文件至库中。右键"主设备",选择"显示 ESI 库"。



然后在弹出的 ESI 库中我们需要添加 DM6C 的 XML 文件。选择"该文件夹",显示存放文件夹路径,路径文件夹中放入"XINJE-DM6C-rev1.1"XML 类型文件。




最后关闭 Sysmac Studio 并重启软件,再次浏览"ESI 库",库中已存在 XINJE-DM6C 从站描述文件。




3)添加设备


界面右侧找到"XINJE-DS5C CoE Drive Rev",双击添加至主设备下节点。



添加节点后,光标选中节点可显示当前节点 PDO 配置,选择"编辑 PDO 映射设置",弹出界面中左侧显示当前输出 PDO Mapping,右侧显示 PDO 条目,可根据需求添加或删除 PDO。添加 PDO 选择"添加 PDO 条目",弹出窗口中显示可添加的 PDO 对象,选中后点击"确定",再单击"应用",即添加成功。




添加完成后如下图所示:



4)运动控制轴设置

双击"运动控制设置",右击"轴设置",选择"添加——运动控制轴"。




双击"MC_Axis000",引出轴设置界面。界面分为多个子界面。"轴基本设置"界面中选择"轴类型——伺服器轴", "输入设备"选择"节点1: DS5C"。





单击"详细设置",展开配置模块,功能名称需要一一对应到设备上的 PDO 映射条目。此处需手动添加,漏添、错添都将影响该参数后续使用。








"单位换算设置"中,"电机转一周的指令脉冲数"正确填写电机编码器线数,此处范例使用 17 位编码器,则修改为 131072。"电机转一周的工作行程"为电机一转当量行程,此处范例 修改为 131072,默认齿轮比 1:1。



5) 编写"往返运动"程序


编程界面说明:依次选中"编程——POUs——程序——Program0——Section0",双击"Section0"引出编程界面。默认 Program0 为梯形图编程,若选择 ST 编程可右键"程序——添加——ST"。"工具箱"一栏可添加各种梯形图元素。








选中"接点"直接拖入梯形图节点。




单击"输入变量"可写入变量名称。若为新变量名,会生成一个新变量,若为已有变量,可直接选择变量填入。新变量可在变量表中查看,右击变量 X0,选择"跳转到变量表"展开变量表。变量表中可以新建各种数据类型的变量供调用,也可查看已经定义的所有变量。




梯形图中同样的方式加入一个"功能块"。




输入一个功能块名称调用此功能块参数。如输入"MC_Power",声明此调用功能块为MC_Power。




功能块"Axis"引脚连接变量,输入MC_Axis000表示功能块应用于轴"MC_Axis000"。




相同的方式添加功能块 "MC_MoveAbsolute",并对引脚 "Position" "Velocity" "Acceleration" "Deceleration" 定义变量名 "Pos_1" "Vel_1" "Acc_1" "Dec_1"。



定义的变量可在变量表中写入初始值,初始值在 PLC 运行时生效。



同样的方式编写完整的往返运动梯形图程序。



6) 网关通讯设置

首先查看 PLC 的 IP 地址:多视图浏览器中,选择"控制器设置——内置 Ethernet/IP 端口设置",引出右侧"TCP/IP 设置"界面。配置界面可查看到当前工程设定的固定 IP 地址。对于一个新建程序来说,默认 IP 地址为 192.168.250.1。




通信配置路径: "控制器——通信设置"。





Ethernet 连接需要连接设备 (PC 机) IP 地址为自动获取或者在 PLC IP 地址网段内, 因此作连接动作前先确认 PC 的 IP 地址设置是否符合要求。



7) 编译程序及准备连接


工具栏中找到"编译控制器",对工程进行编译,如有错误需检查错误原因。









编译通过后,工具栏找到"在线"并单击。出现弹窗"连接到控制器失败"则检查通信配置是 否正确。在线成功后上位机切换到在线状态。




工具栏选择"同步",弹出窗口对本地工程和控制器中的工程进行比较。本地工程和控制器中工程不一样显示"不同步",单击"传送到控制器"则将本地工程下载并覆盖控制器原有工程。








同步完成后单击"再比较"可查看本地工程和控制器工程各条目同步性,后续修改工程再次同步时,会详细标注与控制器工程不同的条目。






8) 在线控制

"Section0"界面右键变量"X0",选择"编辑变量值",将 BOOL 切换到状态"True",功能块"MC_Power"生效,伺服使能开启。同样操作变更变量"X1"状态"True",实现程序往返运动。






PDO 对象数据可通过"IO 映射"监控实时变化值。





12. DM6C 整机连接案例



CAN 组网示意图

DM6C 多合一伺服为双电源供电机型,使用过程需要先接 CAN 通讯网络,然后给 24V 端口和 STO 端口供电,等待整流模块和逆变模块显示 "P-OFF"后,再上 380V 电。断电操作需要先关闭 380V 强电,再关闭 24V。整流模块和逆变模块需要连接 CAN 通讯才能正常运行。

需要注意整流模块 CAN 通讯网口必须**接下网口**,上网口内置终端电阻。逆变模块俯视视角,网口为上进下出。

目前为了配合双电源形式,逆变模块需要在检测到整流模块"使能"完成后,开启过流和短路保护的流程。当整流模块关闭"使能"并且母线电压低于 400V 关闭过流和短路保护。以此避免逆变模块中电流采样处于没上电状态导致误报。

● 整流模块

上电后面板显示"....."的初始化效果,持续时间预计为6秒,一秒跳动一个"."整流模块在该状态时是用来初始化和等待逆变模块完全启动;

然后面板显示"CAN"的状态,该状态表示 CAN 通讯正在尝试建立连接中,如果一直卡在该状态说明 CAN 通讯网线处于断线状态。U4-13 此时等于 0;

然后面板显示 "CAN--", 该状态表示 CAN 通讯正在通讯中。U4-13 此时等于 1;

然后没有报警状态下,面板后续会显示"P-OFF"表示 CAN 通讯已经连接成功,但 380V 交流电 没有上电。U4-13 此时等于 3:

备注:报警代码优先级最高,发生报警时,面板优先显示报警代码。

● 逆变模块

上电后面板显示"-----"的效果。逆变模块初始化面板显示效果等同于 DS5C2;

初始化完成后,面板显示"CAN"的等待状态,该状态表示逆变模块正在等待 CAN 通讯中,如果一直卡在该状态说明 CAN 通讯网线处于断线状态。P7-14 此时等于 0;

然后面板显示"CAN--",该状态表示 CAN 通讯正在通讯中。P7-14 此时等于 1;

然后没有报警状态下,面板后续会显示"P-OFF"表示 CAN 通讯已经连接成功,但是整流模块没有使能。P7-14 此时等于 3;

备注:报警代码优先级最高,发生报警时,面板优先显示。

附录


驱动器参数一览表 附录 1.

附录 1.1 驱动器逆变模块 P 组功能参数

修改及生效时机: "〇"代表伺服 OFF 时修改,立即生效; " \checkmark "代表随时可更改,立即生效;

- "●"代表更改过后需要重新上电生效;
- "△"代表随时可更改,电机未在旋转时生效。
- "▲"代表随时可修改,需要重新上电生效。

对于十六进制设定的参数,在设定值前加前缀"n.",表示当前设定值为十六进制数。 参数的构成:



(1) 参数 P0 组

P0-XX	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
P0-00	w 动器类型 0: 普通通用类型 1: EtherCAT 类型	-	1	0~1	0	所有
P0-01	P0-00=0: 普通通用类型 1: 内部转矩模式 3: 内部速度模式 5: 内部位置模式 P0-00=1: EtherCAT 类型 1: 轮廓位置控制模式 (PP) 3: 轮廓速度控制模式 (PV) 4: 轮廓转矩控制模式 (TQ) 6: 原点回归模式 (HM) 8: 周期同步位置控制模式 (CSP) 9: 周期同步速度控制模式 (CSV) 10: 周期同步扭矩控制模式(CST)	-	0	1~10	0	所有
P0-02	控制模式 2(描述同上) 当/C-SEL 信号有效时,伺服系统 将切换到 P0-02 所选择的模式运 行	-	0	1~10	0	所有
P0-03	使能模式: 0: 不使能 1: IO/SON 输入信号 2: 软件使能(面板/Modbus)面 板F1-05 写入 1; Modbus 向 0x2105 寄存器写入 1。写入 0 取消使能	-	3	0~3	0	所有

P0-XX	7뉴스노+#:#	单位	出厂值	设定	生效	适用
PU-XX	功能描述	中加	山/ 恒	范围	时机	模式
	3: 总线使能					PP-4-
P0-04	刚性等级	-	13	0~41	\triangle	所有
P0-05	旋转方向选择	10/	200	0~1		所有
P0-07	第一仮里に 输入脉冲指令正方向	1%	200	0~50000	√	所有
P0-09.	0: 正向脉冲计数	_	0	0~1		6、7
0	1: 反向脉冲计数		Ü	0 1		0, ,
P0-09.	输入脉冲指令滤波时间	-	F	0~F	•	6、7
P0-09.	输入脉冲指令滤波预分配	-	0	0~7	•	6、7
P-10.0	0: CW/CCW					
XXX	1: AB	-	2	0~2	0	6, 7
	2: P+D					
P0-11	设定每圈脉冲数低位×1	-	0	0~9999	0	5, 6
P0-12 P0-13	设定每圈脉冲数高位×10000 电子齿轮分子	-	0	0~65535 1~65535		5 \ 6 5 \ 6
P0-13 P0-14	电子齿轮分母	-	1	1~65535	0	5, 6
	速度模式额定转速对应的脉冲频	-	-		_	
P0-15	率	100Hz	1000	0~10000	0	7
P0-16	速度指令脉冲滤波时间	0.01ms	100	0~10000	0	7
P0-23	脉冲偏差限值	0.01 圏	2000	0~65535	√	5、6
P0-24	0: 累计放电时间 1: 平均功率模式1	-	0	0~1	0	所有
D0 05	2: 平均功率模式 2	***	트 코드 1. 88	0 65505		rr+
P0-25 P0-26	放电电阻功率值 放电电阻电阻值	$\frac{W}{\Omega}$	与驱动器 功率有关	0~65535 1~500	0	<u>所有</u> 所有
P0-20	放电电阻电阻值	32	为平有大	1~300	U	別作
P0-27	0: 自由停止,停止后保持自由运 行状态 2: 减速停止,停止后保持自由运 行状态	-	0	0~5	0	所有
P0-28	伺服超程停止模式 (P0-28.0) 0: 减速停止 1 1: 惯性停止 2: 减速停止 2 3: 报警停止 超程报警屏蔽开关 (P0-28.1) 0: 不屏蔽超程报警 1: 屏蔽超程报警	-	0	0~3	0	所有
	EC 总线超程停止模式 (P0-28.0) 0: 直接报警,使用伺服的减速停机方式 1: 按 605Ah 方式减速停机后报警 2: 不使用超程	-	0	0~3	0	1 3 4 8 9 10
P0-29	伺服报警停止模式 0:惯性运行停止 2:减速运行停止	-	0	0, 2	0	所有
P0-30	停止超时时间	1ms	20000	0~65535	0	所有
P0-31	减速停止时间	1ms	25	0~5000	0	所有
P0-33	电机代码设定	-		0~65535	•	所有
P0-53	自动读取电机参数报警屏蔽开关 0:对报警不屏蔽 1:屏蔽未读到有效电机参数报警	-	0	0/1	•	所有
P0-55	开环旋转速度	-	0	-6000~6 000	0	所有

P0-XX	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
P0-56	编码器通讯尝试次数	-	10	1~65535	0	所有
P0-68. 0~P0-6 8.1 xx	编码数据更新时序连续出错报警 次数		0x05	0x01~ 0xFF	•	所有
P0-68. 2~P0-6 8.3	E-241 报警滤波次数	ı	0	0~0xFF	•	所有
P0-69	风扇开关 (P0-69.0) 0: 温度大于 45℃开风扇,小于 42℃关风扇 (滞环 3℃) 1: 使能后开风扇,关使能就关风扇 大电机热电偶断线报警屏蔽开关 (P0-69.1) 0: 不屏蔽热电偶断线报警 1: 屏蔽热电偶断线报警	ı	1	0/1	✓	所有
P0-70	脉冲指令偏差限值	0.01 圏	200	0~65535	√	8
P0-74	堵转报警时间	1ms	0	0-65535	√	所有
P0-75	堵转报警速度	1rpm	50	5~9999	√	所有
P0-79	绝对值编码器电池欠压报警开关 0:作为绝对值编码器使用 1:作为增量式编码器使用 2:作为绝对值编码器使用,忽略 多圈溢出报警	ı	1	0~2	•	所有
P0-80	电机热功率保护方式 0: 电流保护 1: 平均热功率保护 2: 模拟热功率保护	1	2	0~2	•	所有
P0-92	 32 位电子齿轮比分子		1	1~9999	〇(模	
~ P0-93	P0-11~P0-14 为 0 时有效。 P0-92*1 + P0-93 *10000	-	1	1~65535	式 5) √(模 式 6)	5, 6
P0-94	32 位电子齿轮比分母		1	1~9999	〇(模	
~ P0-95	P0-11~P0-14 为 0 时有效。 P0-94*1 + P0-95 *10000	-	1	1~65535	式5) √(模 式6)	5, 6

(2) 参数 P1 组

P1-XX	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
P1-00	第一速度环增益	0.1Hz	300	10~20000	√	所有
P1-01	第一速度环积分时间常数	0.01ms	2653	15~51200	√	所有
P1-02	第一位置环增益	0.1/s	480	10~20000	√	所有
P1-10	速度前馈增益	1%	0	0~300	~	5 6 7
P1-11	速度前馈滤波时间	0.01ms	50	0~10000	√	5 6 7
P1-14	增益切换模式设置	-	0	0~0x00A2	√	所有
P1-15	增益切换等待时间	ms	5	0~1000	√	所有
P1-16	增益切换等级阈值	-	50	0~20000	~	所有
P1-17	增益切换等级滞环	-	30	0~20000	~	所有
P1-18	位置环增益切换时间	ms	3	0~1000	√	所有
P1-22	速度指令滤波器选择	-	0	0~1	0	3 4 7

P1-XX	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
	0: 一阶低通滤波器 1: 滑动平均滤波器					
P1-23	速度指令滤波时间参数	0.1ms	0	0~65535	0	3 4 7
P1-24	位置指令加减速滤波时间	0.1ms	0	0~65535	Δ	5 6
P1-25	位置指令平滑滤波时间参数	0.1ms	0	0~65535	Δ	5 6
P1-74	编码器零位偏检测周期	-	1000	0~65535	√	所有
P1-75	编码器零位偏检测阈值	-	10	0~255	√	所有

(3) 参数 P2 组

P2-XX	名称	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
P2-00.0	扰动观测器开关 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~1	0	所有
P2-01.0	自适应模式开关 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~1	•	所有
P2-01.1	自适应等级 0: 高响应 1: 低噪音	-	根据机型	0~1	•	所有
P2-02.0	自整定模式 1: 柔和 2: 快速定位 3: 快速定位,控制超调	-	3	1~3	√	所有
P2-02.2	负载类型(仅在自整定过程中有效) 1:同步带 2:丝杆 3:刚性连接	-	2	1~3	√	所有
P2-03.3	自适应负载类型 0: 小惯量模式 1: 大惯量模式	-	0	0~1	•	所有
P2-05	自适应模式速度环增益(标 准)	0.1Hz	400	1~65535	0	所有
P2-07	自适应模式惯量比(标准)	%	0	0~10000	0	所有
P2-08	自适应模式速度观测器增益 (标准)	Hz	60	10~1000	0	所有
P2-12	自适应模式最大惯量比(标准)	-	30	1~10000	0	所有
P2-15	惯量辨识和内部指令自整定 最大行程	0.01r	100	1~3000	√	所有
P2-17	惯量辨识和内部指令自整定 最高速度	-	0	0~65535	√	所有
P2-18	惯量辨识起始惯量比	%	500	1~20000	√	所有
P2-19	自适应模式带宽	%	50	1~100	0	所有
P2-35	转矩指令滤波时间常数 1	0.01ms	66	0~65535	√	所有
P2-36	转矩指令滤波时间常数 2	0.01ms	100	0~65535	√	所有
P2-41	扰动转矩补偿系数 (非自适应模式有效)	%	85	0~100	√	所有
P2-47.0	模型环开关 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~f	√	所有

P2-XX	名称	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
P2-49	模型环增益	0.1Hz	480	10~20000	√	3 4 5 6 7
P2-60.0	主动振动抑制开关 0: 关闭 1: 打开	-	0	0~1	√	3 4 5 6 7
P2-60.1	主动抑制自整定开关 0: 自整定时不配置主动振动 抑制 1: 自整定时配置主动振动抑 制	-	1	0~1	√	3 4 5 6 7
P2-61	主动振动抑制频率	0.1Hz	1000	10~20000	√	所有
P2-62	主动振动抑制增益	%	100	1~1000	√	所有
P2-63	主动振动抑制阻尼	%	100	0~300	√	所有
P2-64	主动振动抑制频率 1	-	0	-5000~5000	√	所有
P2-65	主动振动抑制频率 2	-	0	-5000~5000	√	所有
P2-69.0	陷波滤波器 1 开关	-	0	0~1	√	所有
P2-69.1	陷波滤波器 2 开关	-	0	0~1	√	所有
P2-69.3	陷波滤波器 3 开关	-	0	0~1	√	所有
P2-70.0	陷波滤波器 4 开关	-	0	0~1	√	所有
P2-70.1	陷波滤波器 5 开关	-	0	0~1	√	所有
P2-71	第一陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	所有
P2-72	第一陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	所有
P2-73	第一陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	所有
P2-74	第二陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	所有
P2-75	第二陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	所有
P2-76	第二陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	所有
P2-77	第三陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	所有
P2-78	第三陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	所有
P2-79	第三陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	所有
P2-80	第四陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	所有
P2-81	第四陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	所有
P2-82	第四陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	所有
P2-83	第五陷波频率	Hz	8000	50~8000	√	所有
P2-84	第五陷波衰减	0.1dB	71	50~1600	√	所有
P2-85	第五陷波带宽	Hz	0	0~1000	√	所有

(4) 速度控制参数 P3 组

Р3-ХХ	名称	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
P3-05	预设速度 1	rpm	0	-9999~9999	√	3
P3-06	预设速度 2	rpm	0	-9999~9999	√	3
P3-07	预设速度 3	rpm	0	-9999~9999	√	3
P3-09	加速时间	ms	200	0~65535	0	3 4 7
P3-10	减速时间	ms	200	0~65535	\circ	3 4 7
P3-12	零速箝位模式	1	0	0~3	0	3 4 7
P3-13	零速箝位速度	rpm	10	0~300	0	3 4 7
P3-14	正向最大速度指令限幅	rpm	4000	0~10000	\circ	所有
P3-15	反向最大速度指令限幅	rpm	4000	0~10000	0	所有
P3-16	转矩控制时的内部正向速度限制	rpm	2000	5~10000	√	1 2
P3-17	转矩控制时的内部反向速度限制	rpm	2000	5~10000	√	1 2

Р3-ХХ	名称	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 模式
P3-18	点动速度	rpm	100	0~1000	0	所有
P3-19	正向警告速度	rpm	3000	0~10000	0	所有
P3-20	反向警告速度	rpm	3000	0~10000	0	所有
P3-21	正向报警速度	rpm	4000	0~10000	0	所有
P3-22	反向报警速度	rpm	4000	0~10000	0	所有
P3-28	内部正转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载 倍数	√	所有
P3-29	内部反转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载 倍数	√	所有
P3-30	外部正转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载 倍数	√	所有
P3-31	外部反转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载 倍数	√	所有
P3-32	制动转矩	1%	100	0~1000	√	所有
P3-33	预设转矩	%	0	-1000~1000	√	1
P3-38	防堵转正转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载 倍数	V	所有
P3-39	防堵转反转转矩限制	%	根据机型	0~电机过载 倍数	V	所有
P3-45	摩擦补偿速度阈值	0.1rpm	20	0~200	√	1 2

(5) 内部位置参数 P4 组

P4-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效 时机	适用 模式
P4-00.0	Z 相信号个数 离开限位开关后经过 Z 相信号的个数 (注:第 n+1 个 Z 相信号到了再停)	†	2	0~f	0	5 6
P4-00.1	寻原点功能开启与否 0:不启用 1:启用	1	0	0~1	0	5 6
P4-00.2	回零超程禁止 0:不禁止 1:禁止	-	0	0~1	0	5 6
P4-01	撞接近开关的速度	rpm	600	0~65535	0	5 6
P4-02	离开接近开关的速度	rpm	100	0~65535	0	5 6
P4-03.0	内部位置给定模式设置定位模式 0:相对定位 1:绝对定位	-	0	0~1	0	5
	内部位置给定模式设置换步模式 0:信号 ON 时换步,可循环 1:信号上升沿换步,单步执行 2:信号上升沿启动,顺序执行全部, 不循环 3:通讯设定段号 4:/CHSTP 双边沿触发 5:端子/PREFA (P5-57)、/PREFB (P5-58)、/PREFC (P5-59)选择段 号,可选 1~3 段 6:端子/PREFA (P5-57)、/PREFB (P5-58)、/PREFC (P5-59)、/PREFD (P5-60)选择段号,可选 1~16 段	-	0	0~6	Ο	5
P4-03.2	内部位置给定模式设置等待模式	-	0	0~1	0	5

P4-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效 时机	适用 模式
	0: 等待定位完成 1: 不等待定位完成					
P4-04	有效段数	-	0	0~35	0	5
P4-10~ P4-11	第一段脉冲	1pul	0	-327689999~ 327679999	√	5
P4-12	第一段速度	0.1rpm	0	0~65535	√	5
P4-13	第一段加速时间	1ms	0	0~65535	√	5
P4-14	第一段减速时间	1ms	0	0~65535	√	5
P4-16	调整时间	1ms	0	0~65535	√	5
	第一段~第三十五段脉冲参数(n 表示 位置段数)	-	-	-	√	5

(6) 信号参数设置 P5 组

P5-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效 时机	适用模式
P5-00	定位完成宽度/COIN	指令单位	144	1~65535	√	5 6
P5-01	定位完成检测模式	-	0	0~3	√	5 6
P5-02	定位完成保持时间	ms	0	0~65535	√	5 6
P5-03	旋转检测速度	rpm	50	0~10000	√	所有
P5-04	同速检测速度	rpm	50	0~10000	√	所有
P5-05	到达检测速度	rpm	1000	0~10000	√	所有
P5-06	定位接近输出宽度	指令单位	655	1~65535	√	5 6
P5-07	伺服 OFF 延迟时间	ms	500	-500~9999	0	所有
P5-08	制动器指令输出速度	rpm	30	20~10000	0	所有
P5-09	制动器指令等待时间	ms	500	0~65535	0	所有
P5-10	自定义输出1触发条件	-	0	0~ffff	√	所有
P5-11	设定与自定义输出 1 触发条件相 比较的值	与触发条 件有关	0	-9999~9999	√	所有
P5-12	选择自定义输出1方式	-	0	0~3	√	所有
P5-13	设定自定义输出1滞环	与触发条 件有关	0	0~65535	√	所有
P5-14	自定义输出2触发条件	-	0	0~ffff	√	所有
P5-15	设定与自定义输出2触发条件相 比较的值	与触发条 件有关	0	-9999~9999	√	所有
P5-16	选择自定义输出2方式	-	0	0~3	√	所有
P5-17	设定自定义输出 2 滞环	与触发条 件有关	0	0~65535	~	所有
P5-18	IO 滤波时间倍数	-	1	0~10000	√	所有
P5-19	Z相输出保持时间	ms	2	1~65535	√	所有
P5-20.0~1	/S-ON: 伺服信号 00: 将信号设定为始终"无效" 01: 从 SI1 端子输入正信号 02: 从 SI2 端子输入正信号 03: 从 SI3 端子输入正信号 04: 从 SI4 端子输入正信号 10: 将信号设定为始终"有效"	-	00	0~ff	~	所有

注: 1) 设定脉冲数=脉冲数(高位)×10000+脉冲数(低位); 2) 共 35 段; 第 1~12 段参数可通过面板设置,第 13~35 段需要通过通信(RS232 和 RS485)写

P5-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效 时机	适用模式
	11: 从 SI1 端子输入反信号 12: 从 SI2 端子输入反信号 13: 从 SI3 端子输入反信号 14: 从 SI4 端子输入反信号					
P5-20.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-21.0~1	/P-CON 比例动作指令	-	00	0~ff	√	所有
P5-21.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-22.0~1	控制模式 6 (回零模式), POT 禁止信号	-	01	0~ff	√	所有
P5-22.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-23.0~1	非 EtherCAT 模式下: /N-OT: 禁止反转驱动 EtherCAT 模式下: 控制模式 6(回零模式),NOT 禁止信号	-	02	0~ff	√	所有
P5-23.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-24.0~1	/ALM-RST: 警报清除	1	0	0~ff	√	所有
P5-24.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-25.0~1	/P-CL: 正转侧外部转矩限制	-	00	0~ff	√	所有
P5-25.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-26.0~1	/N-CL: 反转侧外部转矩限制	-	00	0~ff	√	所有
P5-26.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-27.0~1	非 EtherCAT 模式下: /SPD-D: 内部速度方向选择 EtherCAT 模式下: 控制模式 6(回零模式),Home 原点信号	-	03	0~ff	√	1 2 3 4 7
P5-27.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	1 2 3 4 7
P5-28.0~1	非 EtherCAT 模式下: 速度模式: /SPD-A: 内部设定速度选择 新回原模式: /SPD-A: 触发回原动作 老回原模式: /SPD-A: 正转方向找原点	-	00	0~ff	√ √	3 5
P5-28.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	3 5
P5-29.0~1	老回原模式: /SPD-B: 反转方向找原点	-	00	0~ff	√	3 5
P5-29.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	3 5
P5-30.0~1	/C-SEL: 控制方式选择	-	00	0~ff	√	所有
P5-30.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-31.0~1	/ZCLAMP:零箝位	1	00	0~ff	√	3
P5-31.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	3
P5-32.0~1	/INHIBIT: 指令脉冲禁止	-	00	0~ff	√	5 6 7
P5-32.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5 6 7
	/G-SEL:增益切换	-	00	0~ff	√	所有
P5-33.2	SI端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有

P5-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效 时机	适用模式
P5-34.0~1	/CLR: 脉冲偏移清除	-	00	0~ff	√	5 6
P5-34.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5 6
P5-35.0~1	/CHGSTP: 内部位置模式换步信号	-	00	0~ff	√	5
P5-35.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	5
P5-36.0~1	/I-SEL: 惯量比切换	-	00	0~ff	√	所有
P5-36.2	SI 端子滤波时间	ms	0	0~f	√	所有
P5-37	/COIN_HD: 定位完成保持 00: 不输出到端子 01: 从 SO1 端子输出正信号 02: 从 SO2 端子输出正信号 03: 从 SO3 端子输出正信号 11: 从 SO1 端子输出反信号 12: 从 SO2 端子输出反信号 13: 从 SO3 端子输出反信号	-	0000	0~ffff	√	5 6
P5-38	/COIN: 定位结束	-	0001	0~ffff	√	5 6
P5-39	/V-CMP: 同速检测	-	0000	0~ffff	√	3 4 7
P5-40	/TGON: 旋转检测	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-41	/S-RDY: 准备就绪	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-42	/CLT:转矩限制	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-43	/VLT: 速度限制检测	-	0000	0~ffff	√	1 2
P5-44	/BK: 制动器联锁	-	0000	0~ffff	0	所有
P5-45	/WARN: 警告	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-46	/NEAR:接近	-	0000	0~ffff	√	5 6
P5-47	/ALM:报警	-	0002	0~ffff	√	所有
P5-48	/Z:编码器 Z 相信号输出	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-50	/MRUN:内部位置模式运动开始 信号	-	0000	0~ffff	√	5
P5-51	/V-RDY: 速度到达	-	0000	0~ffff	√	3 4 7
P5-52	/USER1: 自定义输出 1	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-53	/USER2: 自定义输出 2	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-55	/中断定长完成输出信号	-	0000	0~ffff	√	所有
P5-56	/FCLOSE: 全闭环开关	-	0000	0~ffff	√	5 6 8
P5-57	/PREFA: 内部位置选择信号 A	-	0	0~ffff	√	5
P5-58	/PREFB:内部位置选择信号 B	_	0	0~ffff	√	5
P5-59	/PREFC:内部位置选择信号 C	_	0	0~ffff	√	5
P5-60	/PREFD:内部位置选择信号 D	-	0	0~ffff	√	5
P5-61.0~1	/TRAJ-START: 运动开始触发信号	-	00	0~ff	√	5
P5-62	探针功能 1		0	0005	0	EtherCAT 模式
P5-63	探针功能 2	_	0	0006	0	EtherCAT 模式
P5-70	/SRDY: 输出条件选择 0: 驱动器初始化完成后此端子导通 1: 使能后此端子才会导通	-	0	0~1	~	所有
P5-71	脉冲速度模式方向端子功能选择	-	0	0~1	√	7

(7) 信号参数设置 P6 组(部分参数保留)

P6-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效时机	适用模式
P6-05	自适应模式速度环增益 (大惯量)	0.1Hz	200	1~65535	0	1 2 3 4 5 6 7
P6-07	自适应模式惯量比(大惯量)	%	50	0~10000	0	1 2 3 4 5 6 7
P6-08	自适应模式速度观测器增益(大惯量)	Hz	40	10~1000	0	1 2 3 4 5 6 7
P6-12	自适应模式最大惯量比(大惯量)	-	50	1~10000	0	1 2 3 4 5 6 7

(8) 通讯参数设置 P7 组

参数	功能描述	单位	出厂 默认值	取值 范围	生效 时机	适用模式
P7-00	RS485 站号	-	0	0~100	0	所有
P7-01.0~1	RS485 波特率 00: 300 01: 600 02: 1200 03: 2400 04: 4800 05: 9600 06: 19200 07: 38400 08: 57600 09: 115200 0A: 192000 0B: 256000	波特率	06	0~16	0	所有

参数	功能描述	单位
	RS485 停止位	
P7-01.2	0: 2位	停止位
	2: 1位	
	RS485 校验位	
P7-01.3	0-无校验	校验位
1 7-01.3	1-奇校验	1又2011工
	2-偶校验	
	RS485 通讯协议	
P7-02	1-Modbus Rtu 协议	_
17 02	2-Xnet 总线协议	
	3-读取 Xnet 总线转矩	
P7-03	Xnet 同步采样时间	1ms
P7-04	Xnet 从站数据	-
P7-05	Xnet 从站个数	-
P7-06	通信超时重试次数	次
P7-07	总线指令刷新周期	1us
P7-08	位置偏差补偿阈值	-
P7-09	位置偏差补偿次数	-

P7-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效时机
P7-10	RS232 站号(站号出厂值会根据逆变模块	1	1	0~100	0

P7-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效时机
	所在位置在上电后进行一次更改)				
P7-11.0~1	RS232 波特率 00: 300 01: 600 02: 1200 03: 2400 04: 4800 05: 9600 06: 19200 07: 38400 08: 57600 09: 115200 0A: 192000 0B: 256000 0C: 288000 0D: 384000 0E: 512000 0F: 576000 10: 768000 11: 1M 12: 2M 13: 3M 14: 4M 15: 5M 16: 6M	波特率	09	0~16	0
P7-11.2	RS232 停止位 0: 2 位 2: 1 位	停止位	2	0~2	0
P7-11.3	RS232 校验位 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	校验位	2	0~2	0

(9) 参数 P8 组

P8-XX	名称	单位	出厂值	设定范围	生效时机	适用模式
P8-25	面板显示选择	-	0	0~2	•	所有

(10) 全闭环参数 P9 组

P9-XX	名称	默认值	参数范围	生效时机	备注
P9-00.0	全闭环控制模式开关	0	0~3	√	0: 关闭全闭环控制; 1: 打开全闭环控制; 2: 选择通过 SI 端子方式打开/关闭全闭环; 3: 选择通过 ECAT 总线方式打开/关闭全闭环;
P9-00.1	光栅尺计数方	0	0, 1	•	0: 直接使用光栅尺计数值 1: 光栅尺计数值反转后使用
P9-00.2	光栅尺类型	0	0~2	•	0: AB 相计数器 1: 增量式串行通信(暂不支持) 2: 绝对式串行通讯(暂不支持)
P9-01.0	全闭环控制时	0	0, 1	•	0: 使用电机编码器速度;

P9-XX	名称	默认值	参数范围	生效时机	备注
	的速度反馈选				1: 使用光栅尺速度。
	择				
P9-01.1	Z 相信号来源	0	0, 1		0: 电机编码器 Z 相
1 7-01.1	乙川田子八小	U	0, 1		1: 光栅尺 Z 相 (新回原模式下不支持)
P9-01.2	 伺服脉冲输出	0	0, 1		0: 电机编码器 ABZ 输出
1 7 01.2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· ·	0, 1		1: 光栅尺 ABZ 输出
	电机-负载位				
P9-02	置间偏差过大	100	0~65535	0	以光栅尺分辨率为标准
	报警值				
	电机-负载位				0: 不清除电机-负载位置差
P9-03	置间偏差清除	0	0~65535	0	n: 电机累计旋转 n 圈后清除电机-负载位
	设定				置偏差
	电机-负载速				
P9-04	度偏差过大报	100	0~65535	0	单位 RPM,为 0 时不报警
	警值				
	电机编码器每				 P9-06*10000+ P9-05 当设定值=0 时,将
P9-05	圈反馈脉冲数	0	0~9999	•	编码器分辨率设定为分频分子。
	Low				Silv. 4 Hr. 20 // 1 20/2/3/3/2/3/3/3/4 1
	电机编码器每				
P9-06	圈反馈脉冲数	0	0~9999	•	P9-06*10000+ P9-05
	High				
P9-07	光栅尺每圈反	0	0~9999	•	P9-08*10000+ P9-07 当设定值=0 时,将
	馈脉冲数 Low		2 2 2 2 2 2		10000 设定为分频分母。
	光栅尺每圈反			_	
P9-08	馈脉冲数	1	0~9999	•	P9-08*10000+ P9-07
	High				
P9-09	全闭环积分时	500	0~65535	0	单位 0.01ms
- / //	间常数			Ü	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

附录 1.2 驱动器逆变模块 F 组功能参数

功能代码	说明
F0-00	清除报警
F0-01	恢复出厂
F0-02	清除位置偏差
F1-00	点动
F1-01	试运行
F1-02	电流采样校零
F1-05	面板使能
F1-06	绝对值编码器清除圈数

附录 1.3 驱动器逆变模块 U 组监控参数

UO-XX:

监视号		内容	单位		
U0-00	伺服电机当前转速		Rpm		
U0-01	输入的速度指令		Rpm		
U0-02	转矩指令		%额定		
U0-03	机械角度		1°		
U0-04	电角度		1°		
U0-05	母线电压		V		
U0-06	IPM温度		0.1℃		
U0-07	转矩反馈		%额定		
U0-08	脉冲偏差值	(-9999~9999) *1	指令脉冲		
U0-09	MATA開左祖 	(-32768~32767) *10000	1日/文加八中		
U0-10	编码器反馈值	0000~9999	编码器脉冲		
U0-11	拥'的	(0000~65535) *10000	细约 船 州		
U0-12	输入指令脉冲数	(-9999~9999) *1	指令脉冲		
U0-13	和八佰学M件级	(-32768~32767) *10000	1日/文加八中		
U0-14	位置反馈	(-9999~9999) *1	指令脉冲		
U0-15	位且区顷	(-32768~32767) *10000	1日/文加八中		
U0-18	转矩电流		0.01A		
U0-19	模拟量输入V-REF值		0.001V		
U0-20	模拟量输入T-REF值		0.001V		
U0-21	输入信号状态1				
U0-22	输入信号状态2				
U0-23	输出信号状态1				
U0-24	输出信号状态2				
U0-25	输入脉冲频率	(0000~9999) *1	Hz		
U0-26	制八州作州学	(0000~9999) *10000	HZ		
U0-41	瞬时输出功率		1W		
U0-42	平均输出功率		1W		
U0-43	瞬时热功率		1W		
U0-44	平均热功率		1W		
U0-49	位置前馈		1指令单位		
U0-50	速度前馈		rpm		
U0-51	转矩前馈		%额定		
U0-52	瞬时母线电容功率		1W		
U0-53	平均母线电容功率		1W		
U0-55	瞬时再生制动放电功率		1W		
U0-56	平均再生制动放电功率	1W			
U0-57	始对荷绾和盟 男最后是	编码器位置			
U0-58	纪刈阻姍妈命 刊	绝对值编码器当前位置反馈低32位			
U0-59	绝对值编码器当前位置反馈	编码器位置			
U0-60	元小咀姍叫前彐刖凹且从坝	u 27 u	洲山伯江里		

监视号	内容	单位
U0-89	位置指令结束标志	
U0-91	多圈绝对值电机圈数	
U0-98	大功率电机温度	0.1°C

U1-XX:

监视号	内容	单位
U1-00	当前报警代码	
U1-01	当前警告代码	
U1-02	报警发生时的U相电流	0.01A
U1-03	报警发生时的V相电流	0.01A
U1-04	报警发生时的母线电压	V
U1-05	报警发生时的IGBT温度	0.1℃
U1-06	报警发生时的转矩电流	0.01A
U1-07	报警发生时的励磁电流	A
U1-08	报警发生时的位置偏差	指令脉冲
U1-09	报警发生时的速度值	rpm
U1-10	报警发生的时间秒(低16位),从第一次上电开始累积秒数	S
U1-11	报警发生的时间秒(高16位),从第一次上电开始累积秒数	S
U1-12	本次运行错误数量,从本次上电后计算	
U1-13	本次运行警告数量,从本次上电后计算	
U1-14	历史报警总数量	
U1-15	历史警告总数量	
U1-16	最近第2次报警代码	
U1-17	最近第3次报警代码	
U1-18	最近第4次报警代码	
U1-19	最近第5次报警代码	
U1-20	最近第6次报警代码	
U1-21	最近第7次报警代码	
U1-22	最近第8次报警代码	
U1-23	最近第9次报警代码	
U1-24	最近第10次报警代码	
U1-25	最近第11次报警代码	
U1-26	最近第12次报警代码	
U1-27	最近第13次报警代码	
U1-28	最近第14次报警代码	
U1-29	最近第15次报警代码	
U1-30	最近第16次报警代码	
U1-31	最近第17次报警代码	
U1-32~U1-47	最近第2~17次警告代码	

U2-XX:

监视号	内容	单位
U2-00	上电次数	-
U2-01	系列	-
U2-02	机型(低16位)	-
U2-03	机型(高16位)	-
U2-04	出厂日期:年	-

监视号		内容	单位	
U2-05	出厂日期:月	出厂日期:月		
U2-06	出厂日期:日		-	
U2-07	固件版本		-	
U2-08	硬件版本		-	
U2-09	总运行时间(从第一次上电	开始)	小时	
U2-10	总运行时间(从第一次上电	开始)	分钟	
U2-11	总运行时间(从第一次上电	开始)	秒	
U2-12	本次运行时间(从本次次上	小时		
U2-13	本次运行时间(从本次次上电开始)		分钟	
U2-14	本次运行时间(从本次次上电开始)		秒	
U2-15	平均输出功率(从第一次使能开始,使能过程中的平均功率)		1W	
U2-16	平均发热功率(从第一次使	能开始,使能过程中的平均功率)	1W	
U2-17	平均母线电容滤波功率(从	第一次上电开始,上电时段的平均功率)	1W	
U2-18	 电机累计圈数	(0000~9999) *1	卷	
U2-19	电机系计	(0000~9999) *10000	卷	
U2-20	设备序列号: 低16位			
U2-21	设备序列号: 高16位			
U2-22	固件生成日期:年			
U2-23	固件生成日期:月/日	·		
U2-24	固件生成时间: 小时/分钟			

U3-XX:

监视号	内容	单位
U3-00	驱动自动读取的电机代码(包含热功率参数)	-
U3-01	电机版本	-
U3-02	编码器版本	-
U3-68	整流与逆变通信超时累计次数	-
U3-70	自动读取电机参数中编码器的电机代码(只与电机代码有关)	-

U4-XX:


监视号	内容	单位
U4-10	快速FFT检测到的共振频率	Hz
U4-11	光栅尺原始数据	1 光栅尺反馈脉冲
U4-12	光栅尺原始数据	1 光栅尺反馈脉冲
U4-13	光栅尺原始Z相数	-
U4-16	热功率保护持续过载操作累加值	-
U4-17	热功率保护瞬时过载操作累加值	-

附录 1.4 驱动器整流模块 P 组功能参数

修改及生效时机: "〇"代表伺服 OFF 时修改,立即生效;

- "√"代表随时可更改,立即生效;
- "●"代表更改过后需要重新上电生效;
- "△"代表随时可更改,电机未在旋转时生效。
- "▲"代表随时可修改,需要重新上电生效。

对于十六进制设定的参数,在设定值前加前缀"n.",表示当前设定值为十六进制数。 参数的构成:



参数	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 范围
P0-01	母线欠压警告阈值 (整流启动完成后,检测母线电压)	V	350	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-02	母线过压警告阈值	V	700	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-03	母线欠压报警阈值 (整流启动完成后,检测母线电压)	V	300	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-04	母线电压大于 P0-04 设定值,且持续 P0-05 设定时间后报警 E-030	V	780	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-05	母线电压滤波时间常数	0.1ms	20	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-06	母线过压立即报警阈值 若母线电压超过设定值,立即报警	V	780	0~1000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-07	风扇开关 0: 模式 1: 温度大于 45 度开风扇, 小于 42 度关风扇 (滞环 3℃) 1: 模式 2: 使能后,风扇始终运行	-	1	0、1	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-08.0	输入缺相保护开关 0: 不保护 1: 保护	-	1	0、1	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-08.1	输入过压保护开关 0: 不保护 1: 保护	-	1	0、1	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-08.2	输入三相不平衡保护开关 0: 不保护 1: 保护	-	1	0、1	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-09	整流与逆变模块通信异常保护 0: 不保护 1: 保护	-	1	0、1	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-10	整流与逆变通信超时时间	10ms	500	100~2000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-14	0: 不使能	-	1	0~2	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

参数	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 范围
	1: 自动使能,并联逆变器自动软启 2: 软件使能,无需并联逆变器软启, 配合 F1-05 = 1 启动					
P0-16	从站掉电信号来源 0: 交流掉电信号 1: 母线电压阈值	-	0	0, 1	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P0-17	从站掉电电压阈值	V	250	0~500	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P5-18	IO 滤波时间倍数 SI 端子的滤波时间是该数据*端子滤 波时间	-	1	0~ 10000	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-00	RS485 站号	-	1	0~100	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-01.0 ~1	0B: 256000 0C: 288000 0D: 384000 0E: 512000 0F: 576000 10: 768000 11: 1M 12: 2M 13: 3M 14: 4M 15: 5M 16: 6M	bit/s	06	0~16	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-01.2	RS485 停止位 0: 2位 2: 1位	bit	2	0~2	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-01.3	RS485 校验位 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	-	2	0~2	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-02	RS485 通讯协议 1: Modbus RTU 协议 2: Xnet 总线协议	-	1	1~255	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

参数	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 范围
P7-03	Xnet 同步采样时间	1ms	9	1~500	0	10
P7-04	Xnet 从站数据	-	15	1~500	0	10
P7-05	Xnet 从站个数	-	10	1~256	0	10
P7-06	通信超时重试次数	次 time	10	1~500	0	10
P7-07	总线指令刷新周期	1us	3000	1~65535	0	10
P7-08	位置偏差补偿阈值	-	0	0	√	10
P7-09	位置偏差补偿次数	-	0	0	√	10
P7-10	RS232 站号	-	1	0~100	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-11.0 ~1	RS232 波特率 00: 300 01: 600 02: 1200 03: 2400 04: 4800 05: 9600 06: 19200 07: 38400 08: 57600 09: 115200 0A: 192000 0B: 256000 0C: 288000 0D: 384000 0E: 512000 0F: 576000 10: 768000 11: 1M 12: 2M 13: 3M 14: 4M 15: 5M 16: 6M	bit/s	06	0~16	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-11.2	RS232 停止位 0: 2 位 2: 1 位	bit	2	0, 2	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P7-11.3	RS232 校验位 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	-	2	0~2	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-00	采样通道 1	-	0203	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-01	采样通道 2	-	0205	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-02	采样通道 3	ı	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-03	采样通道 4	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-04	采样通道 5	-	0301	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

参数	功能描述	单位	出厂值	设定 范围	生效 时机	适用 范围
P8-05	采样通道 6	-	0302	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-06	采样通道 7	ı	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-07	采样通道 8	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-08	采样通道 9	-	1634	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-09	采样通道 10	-	4452	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-10	采样通道 11	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-11	采样通道 12	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-12	采样通道 13	-	0502	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-13	采样通道 14	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-14	采样通道 15	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-15	采样通道 16	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-16	采样模式 1: 手动采样 2: 自动采样 3: 触发采样 4: 使能采样 5: 信号采样 6: 错误采样 7: 位置点动采样 8: 关使能采样	-	1	0~8	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-17	采样间隔	-	36	1~65535	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-18	采样时间	-	1024	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-19	触发通道	-	0	0~ffff	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-20	触发阈值低 16 位	-	0	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-21	触发阈值高 16 位	ı	0	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-22	触发斜率	1	0	0~65535	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-23	采样占比	%	100	0~100	√	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P8-25	面板上电直接显示内容设定 0: 上电显示 bb 1: 上电显示 U0-00 速度反馈 2: 上电显示 U0-07 转矩反馈	-	0	0~2	A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

附录 1.5 驱动器整流模块 U 组功能参数

U0-XX	功能描述	单位
U0-00	母线电压	V
U0-01	整流器温度	°C
U0-02	输入 RS 电压有效值	V
U0-03	输入 ST 电压有效值	V
U0-04	输入 TR 电压有效值	V
U0-05	输入 RS 相位	0
U0-06	输入 ST 相位	0

U0-XX	功能描述	单位
U0-07	输入 TR 相位	0
U0-08	输入三相不平衡度	%
U0-09	输入 RS 电压谐波占有率	%
U0-10	输入 ST 电压谐波占有率	%
U0-11	输入 TR 电压谐波占有率	%
U0-12	RS 电压采样通道均值	-
U0-13	ST 电压采样通道均值	-
U0-14	TR 电压采样通道均值	-
U1-00	当前报警代码	-
U1-01	当前警告代码	-
U1-02	报警发生时的 SR 电压	V
U1-03	报警发生时的 ST 电压	V
U1-04	报警发生时的 SR 电压	V
U1-05	报警发生时的 SR 相位	0
U1-06	报警发生时的 ST 相位	0
U1-07	报警发生时的 TR 相位	0
U1-08	报警发生时的母线电压	V
U1-09	报警发生时的整流器温度	°C
U1-10	报警发生的时间秒(低16位),从第一次上电开始累计秒数	S
U1-11	报警发生的时间秒(高16位),从第一次上电开始累计秒数	S
U1-12	本次运行错误数量,从本次上电后计算	-
U1-13	本次运行警告数量,从本次上电后计算	-
U1-14	历史报警总数量	-
U1-15	历史警告总数量	-
U1-16	最近第1次报警代码	-
U1-17	最近第2次报警代码	-
U1-18	最近第3次报警代码	-
U1-19	最近第 4 次报警代码	-
U1-20	最近第5次报警代码	-
U1-21	最近第6次报警代码	-
U1-22	最近第7次报警代码	-
U1-23	最近第8次报警代码	-
U1-24	最近第9次报警代码	-
U1-25	最近第 10 次报警代码	-
U1-26	最近第 11 次报警代码	-
U1-27	最近第 12 次报警代码	-
U1-28	最近第13次报警代码	-
U1-29	最近第 14 次报警代码	-
U1-30	最近第 15 次报警代码	-
U1-31	最近第 16 次报警代码	-
U1-32	最近第1次警告代码	-
U1-33	最近第2次警告代码	-

U0-XX	功能描述	单位
U1-34	最近第3次警告代码	-
U1-35	最近第4次警告代码	-
U1-36	最近第5次警告代码	-
U1-37	最近第6次警告代码	-
U1-38	最近第7次警告代码	-
U1-39	最近第8次警告代码	-
U1-40	最近第9次警告代码	-
U1-41	最近第 10 次警告代码	-
U1-42	最近第 11 次警告代码	-
U1-43	最近第12次警告代码	-
U1-44	最近第13次警告代码	-
U1-45	最近第 14 次警告代码	-
U1-46	最近第 15 次警告代码	-
U1-47	最近第 16 次警告代码	-
U2-00	上电次数	-
U2-01	系列	-
U2-02	机型 (低 16 位)	-
U2-03	机型 (高 16 位)	-
U2-04	出厂日期: 年	-
U2-05	出厂日期:月	-
U2-06	出厂日期:日	-
U2-07	固件版本	-
U2-08	硬件版本	-
U2-09	总运行时间(从第一次上电开始)	小时 hour
U2-10	总运行时间(从第一次上电开始)	分钟 minute
U2-11	总运行时间(从第一次上电开始)	秒 second
U2-12	本次运行时间(从本次次上电开始)	小时
02 12		hour
U2-13	本次运行时间(从本次次上电开始)	分钟 minute
U2-14	本次运行时间(从本次次上电开始)	秒 second
U2-15	平均输出功率	-
U2-16	平均热功率	-
U2-17	平均电容功率	-
U2-18	电机总运行位置低位 x1	-
U2-19	电机总运行位置高位 x10000	-
U2-20	驱动器序列号低位	-
U2-21	驱动器序列号高位	-
U2-22	固件生产日期: 年	-

UO-XX	功能描述	单位
U2-23	固件生产日期:月日	-
U2-24	固件生产日期: 时分	-
U2-25	ModelLow	-
U2-26	ModelHigh	-
U2-27	正在监控的寄存器	-
U2-28	ModelIndex	-
U2-29	面板版本号	-
U2-30	FPGA 固件版本号	-
U4-00	SII 输入边沿变化计算值	-
U4-01	SI2 输入边沿变化计算值	-
U4-02	SI3 输入边沿变化计算值	-
U4-03	SI4 输入边沿变化计算值	-
U4-04	SI5 输入边沿变化计算值	-
U4-05	SI6 输入边沿变化计算值	-
U4-06	SI7 输入边沿变化计算值	-
U4-07	SI8 输入边沿变化计算值	-
U4-08	SI9 输入边沿变化计算值	-
U4-09	SI10 输入边沿变化计算值	-
U4-10	快速 FFT 检测到的共振频率	Hz
U4-12	CAN 从站个数	-
U4-13	CAN 从站状态	-

附录 1.6 驱动器整流模块 F组功能参数

F0-XX	功能描述	单位
F0-00	清除报警	_
F0-01	恢复出厂	-

附录 2. 对象字典一览表

对象字典区域分配

全部对象,通过4位的16进制表示的16bit索引配置地址,每个组的对象字典内进行配置。 CiA402规定的CoE(CANopen over EtherCAT)的对象字典和DM6C系列的对象字典构成如下所示:

CiA402	規定的对象字典	DM6C系列的对象字典		
索引	内容	索引	内容	
0000h∼0FFFh	数据类型区域	0000h∼0FFFh	数据类型区域	
1000h∼1FFFh	COE通信区域	1000h∼1FFFh	COE通信区域	
	一	2000h~2FFFh	伺服参数区域	
2000h~5FFFh		3000h∼3FFFh	保留	
2000m~3FFm	厂商自定义区域	4000h∼4FFFh	保留	
		5000h∼5FFFh	保留	
6000h∼9FFFh	Destin 区址	6000h∼6FFFh	驱动Profile区域	
0000m~9FFFn	Profile区域	7000h∼9FFFh	保留	
A000h∼FFFFh	保留	A000h∼FFFFh	保留	

附录 2.1 COE 通信区域(0x1000-0x1FFF)

索引	子索引	名称	单位	数据范围	数据类型	标志	PD0
1000h	00h	device type 设备类别	1	0~429496795	U32	RO	NO
1001h	00h	error register 正在发生报警的种类	ı	0~65535	U16	RO	NO
1008h	00h	Device 设备名称	ı	-	1	RO	NO
1009h	00h	Hardware version 硬件版本	-	-	-	RO	NO
100Ah	00h	software version 软件版本	1	-	1	RO	NO
	00h	Identity 出厂信息	-	-	1	RO	-
	01h	vendor ID 供应商 ID	-	0~255	U8	RO	NO
1018h	02h	product code 产品编号	-	0~429496795	U32	RO	NO
	03h	Revision 版本号	-	0~429496795	U32	RO	NO
	04h	Serial number 序列号	-	0~429496795	U32	RO	NO
	00h	1st RxPDO mapping 输入 RxPDO1 支持的映射对象个数	-	0~24	U8	RW	NO
	01h	第一个映射对象	1	0~4294967295	U32	RW	NO
1600h	02h	第二个映射对象	ı	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
			1	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	00h	2nd RxPDO mapping RxPDO2 支持的映射对象个数	1	0~24	U8	RW	NO
1601h	01h	第一个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	02h	第二个映射对象	ı	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO

索引	子索引	名称	单位	数据范围	数据类型	标志	PD0
			-	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	00h	3rd RxPDO mapping RxPDO3 支持的映射对象个数	-	0~24	U8	RW	NO
	01h	第一个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
1602h	02h	第二个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
			-	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	00h	4th RxPDO mapping RxPDO4 支持的映射对象个数	-	0~24	U8	RW	NO
	01h	第一个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
1603h	02h	第二个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
			-	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	00h	1st TxPDO mapping 输出 TxPDO1 支持的映射对象个数	-	0~24	U8	RW	NO
	01h	第一个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
1A00h	02h	第二个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
			-	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	00h	2nd TxPDO mapping TxPDO2 支持的映射对象个数	-	0~24	U8	RW	NO
	01h	第一个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
1A01h	02h	第二个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
			-	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	00h	3rd TxPDO mapping TxPDO3 支持的映射对象个数	-	0~24	U8	RW	NO
	01h	第一个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
1A02h	02h	第二个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
			-	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	00h	4th TxPDO mapping TxPDO3 支持的映射对象个数	-	0~24	U8	RW	NO
	01h	第一个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
1A03h	02h	第二个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	第三个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO
			-	0~4294967295	U32	RW	NO
	18h	第二十四个映射对象	-	0~4294967295	U32	RW	NO

索引	子索引	名称	单位	数据范围	数据类型	标志	PD0
	00h	Sync mangager communication type 通信类型	-	0~255	U8	RO	NO
	01h	Sub 索引 001	-	0~4	U8	RO	NO
1C00h	02h	Sub 索引 002	-	0~4	U8	RO	NO
	03h	Sub 索引 003	-	0~4	U8	RO	NO
	04h	Sub 索引 004	-	0~4	U8	RO	NO
	00h	RxPDO assign RxPDO 分配	-	0~4	U8	RW	NO
	01h	子索引 1	-	1600h~1603h	U16	RW	NO
1C12h	02h	子索引 2	-	1600h~1603h	U16	RW	NO
	03h	子索引 3	-	1600h~1603h	U16	RW	NO
	04h	子索引 4	-	1600h~1603h	U16	RW	NO
	00h	TxPDO assign TxPDO 分配	-	0~4	U8	RW	NO
	01h	子索引 1	-	1A00h~1A03h	U16	RW	NO
1C13h	02h	子索引 2	-	1A00h~1A03h	U16	RW	NO
	03h	子索引 3	-	1A00h~1A03h	U16	RW	NO
	04h	子索引 4	-	1A00h~1A03h	U16	RW	NO
	00h	Sync manager 2 synchronization 同步管理通道2	-	0~20h	U8	RO	NO
	01h	Number of sub-objects 条目数量	-	0~65535	U16	RW	NO
	02h	Sync mode 同步模式	ns	0~4294967295	U32	RW	NO
	03h	Cycle time 周期	ns	0~4294967295	U32	RW	NO
	04h	Shift time 偏移时间	-	0~65535	U16	RO	NO
	05h	Sync modes supported 设定支持的同步类型	ns	0~4294967295	U32	RO	NO
	06h	Minimum cycle time 可设定的通信周期的最小值	ns	0~4294967295	U32	RO	NO
1C32h	08h	Calc and copy time 从SM2事件、SYNC0事件到ESC读 取完成时间	ns	0~65535	U16	RO	NO
	09h	Command(不支持)	ns	0~4294967295	U32	RO	NO
	0Ah	Delay time(不支持)	-	0~4294967295	U32	RO	NO
	0Rh	Sync0 cycle time DC SYNC0(1C32h-01h=02h)时, ESC寄存器09A0h的值被设定。DC SYNC0以外时,设定为0	-	0~65535	U16	RO	NO
	0Ch	Cycle time too small(不支持)	-	0~65535	U16	RO	NO
	0Dh	SM-event missed(不支持)	_	0~65535	U16	RO	NO
	0Eh	Shift time too short(不支持)	-	0~65535	U16	RW	NO
	20h	RxPDO toggle failed(不支持)	-	0~1	BOOL	RO	NO
1.022	00h	Sync manager 3 synchronization 同步管理通道3	-	0~20h	U8	RO	NO
1C33h	01h	Number of sub-objects 条目数量	-	0~65535	U16	RW	NO
	02h	Sync mode 同步模式	ns	0~4294967295	U32	RW	NO

索引	子索引	名称	单位	数据范围	数据类型	标志	PD0
	03h	Cycle time 周期	ns	0~4294967295	U32	RW	NO
	04h	Shift time 偏移时间	-	0~65535	U16	RO	NO
	05h	Sync modes supported 设定支持的同步类型	ns	0~4294967295	U32	RO	NO
	06h	Minimum cycle time 可设定的通信周期的最小值	ns	0~4294967295	U32	RO	NO
	Calc and copy time 08h 从SM2事件、SYNC0事件到ESC读 取完成时间		ns	0~65535	U16	RO	NO
	09h	Command(不支持)	ns	0~4294967295	U32	RO	NO
	0Ah	Delay time(不支持)	-	0~4294967295	U32	RO	NO
	0Bh	Sync0 cycle time DC SYNC0(1C32h-01h=02h)时, ESC寄存器09A0h的值被设定。DC SYNC0以外时,设定为0	-	0~65535	U16	RO	NO
	0Ch	Cycle time too small(不支持)	-	0~65535	U16	RO	NO
	0Dh	SM-event missed(不支持)	-	0~65535	U16	RO	NO
	0Eh	Shift time too short(不支持)	-	0~65535	U16	RW	NO
	20h	RxPDO toggle failed(不支持)	-	0~1	BOOL	RO	NO

附录 2.2 伺服参数区域

索引	子索引	名称
2000h	00h	P0-00
2001h	00h	P0-01
2002h	00h	P0-02
2003h	00h	P0-03
•••		•••
205Fh	00h	P0-95
2100h	00h	P1-00
2101h	00h	P1-01
2102h	00h	P1-02
2103h	00h	P1-03
•••	•••	•••
214Ah	00h	P1-74
2200h	00h	P2-00
2201h	00h	P2-01
2202h	00h	P2-02
2203h	00h	P2-03
	•••	•••
2263h	00h	P2-99
		·
2300h	00h	P3-00
2301h	00h	P3-01

索引	子索引	名称
2500h	00h	P5-00
2501h	00h	P5-01
2502h	00h	P5-02
2503h	00h	P5-03
•••	•••	•••
2547h	00h	P5-71
2700h	00h	P7-00
2701h	00h	P7-01
2702h	00h	P7-02
2703h	00h	P7-03
•••		•••
2715h	00h	P7-21
2800h	00h	P8-00
2801h	00h	P8-01
2802h	00h	P8-02
2803h	00h	P8-03
	•••	•••
281Ah	00h	P8-26

索引	子索引	名称
2302h	00h	P3-02
2303h	00h	P3-03
•••		
232Eh	00h	P3-46

附录 2.3 驱动 Profile 区域(0x6000[~]0x6FFF)

索引	子 索引	名称	单位	数据范围	数据 类型	标志	PD0
6007h	00h	Abort connection option code 终止连接选项代码	ı	0~3	I16	RW	NO
603Fh	00h	Error Code 错误码	-	0~65535	U16	RO	TxPDO
6040h	00h	Control word 控制字	-	0~65535	U16	RW	RxPDO
6041h	00h	Status word 状态字	-	0~65535	U16	RO	TxPDO
605Ah	00h	Quickstop option code 快速停机方式选择	1	0~7	I16	RW	NO
605Bh	00h	Shutdown option code 关机选项代码	1	0~1	I16	RW	NO
605Ch	00h	Disable operation option code 暂停停机方式选择	1	0~1	I16	RW	NO
605Dh	00h	Halt option code 暂停选项代码	-	1~3	I16	RW	NO
605Eh	00h	Fault reaction option code 故障反应选项代码	-	0~2	I16	RW	NO
6060h	00h	Modes of operation 模式控制字	1	-128~127	I8	RW	RxPDO
6061h	00h	Modes of operation display 模式控制字显示	-	-128~127	I8	RO	TxPDO
6062h	00h	Position demand value [PUU] 位置指令	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
6063h	00h	Position actual internal value 实际内部位置反馈	1 编码器 单位	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
6064h	00h	Position actual value 位置反馈	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
6065h	00h	Following error window 位置偏差过大阈值	指令 单位	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6066h	00h	Following error time out 错误超时	1ms	0~65535	U16	RW	RxPDO
6067h	00h	Position windows 位置到达阈值	指令 单位	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6068h	00h	Position window 位置到达阈值时间	1ms	0~65535	U16	RW	RxPDO
606Bh	00h	Velocity demand value 速度指令	指令 单位/s	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
606Ch	00h	Velocity actual value 速度反馈	指令 单位/s	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
606Dh	00h	Velocity window 速度到达阈值	指令 单位	0~4294967295	U32	RW	RxPDO

索引	子 索引	名称	单位	数据范围	数据 类型	标志	PD0
606Eh	00h	Velocity window time 速度到达窗口时间	1ms	0~65535	U16	RW	RxPDO
606Fh	00h	Velocity threshold 速度阈值	指令 单位	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6070h	00h	Velocity threshold time 速度阈值时间	1ms	0~65535	U16	RW	RxPDO
6071h	00h	Target torque 转矩给定	0.10%	-32768~32767	I16	RW	RxPDO
6072h	00h	Max torque 最大转矩	0.10%	0~65535	U16	RW	RxPDO
6073h	00h	Max current 最大电流	0.10%	0~65535	U16	RO	NO
6074h	00h	Torque demand value 转矩指令	0.10%	-32768~32767	I16	RO	TxPDO
6075h	00h	Motor rated current 电机额定电流	1mA	0~4294967295	U32	RO	TxPDO
6076h	00h	Motor rated torque 电机额定转矩	Mn∙m	0~4294967295	U32	RO	TxPDO
6077h	00h	Torque actual value 转矩反 馈	0.10%	-32768~32767	I16	RO	TxPDO
6078h	00h	Current actual value 当前实际值	0.10%	-32768~32767	I16	RO	TxPDO
6079h	00h	DC link circuit voltage 母线电压	mV	0~4294967295	U32	RO	TxPDO
607Ah	00h	Target position 目标位置	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RW	RxPDO
		Position 1	rang limit	位置范围限制			-
	00h	Number of entries 子索引个数	-	2	U8	RO	NO
607Bh	01h	Min position range limit 最小位置范围限制	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RW	RxPDO
	02h	Max position range limit 最大位置范围限制	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RW	RxPDO
607Ch		Home Offset 原点偏移量	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RW	RxPDO
		Software posi	tion limit	软件绝对位置限制	1		-
	00h	Number of entries 子索引个数	-	2	U8	RO	NO
607Dh	01h	Min position limit 最小位置限制	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RW	RxPDO
	02h	Max position limit 最大位置限制	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RW	RxPDO
607Eh	00h	Polarity 指令极性	-	0~255	U8	RW	NO
607Fh	00h	Max Profile velocity 最大轮廓速度	指令 单位/s	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6080h	00h	Max motor speed 最大电机速度	r/min	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6081h	00h	Profile velocity 轮廓运行速度	指令 单位/s	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6082h	00h	End velocity 末端速度	指令单 位/s	0~4294967295	U32	RW	RxPDO

索引	子索引	名称	单位	数据范围	数据 类型	标志	PD0
6083h	00h	Profile acceleration 轮廓加速度	指令单 位/s²	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6084h	00h	Profile deceleration 轮廓减速度	指令单 位/ s²	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6085h	00h	Quick stop deceleration 快速停机减速度	指令单 位/ s²	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6086h	00h	Motion profile type 位置轨迹规划类型	-	-32768~32767	I16	RW	RxPDO
6087h	00h	Torque slope 转矩斜坡	0.1%/S	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6088h	00h	Torque profile type 转矩规划类型	-	0-65535	I16	RW	RxPDO
	1	Position encoder resolution 位置编码器分辨率	-	-	-	-	-
608Fh	00h	Number of entries 子索引	-	2	U8	RO	NO
	01h	Sub 索引 001	pulse	1~4294967295	U32	RO	NO
	02h	Sub 索引 002	r (电机)	1~4294967295	U32	RO	NO
	-	齿轮比设定	-	-	-	-	-
	00h	表示 6091h 子索引数	-	2	U8	RO	NO
6091h	01h	电机旋转数	r (电机)	1~4294967295	U32	RW	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	RW	NO
	-	-Feed 常数设置	- (14)	-	_		_
	00h	表示 6092h 子索引数	_	2	U8	RO	NO
6092h	01h	设定 Feed 值	指令 単位	1~4294967295	U32	RW	NO
	02h	轴旋转数	r (轴)	1~4294967295	U32	RW	NO
6093h	00h	Position factor 位置因素		No supported	1		1
6098h	00h	Homing method 回原方式	-	-128~127	I8	RW	RxPDO
			ing speeds		<u> </u>		_
	00h	Number of entries	-	2	U8	RO	NO
6099h		Sub 索引 001	指令单 位/s	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
	02h	Sub 索引 002	指令单 位/s	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
609Ah	00h	Homing acceleration 回原加速度	-	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
60A3h	1	Profile jerk use					•
	00h	Profile jerk		左 ∵ ++			
60A4h	01h	Sub 索引 001		暂不支持			
	02h	Sub 索引 002					
60B0h	00h	Position offset					
60B1h	00h	Velocity offset		暂不支持			
60B2h	00h	Torque offset					
60B8h	00h	Touch probe function 探针功能	-	0~65535	U16	RW	RxPDO
60B9h	00h	Touch probe status 探针状态	-	0~65535	U16	RO	TxPDO
60BAh	00h	Touch probe pos1 pos value	指令	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO

索引	子 索引	名称	单位	数据范围	数据 类型	标志	PD0
		探针 1 上升沿位置值	单位				
60BBh	00h	Touch probe pos1 neg value 探针 1 下升沿位置值	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
60BCh	00h	Touch probe pos2 pos value 探针 2 上升沿位置值	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
60BDh	00h	Touch probe pos2 neg value 探针 2 下升沿位置值	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
60C0h		Interpolation sub mode select	No supported				
60C1h	01h	Interpolation data record Number of entries Sub 索引 001 Sub 索引 002					
	02h	Interpolation time period	_	_	_	_	_
		Number of entries	-	2	U8	RO	TxPDO
60C2h		Sub 索引 001	-	0~4294967295	U32	RW	TxPDO
	02h	Sub 索引 002	-	0~4294967295	U32	RW	TxPDO
60C5h	-	Max acceleration 最大加速度	指令单 位/s²	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
60C6h	-	Max deceleration 最大减速度	指令单 位/s²	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
60E0h	00h	Positive torque limited 正向转矩限制	No supported				
60E1h	00h	Negtive torque limited 反向转矩限制	No supported				
	Supported Homing method 支持的回原方式 TxPDC						
	00h	Number of entries 子索引个数	-	1~254	U8	RO	TxPDO
60E3h	01h	1st supported Homing method 回原方式支持的回原方式 1	-	0~32767	U16	RO	TxPDO
	••						••
	20h	32nd supported Homing method 回原方式支持的回原方式 32	1	0~32767	U16	RO	TxPDO
60F2h	00h	Positioning option code 定位选项代码	1	0~32767	U16	RW	RxPDO
60F4h	00h	Following error actual value 位置偏差	指令 单位	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
60FAh	00h	Following error actual value 内部指令速度	指令单 位/s	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
60FCh	00h	Position demand value 位置指令	pulse	-2147483648~2147483647	I32	RO	TxPDO
60FDh	00h	Digital inputs	Digital inputs 数字输入				
60FEh	-	Digital outputs			_		_
		Number of entries	No supported				
		Physical outputs					
	02h	Bit mask					

索引	子 索引	名称	单位	数据范围	数据 类型	标志	PD0
60FFh	00h	Target velocity 目标速度	指令单 位/s	0~4294967295	U32	RW	RxPDO
6502h	00h	Supported drive modes 支持驱动模式	-	0~4294967295	U32	RO	TxPDO



● 607Bh (Position 范围 limit 位置范围限制 ed)与 607Dh (softward position limited)这两个对象字典默认值为: Min 范围 limited: -2147483648; Max 范围 limited: 2147483647。

该参数修改不起作用。

- 6086h(Motion profile type 位置轨迹规划类型位置轨迹规划类型) 该参数 0: 阶跃类型 1: 斜坡类型 该参数只适用于 HM 模式。在 PP, PV 模式,轨迹规划内部直接用的斜坡类型。 在 CSP, CSV 模式下,不需要使用该参数,轨迹规划都在主站完成。
- 6088h (Torque profile type 转矩规划类型转矩规划类型)
 该参数 0: 阶跃类型 1: 斜坡类型

附录 3. 用语集

简称	全称	描述		
EtherCAT	Ethernet for Control Automation Technology	将以太网用于自动化控制技术的通讯功能		
COE	CANopen Over EtherCAT	基于 EtherCAT 的 CAN 应用协议		
FMMU	Fieldbus Memory Management Unit	现场总线内存管理单元		
SM	Sync Manager	同步管理器		
pp	Profile position	内部位置控制模式		
pv	Profile velocity	内部速度控制模式		
tq	Torque profile	内部转矩控制模式		
csp	Cyclic synchronous position mode	Cyclic 位置控制模式		
hm	Homing mode	原点复位位置控制模式		
csv	Cyclic synchronous velocity mode	Cyclic 速度控制模式		
cst	Cyclic synchronous torque mode	Cyclic 转矩控制模式		
DC	Distributed Clock	分布式时钟		
SDO	Service Data Object	服务数据对象,用来传输非周期性通讯数据		
PDO	Process Data Object	过程数据对象,用来传输周期性通讯数据		
TxPDO	-	从站传送到主站的 PDO		
RxPDO	-	主站传送到从站的 PDO		
ESM	EtherCAT State Machine	EtherCAT 状态机		
ESC	EtherCAT Salve Controller	从站控制器		
PHY	Physical layer device that converts data from the Ethernet controller to electric or optical signals.	物理层设备,它将数据从以太网控制器转换 为电信号或光信号		
PDI	Process Data Interface or Physical Device Interface	过程数据接口		
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory	可编程只读存储器,用于存储 ESC 配置和设备描述的非易失性存储器。连接到 ESI接口		
ESI	EtherCAT Slave Information, stored in ESI EEPROM (formerly known as SII)	EtherCAT 从级信息,存储在 ESI EEPROM 中(以前称为 SII)		

手册更新日志

有关资料改版的信息,与资料编号一起记载在本资料封面的右下角。

序号	资料编号	章节	更新内容
1	SM6 01 20250407 1.0	-	第一版手册发布。
2	SM6 01 20250416 1.0.1	-	修改 1.1.4 章节内容。
3	SM6 01 20250612 1.1	-	1、新增 45/55/75kW 型号、各部分说明、性能规格、电气规格、外形尺寸图; 2、更新伺服电机型号、各部分说明、轴径向载荷规格; 3、优化电机安装注意事项、环境条件说明。





地址: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号

总机: 0510-85134136 传真: 0510-85111290 网址: www.xinje.com 邮箱: xinje@xinje.com

微信扫一扫,关注我们 全国技术服务热线: 400-885-0136